



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – SP

OF. GP.L. nº 031/2025

Processo SEI nº 10.191/2025

Jundiaí, 02 de abril de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 25/2025, da lavra dos ilustres Vereadores **DANIEL LEMOS, HERIQUE CARLOS PARRA PARRA, ROMILDO ANTONIO DA SILVA, MARIANA JANEIRO, ADRIANO SANTANA DOS SANTOS, ADILSON ROBERTO PEREIRA JUNIOR, JOSÉ ANTONIO KACHAN e QUÉZIA DE LUCA**, sobre medidas de enfrentamento aos desastres climáticos vimos, em resposta aos quesitos formulados, encaminhar a **Vossa Excelência** as informações prestadas pelos órgãos técnicos desta Municipalidade, notadamente as Unidades de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e UGCC/Defesa Civil:

A UGPUMA tem buscado alternativas, estudos e projetos para ações de mitigação e adaptação climática. Além da obtenção e coleta de dados, faz-se necessária uma análise criteriosa com o apoio de todas as esferas de governo, visando a obter ações mais efetivas, indo ao encontro das preocupações da Administração em relação às mudanças climáticas.

Não restam dúvidas sobre a necessidade de elaboração de um plano de enfrentamento dos efeitos provocados pela elevação da temperatura em todo o mundo. Providências neste sentido estão sendo tomadas, sem prejuízo das ações do Município que têm sido realizadas para reduzir riscos e minimizar impactos de transbordamentos.

Cabe, ainda, reiterar a importância do tema cuja abordagem e implementação de soluções exige o concurso de toda a sociedade, em especial dos poderes constituídos.

Destacamos que em 20 de janeiro de 2025, houve a expedição do Decreto Municipal 34.787, que instituiu o PLANO DE CONTINGÊNCIA CHUVAS DE VERÃO 2024/2025. Por meio dele, houve a instituição de uma Força Tarefa Municipal para atuação preventiva em casos de riscos decorrentes das chuvas típicas do período, bem como para execução dos planos de ação em casos de urgências e emergências em áreas de risco, em razão de desastres naturais, enchentes, alagamentos, e outros prejuízos à população. A referida Força Tarefa é constituída por



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – SP

representantes das principais Unidades de Gestão da Municipalidade, bem como pela FUMAS e pela DAE S/A.

Registros de Desastres Climáticos:

Segue anexa a relação das ocorrências atendidas pela Defesa Civil, compreendendo os exercícios de 2015 a 2024, esclarecendo que os arquivos referentes ao ano de 2018 estão em processo de recuperação, em virtude de um problema técnico ocorrido nos computadores da Defesa Civil. Com relação aos arquivos de 2025, estes ainda estão em processo de digitalização e compilação em planilhas.

Em razão dos relatórios de atendimento, denominados RA's, apresentarem um grande número de páginas e fotos, formando arquivos significativos em termos de tamanho, torna-se inviável juntá-los integralmente ao processo do Requerimento. Sendo assim, caso a Câmara Municipal tenha interesse em algum relatório específico, poderá, posteriormente, solicitá-lo diretamente à Defesa Civil.

Estudos sobre Áreas Vulneráveis:

Informa-se que os estudos sobre áreas vulneráveis podem ser consultados através do link abaixo e que houve a contratação do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), cujo Termo de Referência segue anexo, que gerou o Contrato n. 96/2024 (disponível no Portal da Transparência) para realização de uma Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização do Município de Jundiaí/SP, atualização do Plano Municipal de Redução de Risco contendo as setorizações de risco em áreas delimitadas e, ainda, realização de curso de treinamento e capacitação de equipe técnica municipal, para atuação em mapeamento e gestão de riscos, com entrega prevista para agosto/2025.

<https://rigeo.sgb.gov.br/>

Obras Previstas para Enfrentamento de Desastres Climáticos:

Tendo em vista que estamos promovendo a apresentação de propostas junto ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2025, a Defesa Civil em conjunto com a FUMAS, estão prevendo obras de contenção de encostas, urbanização de favelas, entre outras medidas relevantes para a prevenção e mitigação de desastres climáticos, tais como “Projeto Contenção de Encostas – UGU – Loteamento Torres de São José (ECAJ), da Viela Nossa Senhora das Graças, travessa Ozias Vieira e Área dos escombros da Rua Pedro Latance, São Camilo”, “Projeto Prevenção a desastres – drenagem urbana OGU – Obra de drenagem urbana em diversos pontos do Município de Jundiaí” e “Projeto Periferia Viva - Urbanização de Favelas – Jardim São Camilo – contenção de encostas”.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – SP

Projetos para Mitigação de Danos:

Quanto aos planos de contingência de estiagem e de chuvas de verão, foi anexado a este Ofício o regulamento do Plano de Contingência Chuvas de verão, detalhando as ações e medidas preventivas adotadas pelo município, tendo em vista que Plano de Contingência de Estiagem só é elaborado geralmente 1 mês que antecede a estiagem. O Plano de Contingência das chuvas de verão observa os seguintes níveis de ações: I - ESTADO DE OBSERVAÇÃO: até 80 mm - acompanhamento dos índices pluviométricos, resultados das últimas 72 horas; II - ESTADO DE ATENÇÃO: a partir de 80,01mm - vistoria de campo nas áreas anteriormente identificadas; III - ESTADO DE ALERTA: após vistoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, remoção preventiva da população das áreas de risco iminente, indicada pelas vistorias; e IV - ESTADO DE ALERTA MÁXIMO: remoção de toda a população que habita áreas de risco, indicadas por vistoria técnica.

Capacitação:

Informa-se que, anualmente, a Defesa Civil realiza cursos de capacitação em parceria com diversos órgãos, tais como o Corpo de Bombeiros, RINEM (Rede Nacional de Emergência), VOASP, UGPUMA, bem como participa de cursos realizados pela Defesa Civil do Estado, visando a aprimorar a preparação e resposta a eventos climáticos adversos.

Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares que se mostrarem necessários.

Respeitosas saudações.

GUSTAVO
MARTINELLI:3561
2189893

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
MARTINELLI:35612189893
Dados: 2025.04.07 16:21:14
-03'00'

GUSTAVO MARTINELLI

Prefeito

Ao

Exmo. Sr.

Vereador EDICARLOS VIEIRA

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N e s t a

scc.1

ANEXO I

Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações – CPRM 2018 E UGCC/Defesa Civil

1. Jardim Tamoio - Rua Bastos e Travessa A UTM - 23k, 311001 m E, 7434071 m N (SIRGAS 2000)
2. Jardim Fepasa - Ruas José Carlos Tomé e Bom Sucesso UTM - 23k, 305790 m E, 7436138 m N (SIRGAS 2000)
3. Jardim Fepasa - Ruas Sebastião do O. Queirós e Bom Sucesso UTM - 23k, 305675 m E, 7436353 m N (SIRGAS 2000)
4. Jardim São Camilo - Rua José Maria Whitaker UTM - 23k, 308617 m E, 7435586 m N (SIRGAS 2000)
5. Jardim São Camilo - Avenida São Camilo UTM - 23k, 308693 m E, 7435952 m N (SIRGAS 2000)
6. Jardim São Camilo - Avenida São Camilo e Rua Pedro Latance UTM - 23k, 308847 m E, 7436092 m N (SIRGAS 2000)
7. Jardim São Camilo - Avenida São Camilo e Ruas Pedro Latance e Benedito Basílio Souza Filho UTM - 23k, 308966 m E, 7435987 m N (SIRGAS 2000)
8. Vila Santana - Rua José Censi UTM - 23k, 309237 m E, 7434065 m N (SIRGAS 2000)
9. Vila Santana - Rua Domingos Vendemiati UTM - 23k, 309457 m E, 7434054 m N (SIRGAS 2000)
10. Vila Santana - Rua Domingos Vendemiati UTM - 23k, 307414 m E, 7430475 m N (SIRGAS 2000)
11. Jardim Santa Gertrudes (Águas das Flores) - Ruas Cecília Rocha Mesquita Santos e Osvaldo Ventriglio UTM - 23k, 309993 m E, 7426880 m N (SIRGAS 2000)
12. Jardim Santa Gertrudes - Rua Ricardo César Fávaro UTM - 23k, 309727 m E, 7427398 m N (SIRGAS 2000)
13. Jardim Santa Gertrudes (Área Verde) - Rua Ricardo César Fávaro UTM - 23k, 309556 m E, 7427579 m N (SIRGAS 2000)
14. Jardim Anhanguera - Rua Chideu Chicuta UTM - 23k, 305876 m E, 7432471 m N (SIRGAS 2000)
15. Jardim Sales - Rua Mário Franchi UTM - 23k, 303743 m E, 7438187 m N (SIRGAS 2000)
16. Torres de São José - Rua Corina Soave Gandra UTM - 23k, 303444 m E, 7437066 m N (SIRGAS 2000)
17. Jardim CECAP - Rua Hisaschi Nagaoka UTM - 23k, 303716 m E, 7439187 m N (SIRGAS 2000)

18. Jardim Shangai - Ruas Dr. Benedito de Godói Ferraz e São Manoel
UTM - 23k, 304136 m E, 7436077 m N (SIRGAS 2000)
19. Jardim Sorocabana - Rua Um UTM - 23k, 303099 m E, 7436562 m N
(SIRGAS 2000)
20. Jardim Sorocabana - Rua Um UTM - 23k, 302790 m E, 7436748 m N
(SIRGAS 2000)
21. Jardim das Tulipas - Avenida Marginal do Rio Jundiaí e Ruas Armando
Malite e Custódia do Nascimento Aguirre UTM - 23k, 297948 m E,
7438435 m N (SIRGAS 2000)
22. Vila Nova Jundiainópolis - Rua Manoel Mendes UTM - 23k, 306894 m
E, 7430887 m N (SIRGAS 2000)
23. Bairro Vianello - Avenida Dr. Odil Campos de Sães e Ruas Atílio
Vianello e Evangelista Mirandola UTM - 23k, 307418 m E, 7433520 m
N (SIRGAS 2000)
24. Jardim Aurélia - Rua Nair Olioli Mingorance UTM - 23k, 310187 m E,
7431085 m N (SIRGAS 2000)
25. Vila Esperança - Rua Guilherme Augusto Bader UTM - 23k, 309946 m
E, 7430532 m N (SIRGAS 2000)
26. Vila Agrícola - Ruas Recife e Várzea Paulista UTM - 23k, 309238 m E,
7432408 m N (SIRGAS 2000)
27. Vila Agapeama - Rua Joaquim de Almeida Ramos UTM - 23k, 310198
m E, 7432406 m N (SIRGAS 2000)
28. Vila Nambi - Avenida Bento do Amaral Gurgel UTM - 23k, 309475 m
E, 7433895 m N (SIRGAS 2000)
29. Bairro Ponte São João - Ruas Dino e Padre Ângelo Cremonti UTM -
23k, 318041 m E, 7434946 m N (SIRGAS 2000)
30. Vila Agrícola. - Rua Recife, alt. nº 177. UTM: 23K 309250 m
E 7432410 m S.
31. Jardim São Vicente. Rua Ernesta Lourencini de Moraes, nº 256. UTM:
23K 303705 m E 7439190 m S.
32. Jardim Aurélia. Rua Nair Delimoli Mingorance, alt. nº 69 ao nº
131. UTM: 23K 310250 m E 7431070 m S.
33. Vila Nambi. Avenida Bento do Amaral Gurgel, alt. nº 1275 ou Rua
Antônio Zandona, alt. nº 124. UTM: 23K 309510 m E 7433890 m S.
34. Jardim Santa Gertrudes. Rua Vagner de Souza, alt. nº 35. UTM:
23K 310850 m E 7428080 m S.
35. Jardim Sorocabana - Rua Um. UTM: 23K 302870 m E 7436700 m S.
36. Vila Maringá. Avenida Clemente Rosa, alt. nº 850. UTM:
23K 307390 m E 7430470 m S.
37. Parque Centenário. Rua Luiz Henrique Stackfleth. UTM:
23K 304030 m E 7439940 m S.
38. Jardim Anhanguera. Rua João Tenório Ricardo Cavalcanti. UTM:
23K 305850 m E 7432450 m S.



**Prefeitura
de Jundiaí**

Página 3 de 3

39. Água das Flores – Jardim Santa Gertrudes. Rua Cecília Rocha
Mesquita Santos. UTM: 23K 310000 m E 7426890 m S
40. Vila Santana. Rua José Censi, alt. nº 21 ao nº 55. UTM: 23K 309230
m E 7434120 m S
41. Cidade Jardim. Rua Prof. Oscar Augusto Guelli Filho, alt. nº
515. UTM: 23K 309530 m E 7430520 m S.
42. Caxambú. Rua Jair Gobbi (Rua de acesso para o Loteamento
Tarantela). UTM: 23K 314305 m E 7438660 m S.
43. Torres de São José. Rua Corina Soave Gandra, alt. nº 225 ou Avenida
Paulo Benasse. UTM: 23K 303430 m E 7437050 m S.
44. Vila Nambi. Rua Domingos Vendemiatti, alt. nº 127. UTM:
23K 309430 m E 7434090 m S
45. Vila Joana. Rua Angelina Bulchiarelli Carvalho, alt. nº 30 ao nº
110. UTM: 23K 308300 m E 7435300 m S.
46. Morro da Baleia - Vila Nova Jundiainópolis. Vista pela Avenida Dr.
Adoniro Ladeira. UTM: 23K 306350 m E 7430950 m S.



DECRETO Nº 34.787, DE 20 DE JANEIRO DE 2025

GUSTAVO MARTINELLI, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do Processo Eletrônico SEI nº PMJ.0022938/2022 e SEI nº PMJ.0040296/2024, -----

CONSIDERANDO a necessidade de manter, em condições excepcionais de acionamento, o complexo administrativo que atende as convocações para atendimento de emergências de Defesa Civil, em face do período de maior precipitação pluviométrica do ano; -----

CONSIDERANDO que a Defesa Civil compreende o conjunto de medidas preventivas, socorro, assistência e recuperação, destinadas tanto a evitar as consequências danosas de eventos previsíveis, quanto a preservar a integridade da população e restabelecer o bem-estar social, quando da ocorrência desses eventos; -----

CONSIDERANDO a importância da adoção de medidas estabelecidas pela Força Tarefa Municipal, bem como suas Normas Mínimas de Resposta pelos órgãos da Administração Municipal, responsáveis pela Assistência Humanitária em Situações de Desastres; -----

CONSIDERANDO que, em situações de desastres, as atividades de primeiro atendimento são de responsabilidade do Governo Municipal e que os órgãos e setores da Administração Pública Municipal devem colocar à disposição da Defesa Civil todos os meios e recursos para o bom desempenho de suas ações; -----

CONSIDERANDO que o Município de Jundiaí aderiu ao Programa das

Nações Unidas - “CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES: MINHA CIDADE ESTÁ SE PREPARANDO”, junto ao Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos e Desastres (UNISDR - sigla em inglês); -----

CONSIDERANDO que o Município adotará o Plano de Contingência Operação Chuvas de Verão da Região Administrativa de Campinas 2024/2025 da Casa Militar / Gabinete / Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil; e, -----

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de otimizar os recursos existentes e antecipar as situações de risco, articulando a participação das Unidades de Gestão Municipais envolvidas, órgãos de atendimento emergencial e da própria comunidade; -----

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o **PLANO DE CONTINGÊNCIA CHUVAS DE VERÃO 2024/2025**, em vigor no período de 1º de dezembro de 2024 a 31 de março de 2025, podendo ser prorrogado, se as condições meteorológicas adversas assim exigirem.

Art. 2º Para a otimização do **PLANO DE CONTINGÊNCIA CHUVAS DE VERÃO 2024/2025**, caberá ao Prefeito a direção do Sistema Municipal de Defesa Civil, por intermédio da Unidade de Gestão da Casa Civil/Defesa Civil.

Art. 3º Fica instituída a Força Tarefa Municipal para atuação preventiva em casos de riscos decorrentes das chuvas típicas do período, bem como para execução dos planos de ação em casos de urgências e emergências em áreas de risco, em razão de desastres naturais, enchentes, alagamentos, e outros prejuízos à população.

Art. 4º A Força Tarefa Municipal será constituída por 1 (um) representante titular e 1 (um) representante suplente dos seguintes órgãos da Administração:

I - Unidade de Gestão da Casa Civil / Defesa Civil;

II - Unidade de Gestão de Esporte e Lazer;

III - Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos;

IV - Unidade de Gestão de Promoção da Saúde;

V - Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte;

VI - Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social;

VII - Unidade de Gestão de Inovação e Relação com o Cidadão;

VIII - Unidade de Gestão de Segurança Municipal/Guarda Municipal;

IX - Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente;

X - Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo;

XI - Unidade de Gestão de Educação;

XII - Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS, e

XIII - DAE S/A - Água e Esgoto.

Parágrafo único. Os indicados para integrarem a Força Tarefa Municipal serão designados por meio de Portaria do Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º O PLANO DE CONTINGÊNCIA CHUVAS DE VERÃO 2024/2025 observará os seguintes níveis de ações:

I - ESTADO DE OBSERVAÇÃO: até 80 mm - acompanhamento dos índices

pluviométricos, resultados das últimas 72 horas;

II - ESTADO DE ATENÇÃO: a partir de 80,01mm - vistoria de campo nas áreas anteriormente identificadas;

III - ESTADO DE ALERTA: após vistoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, remoção preventiva da população das áreas de risco iminente, indicada pelas vistorias; e

IV - ESTADO DE ALERTA MÁXIMO: remoção de toda a população que habita áreas de risco, indicadas por vistoria técnica.

Art. 6º A Defesa Civil, analisando as previsões meteorológicas fornecidas pelo Centro de Gerenciamento de Emergência - CGE, da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC, em consonância com o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil da Região Administrativa de Campinas, poderá transformar o estado de observação em estado de atenção, alerta ou alerta máximo, de acordo com os parâmetros técnicos estabelecidos.

Art. 7º Cabe à Defesa Civil propor ao Chefe do Poder Executivo Municipal a decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC.

Art. 8º Todos os órgãos e entidades do Governo Municipal deverão priorizar providências administrativas operacionais, para garantir a plena execução das disposições constantes do presente Decreto, e desempenharão tarefas específicas consentâneas às suas atividades normais, mediante articulações prévias com a Defesa Civil.

§ 1º As informações pertinentes catalogadas sobre recursos disponíveis para utilização durante o **PLANO DE CONTINGÊNCIA CHUVAS DE VERÃO 2024/2025** deverão ser encaminhadas aos órgãos integrantes da Força Tarefa Municipal.

§ 2º Ficará a cargo da Defesa Civil a centralização das informações da Força Tarefa Municipal, acionamento e controle de emergências.

§ 3º Os órgãos e entidades da Administração Municipal deverão observar o disposto neste Decreto, podendo ser acionados pela Defesa Civil, para qualquer eventualidade referente à sua área específica de atuação, segundo o prescrito pela Força Tarefa Municipal.

Art. 9º Para cumprimento das responsabilidades que lhes são atribuídas por este Decreto, os órgãos e entidades municipais utilizarão recursos próprios que onerarão as dotações consignadas para o exercício, suplementadas se necessário.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)
GUSTAVO MARTINELLI
Prefeito Municipal

Registrada na Unidade de Gestão da Casa Civil do Município de Jundiaí, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, e publicada na Imprensa Oficial do Município.

(assinado eletronicamente)
FABIO NADAL PEDRO
Gestor da Unidade da Casa Civil



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Nadal Pedro, Gestor da Unidade da Casa Civil**, em 22/01/2025, às 17:09, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 5.349/1999 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO MARTINELLI, Prefeito do Município de Jundiaí**, em 22/01/2025, às 18:20, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 5.349/1999 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.jundiai.sp.gov.br> informando o código verificador **2079387** e o código CRC **E5B95919**.

Avenida da Liberdade s/n - Paço Municipal - Bairro Jd. Botânico - Jundiaí - SP - CEP 13214-900
Tel: 11 4589 8429 - jundiai.sp.gov.br

PMJ.0040296/2024

2079387v5

RA	DATA DA SOLICITAÇÃO	OCCORRÊNCIA	CAUSA	LOCAL	DATA DA VISTORIA	INTERDITADO
001/15	05/01/2015	Queda de árvore	Natural	Av. Geraldo mazzi, 1140 - Champirra	01/01/2015	
002/15	05/01/2015	Casas com rachaduras - tubulação DAE rompida	Estrutural	Rua da Várzea, 651 e 627 - VI Agrícola	05/01/2015	Sim
003/15	05/01/2015	Lagos assoreados - Autorização Emergencial	Natural	Traviú e Bairro do Poste	05/01/2015	
004/15	06/01/2015	Deslizamento de terra e árvore com risco de queda	Estrutural	Rua Um, S264, S266A, S266B, S266C, S268, S270 - Jd. Sorocabana	06/01/2015	Sim
005/15	07/01/2015	Árvore com risco de queda	Natural	Rua do Sossego, 171 - Currupira	07/01/2015	
006/15	08/01/2015	Nova avaliação de moradia	Estrutural	Rua A (rua Bastos), 161F - Jd. Vitória / Balsan	09/01/2015	
007/15	08/01/2015	Rua inundada	Chuvas	Rua Sílvio Romero, 261 - VI Liberdade	08/01/2015	
008/15	08/01/2015	Avaliação estrutural de moradia	Estrutural	Rua Pedro Latance, 886 - Jd. São Camilo	08/01/2015	Sim
009/15	08/01/2015	Abacateiro e árvore em local público com risco de queda	Natural	Rua Cândido Borges Monteiro, 65 - Colônia	09/01/2015	
010/15	08/01/2015	Queda de telhado / várias rachaduras	Estrutural	Rua Alameda das Palmeiras, 19 - VI Alvorada	08/01/2015	
011/15	08/01/2015	Avaliação estrutural de moradia	Estrutural	Rua Maceió, 408 - Agapeama	09/01/2015	
012/15	09/01/2015	Limpeza de entulho e mato alto	Natural	Rua A, 161 - Jd. Vitória / Balsan	09/01/2015	
013/15	09/01/2015	Córregos assoreados - Autorização Emergencial	Natural	Av. João Batista Spiandorello, 2550 a 3084 - Caxambú	12/01/2015	
014/15	08/01/2015	Transbordamento de bueiro	Humana	Rua Ozias Vieira Ramos - Viela Socorro, prox 23 - Jd. São Camilo	08/01/2015	
015/15	12/01/2015	talude com risco de deslizamento	Natural	Rua Profª Escolastica de Toledo Pontes, 232 Vila Maria Luiza	12/01/2015	Sim
016/15	13/01/2015	05 árvores com risco de queda	Natural	Rua Aristides mariotti, 1800 Gramadão	14/01/2015	
017/15	13/01/2015	árvore com risco de queda	Natural	Av. Antonio Frederico Ozanan, 3371 Ponte São João	14/01/2015	
018/15	12/01/2015	Córrego assoreado - Autorização Emergencial	Chuvas	Rua dos Pinheiros - Quinta das Lagoas	13/01/2015	
019/15	12/01/2015	Córrego assoreado - Autorização Emergencial	Chuvas	Av. Dr Manoel Ildefonso Archer de Castilho - Parque da Represa	13/01/2015	
020/15	13/01/2015	Rachaduras em moradia	Estrutural	Rua Carlos Drumond de Andrade, 110 - Jardim Angela	13/01/2015	
021/15	13/01/2015	Bacia de contenção - Autorização Emergencial	Chuvas	Loteamento Horto Florestal, s/n - Horto Florestal	13/01/2015	
022/15	14/01/2015	Lago assoreado - Autorização Emergencial	Natural	Rua Pavan, 246 - Bom Jardim	14/01/2015	
023/15	14/01/2015	Alagamento e entupimento de rio	Chuvas	Rua Guilherme Augusto Baad, 226,230,264 Vila Esperança	15/01/2015	
024/15	14/01/2015	Inumeras arvores com risco de queda sobre imóvel do reclamante	Natural	Rua Piratinunga, 26 Condominio Capital Ville Via Anhanguera KM 47	14/01/2015	
025/15	14/01/2015	02 arvores com risco de queda e 01 caiu com raiz e tudo	Natural	Av. das palmeiras, 690 Igoturucuaia - Recanto da Prata	14/01/2015	
026/15	14/01/2015	Quebrou telhado e cedeu forro	Chuvas	Rua Joaquim Nabuco, 108 Ponte São João	14/01/2015	Sim
027/15	14/01/2015	caiu o muro	Chuvas	Rua guilherme Augusto Baad, 583 Vila Esperança	14/01/2015	Parcial
028/15	14/01/2015	Árvore caiu em cima do carro	Chuvas	R. Baronesa do Japi, 100 Centro	14/01/2015	
029/15	14/01/2015	Árvore grande caiu na rua	Chuvas	Rua Alegrete, 207 Vila São Paulo	14/01/2015	
030/15	15/01/2015	Árvore com risco de queda em cima da casa (autorização/Particular)	Natural	Av. Samuel Martins, 1784 Jardim Estádio	16/01/2015	
031/15	15/01/2015	Árvore inclinada com risco de queda	Natural	Rua Catânia, 73 Jd. Messina	15/01/2015	
032/15	14/01/2015	02 Árvores com risco de queda	Chuvas	Rua Baronesa do Japi, 100 Centro	14/01/2015	
033/15	14/01/2015	Árvores com risco de queda	Natural	Rua Platina, 120 Cond Capital Ville Lote nº 11	14/01/2015	
034/15	16/01/2015	Árvore com risco de queda	Natural	Av. Adelino Martins, 1514 Jd. Das Tulipas	16/01/2015	
035/15	16/01/2015	Árvore com risco de queda	Natural	Rua. Conrrado Augusto Offa, 66 Centro - Jundiá	16/01/2015	
036/15	16/01/2015	Caibro e telhas quebradas	Chuvas	Rua José de Oliveira Brochado, 50 Centro	16/01/2015	
037/15	16/01/2015	Árvore caiu sobre uma casa	Natural	Rua Antonio Zandona, 271 Jd. Pacaembú - Jundiá	16/01/2015	
038/15	19/01/2015	Rachadura	estrutural	Rua Bela Vista, 821 Centro Jundiá	20/01/2015	
039/15	19/01/2015	Árvore caiu em cima de um carro	vento	Rua Profº José Leme do Prado,225 Jd. Primavera - Jundiá	19/01/2015	
040/15	19/01/2015	Queda de grande árvore em via publica	Natural	Rua Sergio Cardoso, 258 Jardim do Lago - Jundiá	1,9/01/2015	
041/15	20/01/2015	Queda de árvore	Natural	Rua José Leme do Prado, 351 Jd. Primavera	20/01/2015	
042/15	02/02/2015	Avaliação de árvore	Natural	Rua Pedro Tadei, 70 - Vila Rio Branco	02/02/2015	
043/15	23/01/2015	Solicitação de relatório Defesa Civil		Todos os bairros	02/02/2015	
044/15	23/01/2015	Avaliação estrutural de moradia	Estrutural	Rua Bastos , 91 Jd. Tamoio	28/01/2015	
045/15	23/01/2015	Solicitação de Lona	chuvas	Av. Pedro Soares de Camargo, 587 Anhangabaú	23/01/2015	
046/15	26/01/2015	Desabamento de barranco	chuvas	Rua José Maria Wítaker, 155 Jd. São Camilo	26/01/2015	Sim
047/15	26/01/2015	casa inundada	chuvas	Rua José Maria Wítaker, 275 Jd. São Camilo	26/01/2015	
048/15	26/01/2015	02 casas inundadas	chuvas	Rua Nossa Senhora das Graças, 72 Vila Aparecida	26/01/2015	
049/15	26/01/2015	queda de muro	natural	Rua Bartolomeu Lourenço, 163 Centro	26/01/2015	Parcial
050/15	26/01/2015	casa inundada	chuvas	Rua Idalina Gonçalves, s/nº Jd. São Camilo	26/01/2015	
051/15	26/01/2015	vistoria tubulação de aguas fluviais	Chuvas	Rua Vigario JJ Rodrigues, 624 Centro	26/01/2015	
052/15	26/01/2015	desabamento de muro de arrimo	chuvas	Rua Vigario JJ Rodrigues, 612 Centro	26/01/2015	
053/15	26/01/2015	destelhamento	Chuvas	Rua Vigario JJ Rodrigues, 1006 casa 03 Centro	26/01/2015	Parcial
054/15	26/01/2015	imoveis com paredes abaladas	estrutural/chuvas	Rua Pedro Latance, 902 - Jd. São Camilo	26/01/2015	Sim
055/15	26/01/2015	corrêgo pondo em risco muros	natural	Av. Nami Azém, 1020 Colonia	28/01/2015	

056/15		26/01/2015	arvore caiu na rua	vento	Rua Guilherme Zancopé Negri, 119 - Fazenda Grande	26/01/2015	
057/15		26/01/2015	Cedeu a placa de proteção marginal do rio	Chuvas	Av. Frederico Ozanan, 3718 Ponte São João	26/01/2015	
058/15		26/01/2015	Ruína de Muro	Chuvas	Rua Caiapós, fim da rua Parque da Cidadania	26/01/2015	
059/15		26/01/2015	Muro caiu	Chuvas	Rua Catarina Anholon, 130 Jd. São Camilo	26/01/2015	
060/15		26/01/2015	casa inundada	Chuvas	Rua Padre Roma, 117 Jd. São Camilo	26/01/2015	Sim
061/15		26/01/2015	inundação	Chuvas	Rua abaixo da Idalina Gonçalves Dias, s/n - Jd. São Camilo	26/01/2015	
062/15		26/01/2015	Casa inundada	Estrutural	Rua Padre Roma, 53 - Jd. São Camilo	26/01/2015	
063/15		26/01/2015	Casa inundada	Estrutural	Rua José Maria witaker, 105 - Jd. São Camilo	26/01/2015	
064/15		27/01/2015	árvore com risco de queda	Natural	Rua Antônio Guilherme, 51 - Pte São João	27/01/2015	
065/15		27/01/2015	Avaliação estrutural de moradia	Estrutural	Av. Monsenhor Venerando Nalini, 457 - Jardim Carpas	28/01/2015	
066/15		27/01/2015	Avaliação de árvore	Natural	Rua Fernão Dias Paes Ieme	27/01/2015	
067/15		26/01/2015	Infiltração em casa	Estrutural	Rua Jose Maria Witaker, 120 - jd. São camilo	26/01/2015	
068/15		27/01/2015	árvores com risco de queda	Natural	Av. David Brugnolli, 251 - Caxambu	27/01/2015	
069/15		27/01/2015	Solapamento de viela	Estrutural	Rua Robartino Martho, ao lado do 600 - Jd. Da Fonte	27/01/2015	
070/15		27/01/2015	Deslizamento e árvore com risco de queda	Estrutural	Rua Dino, 420/424 - Vila Joana	30/01/2015	
071/15		27/01/2015	Rachaduras e infiltração em casa	Estrutural	Rua Clelia, 209 - Vila Joana	29/01/2015	Sim
072/15		28/01/2015	Incêndio em escritório	Estrutural	rua João Batista Spiandorello, 2912 - Caxambú	28/01/2015	Parcial
073/15		28/01/2015	árvore com risco de queda	Natural	Av. Daniel Pelizzari, 800 - Poste	28/01/2015	
074/15		28/01/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 705 Jd. São Camilo	28/01/2015	
075/15		28/01/2015	Deslizamento de talude ao lado	Estutural	Rua Idalina Gonçalves Dias - Viela Embú, 23 - Jd. São Camilo	28/01/2015	
076/15		28/01/2015	Rachaduras e infiltração em casa	Estrutural	Rua Antonio Aparecido, 60 - Viela Pele, vizinho ao 72 - Jd. São Camilo	28/01/2015	
077/15		28/01/2015	Ruína parcial de muro	Estrutural	Rua Catarina Anholon, 130 Jd. São Camilo	28/01/2015	
078/15		29/01/2015	Rachaduras em moradia	Estrutural	Rua Madri, 94 - Vila São Sebastião	02/02/2015	
079/15		29/01/2015	Limpeza de represa - Autorização Emergencial	Natural	Jundiá Mirim	29/01/2015	
080/15		29/01/2015	árvore com risco de queda	Natural	Rua Zaquias Muzaiel, 167 - Vila Hortolandia	30/01/2015	
081/15		29/01/2015	árvore com risco de queda	Natural	Av. Atilio Gobbo, 3882/4 - Varginha/ Santa Clara	30/01/2015	
082/15		29/01/2015	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Prof. Albino Melo de Oliveira - Jd. Sta Adelaide	30/01/2015	
083/15		31/01/2015	Avaliação estrutural de moradia	Estrutural	Rua das Laranjeiras, 191 - Recanto da Prata	31/01/2015	
084/15		30/01/2015	Imóvel com infiltração	Estrutural	Rua Pedro Latance, 902 - Jd. São Camilo	03/02/2015	
085/15		02/02/2015	Casa com rachadura e infiltração - Particular	Estrutural	Rua Capitao damasio, 159 - Jd. Tamoio	03/02/2015	Sim
086/15		02/02/2015	Deslizamento de terra - Condominio Altos Caxambu	Natural/Humana	Av. Giustiniano Borin, 700 - Jd. São Camilo	02/02/2015	
087/15		02/02/2015	Córrego assoreado - Autorização Emergencial	Chuvas	Rua Monsenhor Venerando Nalini, 2050 - Colonia	02/02/2015	
088/15		03/02/2015	árvore com risco de queda	Natural	Rua Nevio Salvia, 420 - Jd. Roma	03/02/2015	
089/15		04/02/2015	Avaliação estrutural de moradia	Estrutural	Rua Antero Pereira Alencar, 217 - Jd. Copacabana	04/02/2015	Parcial
090/15		04/02/2015	Lagos assoreados - Autorização Emergencial	Natural	Engordadouro, Currupira, Champirra, Fernandes	05/02/2015	
091/15		05/02/2015	Entrada de água em casa	Chuvas	Rua Domingues Antonio Pereira, 22 - Sta. Gertrudes	05/02/2015	
092/15		05/02/2015	Paredes estralando	Estrutural	Antiga rua 7, 241 - Terra de Santa Cruz	05/02/2015	Parcial
093/15		06/02/2015	Rachaduras e telhado danificado de casa	Estrutural	Rua Pedro Latence, próx 902, viela Bertioiga - São Camilo	06/02/2015	
094/15		07/02/2015	Rachadura em casa	Estrutural	Rua Padre Norberto Mojola, 567 - Sta Gertrudes	09/02/2015	
095/15		09/02/2015	Infiltração em laje de Escola Estadual Getulio Nogueira de Sá	Estrutural	Av. Humberto Cereser, 2770 - Caxambu	09/02/2015	
096/15		09/02/2015	Rachadura em casa	Estrutural	Rua Orestes Barbosa, 50 - Jd. Tamoio	09/02/2015	
097/15		09/02/2015	Rachaduras em casas	Estrutural	Av. Carlos Angelo Mathion, 2040 - Jd. Tamoio / Balsan	09/02/2015	
098/15		09/02/2015	Desocupação de barracos em área pública	Invasão	Rua Dr. Isaac da Silva Bellini, 445 - Jd. Do Lago	09/02/2015	
099/15		09/02/2015	Necessidade de contenção de talude	Estrutural	Lotes da Vila Conquista - Vila nambi	09/02/2015	
100/15		10/02/2015	Queda de árvore em cima de telhado	Natural	Rua Nilcinéia Brandão Lorencini, 313 - Engordadouro	10/02/2015	
101/15		10/02/2015	Mato e Galeria via pública	Natural	Rua Eugenio Giarola -103 Vila São João Batista	11/02/2015	
102/15	10/02/21015		Infiltração nas paredes	Estrutural	R José Dainese - 75 Vila Municipal	11/02/2015	
103/15		10/02/2015	Árvore	Natural	Alameda Terrazul - 997 Condomínio Terras de São Carlos - Caxambu	10/02/2015	
104/15		10/02/2015	Infiltração em laje de EMEB	Estrutural	Av. João Batista Spiandorello, 2151 - Caxambú	10/02/2015	
105/15		10/02/2015	Avaliação estrutural de moradia	Estrutural	Rua Bastos, 452 - Jd. Tamoio	10/02/2015	
106/15		10/02/2015	Solicitação de Lona	chuvas	Rua João Omair Simionato, 98 - Jd. Esplanada	10/02/2015	
107/15		10/02/2015	Árvore seca derrubando grandes galhos	Natural	Av. Prof. Pedro Clarismundo Fornari, 805, casa 70 - Engordadouro	10/02/2015	
108/15		10/02/2015	Muro com risco de ruína	Estrutural	Rua Antero Pereira Alencar, 43 - Jd. Copacabana	11/02/2015	
109/15		10/02/2015	Chuva entrando dentro de casas	Estrutural	Rua Nami Azem, 3000 - Colônia	11/02/2015	
110/15		10/02/2015	Avaliação estrutural de moradia	Estrutural	Rua José Carlos Tomé, 90 - Jd. Fepasa	11/02/2015	
111/15		11/02/2015	Caminhão bateu em muro - avaliação	Estrutural	Rua Manoel Pereira de Arruda, 230 - Bela Vista	11/02/2015	
112/15		12/02/2015	arvore com risco de queda	Natural	Av. José Mezzalira, 315 Caxambú	12/02/2015	
113/15		12/02/2015	vistoria em imóvel com rachaduras	Estrutural	Rua Graffi, 130 Vila Graffi	19/02/2015	

114/15	12/02/2015	Árvore com risco de queda	Natural	Av. Humberto Cereser, 3755 Caxambú	12/02/2015	
115/15	13/02/2015	remoção de algumas arvores	Natural	Av. Osmundo dos Santos Pelegrini, 943 Jd. Do Trevo	18/02/2015	
116/15	16/02/2015	Queda de árvore	Natural	Rua Filomena Ricci, 437 Jd. Do Lago	16/02/2015	
117/15	18/02/2015	Queda de muro	Chuvas	Rua Araripe Junior, 272 Jd. Carpas	18/02/2015	Parcial
118/15	19/02/2015	Rachaduras na casa e quintal	Estrutural	Rua Guilherme Augusto Baad, 550 Vila Esperança	20/02/2015	Parcial
119/15	20/02/2015	Pedido de lona plástica	Chuvas	São Camilo	20/02/2015	
120/15	20/02/2015	Poda de arvores	Natural	Av. Gumerindo Barranqueiros, 2059 Malota	23/02/2015	
121/15	20/02/2015	telhado com risco de desabar	Estrutural	Rua Agostinho Batista Barcaro, s/nº Jd. Copacabana	23/02/2015	
122/15	22/02/2015	Vazamento de esgoto	Saturação	Rua Apucarana, em frente ao nº 69 Vila Marigá	22/02/2015	
123/15	24/02/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Salvador Valcari, 125 Jd. Florestal	24/02/2015	
124/15	24/02/2015	Vistoria em casa	Chuvas	Rua Idalina Gonçalves Dias, 96 Viela 5 Jd. São Camilo	24/02/2015	
125/15	24/02/2015	muro com rachaduras	Estrutural	Rua Florianopolis, 699 Jd. Esplanada	24/02/2015	
126/15	24/02/2015	Desvio de córrego	Estrutural	Av. Dr. Wady Badra, s/nº Distrito Industrial	24/02/2015	
127/15	25/02/2015	barranco caindo em volta da casa	Natural	RUA Nami Azem, 639	25/02/2015	parcial
128/15	24/02/2015	Solapamento da margem do rio Jundiá	Estrutural	Av. Marginal do Rio Jundiá, s/nº Vila Nambi	25/02/2015	
129/15	25/02/2015	queda de arvore	Natural	Av. Alexandre Milani, 437 Caxambu	25/02/2015	
130/15	25/02/2015	Queda de arvore sobre imóvel	Natural	Av. Alexandre Milani, 447 Caxambu	25/02/2015	
131/15	26/02/2015	Imovel com risco de ruína	Estruturasl	Rua Miguel Rocha, 67 Agua Doce	26/02/2015	
132/15	26/02/2015	Desassoriamento	Nutural	Av. Nami Azem, com Antonio Borim, Colonia	26/02/2015	
133/15	26/02/2015	03 lagos assoriados	Estiagem	Traviú, B. Fernandes e Castanho	26/02/2015	
134/15	26/02/2015	solicitação de lona	Chuvas		26/02/2015	
135/15	26/02/2015	Rachaduras e infiltrações	Estrutural	R. João Pinheiro dos Santos, 84 São Camilo	27/02/2015	
136/15	27/02/2015	afundamento de piso	Estrutural	Av. União dos ferroviários, 2940 Centro	27/02/2015	
137/15	27/02/2015	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua José Carlos Tomé, 140 Jd. Fepasa	02/03/2015	
138/15	02/03/2015	arvore parcialmente caída em avenida	Natural	Av. uiz Gobbo s/nr. Santa Clara	02/03/2015	
139/15	03/03/2015	queda do muro	Estrutural	Rua: adriano Bogonove, 185 Vl. Aparecida	03/03/2015	
140/15	03/03/2015	Supressão de arvores	Natural	varios endereços	03/03/2015	
141/15	03/03/2015	arvore com risco	Natural	Rua Joaquim Nabuco, 501 Ponte São João	03/03/2015	
142/15	03/03/2015	Avaliação de Moradia	Estrutural	Rua Sebastião de Oliveira Queiroz, 24 Jd. Fepasa	04/03/2015	
143/15	03/03/2015	Avaliação de Moradia	Estrutural	Rua do Bom Sucesso, 351 Jd. Fepasa	04/03/2015	
144/15	06/03/2015	Barranco Caindo	Obras	Rua Sebastião de Oliveira Queiroz, 60 Jd. Fepasa	06/03/2015	
145/15	07/03/2015	desabou metade do muro	Chuvas	Estrada da Servidão, 460 Altos da Malota	08/03/2015	
146/15	09/03/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Estrada Municipal do Marco Leite, 350 Jd. Liberdade	09/03/2015	
147/15	09/03/2015	Incendio	Desconhecido	Rua Vigario JJ Rodrigues, 203 Jd. São Bento	09/03/2015	
148/15	09/03/2015	deslizamento de Barranco	Natural	Av. Carlos Angelo Mathin, 1607 Jd. Tamoio	09/03/2015	
149/15	09/03/2015	01 arvore com risco de queda	Natural	R. Tereza Fernandes Ratzka, 1351 Caxambu	10/03/2015	
150/15	09/03/2015	Casas com rachaduras	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 191 São Camilo	09/03/2015	
151/15	10/03/2015	Deslizamento	Chuvas	Av. Comendador Antonio Borim, 3967 Caxambú	10/03/2015	
152/15	10/03/2015	Alagamento	Chuvas	Travessa 2, nr. 2 da rua Lima Vila Joana	10/03/2015	
153/15	11/03/2015	Jd. Sorocabana totalmente alagado	Chuvas	Rua Um, s/n Jd. Sorocabana	11/03/2015	
154/15	11/03/2015	muro de arrimo se rompeu	Estrutural	R. João Martins de Oliveira, 96 Jd. Guanabara	11/03/2015	
155/15	11/03/2015	Arvores com risco de queda	natural	Av. Navarro de Andrade, 3401 - Pq Centenario	17/03/2015	
156/15	11/03/2015	Solicitação de Lona	Chuvas	Tamoio	11/03/2015	
157/15	11/03/2015	Vistoria em Moradia	Estrutural	Rua Bastos, travessa II, lote 125 casa 2 fundos Jd. Tamoio	12/03/2015	
158/15	11/03/2015	afundamento piso lavanderia	Estrutural	Rua José Maria Witaker Jd. São Camilo	12/03/2015	
159/15	11/03/2015	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Benedito F Moraes, 189 Vila Lacerda	11/03/2015	
160/15	11/03/2015	Inundação em Imóvel	Chuvas	Rua União dos Palmares, 265 Vila Nambi	11/03/2015	
161/15	11/03/2015	Inundação em Imóvel	chuvas	Rua União dos Palmares, 254 Vila Nambi	11/03/2015	
162/15	11/03/2015	deslizamento de barranco	Natural	Rua Zelindo Zomignani, 543 Vila Nambi	11/03/2015	
163/15	11/03/2015	Deslizamento de talude	Natural	Rua Pedro Egydio Machado, 350 Vila Nambi	11/03/2015	
164/15	12/03/2015	Arvore gde porte caio galhos de arvores dentro da escola	Natural	Rua Vinícula, 40 Caxambu	13/03/2015	
165/15	12/03/2015	Moradia interdita	Estrutural	Rua Pedro Latance, 716 Jd. São Camilo	12/03/2015	
166/15	12/03/2015	desabamento de casa	Estrutural	R. Bartholomeu Dias, 66 Vila Municipal	12/03/2015	
167/15	14/03/2015	area com risco de afundar	Chuvas	Rua Prof Frederico Ferracini, 322 Jd. Tamoio	16/03/2015	
168/15	15/03/2015	Evazão de agua	Natural	Rua Hum, 18 Jardim Sorocabana	15/03/2015	
169/15	15/03/2015	Deslizamento de Terra	Chuvas	Rua Pedro Galli, 156 Jd. Guanabara	15/03/2015	total
170/15	15/03/2015	Deslizamento de Terra	Chuvas	Rua Pedro Galli, 160 Jd. Guanabara	15/03/2015	parte da casa
171/15	15/03/2015	Caixa de inspeção entupida	Lixo	Rua Hum, 05 Jd. Sorocabana	15/03/2015	

172/15	16/03/2015	rompimento de adutora	Estrutural	Av. Humberto Primeiro, 152 Colonia	16/03/2015	
173/15	17/03/2015	Rachadura em varios comodoss da casa	Estrutural	Rua Maceió, 271 - Agapeama	17/03/2015	
174/15	17/03/2015	Avaliação casa	Estrutural	Rua José Maria Whitaker, 178B Jd. São Camilo	18/03/2015	
175/15	17/03/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Sebastião de Oliveira Queiroz, 124 Jd. Fepasa	18/03/2015	
176/15	18/03/2015	Escada de acesso com risco	Chuvas	Rua Italia Eugenia Barchetta, 193 Pque da Represa	18/03/2015	
177/15	18/03/2015	mura divisa dos fundos com risco	Manutenção	Rua das Pitangueiras, 369 Jd. Pitangueira	18/03/2015	parcial
178/15	18/03/2015	Rompimento da adutora do DAE	Humana	Rua 2 - condominio Vila Jundiai	18/03/2015	
179/15	18/03/2015	Queda de Beiral	Estrutural	Rua Fortunato Mori, 133 Vianelo	18/03/2015	demolir beiral frontal
180/15	18/03/2015	solicitação de lona	chuvas		18/03/2015	
181/15	19/03/2015	dessoramento de Lagoa	natural	Estrada Municipal da Laranja Azeda, Santa Clara	19/03/2015	
182/15	19/03/2015	queda de arvore	Natural	Estrada Principal sentido Vivendas Monterrey - Champirra	19/03/2015	autorização emergencial poda de arvore
183/15	20/03/2015	Casa com Rachaduras	Estrutural	R. Setembrina Queiroz Telles, 519 Vila Cristo	20/03/2015	
184/15	20/03/2015	Barranco Desbarrancando	Chuvas	Rua Ferraz Menezes, s/nº Agua Doce	20/03/2015	construir muro de arrimo
185/15	21/03/2015	acidente de onibus	estrutural	Av. Fernando arens, 643 Vila Progresso	21/03/2015	parcial
186/15	23/03/2015	afundamento de chão	Estrutural	R. Idalina Gonçalves Dias Jd. São Camilo	23/03/2015	total
187/15	23/03/2015	vazamento de agua	Humana	R. Benedito Basilio de Souza Filho, 108 Jd. São Camilo	23/03/2015	
188/15	23/03/2015	vazamento de agua	Humana	R. Benedito Basilio de Souza Filho, 96 Jd. São Camilo	23/03/2015	
189/15	23/03/2015	infiltração de agua	Humana	R. Benedito Basilio de Souza Filho, 81 Jd. São Camilo	23/03/2015	
190/15	24/03/2015	desmoronamento de terra	Natural	R. da Padroeira, 13 Centro	24/03/2015	
191/15	25/03/2015	Lagos assoreados	Chuvas	Estrada Municipal do Rio Acima, 170 São José	25/03/2015	
192/15	25/03/2015	Vazamento de agua do DAE	Estrutural	Av. Fernão Dias Paes Leme, 339 Vila Aparecida	25/03/2015	
193/15	26/03/2015	Solicitação de vistoria	Estrutural	Av. São Camilo, 609 Jd. São Camilo	26/03/2015	total
194/15	25/03/2015	focos da dengue	aguas paradas	Gastaldo	25/03/2015	
195/15	30/03/2015	parede com risco	Manutenção	Rua José Dainese, 67 Vila Municipal	30/03/2015	
196/15	30/03/2015	Arvores com risco de queda	Natural	R. José Bonifacio de Andrade e Silva, 315 Anhangabaú	30/03/2015	
197/15	30/03/2015	arvores com risco de queda	natural	Rua Dino, 343/345 Vila Joana	01/04/2015	
198/15	06/04/2015	lona plastica	chuvas	jd. Tamoio	06/04/2015	
199/15	06/04/2015	02 arvores de grande porte em risco de queda	natural	R. José Bonifacio de Andrade e Silva , 255 Anhangabaú	06/04/2015	
200/15	07/04/2015	lona plastica	chuvas	Jd. Tamoio	07/04/2015	
201/15	07/04/2015	Plano municipio de gestão		municipio de Jundiai	07/04/2015	
202/15	07/04/2015	Muro de divisa e laje de cobertura	estrutural	Rua Nova Esperança, 48 Vila Ruy Barbosa	09/04/2015	
203/15	08/04/2015	Casa com rachaduras	Estutural	R. Profº Artur Chagas Junior, 405 Eloy Chaves	09/04/2015	
204/15	08/04/2015	Corte de todos os eucaliptos	natural	R. Final R. Lima paralela c/ fernaodias paes leme.Jd. São Camilo	08/04/2015	poda emergencial
205/15	09/04/2015	Infiltração por vazamento	Humana	Rua Jobair da Silva Prado, 105 Jd. Esplanada	13/04/2015	
206/15	09/04/2015	Fogo em vegetação	humana	R. José Carlos Tome, s/n Jd. Fepasa	09/04/2015	
207/15	10/04/2015	arvore com risco de queda	Natural	Rua da Pitanga, 54 Malota	13/04/2015	
208/15	13/04/2015	avaliação de moradia	Estrutural	R. Marcel Accioly Caetano da Silva, 161 Jd. Novo Horizonte	14/04/2015	
209/15	13/04/2015	arvore com risco de queda	Natural	Av. Cesar Cozin, 206 Ivoturuaia	13/04/2015	
210/15	14/04/2015	supressão de arvores	Natural	Av. tarso Pinheiro, s/nº Terra Nova	14/04/2015	
211/15	15/04/2015	arvore com risco de queda	Natural	Av. Humberto Cereser, 3755 Caxambú	15/04/2015	
212/15	17/04/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Av. Humberto Cereser, 3170 Caxambú	17/04/2015	
213/15	17/04/2015	foco de dengue	Natural	Rua Osvaldo Cruz,48 Ponte São João	17/04/2015	
214/15	20/04/2015	desabamento de teto	Estrutural	Av. Jundiai, 1184 Anhangabaú	20/04/2015	demolir e refazer o teto
215/15	22/04/2015	lona plastica	chuvas	Jd. São Camilo	22/04/2015	
216/15	22/04/2015	carro tombado e caminhão atolado	chuvas	Rua Osvaldo Antonelli, s/nº Santa Gertrudes	22/04/2015	
217/15	22/04/2015	foco da dengue	agua parada	R. José Belesso, 130 Vila Joana	22/04/2015	
218/15	23/04/2015	arvore com risco de queda	Natural	R. Benedito Basilio de Souza Filho, 79 Jd São Camilo	23/04/2015	
219/15	23/04/2015	autorização emergencial	natural	Rua Aristides Carras, s/nº Terra Nova	23/04/2015	
220/15	24/4/215	Casa com Rachaduras	Estrutural	Rua Pedro Latance, prox nº 885 Jd. São Camilo	27/04/2015	
221/15	24/04/2015	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Pedro Latance, 82 Jd. São Camilo	24/04/2015	
222/15	24/04/2015	Casa c/ rachaduras e muro abrindo	Estrutural	R. José Maria Withaker, 23 A Viela Antonio Moreira Jd. São Camilo	27/04/2015	
223/15	27/04/2015	casa com rachaduras	Estrutural	R. Jose Maria Withaker, 23 B Jd. São Camilo	27/04/2015	
224/15	29/04/2015	afundamento de piso	Estrutural	Viela José Fabio Hisidio Santana ao lado do n. 13 Jd. São Camilo	29/04/2015	
225/15	29/04/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Bastos, 310 Jd. Tamoio	30/04/2015	
226/15	29/04/2015	Rachaduras nas paredes	Estrutural	Rua Engenheiro Monlevade, 403 casa 2 Centro	29/04/2015	
227/15	30/04/2015	Casa com rachaduras	Estrutural	R. Santa Terresa dávila, 117 Jd. Tamoio	30/04/2015	
228/15	06/05/2015	Rachaduras	Estrutural	Rua Diacomio Egidio Moretti, 146 Residencial Jundiai	06/05/2015	

229/15	07/05/2015	Casa c/ risco de desabamento	Estrutural	Av.União dos Ferroviários, 2105 Vila Arens	08/05/2015	desocupação total do imóvel
230/15	11/05/2015	desabamento de forro	chuvas	Av. Dr. Cavalcanti, 351 Vila Arens	11/05/2015	
231/15	11/05/2015	limpeza de lagos e assoreados	Estiagem	Vários	11/05/2015	
232/15	11/05/2015	Obra Emergencial	Estrutural	Rua Luis Fontebasso, em frente a Associação esportiva altura n. 3916 - Mato Dentro	11/05/2015	
233/15	11/05/2015	Afundamento de piso	Estrutural	Vielas Antenor Pereira Veras, 24 Jd.São Camilo	11/05/2015	
234/15	12/05/2015	Ponte de Madeira com risco de queda	Estrutural	Ponte do córrego do Caxambu, divisa Jundiá - Itupeva - Varjão	12/05/2015	
235/15	13/05/2015	Imovel com trinca	Estrutural	Rua Benedito Sergio de Oliveira, 125 Pque da Represa	14/05/2015	Interditado parcial
236/15	13/05/2015	Rachaduras em Imovel	Estrutural	Rua Marrocos. 502 Jd. Bonfiglioli	14/05/2015	
237/15	13/05/2015	Rachaduras em Imoveis	Estrutural	Rua Bororó, 19 Vila Cidadania	14/05/2015	
238/15	14/05/2015	Imovel Embargado	Falta de Licenciamento	Rua João Filipinni, 20 Agapeama	14/05/2015	
239/15	14/05/2015	Out-Dor com risco de queda	Falta de manutenção	Av. Antonio Frederico Ozanan, 2588 Ponte São João	15/05/2015	
240/15	19/05/2015	Poda de arvores	Natural	Rua Madri, 85 Vila São Sebastião	19/05/2015	
241/15	19/05/2015	Supressão de arvore	Natural	Av. Sebastião Mendes Silva, 881 Anhangabau	19/05/2015	
242/15	19/05/2015	Rachaduras em residencia	Estrutural	R. Bendito Camargo, 110 Cond Bosque dos Juritis Medeiros	19/05/2015	
243/15	20/05/2015	Rachaduras em moradia	Estrutural	Av São Camilo, 1061 ou 1063 - Jd. São Camilo	20/05/2015	
244/15	20/05/2015	Fogo em vegetação	Humana	Av. Angelo Riveli, 590 - Jd. São Camilo	20/05/2015	
245/15	21/05/2015	Poda de arvore	Natural	R. Domingos Molinari, 100 - Caxambu	21/05/2015	
246/15	21/05/2015	Casa com rachaduras	Estrutural	R. Joao Ramalho, 114 - VI Mafalda	25/05/2015	
247/15	22/05/2015	Arvore com galhos podres	natural	R. Joao Teles, 281 - Medeiros	25/05/2015	
248/15	22/05/2015	Vistoria de arvore	natural	R. Bastos, via 2, prox 71 - Jd. Tamoio	22/05/2015	
249/15	25/05/2015	Vistoria de arvore	natural	R. Prof Nelson Alvaro Figueiredo Brito, 290 - Torres de São Jose	25/05/2015	
250/15	25/05/2015	Cabo de energia na rua	Humana	R. Natalino Ioti, 167 - Vila Rica	25/05/2015	
251/15	26/05/2015	Vistoria de arvore	natural	R. Prof Jose Tavares, 546 - Vianelo	26/05/2015	
252/15	26/05/2015	Avaliação em casa	Estrutural	Vielas Valinhos, s/n - Jd São Camilo	27/05/2015	
253/15	27/05/2015	Rachaduras e infiltração em casa	Estrutural	R. João Pinheiro dos Santos, s/n - Jd. São Camilo	29/05/2015	
254/15	29/05/2015	Vistoria em imóvel	Estrutural	Av. Justiniano Borin, 484 - Caxambu	29/05/2015	
255/15	29/05/2015	Rachaduras em paredes e piso	Estrutural	R. Joao Pinheiro dos Santos, via 2, casa 27 - Jd São Camilo	29/05/2015	
256/15	01/06/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	R. Wagner de Souza, 215 - Jd São Camilo	03/06/2015	
257/15	03/06/2015	Vistoria em casa invadida	Estrutural	R. das amoreiras, em frente 1059 - Ivoturucaia	03/06/2015	
258/15	08/06/2015	Vistoria de arvore	Natural	R. Dr Helio Campos, 587 - Jd Pacaembu	08/06/2015	
259/15	08/06/2015	Vistoria em arvore	Natural	Rua Paulo de Faria, 1762 - Capital Ville	08/06/2015	
260/15	08/06/2015	Rachaduras no piso	Estrutural	R. Ozias Vieira Ramos, 371 Jd. São Camilo	08/06/2015	
261/15	08/06/2015	Paredes com rachaduras	Estrutural	Rua dos Bandeirantes, 940 Vila Municipal	09/06/2015	
262/15	09/06/2015	Infiltrações na parede	Estrutural	Rua Manoel Fagundes Cotrin, 157 Pq Eloy Chaves	10/06/2015	
263/15	10/06/2015	fogo em vegetação		Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 2.000 Distrito Industrial	10/06/2015	
264/15	10/06/2015	Evacuação de prédio, trincas	Estrutural	Av. 9 de Julho, 2960 Anhangabau	10/06/2015	
265/15	11/06/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Av. Comendador Antonio Borim, 2201 - Jd Colonial	12/06/2015	
266/15	12/06/2015	Predio com trincas	Estrutural	Rua do Rosario, 209 e 213 - Centro	12/06/2015	
267/15	12/06/2015	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Luiz Henrique Stackfleth, 62 - Pq Centenario	12/06/2015	
268/15	12/06/2015	Fogo em vegetação	Humana	Av. Carlos Angelo Mathion, s/n - Jd. Tamoio	12/06/2015	
269/15	17/06/2015	Vistoria Supermercado Seta	Estrutural	Av. Prefeito Luiz Latorre, 4860 - VI das Hortencias	17/06/2015	
270/15	18/06/2015	Rachaduras no muro	Estrutural	Rua Jose Milani, 120 - Bela Vista	18/06/2015	
271/15	18/06/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Paulo de Faria, 1782 - Capital Ville	18/06/2015	
272/15	18/06/2015	Vistoria Supermercado Roldao	Estrutural	Av. Antonio Frederico Ozanan, 3003, VI de Vitto	18/06/2015	
273/15	18/06/2015	Caminhao abandonado	Humana	Rua Santa Maria, 518 - Pte São Joao	18/06/2015	
274/15	18/06/2015	Desassoreamento rio Jundiá	Natural	Av. Daniel Pelizzari, 800 - Poste	18/06/2015	
275/15	18/06/2015	Avaliação de moradias	Estrutural	Av. Geraldo Azzoni, 60 - Rio Acima	19/06/2015	
276/15	18/06/2015	Vistoria Supermercado Assai	Estrutural	Av. 15 de novembro, 430/456 - VI Arens	19/06/2015	
277/15	19/06/2015	Lagos assoreados	Natural	Rio Abaixo, Caxambu	22/06/2015	
278/15	19/06/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Praia Grande, 210 - Capital Ville	23/06/2015	
279/15	23/06/2015	Caminhao bateu em casa	Estrutural	Rua Paraguaçu, 60 - VI Bandeirantes	23/06/2015	
280/15	23/06/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Pirajui, 14 - Capital Ville	23/06/2015	
281/15	23/06/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Horacio Soares de Oliveira, 200 - Malota	23/06/2015	
282/15	25/06/2015	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Jose Maria Whitaker, Viela Tatui, 61 - Jd. São camilo	26/06/2015	
283/15	26/06/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Brasil, 1400 - VI Isabel Eber	26/06/2015	
284/15	29/06/2015	Caminhao bateu em muro	Estrutural	Av. Antonio Pincinato, 78 - Jd Guanabara	29/06/2015	
285/15	30/06/2015	Fogo em vegetação	Humana	Av da Uva, 331 - Poste	30/06/2015	
286/15	30/06/2015	Fogo em vegetação	Humana	Rod. Anhanguera, km 65, Sentido Interior	30/06/2015	

287/15	30/06/2015	Incendio em residencia	Estrutural	Rua Visconde de Maua, 20 - VI Municipal	01/07/2015	
288/15	02/07/2015	Solapamento de terra em garagem	Estrutural	Rua Rachid Jorge Cury, 213 - Jd do Lago	02/07/2015	
289/15	02/07/2015	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Miguel Rossi, 150 - Jd Samambaia	03/07/2015	
290/15	02/07/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Lucia Bressan Passarin, 151 - Pte São Joao	03/07/2015	
291/15	03/07/2015	Rompimento 2 caixas d'agua - Condominio Orquidea	Estrutural	Rua Elisia Machado Benassi, 33 - Cidade Jardim 2	03/07/2015	
292/15	06/07/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Dois, 211 - Jd Taratella	06/07/2015	
293/15	08/07/2015	Casa com infiltração	Estrutural	Rua Pedro Latance, Vela Bertioiga, 59 - Jd São Camilo	13/07/2015	
294/15	08/07/2015	Desbarrancamento rio Jundiá	Estrutural	Av. Antonio Frederico Ozanan, 11100 - Distrito Industrial	08/07/2015	
295/15	15/07/2015	fogo em vegetação	Humana	Rua Angelo Finard, 166 - Vale Azul	15/07/2015	
296/15	15/07/2015	Barranco com risco de queda	Estrutural	Av. Antonio Muller, 2963 - Rio Acima	15/07/2015	
297/15	15/07/2015	Casa com risco de queda	Estrutural	Estrada do Varjao, 6069 - Jd. Novo Horizonte	22/07/2015	
298/15	16/07/2015	Tronco de arvore prejudicando circulação	natural	Complexo Dal Santo. Rua Cica, 1345 - Vila Rami	17/07/2015	
299/15	16/07/2015	Paredes com risco de queda	Estrutural	Rua Pedro Galli, 156, G22, Jd. Guanabara	17/07/2015	
300/15	20/07/2015	Casa com risco de queda	Estrutural	Av. Nicola Accieri, 900 - Currupira	20/07/2015	
301/15	20/07/2015	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Visconde de Maua, 96 - VI Municipal	20/07/2015	
302/15	20/07/2015	fogo em vegetação	Natural	Rua Professora Olga dos Santos Machado, 216 - Vista Alegre	20/07/2015	
303/15	20/07/2015	fogo em vegetação	Natural	Av. Angelo Riveli, 590 - Jd. São Camilo	20/07/2015	
304/15	21/07/2015	Lagos assoreados	Natural	Ivoturuaia, Traviu, Toca	21/07/2015	
305/15	20/07/2015	fogo em vegetação	Natural	Av. Antonio Frederico Ozanan, 1440 - Andreta	20/07/2015	
306/15	21/07/2015	fogo em vegetação	Natural	Rod. Dom Gabriel Paulino Couto, Km 21 - Reserva da Serra	21/07/2015	
307/15	22/07/2015	Parede com risco de queda sobre rua	Estrutural	Rua Santa Maria, 205 - Pte São Joao	23/07/2015	
308/15	22/07/2015	fogo em vegetação	Natural	Rua Manacas, 1400 - Santa Gertrudes	22/07/2015	
309/15	22/07/2015	fogo em vegetação	Natural	Rua da Arvore, 270 - Caxambu	22/07/2015	
310/15	22/07/2015	fogo em vegetação	Natural	Av. Antonio Frederico Ozanan - CPFL	22/07/2015	
311/15	23/07/2015	Rachaduras em viaduto	Estrutural	Av. 9 de Julho com Av. Jundiá	23/07/2015	
312/15	27/07/2015	Avaliação de moradias	Estrutural	Av. Luiz Nanni, s/n - Agua das flores	28/07/2015	
313/15	28/07/2015	Avaliação de moradias	Estrutural	Av. Luiz Nanni, 4 - Agua das flores	28/07/2015	
314/15	28/07/2015	Avaliação de moradias	Estrutural	Av. Luiz Nanni, 110 - Agua das flores	28/07/2015	
315/15	28/07/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Estrada do Varjao dois, 2285 - Jd. Novo Horizonte	28/07/2015	
316/15	28/07/2015	Vistoria em árvores	Natural	Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 2.000 Distrito Industrial	28/07/2015	
317/15	28/07/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Chacara São Sebastiao/ Estação Experimental, 87 - Currupira	29/07/2015	
318/15	29/07/2015	Lagos assoreados	Natural	Caxambu, Toca, Fernandes, Bom Jardim	30/07/2015	
319/15	30/07/2015	Colisao caminhao com portaria de condominio	Estrutural	Av. Antonio Pincinato, 1700 - Eloy Chaves	30/07/2015	
320/15	04/08/2015	Fogo em vegetação	Humana	Av. Antonio Pincinato, s/n - Recanto Quarto Centenario	04/08/2015	
321/15	06/08/2015	Fogo em vegetação	Humana	Rua Santa Cecilia, s/n - Jundiá Mirim	06/08/2015	
322/15	06/08/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Hum, S 319 - Jd Sorocabana	06/08/2015	Parcial
323/15	06/08/2015	Fogo em vegetação	Humana	Av Antonio Frederico Ozanan, s/n - Jd. Tiradentes	06/08/2015	
324/15	07/08/2015	Rachaduras em muro	Estrutural	Av Yolanda Ferreira Breda, 330 - Jd Pacaembu	07/08/2015	
325/15	07/08/2015	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Barao de Jundiá, 762 - Centro	07/08/2015	
326/15	07/08/2015	Fogo em vegetação	Humana	Av. José Mezzalira, 100 - Ivoturuaia	07/08/2015	
327/15	08/08/2015	Fogo em vegetação	Humana	Av. Osmundo dos Santos Pelegriani, 1251 - Horto Santo Antonio	08/08/2015	
328/15	10/08/2015	Rachaduras e infiltração	Estrutural	Rua Rio de Janeiro, 808 - Jd. Taruma	11/08/2015	
329/15	11/08/2015	Rachaduras e teto desabando	Estrutural	Rua Senador Fonseca, 263 - Centro	11/08/2015	Parcial
330/15	12/08/2015	Fogo em vegetação	Humana	Rodovia dos Bandeirantes, km 53	12/08/2015	
331/15	14/08/2015	Vistoria em arvores	Natural	Rua Carlos Hummel Guimaraes, 335 - Jd Tamoio	14/08/2015	
332/15	14/08/2015	Eucalipto com risco de queda	Natural	Rua Jose Artur Saviato, s/n - Cidade Nova Um	14/08/2015	
333/15	16/08/2015	Fogo em vegetação	Humana	Av. Coleta Ferraz de Castro, s/n - Jd Paulista	16/08/2015	
334/15	17/08/2015	Fogo em vegetação	Humana	Rua Padre Arnaldo dos Santos, s/n - Vila Galvao	17/08/2015	
335/15	20/08/2015	Eucalipto com risco de queda	Natural	Rua Benedito Walderez Frainha, 110 - Jd da Serra	20/08/2015	
336/15	19/08/2015	Aterro com risco de deslizamento	Estrutural	Rua Eng Rene Edgard Guyot, 408 - Jd Taruma	19/08/2015	
337/15	19/08/2015	Avaliação da torre telhanorte	Estrutural	Rua Cica, 201 - Vila Angelica	20/08/2015	
338/15	19/08/2015	Rachaduras no predio	Estrutural	Rua Rangel Pestana, 305 - Centro	19/08/2015	
339/15	18/08/2015	Corrego assoreado	Natural	Rua Cacilda Becker, s/n - Jd Guanabara	18/08/2015	
340/15	24/08/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Aristides mariotti, 1800 Gramadão	24/08/2015	
341/15	24/08/2015	Fogo em vegetação	Humana	Av Santa Elisa, 51 - Currupira	24/08/2015	
342/15	24/08/2015	Rachaduras em parede	Estrutural	Rua Raulino Baptista Bulhoes, 301 - Residencial Videiras	24/08/2015	
343/15	24/08/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Dino, 239 - Vila Joana	24/08/2015	
344/15	25/08/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua 6, 360 - Terra de Santa Cruz	26/08/2015	

345/15	26/08/2015	Rachaduras em parede	Estrutural	Rua Marques de Marica, 69 - Vila Santana	28/08/2015	
346/15	26/08/2015	Avaliação de residencia	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos, viela Newton de Oliveira, 155 - Jd São Camilo	01/09/2015	
347/15	26/08/2015	Desassoreamento rio Guapeva	Natural	Av. 14 de dezembro ate Av. Ozanam	26/08/2015	
348/15	26/08/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Manuel Inacio Moreira, 252 - Boa Vista	28/08/2015	
349/15	27/08/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Sebastiao Carneiro Coutinho, 98, viela São Pedro	01/09/2015	
350/15	28/08/2015	Vistoria em casas	Estrutural	Rua Capitao Francisco Copelli, 440 - Jd Taruma	28/08/2015	
351/15	31/08/2015	Vistoria PSF Santa Gertrudes	Estrutural	Rua Padre Norberto Mojola, 247 - Santa Gertrudes	01/09/2015	
352/15	31/08/2015	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Iolande Sarafini Page, 329 - Jd Guanabara	01/09/2015	
353/15	31/08/2015	Averiguação invasao	Estrutural	Rua Urbano Rubo Copeli - Vila Ana	31/08/2015	
354/15	01/09/2015	Limpeza e assoreamento	Natural	Viação Leme ate rua Antonio Zandona - Vila Nambi	01/09/2015	
355/15	02/09/2015	Queda de galho de arvore	Natural	Rua do Retiro, 1040 - Anhangabau	01/09/2015	
356/15	01/09/2015	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos, viela Newton de Oliveira, 160 - Jd São Camilo	01/09/2015	
357/15	01/09/2015	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos, viela Newton de Oliveira, 95 A - Jd São Camilo	01/09/2015	
358/15	02/09/2015	Deslizamento de barranco	Estrutural	Av. Dom Pedro I, 247 - Anhangabau	02/09/2015	
359/15	02/09/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua 15 de novembro, 1106 - Centro	02/09/2015	
360/15	02/09/2015	Grua com risco de atingir imóveis	Estrutural	Rua Dr. Torres Neves, 128 - Centro	03/09/2015	
361/15	02/09/2015	Arvores de grande porte incomodando vizinhos	Natural	Rua João Batista da Rocha, 62 - Anhangabaú	03/09/2015	
362/15	03/09/2015	Rachaduras	Estrutural	Av. Carlos Sales Block, 74 - Anhangabaú	03/09/2015	
363/15	03/09/2015	Rachaduras com risco	Estrutural	R. Benedito Basilio de Souza Filho, Viela Caraguatatuba 310 - Jd. São Camilo	04/09/2015	
364/15	03/09/2015	Rachaduras com risco	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, viela Caraguatatuba 169 - Jd. São Camilo	04/09/2015	
365/15	03/09/2015	Incendio em residencia	Humana	R. Dr. José Marcus Gnaccarini Thomazewski, 38 - Jd. Novo Horizonte	03/09/2015	Total
366/15	03/09/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Capitão Damasio, 157 - Jd. Tamoio	04/09/2015	
367/15	04/09/2015	Barraco de madeira	Estrutural	R. Benedito Basilio de Souza Filho, 179 - Jd. São Camilo	04/09/2015	
368/15	08/09/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Av. Nicola Accieri, 707 - Currupira	08/09/2015	
369/15	09/09/2015	Avaliação de moradia, risco de cair o teto	Estrutural	Rua João Evaristo Magalhães, 86 - Pq. Nova República	10/09/2015	
370/15	08/09/2015	Queda de arvore em via publica	chuva / vento	R. Barão de Teffé, 845 - Jd. Ana Maria	08/09/2015	
371/15	08/09/2015	Queda de arvore em escola	chuva / vento	Rua Jussara, 140 - Vila Nambi	08/09/2015	
372/15	08/09/2015	Destelhamento de casas	chuva / vento	Rua Ricardo Cesar Favaro, 425 - Jd. Santa Gertrudes	08/09/2015	
373/15	08/09/2015	Queda de arvore sob tubulação de oxigenio	chuva / vento	Rua Siracusa, s/nº - Jd. Bonfiglioli	08/09/2015	
374/15	09/09/2015	Queda de árvore sob muro	chuva / vento	Rua São Benedito, 199 - Vl. Aparecida	10/09/2015	
375/15	09/09/2015	Queda de arvore de grande porte sob galpão	chuva / vento	Rua Brasil, 2.222 - Vila Isabel Eber	09/09/2015	
376/15	08/09/2015	Queda de varias arvores e postes pela cidade	chuva / vento	diversos, vide R.A.	08/09/2015	
377/15	09/09/2015	Poste caído sob fiação	chuva / vento	Rua Barão de Teffé, 1.280 - Jd. Ana Maria	09/09/2015	
378/15	09/09/2015	Avaliacao de arvore de grande porte, com risco de cair muro	Natural	R. Dr. Benedicto Delfino B. Martins, 84 - Caxambu	15/09/2015	
379/15	09/09/2015	Arvores caídas	Vento	Rua Ondina Pontes Richeti, 01 - Jd. Italia	09/09/2015	
380/15	09/09/2015	Vistorias	Prevenção	Rua Um, s/nº - Sorocabana	10/09/2015	
381/15	10/09/2015	Captura de animal	Natural	Rua Um, s/nº - Sorocabana	10/09/2015	
382/15	10/09/2015	Avaliacao de residencia	Estrutural	Rua Oito, 5.024 - Jd. Novo Horizonte	15/09/2015	
383/15	10/09/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Antonio Bernardi, 89 (fundos) - Vila Rica	15/09/2015	
384/15	10/09/2015	Limpeza e assoreamento	Chuvas	Córrego Rio Jundiá - Jd. Sorocabana	10/09/2015	
385/15	11/09/2015	Queda de muro, risco de desabamento de casa	Chuvas	Rua Zelindo Zomignani, 545 Vila Nambi	11/09/2015	Total
386/15	10/09/2015	Deslizamento de talude sob imóvel	Chuvas	Rua Ricardo Cesar Favaro, 483 casa F-38 - Jd. Santa Gertrudes	10/09/2015	Total
387/15	10/09/2015	Deslizamento e alagamento com lama	Chuvas	Rua Ricardo Cesar Favaro, 483 casa F-37 - Jd. Santa Gertrudes	10/09/2015	Total
388/15	11/09/2015	Risco de queda do muro	Falta de drenagem	Rua Pery, 58 - Jd. Guanabara	15/09/2015	
389/15	11/09/2015	Desabou 1 parede da residencia	Chuvas	Av. Hum, 80 - Jd. Santa Gertrudes	11/09/2015	Total
390/15	11/09/2015	Cratera - muro de arrimo com risco de desabar sob prédio	Chuvas	Rua Paulo Moutran, 199/213	11/09/2015	Total / Parcial
391/15	11/09/2015	Queda de 2 arvores nativas em cima do muro	Chuvas / Vento	Av. Adelino Martins, 1516 - Jd. Tulipas	11/09/2015	
392/15	11/09/2015	Casa está entrando agua	Chuvas	Rua João Omair Simionato, 98 - Jd. Esplanada	15/09/2015	
393/15	10/09/2015	Arvore com risco de queda	Chuvas / Vento	Rua Zelindo Zomignani, s/nº - Vila Nambi	11/09/2015	
394/15	11/09/2015	Vistoria em imóvel com risco de queda de parede	Demolição	Rua Zacarias de Góes, 298 - Centro	11/09/2015	
395/15	11/09/2015	Deslizamento de talude afetando parede de imóvel	Chuvas	Rua Bruxelas, 54 - Vila São Sebastião	12/09/2015	
396/15	11/09/2015	Deslizamento de talude afetando parede de imóvel	Chuvas	1ª travessa da rua Antonio Barchetta, 80 - Jd. Copacabana	12/09/2015	
397/15	11/09/2015	Alagamento	Chuvas	Rua Antonio Prado Jr., 30 - Ponte São João	12/09/2015	
398/15	12/09/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Um, 161 - B. Poste	14/09/2015	
399/15	12/09/2015	Falta de canaletas para coletar água das chuvas	Chuvas	Rua Madri, 62 - Vila São Sebastião	12/09/2015	
400/15	12/09/2015	Risco de queda de talude cobre o imóvel	Chuvas	Av. Ricardo César Favaro, 425 F39 - Jd. Sta. Gertrudes	12/09/2015	Total
401/15	12/09/2015	Destelhamento	Chuvas	Av. Ricardo César Favaro, 425 - Jd. Sta. Gertrudes	12/09/2015	
402/15	14/09/2015	Avaliação de árvore	Natural	Rua Ana de Souza Fioravante, 111 - Jd. Europa	15/09/2015	

403/15	14/09/2015	Queda de árvore	Chuvas/Vento	Rua 6, 55 - Cond. Bosques do Corrupira	15/09/2015	
404/15	14/09/2015	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Ricardo Favaro, 425 F42 - Sta. Gertrudes	16/09/2015	
405/15	14/09/2015	Árvore com risco de queda sobre moradia	Natural	Rua Jurandir Rodrigues de Castro, 660 - Cond. Santa Tereza - Santa Tereza	16/09/2015	
406/15	14/09/2015	Árvore sobre via pública	Vento/Chuva	Rua João Barbosa, 157 - Jd. Do Lago	14/09/2015	
407/15	15/09/2015	Laje com infiltração	Chuvas	Rua Benedito Basílio de Souza Filho, 7-Vila Caraguatatuba - Jd. São Camilo	15/09/2015	
408/15	15/09/2015	Avaliação de Residência	Chuvas	Rua Benedito Basílio de Souza Filho, 20 - Viela Ilha Comprida - Jd. São Camilo	15/09/2015	
409/15	15/09/2015	Laje despencando	Estrutural	Rua 8, 3910 - Novo Horizonte 1	15/09/2015	
410/15	16/09/2015	Imóvel em área de risco	Chuvas	Av. Ricardo César Favaro, 425 - F36 - Jd. Sta. Gertrudes	16/09/2015	
411/15	16/09/2015	Imóvel em área de risco	Chuvas	Av. Ricardo César Favaro, 425 - Jd. Sta. Gertrudes	16/09/2015	
412/15	17/09/2015	Vazamento de adutora	Estrutural	Rua Hum, 172 fundos - Jd Sorocabana	17/09/2015	
413/15	22/09/2015	Banheiro desabou	Estrutural	Rua Uva Diamante Negro, 51 - Cecap	22/09/2015	
414/15	22/09/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Prof Margarida Duarte - Jd Bonfiglioli	22/09/2015	
415/15	22/09/2015	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua São Jorge, 28 - Centro	23/09/2015	
416/15	22/09/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Carmela Nano, 527 - Jd Samambaia	23/09/2015	
417/15	21/09/2015	Avaliação de moradias	Estrutural	VI São Sebastiao	22/09/2015	
418/15	23/09/2015	Muro com risco de ruína	Estrutural	Rua Aurelio Cegala, 288 - Jd São Camilo	23/09/2015	
419/15	23/09/2015	Remoção de eucaliptos	Natural	Rua Paulo de Faria, 940 - Capital Ville	23/09/2015	
420/15	23/09/2015	Imovel abandonado	Estrutural	Rua Vigario J J Rodrigues, 43 - VI Arens	23/09/2015	
421/15	24/09/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Ondina Pontes Richeti, 01 - Jd. Italia	25/09/2015	
422/15	24/09/2015	Imovel com risco de ruína	Estrutural	Rua Pedro Ravanhani, 156 - Jd São Camilo	25/09/2015	Parcial
423/15	24/09/2015	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Bruxelas, 54 - Vila São Sebastião	24/09/2015	Sim
424/15	26/04/2015	Vazamento de agua	Estrutural	Rua Dr David Zoilo Morandino, 351 - Jd Paulista	26/09/2015	
425/15	28/09/2015	Destelhamento de moradias	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos, Viela 2, 12 - Jd São Camilo	28/09/2015	
426/15	28/09/2015	Queda de arvore	Natural	Rua Paschoal Guzo, 302 - Jd. Messina	28/09/2015	
427/15	28/09/2015	Muro desabou	Estrutural	Rua Carolina Eline Pontes, 57 - Pq Nova Republica	28/09/2015	Parcial
428/15	28/09/2015	Barranco com risco de deslizamento	Estrutural	Av Angelo Riveli, 840 - Jd da Fonte	28/09/2015	
429/15	28/09/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Estrada Municipal do Varjao, 2871 - Jd Novo Horizonte	28/09/2015	Parcial
430/15	28/09/2015	Destelhamento de casa	Estrutural	Estrada Municipal do Varjao, 3243 - Jd Novo Horizonte	28/09/2015	Parcial
431/15	28/09/2015	Destelhamento de casa	Estrutural	Rua Paraiba, 124 - Jd Taruma	28/09/2015	
432/15	28/09/2015	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos, Viela 2, 32 - Jd São Camilo	28/09/2015	
433/15	28/09/2015	Queda de arvore	Natural	Rua Ibiopora, 298 - VI Nova Jundiiai	28/09/2015	
434/15	28/09/2015	Avaliação de moradias	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos - Jd São Camilo	28/09/2015	
435/15	28/09/2015	Arvore em risco	Natural	Rua Pedro Latance, 690 - Jd São Camilo	29/09/2015	
436/15	28/09/2015	Arvores em risco	Natural	Av Nicole Accieri, 750 - Currupira	29/09/2015	
437/15	28/09/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Av. Bento do Amaral Gurgel, 1411 - Pq Nova Republica	28/09/2015	
438/15	28/09/2015	Rachadura na cozinha	Estrutural	Rua Antonio Tacildo Vion, 37 - Santa Gertrudes - Bananal		
439/15	28/09/2015	Queda de arvore	Natural	Rua Iwakuni, 330 - Jd Samambaia	29/09/2015	
440/15	18/09/2015	Mapeamento de area de risco	Estrutural	Bananal - Santa Gertrudes	06/10/2015	
441/15	28/09/2015	Avaliação de arvore	Natural	Rua Prof José Leme do Prado, 308 - Jd Primavera	29/09/2015	
442/15	29/09/2015	Arvore em risco	Natural	Av Carlos Martins, s/n - Rio Acima	29/09/2015	
443/15	29/09/2015	Queda de telhado	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 48 - Jd São Camilo	29/09/2015	total
444/15	29/09/2015	Queda de árvore	Natural	Rua Flavio Queiroz Novaes, 280 - Retiro	29/09/2015	
445/15	30/09/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Av. Tasso Pinheiro, 1455 - Terra Nova	30/09/2015	
446/15	30/09/2015	Fornecimento de lona	Natural	Rua Ozias Vieira Ramos, 132 - Jd São Camilo	30/09/2015	
447/15	30/09/2015	Queda de muro	Estrutural	Rua Nossa Senhora das Graças, 45 - Vila Aparecida	30/09/2015	parcial
448/15	30/09/2015	Queda de muro	Estrutural	Rua Primo Filipini, 170 - Vila Aparecida	30/09/2015	
449/15	30/09/2015	Casa alagada	Estrutural	Rua Padre Antonio Toloi, 67/57 - Vila Palma	30/09/2015	
450/15	30/09/2015	Queda de muro	Estrutural	Rua Marechal deodoro da fonseca, 450 - Centro	30/09/2015	
451/15	30/09/2015	Casa alagou	Estrutural	Av Itatiba, 1050 - Jd. Danubio	01/10/2015	
452/15	01/10/2015	Vazamento de agua	Estrutural	Rua Barao de Teffe, 1220/1280 - Anhangabau	01/10/2015	
453/15	02/10/2015	Laje com risco de queda	Estrutural	Rua Baptista Nalini, 304 - Jd Massa	02/10/2015	
454/15	02/10/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua A, 151 - Jd Tamoio	02/10/2015	parcial
455/15	02/10/2015	Queda de arvore	Natural	Av da Uva, rua 1, 161 - Agua Doce	02/10/2015	
456/15	03/10/2015	Queda de muro	Estrutural	Rua Mario Joao Bampa, 305 - VI Comercial	03/10/2015	
457/15	03/10/2015	Queda de muro	Estrutural	Rua Pedro Latance, 251 - Jd São Camilo	03/10/2015	total
458/15	03/10/2015	Buraco na calçada	Estrutural	Rua Manoel Inacio Moreira, 428 - VI Nova Jundiainopolis	03/10/2015	
459/15	03/10/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Conde do Parnaíba, 8 - Centro	03/10/2015	
460/15	05/10/2015	Queda de arvore	Natural	Rua Um, 205 - Agua Doce	05/10/2015	

461/15	05/10/2015	Rachaduras na casa	Estrutural	Av. Jose Maria Withacker, viela Luiz Jose Neto, 78 - Jd São Camilo	06/10/2015	
462/15	05/10/2015	Arvore em risco	Natural	Travessa 1, 87 - Mato Dentro	06/10/2015	
463/15	05/10/2015	Queda de muro	Estrutural	Rua Uniao dos Palmares, 280 - VI Nambi	05/10/2015	
464/15	05/10/2015	Queda de arvore	Natural	Rua um, 520 - Vale Verde - Caxambu	19/10/2015	
465/15	05/10/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Av Brazil Tamega, 1830 - Serra do japi	07/10/2015	
466/15	06/10/2015	Casa afundando	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela 3, 60 - Jd São Camilo	06/10/2015	total
467/15	06/10/2015	Lago assoreado - Autorização Emergencial	Natural	Rua Iracema carilho, 510 - Chacara São Francisco	07/10/2015	
468/15	06/10/2015	vazamento de esgoto	Estrutural	Rua Joao Pinheiro, 163 - Jd São Camilo	07/10/2015	
469/15	08/10/2015	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos, Viela Nilton de Oliveira, 35B - São Camilo	08/10/2015	
470/15	07/10/2015	Arvore inclinada	Natural	Alameda Ciriema, 340 - Santa Clara	08/10/2015	
471/15	08/10/2015	Lago assoreado - Autorização Emergencial	Natural	Rua Luiz Lourençon, 199 - Poste	08/10/2015	
472/15	09/10/2015	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Prof. Oscar Augusto Guelli Filho, 521 - Cidade Jardim	09/10/2015	
473/15	13/10/2015	Muro com risco de ruina	Estrutural	Av Nami Azem, 1010 - Jd Colonial	13/10/2015	
474/15	16/10/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Francisco Carlos Pereira Netto, 80 - Jd Rio Branco	16/10/2015	
475/15	16/10/2015	Cozinha com rachaduras	Estrutural	Av. Antonio Frederico Ozanan, 6000 - Jd Marco Leite	19/10/2015	
476/15	19/10/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Bela Vista, 20 - Centro	19/10/2015	
477/15	19/10/2015	02 arvores com risco de queda	Natural	Rua Zelindo Zomignani, 545 - Vila Nambi	19/10/2015	
478/15	22/10/2015	Queda de arvore	Natural	Rua Manoel Inacio Moreira, 75 - VI Nova Jundiainopolis	22/10/2015	
479/15	22/10/2015	Queda de arvore	Natural	Rua Pirajui, 14 - Capital Ville	22/10/2015	Parcial
480/15	22/10/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua brasil, 452 - Vila Rami	23/10/2015	
481/15	22/10/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua 18 de junho, 72 - Jardim Morumbi	22/10/2015	
482/15	22/10/2015	casa enchendo de agua	Natural	Rua Fernando Arens, 1481 - Vila Progresso	22/10/2015	
483/15	22/10/2015	Queda de arvore	Natural	Rua da Figueira, 255 - Malota	23/10/2015	
484/15	22/10/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua José Maria Withacker, 59 - Viela 1, 119 - São camilo	26/10/2015	
485/15	22/10/2015	Queda de arvore	Natural	Rua Guaicurus, 146 - Jd guanabara	22/10/2015	
486/15	23/10/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Aristarco Nogueira, 346 - Jd Merce	23/10/2015	
487/15	23/10/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rod Dom Gabriel Paulino B. Couto, km 71 - Distrito Industrial	23/10/2015	
488/15	24/10/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Borba Gato, 67 - Jd Dom Bosco	26/10/2015	
489/15	24/10/2015	Incendio em deposito	Estrutural	Av. Presbitero Manoel Antonio Filho, 407 - Residencial Jundiai 1	24/10/2015	
490/15	26/10/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Av. Isabel Campos Nilson, 900 - Fernandes	27/10/2015	
491/15	26/10/2015	Rachaduras e infiltração	Estrutural	Rua Pedro Latance, 843, Viela Antenor Pereira Veras, 12 - São Camilo	27/10/2015	
492/15	27/10/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Osvaldo Cruz, 47 - Ponte São João	27/10/2015	
493/15	27/10/2015	Corrego assoreado	Natural	Rua José Piovesan Filho - Colonia	27/10/2015	
494/15	28/10/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Osvaldo Machado, 65 - Vila Rica	28/10/2015	
495/15	30/10/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Av. Giustiniano Borin, 3115 - Caxambu	30/10/2015	Total
496/15	31/10/2015	Colisão carro com casa	Estrutural	Av. Francisco Agnholon, 630 - Jundiai Mirim	31/10/2015	Total
497/15	03/11/2015	Solicitação de lona	Chuvvas	Rua Pedro Ravanhane, Ozias Vieira Ramos - São Camilo	03/11/2015	
498/15	03/11/2015	Rachadura e infiltração	Estrutural	Rua Padre Norberto Mojola, 100 - Santa Gertrudes	03/11/2015	
499/15	03/11/2015	Queda de árvore	Natural	Av. Tasso Pinheiro, 1301 - Terra Nova	04/11/2015	
500/15	03/11/2015	Infiltração em escola	Estrutural	Rua França, 124 - Centro	03/11/2015	
501/15	03/11/2015	Piso de residencia cedendo	Estrutural	Rua Ricardo Favaro, 43 - Santa Gertrudes	03/11/2015	
502/15	03/11/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Um, 205 - Agua Doce	03/11/2015	
503/15	04/11/2015	Rompimento de interceptor de esgoto	Estrutural	Córrego do tanque velho	04/11/2015	
504/15	03/11/2015	Avaliação de árvores	Natural	Av. Francisco Pereira de Castro, 878 - Anhangabau	04/11/2015	
505/15	04/11/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Bastos, 1014, Travessa B, 45 - Jd Tamoio	04/11/2015	
506/15	04/11/2015	Desbarrancamento de talude	Estrutural	Rua Americo Mieto, 75 - Currupira	05/11/2015	
507/15	04/11/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Dr. Cavalcanti, 1054 - Centro	05/11/2015	
508/15	05/11/2015	Corte em talude	Estrutural	Travessa da rua Ordival Righi, 289 - Currupira	05/11/2015	
509/15	05/11/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Chacara Serra da Ermida, 130, Lote 6, Quadra 6 - Serra	06/11/2015	
510/15	05/11/2015	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Pedro Gali, 156 - Jd Guanabara	05/11/2015	
511/15	05/11/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Luís Carelli, ao lado 174 - Jd. Pacaembu	12/11/2015	
512/15	05/11/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rodovia Eng. Constancio Cintra, km 70.5 - Mato Dentro	05/11/2015	
513/15	05/11/2015	Deslizamento de talude	Estrutural	Rua Ocilio Ritoni, 496 - Jd Ritoni / Tulipas	06/11/2015	Total
514/15	10/11/2015	Vazamento de esgoto	Estrutural	Av. 9 de julho - Chacara Urbana	10/11/2015	
515/15	10/11/2015	Avaliação de obras	Estrutural	Rua Angelo Riveli, 779 e 789 - Jd da Fonte	10/11/2015	
516/15	10/11/2015	Imovel com rachaduras	Estrutural	Av. São Camilo, 65 - Jd São camilo	23/11/2015	
517/15	11/11/2015	Pulverização de inseticida	Natural	Rua José Belesso, 146 - VI Caodaglio	13/11/2015	
518/15	11/11/2015	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Água Branca, 161 - VI Nambi	12/11/2015	

519/15	12/10/2015	Corrego assoreado	Natural	Rod. Eng. Constancio Cintra, km 69 - Jundiá Mirim	12/11/2015	
520/15	12/11/2015	Reavaliação de moradia (RA 14/13 e 16/13)	Estrutural	Rua Vagner de Souza, 191 - Jd Santa Gertrudes	16/11/2015	
521/15	13/11/2015	Queda de arvore sobre imóvel e carro	Estrutural	Av. Nami Azem, travessa 2, 55 - Colonia	13/11/2015	
522/15	16/11/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Nami Azem, 693 - Jd Colonial	16/11/2015	
523/15	16/11/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Osvaldo Machado, 65/68 - Vila Rica	16/11/2015	
524/15	17/11/2015	Rachaduras em diversos imóveis	Estrutural	Rua Dario Bocchino, 25 (3436) - Almeirinda Chaves	17/11/2015	
525/15	17/11/2015	Palmeira imperial com risco de queda	Natural	Av. Alexandre Fleming, 528 - Jd Pacaembu	19/11/2015	
526/15	17/11/2015	Queda de arvores em vias publicas	Natural	Varios	17/11/2015	
527/15	18/11/2015	Avaliação de arvore	Natural	Rua Petronilha Antunes, 377 - Centro	19/11/2015	
528/15	18/11/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Manoel Cubero Alva, 190 - Cidade Nova I Jundiá	19/11/2015	
529/15	18/11/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua dos Pinheiros, 97 - Jd Novo Mundo	18/11/2015	
530/15	19/11/2015	Erosão com infiltração no piso	Estrutural	Rua Palermo, 216 - Jd Messina	19/11/2015	
531/15	18/11/2015	Reavaliação de moradia	Estrutural	Av São Camilo, 1119 - Viela barreto	23/11/2015	
532/15	19/11/2015	Imóvel abandonado	Estrutural	Rua Brasil, ao lado do 1380	19/11/2015	
533/15	19/11/2015	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Alfredo Pizzocaro, 154 - Jd Tamoio	19/11/2015	
534/15	19/11/2015	Casa com lama	Natural	Rua das Laranjeiras, 201 - Jd Tulipas	19/11/2015	
535/15	20/11/2015	Casa destelhada	Estrutural	Rua Rosa Maria Franco Amadi, 269 - Igoturucuia	20/11/2015	
536/15	20/11/2015	Arvore na rua	Natural	Av. Navarro de Andrade, 2577 - Sítio Santa Rita	20/11/2015	
537/15	20/11/2015	Movimentação de massa	Estrutural	Av. Vereador Rogerio Alfredo Girentine, 149 - Rio Acima	20/11/2015	
538/15	22/11/2015	Queda de barranco / muro	Estrutural	Rua Benedito Wenceslau Ferreira, 19 - Colonia	22/11/2015	
539/15	23/11/2015	Desassoreamento corrego Colonia	Natural	Av. Mani Azem, 800 - Colonia	23/11/2015	
540/15	23/11/2015	Deslizamento de terra	Estrutural	Av. São Camilo, 45 - Jd São Camilo	24/11/2015	
541/15	23/11/2015	Queda de tijolo sobre casa	Estrutural	Rua Joao Duarte Paes, 260 - Cidade Luiza	23/11/2015	
542/15	19/11/2015	Avaliação complexo fepasa	Estrutural	Av. Uniao dos Ferrovirios, 1600 - Centro	19/11/2015	
543/15	23/11/2015	Imovel com risco de ruína	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, Viela Caragatatuba, 77 - São Camilo	27/11/2015	
544/15	23/11/2015	Pontes danificadas	Estrutural	Rua Ricardo Cesar Favaro, area verde - Santa Gertrudes	24/11/2015	
545/15	24/11/2015	Queda de arvore	Natural	Rua Primo Porcari, 168 - Medeiros	25/11/2015	
546/15	24/11/2015	Avaliação de muro	Estrutural	Rua Senador Fonseca, 341 - Centro	25/11/2015	
547/15	24/11/2015	arvore com risco de queda	Natural	Av. Eng Tasso Pinheiro, 535 - terra Nova	24/11/2015	
548/15	24/11/2015	Queda de muro	Estrutural	Rua Profa Benedita Siqueira de Godoy, 150 - Jd Roma	24/11/2015	
549/15	24/11/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Antonio gropelo, 366 - Cidade Nova	27/11/2015	
550/15	25/11/2015	Queda de reboco do teto	Estrutural	Rua Arthur Germano Fher, 83 - Jd Angelica	25/11/2015	
551/15	25/11/2015	Deslizamento de entulho	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos, 67, Viela São Pedro, 2ª Viela - São Camilo	27/11/2015	
552/15	20/11/2015	Deslocamento de Defesa de Madeira	Humana	Rua Rosa Maria Franco Amadi, esquina com Rua Adolfo Joao Marquesin - Igoturucuia	20/11/2015	
553/15	23/11/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Av Joao Batista Spiandorelli, 4691 - Roseira	23/11/2015	
554/15	26/11/2015	Queda de muro	Estrutural	Rua Manoel Pereira de Arruda, 174, casa 4 - Bela Vista	26/11/2015	Parcial
555/15	26/11/2015	Queda de muro	Estrutural	Av 9 de julho, 2069 - Bela Vista	26/11/2015	
556/15	27/11/2015	Lagos assoreados	Natural	Roseira e Pinheirinho	30/11/2015	
557/15	30/11/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Ernestina de Castro marcondes, 263 - Parque da Represa - Residencial Casoni	03/12/2015	
558/15	30/11/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Av Comendador Antonio Borin, 3050 - Caxambu	30/11/2015	
559/15	28/11/2015	Muro com infiltração	Estrutural	Rua Joao Antonio de Campos, 10 - Jardim Morumbi	30/11/2015	
560/15	30/11/2015	Poste CPFL inclinado	Estrutural	Rua São Carlos, 100 - Vila Della Piazza	28/11/2015	
561/15	01/12/2015	Avaliação do imóvel	Estrutural	Av Geraldo Azzoni, 11 - Rio Acima	03/12/2015	
562/15	01/12/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Av Nami Azem, 3621 - Colonia	01/12/2015	
563/15	01/12/2015	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Pedro Galli, 57 - Jd Guanabara	03/12/2015	
564/15	02/12/2015	Queda de galho de arvore	Natural	Rua Jacarandá, 335 - Malota	03/12/2015	
565/15	02/12/2015	Deslizamento de talude	Estrutural	Rua rachid Cury, 135 - Jd do Lago	03/12/2015	
566/15	02/12/2015	Contenção de talude em corrego	Natural	Av Cesar Cosin, 150 e 180 - Igoturucuia	02/12/2015	
567/15	02/12/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Av. Cassatelli, 256 - Igoturucuia	03/12/2015	
568/15	01/12/2015	Imovel com rachaduras	Estrutural	Av São Camilo, 991 - São Camilo	01/12/2015	
569/15	03/12/2015	Carreta quebrou em L	Transito caótico	Av Prefeito Luiz Latorre, 4081 - Retiro	03/12/2015	
570/15	03/12/2015	Remanejamento rede esgoto - autorização	Estrutural	Rua Alfredo Abaid - Medeiros	03/12/2015	
571/15	03/12/2015	Remanejamento interceptor esgoto - autorização	Estrutural	Rua Antonio Demarchi - Mirante de Jundiá	03/12/2015	
572/15	04/12/2015	Arvore do vizinho invadindo casa	Natural	Rua Osvaldo Batisteli, 174 - Vila Marlene	04/12/2015	
573/15	06/12/2015	Rompimento 1 caixa dagua - Condominio Orquidea	Estrutural	Rua Elisia Machado Benassi, 33 - Cidade Jardim 2	07/12/2015	
574/15	07/12/2015	Queda de arvore	Natural	Estrada 4, 151 - Champirra	07/12/2015	
575/15	07/12/2015	Queda parcial de muro	Estrutural	Rua Bela Vista, 437 - Bela Vista	07/12/2015	
576/15	07/12/2015	Lago assoreado	Natural	Av Alexandre Milani, 1553 - Caxambu	07/12/2015	

577/15	08/12/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Alameda Canada, 6R 13 - Agapeama	08/12/2015	
578/15	07/12/2015	Lançamento de produtos químicos	Humana	Rua Constantino Scarabelini, 95 - Jd Scala	08/12/2015	
579/15	08/12/2015	Paredes com rachaduras	Estrutural	Rua Pedro Ravanhane, Viela 11 (Luis Jose Neto), 56 - São Camilo	11/12/2015	Total
580/15	08/12/2015	Avaliação de arvores	Natural	Av Geraldo Azzoni, 1591 - Rio Acima	08/12/2015	
581/15	08/12/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Antonio Zandona, 945 - Vi Santana	10/12/2015	
582/15	08/12/2015	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Jose Maria Witaker, viela Pele, 178 B - São Camilo	11/12/2015	
583/15	08/12/2015	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Um, 172 - Jd Sorocabana	14/12/2015	
584/15	08/12/2015	Vistoria em árvores	Natural	Rua Adalberto Fischer, 30 - Pq da Represa	08/12/2015	
585/15	09/12/2015	Informação		Setor Crimes Ambientais	10/12/2015	
586/15	09/12/2015	Infiltração em casa	Estrutural	Rua Santos Nadalin, 78 - Cidade Nova I	09/12/2015	
587/15	10/12/2015	Deslizamento de terra	Natural	Rod Vereador Geraldo Dias - Vi Marlene	10/12/2015	
588/15	11/12/2015	Rachaduras nas paredes	Estrutural	Rua Luiz Henrique Stackfleth, 214 - Pq Centenario	14/12/2015	
589/15	12/12/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Av Emma Gossner, 469 - Ivoturuaia	14/12/2015	
590/15	12/12/2015	Destelhamento	Estrutural	Rua Varzea Paulista, 1727 - Agapeama	12/12/2015	
591/15	12/12/2015	Destelhamento	Estrutural	Rua Itirapina, 584 - Vila Hortolandia	12/12/2015	
592/15	14/12/2015	Queda de arvore	Estrutural	Av. Antonio Pincinato, 1235 - Condominio Copalba	14/12/2015	
593/15	12/12/2015	Queda de arvores em vias publicas	Natural	Varios	14/12/2015	
594/15	14/12/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Av Angelo Riveli, 435 - Jd da Fonte	15/12/2015	
595/15	15/12/2015	Avaliação de arvores	Natural	Rua Dino, 320 - Vi Joana	15/12/2015	
596/15	16/12/2015	Queda de galho de arvore	Natural	Av Antonio Pincinato, 5001 - Eloy Chaves	16/12/2015	
597/15	17/12/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, Viela Limeira, 380 - São Camilo	18/12/2015	Sim
598/15	17/12/2015	Casa alagada	Estrutural	Rua Carajas, 47 - Vila Nambi	18/12/2015	
599/15	18/12/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Caetano Fagundes, 1993 - Champirra	21/12/2015	
600/15	21/12/2015	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Luiz Henrique Stackfleth, 66 - Pq Centenario	22/12/2015	
601/15	21/12/2015	Corrego assoreado	Natural	Av. Daniel José Pellizzari, 800 - Travu	21/12/2015	
602/15	23/12/2015	Queda de muro	Estrutural	Rua Acre, 375 - Agapeama	23/12/2015	Parcial
603/15	28/12/2015	Laje abaulada	Estrutural	Rua Jose Maria Witacker, 131 - São Camilo	29/12/2015	Sim
604/15	29/12/2015	Arvores com risco de queda	Natural	Av Comendador Antonio Borin, 5866 - Caxambu	29/12/2015	
605/15	29/12/2015	Arvore com risco de queda	Natural	Av Tasso Pinheiro, 591 - Terra Nova	29/12/2015	
606/15	30/12/2015	Infiltração em laje do imovel	Estrutural	Rua Jose Lins do Rego, 54 - Jd Tamoio	30/12/2015	
001/16	02/01/2016	Queda de árvore	Natural		02/01/2016	
002/16	04/01/2016	Construção de muro	Estrutural	Rua Pedro Latance, 251 - Jd São Camilo	04/01/2016	
003/16	04/01/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Hum, S61 - Jd Sorocabana	04/01/2016	
004/16	04/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Zelindo Zomignani, 298 - Vila Nambi	04/01/2016	
005/16	05/01/2016	Avaliação de arvore	Natural	Rua Profa Benedita Siqueira de Godoy, 54 - Jd Roma	05/01/2016	
006/16	05/01/2016	Afundamento do quintal	Estrutural	Rua Dr Hegg, 130 - Vila Arens	05/01/2016	
007/16	06/01/2016	Fissuras em paredes	Estrutural	Av Antonio Frederico Ozanan, 2800 - Ponte São Joao	06/01/2016	
008/16	06/01/2016	Imovel com risco de ruina	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela João Pinheiro dos Santos (viela 10) 27 - Jd São Camilo	06/01/2016	Total
009/16	07/01/2016	PLHIS		Areas de risco	07/01/2016	
010/16	08/01/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Av. Armenio Ladeira, 425 - Jd Pacaembu	08/01/2016	
011/16	08/01/2016	Afundamento de calçada	Estrutural	Av Antonio Frederico Ozanan, 5742 - Vi Rio Branco	08/01/2016	
012/16	08/01/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Prof Benedito Loureiro de Lima, 188 - Jd Esplanada	08/01/2016	Parcial
013/16	08/01/2016	Queda de muro no quintal	Estrutural	Rua Jose de Souza Marques, 99 - Jd Esplanada	08/01/2016	Parcial
014/16	08/01/2016	Queda de muro sobre carros	Estrutural	Rua Candido Rodrigues, 87 e Av Dr Cavalcanti, 751 - Centro	08/01/2016	Parcial
015/16	08/01/2016	Telhas caindo sobre casas	Estrutural	Rua Inglaterra, 219 - Jd Cica	11/01/2016	
016/16	09/01/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Capitao Tourino Jose de Araujo, 41 - Vila Ana	09/01/2016	Parcial
017/16	09/01/2016	Queda de muro e edicola	Estrutural	Rua Adolfo Torricelli, 86 - Vianelo	09/01/2016	Parcial
018/16	09/01/2016	deslizamento de terra nos fundos	Estrutural	Av Profa Leonita Faber Ladeira, 367 - Vila Progresso	09/01/2016	
019/16	09/01/2016	Queda de arvore	Natural	Rua Apolo de Almeida, 193 - Vila Comercial	09/01/2016	
020/16	09/01/2016	Queda de muro sobre casa	Estrutural	Av Samuel Martins, 659 - Vi Progresso	09/01/2016	Total
021/16	09/01/2016	rachaduras em apartamentos	Estrutural	Av Dr Gilberto Luis Pereira da Silva, 16 - Condominio Doce Lar Bela Colonia - Colonia	09/01/2016	
022/16	09/01/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Floriano Giglioni, 16 - Vila Helena	09/01/2016	
023/16	09/01/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Havai, 25 - Jundiainopolis	09/01/2016	
024/16	09/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua 13 de maio, 212 - Vianelo	09/01/2016	
025/16	09/01/2016	incendio industria textil	Estrutural	Av. Nami Azem, 980 - Jd Colonia	09/01/2016	
026/16	08/01/2016	Queda de arvore	Natural	Rua Dr Antonio Lopes de Oliveira, 146 - Vila Progresso	08/01/2016	
027/16	08/01/2016	Queda de arvore	Natural	Rua Dr Antonio Lopes de Oliveira, 122 - Vila Progresso	08/01/2016	
028/16	08/01/2016	Refluxo do PV do DAE	Chuvas	Rua Jose Skioser, 113 - Vila Ana	08/01/2016	

029/16	08/01/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua São Gonçalo, 204 - Vila Aparecida	08/01/2016	
030/16	08/01/2016	Buraco em via publica	Chuvas	Rua Waldomiro Lobo da Costa, 424 - Vila Progresso	08/01/2016	
031/16	08/01/2016	Destelhamento	Chuvas	Rua Dora Franco, 535 - Bela Vista	08/01/2016	
032/16	08/01/2016	Casa alagada	Chuvas	Rua Buenos Aires, 255 - Jd Cica	08/01/2016	
033/16	10/01/2016	Avaliação de arvore	Natural	Av Soror Maria da Providencia, 345 - Jd Pacaembu	11/01/2016	
034/16	08/01/2016	Alagamento em apartamentos	Chuvas	Rua Miguel Barreto Mattar, bloco 04 - Residencial Tupi	08/01/2016	
035/16	11/01/2016	Rachaduras nas paredes	Estrutural	Rua Major Paulo Maria G Lacerda, 444 - Vila Progresso	11/01/2016	
036/16	08/01/2016	Queda de muro e alagamento	Chuvas	Rua Alexandre Fleming, 80 - Jd Pacaembu	08/01/2016	
037/16	11/01/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Av Antonio Frederico Ozanan, 3371 - Vila de Vito	11/01/2016	
038/16	08/01/2016	Vistoria em area de risco	Chuvas	Rua Hum - Jd Sorocabana	08/01/2016	
039/16	11/01/2016	02 coqueiros com risco de queda	Natural	Rua João Antonio de Campos, 10 - Jd Morumbi	11/01/2016	
040/16	11/01/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua São Gonçalo, 204 - Vila Aparecida	11/01/2016	
041/16	11/01/2016	Telhado danificado	Estrutural	Rua Santiago, 103 - Vila Helena	12/01/2016	
042/16	11/01/2016	Telhado danificado	Estrutural	Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 668 - Centro	11/01/2016	
043/16	11/01/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Ricardo Cesar Favaro, F54 - Santa Gertrudes	12/01/2016	Total
044/16	11/01/2016	Deslizamento de terra (ravina)	Estrutural	Rua Luiz Leardine, 584 - Ivturrucaia	11/01/2016	Total
045/16	12/01/2016	Talude com risco de deslizamento	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias - São Camilo	15/01/2016	
046/16	12/01/2016	Afundamento do quintal	Estrutural	Rua União, 190 - Pq União	12/01/2016	
047/16	12/01/2016	Deslizamento de terra e ruina de muro	Estrutural	Rua Joao Saez ferraz, 275 - Jd Ipanema	12/01/2016	Parcial
048/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Brigido Marcassa, 912 - Jd Pacaembu	12/01/2016	
049/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Bastos, travessa dois, 25 - Jd Tamoio	12/01/2016	Total
050/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1607 - Jd Tamoio	12/01/2016	Total
051/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1607 - Jd Tamoio	12/01/2016	Total
052/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1607 - Jd Tamoio	12/01/2016	Total
053/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1607 - Jd Tamoio	12/01/2016	Total
054/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, casa 05, 1607 - Jd Tamoio	12/01/2016	Total
055/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, casa 05, 1607 - Jd Tamoio	12/01/2016	Total
056/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, casa 05, 1607 - Jd Tamoio	12/01/2016	Total
057/16	12/01/2016	Risco de deslizamento	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1616 - Jd Tamoio	12/01/2016	Parcial
058/16	12/01/2016	Risco de deslizamento	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, casa 05, 1607 - Jd Tamoio	12/01/2016	Total
059/16	12/01/2016	Telhado com infiltração	Estrutural	Rua Ricardo cesar Favaro, F46 - Santa Gertrudes	12/01/2016	
060/16	12/01/2016	Corrego transbordou	Chuvas	Rua Hum, 05 - Jd Sorocabana	12/01/2016	
061/16	12/01/2016	Alagamento em residencia	Chuvas	Rod Eng Constancio Cintra, 19 - Mato Dentro	12/01/2016	Parcial
062/16	12/01/2016	Alagamento em residencia	Chuvas	Rua Benedito Sergio de Oliveira, 270 - Parque Continental	12/01/2016	
063/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Jose Adrião Cassalho Junior, 114 - Vila Ana	12/01/2016	Parcial
064/16	12/01/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, 20, Viela Jose Dias, casa 5 - Jd São Camilo	13/01/2016	
065/16	13/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Pedro Latance, 902 - Viela Bertioga - São Camilo	13/01/2016	
066/16	13/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua pedro Latance, Viela Bertioga, 902 - São Camilo	13/01/2016	
067/16	13/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Dr Jose Napoleao Mazali, 314 - Jd Esplanada	13/01/2016	
068/16	13/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Pedro Latance, 790 - São Camilo	13/01/2016	
069/16	12/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Luiz Gobbo - Serra do Japi	12/01/2016	
070/16	13/01/2016	Solapamento margem do corrego	Estrutural	Av Bento do Amaral Gurgel, 1275 - Vila Nambi	13/01/2016	
071/16	13/01/2016	Deslizamento de escada	chuvas	Rua Angelo Carlos Mathion, 2060 - Jd Tamoio	13/01/2016	
072/16	13/01/2016	Infiltração por baixo do piso	Chuvas	Rua Dona Amelia Napoleao, 195 - Jd Guanabara	14/01/2016	
073/16	12/01/2016	Infestação de escorpioao		Av Ricardo cesar Favaro, F42 - Santa Gertrudes	12/01/2016	
074/16	13/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Pedro Latance, viela Iguape, 844 - São Camilo	13/01/2016	Total
075/16	13/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Pedro Latance, viela Iguape, 843 - São Camilo	13/01/2016	Total
076/16	13/01/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Dirceu Facinele, 120 - Jd Ipanema	13/01/2016	
077/16	13/01/2016	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Jose Censi, 21 - Vila Recanto Parrilho	13/01/2016	
078/16	13/01/2016	Deslizamento de terra em rodovia	Chuvas	Av Benedito Crispin, 122 - Santa Gertrudes	13/01/2016	
079/16	13/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Angelo Carlos Mathion, 1605 - Jd Tamoio	13/01/2016	Total
080/16	14/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Angelo Carlos Mathion, 1605 - Jd Tamoio	14/01/2016	Total
081/16	14/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Irma Ines de Jesus, 162 - Vila Rio Branco	18/01/2016	
082/16	13/01/2016	Vistoria em muro	Estrutural	Rua Angelo Carlos Mathion, 1624 - Jd Tamoio	13/01/2016	
083/16	13/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Angelo Carlos Mathion, 1605 - Jd Tamoio	14/01/2016	Total
084/16	13/01/2016	Erosao de talude	Estrutural	Rua General Martim Francisco da Cruz - Anhangabaú	14/01/2016	
085/16	13/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Isabela Torres Lobo, 44 - Risidencal Jundiá 2	14/01/2016	
086/16	14/01/2016	Remoção de terra do alicerce de casa	Estrutural	Rua Adolfo Joao Marquezin, 140 - Ivturrucaia	14/01/2016	

087/16	14/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Angelo Carlos Mathion, 1605 - Jd Tamoio	14/01/2016	Total
088/16	14/01/2016	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, viela Mongagua, 3 casa - São Camilo	15/01/2016	Total
089/16	14/01/2016	Infiltração nas paredes	Estrutural	Rua Rosa Fontebasso Muller, 65 - Jd Marambaia	15/01/2016	
090/16	14/01/2016	Solicitação de colchao e cesta basica	Chuvas	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, Jd São Camilo	14/01/2016	
091/16	14/01/2016	Infiltração e rachaduras no imovel	Estrutural	Rua Ana Congani Bocalon, 137 - Jd Tulipas	15/01/2016	Total
092/16	14/01/2016	Muro embarrigado	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, viela Francisco Caetano de Melo,60A - São Camilo	18/01/2016	
093/16	14/01/2016	Arvores com risco de queda	Natural	Av Nicola Acieri, 855 - Currupira	18/01/2016	
094/16	14/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Angelo Carlos Mathion, 1605 - Jd Tamoio	14/01/2016	Total
095/16	14/01/2016	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, viela Francisco Torlai Neto, 62 - São Camilo	15/01/2016	
096/16	14/01/2016	Rachadura em casa	Estrutural	Vielas ao lado da rua Angelo Carlos Mathion, 41 A - Jd Tamoio	15/01/2016	
097/16	13/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Lupercio Dicardi, 220 - Ivoturucaia	13/01/2016	Total
098/16	14/01/2016	arvore com risco de queda	Natural	Rua Mirim, 53 - VI Comercial	15/01/2016	
099/16	15/01/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Nami Azem, 3059 - Colonia	18/01/2016	
100/16	15/01/2016	alude com risco de deslizar	Estrutural	Rua Olivia Lucia Boa Estela, 12 - Colonia	18/01/2016	
101/16	15/01/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Av Bento do Amaral Gurgel, 698 - VI Nambi	15/01/2016	
102/16	15/01/2016	Corrida de lama sobre avenida	Chuvas	Av Prefeito Luis Latorre, prox 10400 - Fazenda Grande	15/01/2016	
103/16	15/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Nova Esperança, 115 - VI Rui Barbosa	15/01/2016	
104/16	15/01/2016	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Angelo Carlos Mathion, 50 - Jd Tamoio	15/01/2016	
105/16	15/01/2016	Avaliação de 02 casas e correço	Estrutural	Rua Nair Delimoli Mingorance, 123 - Jd Aurelia	19/01/2016	
106/16	15/01/2016	Teto com infiltração	Estrutural	Rua Rita de Cassia, 107 - Pq Eloy Chaves II	15/01/2016	
107/16	16/01/2016	arvore com risco de queda	Natural	Av Monsenhor Venerando Naline, 1015 - Jd Carpas	18/01/2016	
108/16	16/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Francisco Pereira de Castro, 1097 - Anhangabaú	19/01/2016	
109/16	16/01/2016	Rachaduras em apartamento	Estrutural	Av Uva Niagara, 90 - Morada das Vinhas	18/01/2016	
110/16	15/01/2016	Afundamento de piso	Estrutural	Rua Santana, 244 - VI Progresso	19/01/2016	
111/16	18/01/2016	Queda de arvore nativa	Natural	Rua Corina Soave Gandra, 243 - Torres de São Jose	19/01/2016	
112/16	18/01/2016	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Major Paulo Maria Gonzaga de Lacerda, 444 - VI Progresso	19/01/2016	
113/16	19/01/2016	Arvores com risco de queda	Natural	Rua Pirassununga, 10 - VI Mafalda	20/01/2016	
114/16	19/01/2016	Arvores nativas com risco de queda	Natural	Rua Comendador Antonio Borin, 5087 - Caxambu	20/01/2016	
115/16	20/01/2016	Desassoreamento de correço	Natural	Estancia Bianchini 2 - Ivoturucaia	20/01/2016	
116/16	20/01/2016	Queda de arvore	Natural	Rua Alameda Colibri, 351 - Santa Clara	21/01/2016	
117/16	21/01/2016	Avaliação de muro	Estrutural	Rua Margarida Ricon, 123 - Vila Municipapl	22/01/2016	
118/16	21/01/2016	Queda de folhas de arvore	Natural	Rua Jose Gasparani Sobrinho, 171 - Vianelo	21/01/2016	
119/16	22/01/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Alexandre Ludke, 270 - Vila Bandeirantes	22/01/2016	
120/16	23/01/2016	Avaliação de barragem	Estrutural	Av Antonio Pincinato, 5000 - Aeroporto	25/01/2016	
121/16	25/01/2016	Rachaduras em paredes	Estrutural	Av Antonio Pincinato, Predios MRV - Recanto Quarto Centenario	25/01/2016	
122/16	11/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Carlos Angelo Mathion, 1607 - Jd Tamoio	11/01/2016	Total
123/16	11/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Carlos Angelo Mathion, 1607 - Jd Tamoio	11/01/2016	Total
124/16	11/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Carlos Angelo Mathion, 1607 - Jd Tamoio	11/01/2016	Total
125/16	27/01/2016	Casa alagada	Natural	Rua Jose Maria Withaker, 121 - São camilo	27/01/2016	Total
126/16	27/01/2016	Rua alagada	Natural	Rua Euclides Folgosi, 156 - Novo Horizonte	27/01/2016	
127/16	27/01/2016	Alagamento em casa	Natural	Rua Jose Schiozer, 113 - Vila Ana	27/01/2016	
128/16	27/01/2016	Avaliação de imovel	Estrutural	Av São Camilo, Viela Vinhedo, 47 B - São Camilo	27/01/2016	
129/16	27/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Bom Jesus de Pirapora, 828 - Vianelo	27/01/2016	
130/16	27/06/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Joao Debroy, 251 - Vila Ana	27/01/2016	
131/16	27/01/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Entrada Fazenda Grande - Fazenda Grande	27/01/2016	
132/16	27/01/2016	Alagamento em casa	Natural	Rua Hum, 417 - Jd Sorocabana	27/01/2016	
133/16	27/01/2016	Cratera abriu na rua	Estrutural	Rua Jose Cidival Fernandes, 40 - Vila Ana	27/01/2016	
134/16	27/01/2016	Infiltração e paredes com rachaduras	Estrutural	Rua João Pinheiro dos Santos, Viela Newton de Oliveira, 101 - São Camilo	27/01/2016	Total
135/16	28/01/2016	Queda de muro	Estrutural	Av Presbítero Manoel Antonio Dias Filho, 2031 - Almeirinda Chaves	28/01/2016	Total
136/16	28/01/2016	Alagamento de casas	Natural	Rua Daria Bocchino - Novo Horizonte	28/01/2016	
137/16	28/01/2016	Rachaduras em imovel	Estrutural	Estrada Municipal do Varjao, 3243 - Novo Horizonte	28/01/2016	Total
138/16	28/01/2016	Rachaduras em imovel	Estrutural	Estrada Municipal do Varjao, 3243, casa 1 - Novo Horizonte	28/01/2016	Total
139/16	27/01/2016	Queda de forro	Estrutural	Rua Camila Meloni, 18 - Vila Graffi	27/01/2016	
140/16	28/01/2016	Obra embargada causando transtorno	Estrutural	Rua Jose Augusto de Oliveira, 20 - Bela Vista	28/01/2016	
141/16	28/01/2016	Alagamento por refluxo	Estrutural	Av Juvenal Arantes, 1860 - Trav d, 9 - Jd Antonieta	28/01/2016	
142/16	28/01/2016	Rachadura em casa	Estrutural	Rua Sebastiao Carneiro Coutinho, 95 B - São Camilo	29/01/2016	Total
143/16	28/01/2016	Rachadura em casa	Estrutural	Rua Luiz Henrique Stackfleth, Trav 3, 97 - Pq Centenario	29/01/2016	
144/16	28/01/2016	Casa alagada	Natural	Rua Manoel Pinto Ribeiro, 251 - São Camilo	29/01/2016	

145/16	29/01/2016	Deslizamento margem do rio guapeva	Estrutural	Rua Adolfo Hunel Guimaraes, 37 - Vila Argos Velhas	01/02/2016	
146/16	01/02/2016	Obra embargada causando transtorno	Estrutural	Rua Jose Augusto de Oliveira, 8 - Bela Vista	01/02/2016	
147/16	02/02/2016	Arvores em risco	Natural	Rua Domingos Vendemiati, 249 - Recanto Parrilho	02/02/2016	
148/16	02/02/2016	Casa com dengue	Biologica	Rua das Dalias, 262 - Jd Novo Mundo	02/02/2016	
149/16	02/02/2016	Vazamento de agua	Estrutural	Viaduto Eng Romao Nasser - Av 9 de julho, 1869 - Centro	04/02/2016	
150/16	02/02/2016	Casa com dengue	Biologica	Rua das Dalias, 100, apto 134 - Jd Novo Mundo	02/02/2016	
151/16	03/02/2016	Arvore de grande porte com risco de queda	Natural	Rua dos Bandeirantes, 103 - Centro	04/02/2016	
152/16	02/02/2016	Buracos proximo a imovel	Estrutural	Rua Luis Liardine, 190 - Ivoturucaia	04/02/2016	
153/16	05/02/2016	Cratera na rua	Estrutural	Rua Rubens Pires, 147 - Jd Pacaembu	05/02/2016	
154/16	05/02/2016	Rompimento de interceptor	Estrutural	Fazenda Grande	05/02/2016	
155/16	05/02/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Bom Sucesso, 131 - Jd Fepasa	05/02/2016	Total
156/16	05/02/2016	Parede vertendo agua	Estrutural	Rua Bom Sucesso, 123 - Jd Fepasa	05/02/2016	Parcial
157/16	06/02/2016	Desabamento de casa	Estrutural	Rua D, 64 - Jd Tamoio	06/02/2016	
158/16	08/02/2016	Queda de muro	Estrutural	Estrada Municipal do Varjao, rua 8, 5540 - Novo Mundo	10/02/2016	
159/16	08/02/2016	Muro abaulado	Estrutural	Estrada Municipal do Varjao, 3625 - Novo Horizonte	10/02/2016	
160/16	06/02/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Monsenhor Pedro Mottais, 35 - Santo Antonio	07/02/2016	
161/16	10/02/2016	Infiltração por aguas pluviais	Estrutural	Rua Ciro Ferraz Coelho, 449 - Jd das Tulipas	10/02/2016	
162/16	10/02/2016	Afundamento via publica	Estrutural	Av Andre Costa, 810 - Morada das Vinhas	10/02/2016	
163/16	11/02/2016	Rachaduras na escola	Estrutural	Av Dr Cavalcanti, 351 - VI Argos	18/02/2016	
164/16	12/02/2016	Colisao Caminhao x Muro	Estrutural	Rua Jose Alves Cunha Lima, 568 - Vila Esperia	12/02/2016	
165/16	12/02/2016	Avaliação de barracao de madeira	Estrutural	Rua Filomena Ricci, 154 - Jd do Lago	12/02/2016	
166/16	12/02/2016	Comodo destelhado	Estrutural	Rua Sebastiao de Oliveira Queiroz, 20 - Jd Fepasa	12/02/2016	
167/16	12/02/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Ordival Secler Machado, 167 - Vila Marlene	12/02/2016	
168/16	15/02/2016	Vazamento de esgoto	Estrutural	Estrada Municipal do Varjao, 2397 - Varjao	15/02/2016	
169/16	15/02/2016	Arvores em risco	Natural	Rod Eng Constancio Cintra, km 70,5 - Mato Dentro	16/02/2016	
170/16	16/02/2016	Corrego assoreado	Natural	Av Brasil Tamega, 2999 - Malota	16/02/2016	
171/16	16/02/2016	Agua de chuva infiltrando no predio	Estrutural	Rua Vigario João Jose Rodrigues, 624 - Centro	16/02/2016	
172/16	16/02/2016	Avaliação de arvore	Natural	Av Francisco Silverio Molinari, 450 - Caxambu	16/02/2016	
173/16	16/02/2016	Infiltração em parede de divisa	Chuvvas	Rua Angelo Rivelli, 222 - Jd da Fonte	16/02/2016	
174/16	17/02/2016	Queda de arvore em fiação da CPFL	Natural	Rua Bélgica, 32 - Jd Cica	17/02/2016	
175/16	16/02/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Ceara, 49 - Jd Taruma	17/02/2016	
176/16	17/02/2016	Rachadura em muro	Estrutural	Rua Jose Maria Withaker, viela Antonio Aparecido Moreira, 84 - São Camilo	18/02/2016	
177/16	17/02/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Luiz Estevam Siqueira, 307 - VI Aparecida	18/02/2016	
178/16	17/02/2016	Rompimento de interceptor	Estrutural	Rua Dom Pedro I - Pq Cidade Jardim	17/02/2016	
179/16	17/02/2016	Imovel com rachaduras	Estrutural	Rua Jose Augusto de Carvalho, 05 - VI São Paulo	18/02/2016	
180/16	17/02/2016	Infiltração muro	Estrutural	Rua Francisco Alves, 338 - VI Progresso	18/02/2016	
181/16	18/02/2016	Erosao na margem de corrego descalçando muro	Estrutural	Rua Nair Delimoli Mingorance, 85 - Jd Aurelia	18/02/2016	
182/16	19/02/2016	Avaliação de arvore	Natural	Rua Lima, 547 - VI Joana	19/02/2016	
183/16	19/02/2016	Casa com afundamento de piso	Estrutural	Rua Jose Maria Withaker, viela 44, 78 - São Camilo	22/02/2016	
184/16	19/02/2016	Casa alagada	Vazamento	Estrada Municipal do Varjao, 4219 - Novo Horizonte	19/02/2016	
185/16	20/02/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Haide Don Monjin Monjola, 204 - Jd do Lago	20/02/2016	
186/16	22/02/2016	Queda de arvore sobre muro	Natural	Rua Dr. Tolmino Martini, 102 - Jd Quinta das Videiras	22/02/2016	
187/16	20/02/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Maestro Jose Correa da Silva, 461 - Jd do Lago	20/02/2016	
188/16	19/02/2016	Alagamento por excesso de aguas captadas pela galerias	Natural	Rua dario Bochinno, alt 3366 - Jd Almeirinda Chaves	19/02/2016	
189/16	22/02/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Lupericio Dicardi, 110 - Ivoturucaia	22/02/2016	
190/16	22/02/2016	Derramamento quimico	Acidente	Rua Jose Francisco Panzoldo, 186 - VI Comercial	22/02/2016	
191/16	22/02/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Adolfo Torriceli, 86 - Vianelo	22/02/2016	
192/16	22/02/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Jose Joaquim dos Santos, 119 - Ivoturucaia	22/02/2016	
193/16	19/02/2016	Queda de ponte de madeira	Estrutural	Fazenda Ribeirao - Estrada de Servidao do Ribeirao, 1250 - Ermida	19/02/2016	
194/16	23/02/2016	Desassoreamento rio Jundiá	Natural	Estrada Municipal Laura Storani Chichinato - Novo Horizonte	23/02/2016	
195/16	23/02/2016	Entregas de Placas da Setransp		Rua dario Bochinno, alt 3366 - Jd Almeirinda Chaves	23/02/2016	
196/16	23/02/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Av São Camilo, Viela Valinhos, 36 - São Camilo	24/02/2016	
197/16	23/02/2016	Vias tomadas por lama	Natural	Rua Armando Malite e Av Marginal do rio Jundiá - Jd Tulipas	23/02/2016	
198/16	24/02/2016	Solapamento margem do rio Jundiá	Estrutural	Rua do Chale - Bom Jardim	25/02/2016	
199/16	25/02/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Dom Marcos Teixeira, 81 - J Carlos Gomes	25/02/2016	
200/16	25/02/2016	Arvore com risco na calçada	Natural	Av São Camilo, alt 565 - São Camilo	25/02/2016	
201/16	25/02/2016	Ruina de laje em demolição	Estrutural	Rua Fausto Silva Pires, 361 - Retiro	25/02/2016	
202/16	01/03/2016	Destelhamento e infiltração de agua	Estrutural	Rua Uva Isabel, 50 - Morada das Vinhas	01/03/2016	

203/16	01/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Osvaldo Ventrilho, 110 - Agua das Flores	01/03/2016	Total
204/16	01/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Osvaldo Ventrilho, 110 - Agua das Flores	01/03/2016	Total
205/16	01/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Clemente Rosa, 830 - VI Maringa	01/03/2016	Parcial
206/16	02/03/2016	Barranco caindo	Estrutural	Rua Orlando Scarpinelli, 409 - Engordadouro	03/03/2016	
207/16	02/03/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Angelo Carlos Mathion, 41 - Tamoio	02/03/2016	
208/16	02/03/2016	Corrego desbarrancando	Estrutural	Rua Guadalajara, 260 - Jd Guanabara	03/03/2016	
209/16	01/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Jatai, 353 - VI Maringa	01/03/2016	
210/16	03/03/2016	Rachaduras e infiltração em imóvel	Estrutural	Rua Jose Rossi, 280 - Pq Centenario	03/03/2016	
211/16	02/03/2016	Afundamento piso do corredor	Estrutural	Av Carlos Salles Block, 74 - Anhangabau	03/03/2016	
212/16	03/03/2016	Muro com risco	Estrutural	Rua Raul Zomignani, 80 - Jd Marco Leite	03/03/2016	
213/16	03/03/2016	Poda de árvore	Natural	Rua Carlos Salles Block, 606 - Anhangabau	03/03/2016	
214/16	03/03/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, Viela Caraguatatuba, 310 - São Camilo	04/03/2016	
215/16	03/03/2016	Vistoria em imóvel	Estrutural	Rua dario Bochinno, 3480 - Pq Almeirinda Chaves	03/03/2016	
216/16	03/03/2016	Parte do estacionamento cedeu	Estrutural	Av. Amelia Latorre, 01 - Residencial Excellence - Retiro	04/03/2016	Parcial
217/16	04/03/2016	Deslizamento de terra	Natural	Rua Francisco bueno de Oliveira, 172 - Jd Anhanguera	04/03/2016	
218/16	04/03/2016	Muro com risco	Estrutural	Rua Pedro Latance, 135 - São Camilo	04/03/2016	Parcial
219/16	04/03/2016	Casa com infiltração	Estrutural	Rua Senador Fonseca, 349 - Centro	04/03/2016	
220/16	04/03/2016	Colisao carro x casa	Estrutural	Rua Paulo Mendes Silva, 113 - VI Rio Branco	04/03/2016	Parcial
221/16	04/03/2016	Casa com risco de desabar	Estrutural	Rua Amelia Maria Casanho, 25 - Sta Gertrudes	04/03/2015	
222/16	05/03/2016	Deslizamento entre casas	Estrutural	Rua Jose Adriaão Cassalho Junior, 114 - Vila Ana	05/03/2016	Parcial
223/16	05/03/2016	Casa destelhada	Estrutural	Av Antonio Frederico Ozanam, 3600 - Cidade Jardim	07/03/2016	
224/16	07/03/2016	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Bonsucesso, 233 - Jd Fepasa	07/03/2016	
225/16	08/03/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, Viela Antonio Alves, 272 - São Camilo	09/03/2016	
226/16	07/03/2016	Arvores com risco de queda	Natural	Av Julius Pauli, 560 e 580 - Caxambu	07/03/2016	
227/16	07/03/2016	Muro com risco	Estrutural	Rua Antonio Geraldo Sivieri, 188 - Eloy Chaves	07/03/2016	
228/16	08/03/2016	Queda de arvores	Natural	Rua Hubert Schledorn, 2436 - Tulipas	08/03/2016	
229/16	08/03/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Estrada Municipal do Varjao, 4025 - Novo Horizonte	08/03/2016	
230/16	08/03/2016	Arvores com risco de queda	Natural	Rua 7, 265 - Terra de Santa Cruz	09/03/2016	
231/16	08/03/2016	Avaliação de moradias	Estrutural	Rua Coriolano Marins Dias Filho, 303 - Retiro	09/03/2016	
232/16	08/03/2016	Casa com telhado abaulado	Estrutural	Av São joao, 104 - Ponte São Joao	09/03/2016	
233/16	08/03/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Valdemar Luiz Siqueira, 75 - Santa Geovana	08/03/2016	Parcial
234/16	09/03/2016	Queda de árvore em via publica	Natural	Av Gumercindo Barranqueiros, s/n - Malota	09/03/2016	
235/16	08/03/2016	Queda de arvores em sitio	Natural	Av Daniel Jose Pellizari, 550 - Engordadouro	08/03/2016	
236/16	09/03/2016	Arvore com risco na calçada	Natural	Rua Brigido Marcassa, 95 - Jd Pacaembu	09/03/2016	
237/16	10/03/2016	Deslizamento barranco	Estrutural	Rua Armenio Ladeira, 331 - Jd Pacaembu	10/03/2016	
238/16	10/03/2016	Relatorio de areas de risco	Informação	Areas de risco	10/03/2016	
239/16	10/03/2016	Area de serviço com risco de ruina	Estrutural	Rua Armenio Ladeira, 331 - Jd Pacaembu	10/03/2016	Parcial
240/16	10/03/2016	Arvores com risco de queda	Natural	Av Jose Pellizzari, 820 - Ria Abaixo	10/03/2016	
241/16	10/03/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Av Rubo, 472 - VI Jundiainopolis	10/03/2016	
242/16	10/03/2016	Ruina parcial de muro	Estrutural	Rua Irma Ines de Jesus, 212 - Vila Rio Branco	10/03/2016	Parcial
243/16	10/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Av Cesar Cosin, 52 - Ivoturuaia	13/03/2016	
244/16	10/03/2016	Vazamento de esgoto	Estrutural	Rua Judite da Silva, 37 - Sta Gertrudes	21/03/2016	
245/16	10/03/2016	Risco de desabamento de muro	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, 253 - São Camilo	09/03/2016	Parcial
246/16	10/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Ricardo Cesar Favaro, F8 - Santa Gertrudes	10/03/2016	
247/16	10/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Av. Clemente Rosa, 968 - VI Maringa	10/03/2016	Total
248/16	10/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua João Cereser, 393 - Sta Gertrudes	10/03/2016	
249/16	10/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Mario Franchi, 455 - VI Marlene	10/03/2016	Parcial
250/16	10/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Ricardo Cesar Favaro, 122 - Santa Gertrudes	10/03/2016	
251/16	11/03/2016	Queda de arvore	Natural	Rua Amanzio Mazzaropi, 22 - Jd Anhanguera	15/03/2016	
252/16	11/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, 220 - São Camilo	11/03/2016	Total
253/16	10/03/2016	Desabamento de imóvel vizinho	Estrutural	Rua A, 295 fundos - Jd Tamoio	11/03/2016	Total
254/16	10/03/2016	Ruina da frente do imóvel	Estrutural	Rua Bastos, 492 - Jd Tamoio	10/03/2016	Total
255/16	10/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1624 - Jd Tamoio	10/03/2016	Total
256/16	11/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Oswaldo Ventriglio, 200 - Santa Gertrudes	10/03/2016	
257/16	11/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Sebastião Oliveira Queiroz, 166 - Jd Fepasa	10/03/2016	
258/16	11/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Nossa Senhora das Graças, 100 - São camilo	11/03/2016	Total
258/16	11/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Nossa Senhora das Graças, 98 - São camilo	11/03/2016	Total
258/16	11/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Nossa Senhora das Graças, 98 - São camilo	11/03/2016	Total

258/16	11/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Nossa Senhora das Graças, 98 - São camilo	12/03/2016	Total
258/16	11/03/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Nossa Senhora das Graças, 98 - São camilo	12/03/2016	Total
259/16	12/03/2016	Casa alagada	Natural	Rua Paulo de Prado, 190 - Jd Ana Maria	16/03/2016	
260/16	11/03/2016	Buraco no quintal	Estrutural	Rua Jose Francisco de Castro, 25 - VI Marlene	11/03/2016	
261/16	11/03/2016	Agua infiltrando pela parede	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos, 144 - São camilo	12/03/2016	
262/16	11/03/2016	Casa alagada	Natural	Rua Armando Malite, 190 - Jd Tulipas	16/03/2016	
263/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Prof Ancelmo Mazzola, 41 - VI São Joao Batista	12/03/2016	Total
264/16	11/03/2016	Corrego erodindo terreno de casa	Estrutural	Rua Guilherme Augusto Baad, 154 - VI Esperança	14/03/2016	
265/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Marcolino Franco, 273 - Agapeama	14/03/2016	
266/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Jose Maria Witacker, 144 - São Camilo	12/03/2016	
267/16	11/03/2016	Deslizamento de terra / alagamento	Estrutural	Rua Ricardo Cesar Favaro, 425 - Santa Gertrudes	11/03/2016	
268/16	11/03/2016	Queda de arvores em cima de telhado	Estrutural	Rua Beija Flor, 376 - Jd Adelia	15/03/2016	
269/16	11/03/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Osias Vieira Ramos, 60-Jd.S.Camilo	12/03/2016	
270/16	11/03/2016	Queda de muro	Estrutural	Av Profa Leonita Faber Ladeira, 1565 - Jd do Lago	11/03/2016	
271/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Wilson Craveiro - Jd Tulipas	11/03/2016	
272/16	11/03/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Francisco Cabral, 295 - Sta Gertrudes	11/03/2016	Total
273/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Nossa Senhora das Graças, 51 - São Camilo	12/03/2016	
274/16	11/03/2016	Queda de parede da casa dos fundos	Estrutural	Rua Guilherme Augusto Baad, 160 - VI Esperança	14/03/2016	
275/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua João Pinheiro dos Santos, Viela São Pedro, 67 - São Camilo	12/03/2016	Total
276/16	11/03/2016	Asfalto cedendo	Estrutural	Av Henrique Brunini, Bl 04, Ap 22 - Fazenda Grande	11/03/2016	
277/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Maria Negrine Negro, 1469 - Toca	12/03/2016	
278/16	11/03/2016	Queda de arvore e muro	Estrutural	Rua Benedito Wesceslau Ferreira, 143 - Colonia	12/03/2016	
279/16	11/03/2016	Alagamento de sitio	Chuvás	Rua do Chale, 500 - Bom jardim	15/03/2016	
280/16	11/03/2016	Risco de desabamento	Estrutural	Av Eng Tassio Pinheiro, s/n - Terra Nova	12/03/2016	
281/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Antonio tacildo Vion, 87 - Sta Gertrudes	12/03/2016	
282/16	11/03/2016	Queda de muro / escada	Estrutural	Rua Joaquim Murtinho, 439 - VI Aparecida	12/03/2016	Parcial
283/16	11/03/2016	Ponte sobre riacho em risco	Estrutural	Av Cesp, s/n - Novo Horizonte	11/03/2016	
284/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua benedito Onofre Rodrigues de Oliveira, 405 - Jd Ipanema	11/03/2016	
285/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Adolfo Joao Marquezin, 141 - Ivoturuaia	12/03/2016	
286/16	11/03/2016	Muro com risco	Estrutural	Rua Catania, 136 - Jd Messina	14/03/2016	
287/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua 2, 267 - Jd Tulipas	16/03/2016	
288/16	11/03/2016	Rachaduras no teto	Estrutural	Rua Ana Rodrigues Barbosa, 37 - VI Hortolandia	11/03/2016	
289/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Guilherme Augusto Baad, 156 - VI Esperança	14/03/2016	
290/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Batalha de Guararapes, 202 - Carlos Gomes	11/03/2016	
291/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Angelo mathion, 73 - Tamoio	12/03/2016	
292/16	11/03/2016	Cratera na rua	Estrutural	Rua Emilio Barcaro, 305 - Castanho	17/03/2016	
293/16	11/03/2016	Obra colocando em risco residencia	Estrutural	Rua Guilherme Augusto Baad, 543 - VI Esperança	14/03/2016	
294/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Sebastiao de Oliveira Queiroz, 152 - Jd Fepasa	14/03/2016	
295/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Wagner de Souza, 230 - Sta Gertrudes	11/03/2016	
296/16	11/03/2016	Queda de arvores e barranco	Estrutural	Rua Timbira - VI Cidadania	12/03/2016	
297/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Angelo Rivelli, 840 - Jd da Fonte	12/03/2016	
298/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Gilberto Pereira de Souza, s/n - Jd Ipanema	14/03/2016	
299/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Bom Sucesso, 131 - Jd Fepasa	14/03/2016	
300/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av. Clemente Rosa, 860 - VI Maringa	14/03/2016	Parcial
301/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Pedro Galli, 170 - Jd guanabara	11/03/2016	
302/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua da Conquista, 1093 - Jd Fepasa	14/03/2016	
303/16	13/03/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Santa Catarina, 905 - Jd Esplanada	14/03/2016	
304/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Orlando Scarpinelli, 409 - Engordadouro	15/03/2016	
305/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Bento Amaral Gurgel, 822 - VI nambi	12/03/2016	
306/16	11/03/2016	Imovel vertendo agua	Estrutural	Estrada Municipal do Varjao, 5293 - Novo Horizonte	11/03/2016	Total
307/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Fernandes, 331 - VI Marlene	11/03/2016	
308/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Antonio tacildo Vion, F24 - Sta Gertrudes	12/03/2016	
309/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Guanabara, 260 - Jd Guanabara	03/03/2016	
310/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, viela 11 (Jose Leao de Souza), 72 - São Camilo)	12/03/2016	
311/16	11/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Francisco Guerra, 144 - Mirante de Colonia	12/03/2016	
312/16	11/03/2016	Rachaduras em imovel	Estrutural	Av Comendador Luis Aiolo, 83 - Jd Martins	14/03/2016	
313/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Luciano Cristo Santos, 34 - VI Marlene	12/03/2016	
314/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Pedro Blanco da Silva, 608 - Jd Sta Adelaide	14/03/2016	

315/16	11/03/2016	Infiltração em imóvel	Estrutural	Rua Irani Ap Costa, 79 - Tulipas	15/03/2016	
316/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Domingos Vendemiati, 239 - Recanto Parrilho	12/03/2016	
317/16	11/03/2016	Infiltração em imóvel	Estrutural	Rua Eng Hermenegildo Campos Almeida, 261 - VI Japi II	15/03/2016	
318/16	11/03/2016	Risco de queda de parede	Estrutural	Estrada Municipal do Varjao, 1839 - Novo Horizonte	16/03/2016	
319/16	11/03/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Eduardo Povia, 46 - Sta Gertrudes	14/03/2016	
320/16	11/03/2016	Casa alagada	Chuvas	Estrada Municipal do Varjão, 1255 - Novo Horizonte	16/03/2016	
321/16	11/03/2016	Margens do rio solapando	Estrutural	Rua Nami Azem, 910 - Colonia	12/03/2016	
322/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Bento Amaral Gurgel, 654 - VI Nambi	12/03/2016	
323/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Benedito Onofre Rodrigues de Oliveira, 505 - Jd Ipanema	14/03/2016	
324/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Sergipe, 554 - Taruma	15/03/2016	
325/16	11/03/2016	Casa alagada	Chuvas	Rod Tancredo de Almeida Neves	11/03/2016	
326/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Wilson Craveiro, 147 - Jd Tulipas	11/03/2016	Total
327/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Sebastiao de Oliveira Queiroz, 60 - Jd Fepasa	14/03/2016	
328/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Prof Luis Rivelli, 145 - Sta Adelaide	14/03/2016	
329/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Ozias Viera Ramos, 101 - São Camilo	12/03/2016	
330/16	12/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Antonio Guilherme, 51 - Jd da Fonte	12/03/2016	Total
331/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Fernandes Neto, 331 - VI Marlene	11/03/2016	
332/16	11/03/2016	Queda de arvores	Natural	Rua 2 - Travessa Rua da Uva - Agua Doce	15/03/2016	
333/16	12/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Virgilio Nova Perito, 440 - Casa Branca	17/03/2016	
334/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua João careli, 125 - VI Aparecida	12/03/2016	
335/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Chuva	Av.São Camilo, Viela Bareto, 1061- Jd.S.Camilo	12/03/2016	
336/16	11/03/2016	Alagamento de casa	Chuva	Rua Manoel Peixoto, 40 - VI palma	12/03/2016	
337/16	11/03/2016	Queda de muro	Estrutural	Rod Geraldo Dias - Pq Centenario	11/03/2016	
338/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Juraci Paupério, 373 - Jd do Lago	14/03/2016	
339/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Luigi Spina, s/n - Atras Clube Uirapuru	14/03/2016	
340/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Antenor Camargo, 80 - Jd Escala	15/03/2016	
341/16	13/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Ricardo Cesar favaro, F06 - Sta Gertrudes	13/03/2016	Total
341/16	13/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Ricardo Cesar favaro, F07 - Sta Gertrudes	13/03/2016	Total
341/16	13/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Ricardo Cesar favaro, F57 - Sta Gertrudes	13/03/2016	Total
341/16	13/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Ricardo Cesar favaro, F08 - Sta Gertrudes	13/03/2016	Parcial
342/16	11/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Av Comendador Antonio Borin - Caxambu	12/03/2016	
343/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Virgilio Nova Perito, 310	11/03/2016	
344/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Presidente Epitácio, 109 - VI Rami	14/04/2016	
345/16	11/03/2016	Queda de arvores	Natural	Av Daniel Pellizzari, 1000 - Rio Abaixo	16/03/2016	
346/16	11/03/2016	Solapamento correço	Estrutural	Av Geraldo Azoni, 60 - Rio Acima	16/03/2016	
347/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carlos Fernandes Neto, 321 - Pq Represa	15/03/2016	
348/16	12/03/2016	Asfalto cedendo	Estrutural	Av Antonio Barzanelli, 221 - VI Hortolandia	15/03/2016	
349/16	12/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av. Paulo Ferraz dos Reis, 4475 - Paiol Velho	14/03/2016	
350/16	12/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Amelia Maria Castalho, 793 - Tijuco Preto	16/03/2016	
351/16	12/03/2016	Muro com risco	Estrutural	Rua Nelci caciono da Silva, 104 - Residencial Jundiai II	16/03/2016	
352/16	12/03/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Sebastião Oliveira Queiroz, 152 fundos - Jd Fepasa	12/03/2016	Total
353/16	13/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Virgilio Nova Perito, 310 - Casa Branca	17/03/2016	
354/16	13/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Cap Taurino Jose de Araujo, 15 - Vila Ana	15/03/2016	
355/16	13/03/2016	Rachaduras em imóvel	Estrutural	Rua Guaporé, 412 - Agapeama	15/03/2016	
356/16	13/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Madri, 159 - VI São Sebastião	14/03/2016	
357/16	13/03/2016	Cabeceira da ponte está descalçada	Estrutural	Rua Daniel Pellizzari, 3000 - Tulipas	13/03/2016	
358/16	13/03/2016	Vazamento de esgoto	Estrutural	Rua A, 161 - Jd Tamoio	13/03/2016	
359/16	13/03/2016	Rachaduras em imóvel	Estrutural	Rua Alfredo Pizzocaro, 154 - Tamoio	13/03/2016	
360/16	12/03/2016	Barranco cedendo	Estrutural	Rua Prof Oscar Augusto Filho, 521 - Cidade Jardim	15/03/2016	
361/16	12/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Marques de Marica, 60 - VI Santana	16/03/2016	
362/16	12/03/2016	Solapamento de correço	Estrutural	Rua Acre, 345 - Agapeama	15/03/2016	
363/16	14/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Jose Levada, 963 - Cecap	15/03/2016	
364/16	14/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Oswaldo Machado, 65 - VI Rica	14/03/2016	
365/16	14/03/2016	Obra com risco	Estrutural	Trav do Sítio São Jose / Rua Servidao, 173 - Medeiros	16/03/2016	
366/16	14/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Antonio de Godoi, 219 - Colonia	17/03/2016	
367/16	14/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av. Itatiba, 1050 - Jd Danubio	15/03/2016	
368/16	14/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Antonio Cacildo Vion, 237 - Sta Gertrudes	14/03/2016	
369/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Antonio Bernardi, 127 - VI Rica	11/03/2016	Parcial

370/16	14/03/2016	Desassoreamento		Bonjardim e Pinheirinho	14/03/2016	
371/16	14/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua João Trevisan, 502 - Fazenda Grande	17/03/2016	
372/16	15/03/2016	Rachadura e infiltração em casa	Estrutural	Av. São Camilo, Poste 1089, 72 - São Camilo	22/03/2016	
373/16	15/03/2016	Desassoreamento		Rua Luis Fontebasso, 1247 - Champirra	15/03/2016	
374/16	14/03/2016	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Benedito Onofre Rodrigues de Oliveira, 517 - Jd Copacabana	14/03/2016	
375/16	15/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Um, Chacara Santa maria, 252 - Jd das Tulipas	16/03/2016	
376/16	15/03/2016	Obra emergencial		Av Antonio Frederico Ozanam, 7900 - Pq Shangai	15/03/2016	
377/16	15/03/2016	Obra emergencial		Av Antonio Frederico Ozanam, 8500 - Pq Shangai	15/03/2016	
378/16	15/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Antonio Zandona, 945 - VI Nambi	15/03/2016	Parcial
379/16	15/03/2016	Desassoreamento		Rua Cesar Puglia, 130 - Jd Samambaia	15/03/2016	
380/16	15/03/2016	Talude com risco de deslizamento	Estrutural	Rua Domingos vendemiati, 249 - Vila Nambi	15/03/2016	
381/16	15/03/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Antonio Zandona, 867 - VI Santana	15/03/2016	Total
382/16	15/03/2016	Queda de arvore	Natural	Rua Cassatela, 177 - Ivturrucaia	17/03/2016	
383/16	15/03/2016	Interdição de ponte entre represas	Estrutural	Av Navarro de Andrade - Pinheirinho	15/03/2016	
384/16	12/03/2016	Rachaduras em piso	Estrutural	Vielá Embu, ao lado do 23 - São Camilo	12/03/2016	
385/16	12/03/2016	Arvores em risco	Natural	Rua Luigi Spina, 877 - Atras Clube Uirapuru	16/03/2016	
386/16	15/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av Dom Pedro I, 247 - Anhangabau	15/03/2016	
387/16	15/03/2016	Solapamento de correio	Estrutural	Rua Osvaldo Willy Fehr, 200 - Jd Tanus	16/03/2016	
388/16	12/03/2016	Casa em risco	Estrutural	Av São camilo, 1061 - São Camilo	12/03/2016	Total
389/16	15/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Pindamonhangaba, 108 - VI Comercial	16/03/2016	
390/16	15/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Armando Giasete, 256 - Sorocabana	17/03/2016	
391/16	15/03/2016	Arvores com risco de queda	Estrutural	Rua Prof Anselmo Mazola, 167 - VI São Joao Batista	17/03/2016	
392/16	16/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua São Carlos Barromeu, 59 - Colonia	17/03/2016	Aguardando laudo do eng
393/16	16/03/2016	Arvores em risco	Natural	Rua Antonio Guilherme, 51 - Vila Joana	16/03/2016	
394/16	11/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Nossa Senhora das Graças, 98 - São camilo	11/03/2016	Total
395/16	16/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Alvaro Francisco Bizarro, 351 - Jd Paulista II	16/03/2016	
396/16	16/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Nami Azem, Trav Joao Pessoto, 81 - Caxambu	17/03/2016	
397/16	16/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Aparecido Catossi Luchini, 555 - Pq da Represa	18/03/2016	
398/16	15/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Antonio Zandona, 871 - VI Santana	15/03/2016	Parcial
399/16	16/03/2016	Desassoreamento		Av Jose Piovesan Filho, 25 - Pq Colonia	16/03/2016	
400/16	16/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Treze de Maio, 212 - Bela Vista	17/03/2016	
401/16	16/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Sebastiao de Oliveira Queiroz, 144, 152, 154, 158, 166, 176 - Jd Fepasa	16/03/2016	
402/16	17/03/2016	Ruina de parte de telhado	Estrutural	Av. Pistoria, 158 - VI São João	17/03/2016	Total
403/16	16/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Pindamonhangaba, 148, casa 4 - VI Comercial	16/03/2016	Total
404/16	16/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Domingos vendrímate, 259 - VI Santana	16/03/2016	
405/16	16/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Av. Bento Amaral Gurgel, 680 - VI Nambi	16/03/2016	
406/16	16/03/2016	talude com risco	Estrutural	Rua Pindamonhangaba, 124, - VI Comercial	16/03/2016	
407/16	17/03/2016	Muro abaulado	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Vielá 11, 166 - São Camilo	21/03/2016	
408/16	17/03/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua 2, 257 - Jd Tulipas	17/03/2016	
409/16	17/03/2016	Parede e muro em risco	Estrutural	Rua Pedro Latance, 904 - São Camilo	23/03/2016	
410/16	17/03/2016	Rua Afundando	Estrutural	Rua Esterina Brená Mojola, 141 - Sta Gertrudes	21/03/2016	
411/16	17/03/2016	Arvores com risco de queda	Natural	Av Paulo Ferraz dos Reis, 1160 - Sta Clara	18/03/2016	
412/16	17/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Paulo de Faria, 1099 - Capital Ville	18/03/2016	
413/16	17/03/2016	Nova avaliação de moradia	Estrutural	Rua Vagner de Souza, 191, F37 - Sta Gertrudes	21/03/2016	
414/16	17/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Estrada Municipal do Varjão, 2243 - Novo Horizonte	18/03/2016	
415/16	17/03/2016	Casas em risco	Estrutural	Av. Juvenal Arantes, 1435 - Jd Carolina	17/03/2016	
416/16	17/03/2016	Muro de divisa caindo sobre as casas	Estrutural	Av. Juvenal Arantes, 1555 - Jd Carolina	17/03/2016	
417/16	18/03/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Ibioporã, 96 - VI Comercial	18/03/2016	
418/16	19/03/2016	Ruina de muro gabião	Estrutural	Rod. Ver. Geraldo Dias, s/n	18/03/2016	
419/16	18/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Condominio Alpha III, Av Guadalaajara, 260 - Guanabara	18/03/2016	
420/16	18/03/2016	Ruina de muro	Estrutural	Rua rua Haydee Dumangin Mojola, 204 - Jd do Lago	18/03/2016	
421/16	17/03/2016	Obras emergenciais para pontes	Estrutural	Av. Dr. Gilberto Luiz pereira da Silva, s/n - Cidade Nova	21/03/2016	
422/16	17/03/2016	Obras emergenciais para pontes	Estrutural	Av. Navarro de Andrade, s/n - Pinheirinho	21/03/2016	
423/16	17/03/2016	Obras emergenciais para pontes	Estrutural	Av. Daniel Pellizzari, s/n - Varjao	21/03/2016	
424/16	17/03/2016	Obras emergenciais para pontes	Estrutural	Av. Roscler Torres Batista, s/n - Jd Tulipas	21/03/2016	
425/16	18/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua 2, 321 - Jd Tulipas	18/03/2016	
426/16	18/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carmelia nano, 48 - Jd America	18/03/2016	
427/16	19/03/2016	Arvores com risco de queda	Natural	Av. João Batista Spiandorello, 2585 - Roseira	21/03/2016	

428/16	19/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Ernesto Casterluber, 205 - Jd Italia	21/03/2016	
429/16	20/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Moacir Lopes, 680 - Jd Caçula	21/03/2016	
430/16	21/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Trav. Miguel Fontebasso, 90 - Roseira	21/03/2016	
431/16	22/03/2016	Vazamento em muro	Estrutural	Rua David Brunholi, 912 - Caxambu	22/03/2016	
432/16	22/03/2016	Rompimento de interceptor	Estrutural	Fazenda Grande	22/03/2016	
433/16	22/03/2016	Casa demolida com risco para vizinho	Estrutural	Av São Camilo, Viela Vinhedo, 47 B - São Camilo	23/03/2016	
434/16	23/03/2016	Corrego assoreado	Natural	Rio Jundiá / Corrego da verdura	23/03/2016	
435/16	23/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Joao Tenorio Ricardo Cavalcanti - Jd Anhanguera	28/03/2016	
436/16	23/03/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Prof Hiran Ferraz dos Santos, 873 - Jd Paulista	28/03/2016	
437/16	23/03/2016	Árvore em risco	Natural	Rod.Ver.Geraldo Dias, km.74-Sítio-Corruptura	28/03/2016	
438/16	23/03/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Av Brigido Marcassa, em frente ao 148 - Jd Pacaembu	11/04/2016	
439/16	24/03/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Issis Martins Roda, 522 - Terra Nova - Lagoa dos Patos	24/03/2016	
440/16	25/03/2016	Asfalto ruíu	Estrutural	Av Manoel Pontes Junior, 205 - Vila Rami	29/03/2016	
441/16	28/03/2016	Alagamento de casa	Natural	Rua Armando Malite, 28 e 78 - Jd das Tulipas	25/03/2016	
442/16	28/03/2016	Muro comprometido	Estrutural	Rua Benedito Basilio S. Filho, 82- São Camilo	28/03/2016	
443/16	29/03/2016	Deslizamento	Natural	Rua Benedito Basilio da Souza Filho, Viela Caraguatatuba 310-São Camilo	30/03/2016	
444/16	29/03/2016	Queda de ponte de madeira	Estrutural	Fazenda Ribeirao - Estrada de Servidao do Ribeirao, 1250 - Ermida	30/03/2016	
445/16	29/03/2016	Infiltração de água do vizinho	Estrutural	Praça Getulio Vargas, 29-Vila Progresso	29/03/2016	
446/16	29/03/2016	Árvores em risco	Natural	Travessa Fazendinha-Roseira	04/04/2016	
447/16	29/03/2016	Avaliação de guarita	Estrutural	Rua Juracy Panperio, s/n - Cidade Jardim II	30/03/2016	
448/16	30/03/2016	Erosão de terra	Natural	Rod.Ver. Geraldo Dias, 2901-CECAP	30/03/2016	
449/16	30/03/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Benedito Onofre Rodr. Oliveira, 537-Jd. Ipanema	30/03/2016	
450/16	30/03/2016	Árvores em risco	Natural	A. Manoel Teixeira Cabral, 877-Casa Branca	30/03/2016	
451/16	29/03/2016	Deslizamento de terra	Natural	Rua Francisco Cabral I, 295-Santa Gertrudes	30/03/2016	
452/16	28/03/2016	Deslizamento de talude	Natural	Rua Ricardo Cesar Favaro, F 27-Jd.Sta. Gertrudes	05/04/2016	
453/16	31/03/2016	Desassoreamento	Natural	Av. Maria Negrini Negro, 3328-TOCA	01/04/2016	
454/16	01/04/2016	Rachaduras nas paredes	Estrutural	Rua Raulino Batista Bulhões-Bloco H, Apt. 31-Residencial Videira	04/04/2016	
455/16	01/04/2016	Ponte com risco de queda	Estrutural	Rod. Geraldo Dias-em frente à DAE- Pq. Represa	01/04/2016	
456/16	04/04/2016	Aut. Emergencial	Seca	Vários	04/04/2016	
457/16	04/04/2016	Árvores em risco	Natural	Rua Duilio Fontebasso	05/04/2016	
458/16	04/04/2016	Grande rachadura no chão ao redor do prédio	Estrutural	Av. Guistiniano Borin - Residencial Gênova, Bloco A	05/04/2016	
459/16	04/04/2016	Erosão de margem de correio	Estrutural	Rua Otacilia Noronha de Melo	05/04/2016	
460/16	05/04/2016	Árvores em risco	Natural	Rua Cassatela, 177 - Ivoituruaia condomio dos manacás	05/04/2016	
461/16	07/04/2016	Aut Emergencial Supressão de 01 árvore	Natural	Rua Brigido Marcassa, 148 - Jd Pacaembu	07/04/2016	
462/16	07/04/2016	Garagem/Cômodo frontal com risco de queda p rua	Estrutural	Rua das Flores, 351 Champirra	07/04/2016	Parcial
463/16	07/04/2016	Solapamento margem de rio	Estrutural	Av. Beta, 461 - Distrito Industrial	07/04/2016	
464/16	07/04/2016	Fogo em vegetação	Humana	Rua Pinhal, 155 - Vila Guilherme	07/04/2016	
465/16	08/04/2016	Vazamento de esgoto	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, 72-82- Jd. São Camilo	08/04/2016	
466/16	08/04/2016	Deslizamento de talude	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, 70 - Jd. São Camilo	08/04/2016	
467/16	08/04/2016	Eucaliptos em risco	Natural	Av. Cesar Cosin, 220- Ivoituruaia	11/04/2016	
468/16	11/04/2016	Poste em risco	Estrutural	Rua Hum, 40 - Jd. Sorocabana	11/04/2016	
469/16	11/04/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Av. Carlos Angelo Mathion, 210-Jd.Tamoio	11/04/2016	
470/16	08/04/2016	Banheiro do imóvel com afundamento	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, ao lado do nº 90-B-Jd.São Camilo	08/04/2016	parcial
471/16	11/04/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Estrada do Varjão,5253-Jd.Novo Horizonte	12/04/2016	parcial
472/16	12/04/2016	Infiltração-umidade	Estrutural	Rua Galia, 26 - Vila Comercial	12/04/2016	
473/16	12/04/2016	Arvore em risco	Natural	Rua Maria David Ganem ,97	12/04/2016	
474/16	12/04/2016	lago assoreado	Natural	Estrada Municipal laranja azeda, 907 Santa Clara	12/04/2016	
475/16	13/04/2016	Infiltração no imóvel	Estrutural	Viela Caraguatatuba, 131-Jd.São Camilo	13/04/2016	Parcial
476/16	13/04/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Rua João Ferrara, 167-Jd. Pitangueiras 2	13/04/2016	
477/16	15/04/2016	Rompimento de interceptor	Chuvas	Av.José Mezzalira,3835-Ivoituruaia	15/04/2016	
478/16	15/04/2016	Fogo em vegetação	Humana	Av. Antonio Frederico Ozanam - Andreta - Jd Liberdade	15/04/2016	
479/16	19/04/2016	Fogo em vegetação	Humana	Av.Doutor Adoniro Ladeira - 94 Vila Nova Jundiainópolis	19/04/2016	
480/16	19/04/2016	Fogo em vegetação	Humana	Rua Nelson dos Santos Res Videira Cecip - Terra da Uva	19/04/2016	
481/16	19/04/2016	Deslizamento de terra	Chuva		20/04/2016	
482/16	18/04/2016	Fogo em vegetação	Humana	Av. Frederico Ozanan - 3901 Jd Liberdade	18/04/2016	
483/16	19/04/2016	Fogo em vegetação	Humana	Av.Frederico Ozanan 3901 Jd Liberdade	19/04/2016	
484/16	20/04/2016	Queda de muro	Chuva	Rua Padre Januario Barbosa, 260-Jardim das Carpas	20/04/2016	

485/16	20/04/2016	Desass. E limpeza lago	Natural	Rio Acima-Pinheirinho	25/04/2016	
486/16	20/04/2016	Rompimento de interceptor	Estrutural	Av Maria Negrine Negro, 2021 - Caxambu	25/04/2016	
487/16	23/04/2016	Fogo em vegetação	Humana	Rua Francisco Copelli-Jd.Tarumã	23/04/2016	
488/16	23/04/2016	Fogo em vegetação	Humana	Rua Alagoas-Jd.Tarumã	23/04/2016	
489/16	24/04/2016	Rompimento de Adutora	Estrutural	Av André Vidal de Negreiros 230	24/04/2016	
490/16	25/04/2016	Rachadura e infiltração	Estrutural	Rua Benedito Rodrigues Carvalho, 46A-Vila Della Piazza	25/04/2016	
491/16	25/04/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Lucia Bressan Passarin, 721- Jardim da Fonte	25/04/2016	
492/16	25/04/2016	Árvore com risco de queda	Natural	AV.Humberto Cereser, 5000 - Caxambu	25/04/2016	
493/16	25/04/2016	Avaliação de Moradia	Estrutural	Rua Guaporé, 33 Agapeama	25/04/2016	
494/16	26/04/2016	Barragem com risco de rompimento	Estrutural	Av. José Mezzalira, 2220-Ivoturuaia	26/04/2016	
495/16	26/04/2016	Avaliação de moradias	Estrutural	Rua Pedro Gali - Jd Guanabara	26/04/2016	
496/16	27/04/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Tavessa Duilho Fontebasso	28/04/2016	
497/16	27/04/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Tavessa Duilho Fontebasso	28/04/2016	
498/16	27/04/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Vieira Iguape-Rua Pedro Latance, 886, casa 6 -Jd.São Camilo	29/04/2016	
499/16	26/04/2016	Avaliação de moradias	Estrutural/Salubridade	Rua Pedro Galli- Jd.Guanabara	26, 27 e 28/04/2016	
500/16	02/05/2016	Fio GVT rompido	Acidente	Rua José Adolfo, 79- Vila Progresso	2 E 3/5/16	
501/16	02/05/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Ambev - Rod Dom Gabriel, km 66 - Distrito Industrial	02/05/2016	
502/16	03/05/2016	Rachaduras nas paredes e piso	Estrutural	Av.Giustiniano Borin, 800 Bloco A 32 Ed Gênova Caxambu	03/05/2016	
503/16	04/05/2016	Fogo em vegetação	Humana	Rua André Vidal de Negreiros s/nr Vila Rica	04/05/2016	
504/16	03/05/2016	Deslizamento de Talude comprometendo imóvel vizinho	Estrutural	Rua Roberto da Silva Rocha, 370 Santa Gertrudes	25/05/2016	
505/16	05/05/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Salvador Cruppe 140 - tarviu	05/05/2016	
506/16	06/05/2016	Contenção de Talude, Direcionamento de água	Estrutural	Rua Elisia Machado Benassi, 333 Nova Cidade Jardim	09/05/2016	
507/16	06/05/2016	Rachaduras, queda de entulhos de demolições	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, alt nr 271 Jd São Camilo	09/05/2016	
508/16	06/05/2016	Fogo em Vegetação	Humana	Av. José Mezzalira, alt 6200 Ivoturuaia	06/05/2016	
509/16	07/05/2016	Incendio em via Pública	Humana	Rodovia Anhanguera, Jardim Anhanguera	07/05/2016	
510/16	09/05/2016	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua João Pinheiro dos Santos, 765-Jd.S.Camilo	10/05/2016	
511/16	11/05/2016	Vistoria em residência	Estrutural	Rua José Francisco de Castro nrs 25 e 30 Torres de São José	12/05/2016	
512/16	09/05/2016	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Bragança Paulista, 80- Jardim Pacaembu	09/05/2016	
513/16	09/05/2016	Infiltração, queda de entulhos	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 370-Vieira 4-São Camilo	10/05/2016	
514/16	09/05/2016	Fogo em residência	Desconhecida	Av.Giustiniano Borin Bl E Apto 4 nr 800 Cond. Gênova Jd São Camilo	09/05/2016	
515/16	10/05/2016	Rachaduras nas paredes	Estrutural	R Luís Henrique Stackfleth, 214 Casa 2 Parque Centenário	10/05/2016	
516/16	11/05/2016	Infiltrações/Rachaduras	Estrutural	Rua Nossa Senhora das Graças, 53-B - São Camilo	11/05/2016	
517/16	12/05/2016	Incendio em Imovel	Estrutural	Rua Aristeu Dagnoni, 372	12/05/2016	
518/16	13/05/2016	vistoria em residencia	Estrutural	Rua José Firmino Timotio, 95	16/05/2016	
519/16	13/05/2016	Vistoria em Residencia	Estrutural	Rua Humberto Demarchi	16/05/2016	
520/16	17/05/2016	Desassor. córrego	Chuva	Rua João A.Luchesi, Caxambu	s/v	
521/16	17/05/2016	Desassor. córrego	Chuva	Trav.Arcanjo Mingotti, Caxambu	s/v	
522/16	17/05/2016	Desassor. córrego	Chuva	Av.do Retentem,413-Traviú	17/05/2016	
523/16	18/05/2016	Casa com risco de queda	Estrutural	Av. 9 de julho,3000- Anhangabaú	19/05/2016	
524/16	18/05/2016	Muro com rachadura	Estrutural	Av.Anna de Souza Fioravane,395-Jd.Novo Mundo	19/05/2016	
525/16	18/05/2016	Infiltrações	Estrutural	Av. São Camilo, 911 - Jd.São Camilo	19/05/2016	
526/16	18/05/2016	Solicitação de Lona p/ cobrir telhado	Chuvas	R José Carlos Tomé, 302 Jd Fepasa	19/05/2016	
527/16	18/05/2016	Deslizamento de barranco	Estrutural	Rua Alvaro Francisco Bizarro, 351 - Jd Paulista II	19/05/2016	
528/16	18/05/2016	Desassor. córrego	chuva	Rua Um, Jardim Sorocabana	18/05/2016	
529/16	19/05/2016	Rachaduras em casa	Estrutural	Vieira Newton de Oliveira, 72 -São Camilo	19/05/2016	
530/16	19/05/2016	Solicitação de Lona p/ cobrir moveis	Chuvas	Rua Charqueada, 41 - Vila Hortolandia	19/05/2016	
531/16	19/05/2016	Erosão da margem do rio Jundiá	Chuvas	Estrada Municipal do Varjão, nº 4520 – Jardim Novo Horizonte	20/05/2016	
532/16	19/05/2016	Árvore emrisco de queda	Natural	Rua Vereador Duilho Garbati 178	20/05/2016	
533/16	21/05/2016	Solicitação de lona	Chuvas	Rua Sebastião Oliveira Queiroz, 10- J.Tiradentes	22/05/2016	
534/16	23/05/2016	Casa com rachaduras e piso cedendo	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 435 - Jd.São Camilo	24/05/2016	
535/16	23/05/2016	Cratera em via pública	Chuvas	Rua Dr. Gilberto Luiz Pereira da Silva, 16 - Cidade Nova	23/05/2016	
536/16	23/05/2016	Autor.Emerg.Desassoreamento	Natural	Av.Jose Manoel da Silva - Rio Acima	23/05/2016	
537/16	23/05/2016	Queda de muro	Chuva	Rua Corumbatai, 217 - Vila Hortolandia	23/05/2016	
538/16	23/05/2016	Casas com rachaduras	Estrutural	Rod.Eng.Constancio Cintra, 4611-Rio Acima	24/05/2016	
539/16	23/05/2016	Rompimento de Trechos de Interceptor	Chuvas	03 Trechos, AV. Nações Unidas; R. Marcolino Franco; R. Dom Pedro I	s/v	
540/16	23/05/2016	Poda em árvores	Vento/Chuva	Rua Marquês de Maricá, 60 - Vila Santana	25/05/2016	
541/16	25/05/2016	Telhado deteriorado	Vento/Chuva	Rua Atibaia, 275- Colonia	25/05/2016	

542/16	25/05/2016	Erosão de Margens de córrego	Chuva	Rod.D.Gabriel P.B.Couto, km.65,2- Distrito Industrial	10/06/2016	
543/16	25/05/2016	Vistoria em imóvel	Estrutural	Rua Angelina Bulchiarelli Carvalho,41-Vila Joana	30/05/2016	
544/16	28/05/2016	Árvore em risco	Vento/Chuva	Rua 3, nº 10-Portal Paineiras-Castanho	30/05/2016	
545/16	31/05/2016	Poste em risco	Estrutural	Av. Jundiá, alt.1336-Anhangabaú	31/05/2016	
546/16	31/05/2016	Limpeza e Manutenção de lago	Chuva	Av. Maria Negrini Negro, 2501- Toca	31/05/2016	
547/16	31/05/2016	Vistoria em casa	Estrutural	Rua Adolfo Hummel Guimarães, 37- Vila Argos Velha	31/05/2016	
548/16	01/06/2016	Deslizamento de terra	CHUVA	Rua Irma Francisca Gossens, 213 - VI São João Batista	01/06/2016	
549/16	03/06/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Guilherme Augusto Baad, 450 - Vila Esperança	03/06/2016	
550/16	03/06/2016	Avaliação de muro de arrimo	Estrutural	Rua Catarina Anholon, 130- São Camilo	07/06/2016	
551/16	03/06/2016	Incendio em Residencia	Humana	Rua Gumerindo Bardi da Fonseca 1253 - Mato Dentro	09/06/2016	Total
552/16	03/06/2016	Trincas	Estrutural	Rua José de Jesus, 186 - Vila Esperança	07/06/2016	
553/16	03/06/2016	Construção Inacabada do Vizinho	Estrutural	Rua José de Jesus, 202 - Vila Esperança	07/06/2016	
554/16	03/06/2016	Vistoria em casa	estrutural	Rua Idalina Gonsalves Dias 194	03/06/2016	
555/16	03/06/2016	Liberção de imovel	Estrutural	Av. 9 de Julho, 3480 - Jd Paulista	03/06/2016	
556/16	04/06/2016	Ruina parcial de parede	Estrutural	Rua Luis de Oliveira Arruda, 205 - Jd. Do Lago	04/06/2016	
557/16	04/06/2016	Queda parcial de cobertura	Estrutural	Rua Madri, 135 - Vila São Sebastião	04/06/2016	
558/16	04/06/2016	Refluxo de esgoto em residência	Entupimento	Rua 08, 3410 - Jd. Novo Horizonte	04/06/2016	
559/16	04/06/2016	Alagamento do imóvel	Chuvras	Rua Paraná, 318 - Vila Maringá	05/06/2016	
560/16	04/06/2016	Queda de galho sobre telhado	Estrutural	Rua Eduardo Carlos Pereira, 257 - Jd. Do Lago	04/06/2016	
561/16	05/06/2016	Destelhamento	Vento	Rua Geraldo Santos, 524 - Jd. Do lago	05/06/2016	
562/16	05/06/2016	Desbarrancamento	Chuvras	Rua Rosa Maria Franco Amagh	05/06/2016	
563/16	05/06/2016	Alagamento	Chuvras	Rua Florianópolis, 723 - Jd. Esplanada	05/06/2016	
564/16	05/06/2016	Destelhamento	Chuvras/Vento	Rua Paris, 81 - Vila São Sebastião	05/06/2016	
565/16	05/06/2016	Destelhamento	Chuvras/Vento	Rua Paris, 81(Fundos)- Vila São Sebastião	05/06/2016	
566/16	05/05/2016	Destelhamento	Chuvras/Vento	Rua Paris, 81(Fundos)- Vila São Sebastião	05/06/2016	
567/16	05/06/2016	Destelhamento	Chuva/Vento	Rua Antonio Zambona, 147 - Jd. Estádio	05/06/2016	
568/16	05/06/2016	Alagamento	Chuvras	Rua Medina Pinto Bento, 163 - Cidade Jardim Dois	05/06/2016	
569/16	05/06/2016	Parede do imóvel em risco	Estrutural	Rua João Debloi, 251 - Vila Ana	05/06/2016	
570/16	05/06/2016	Destelhamento	Chuvras/Ventos	Rua Paris, 61 Vila São Sebastião	05/06/2016	
571/16	05/06/2016	Destelhamento	Chuva	Rua Leonita Faber Ladeira, 1379 - Jd. Do Lago	05/06/2016	
572/16	05/06/2016	Destelhamento	Chuva	Rua Madri, 153 - Vila São Sebastião	05/06/2016	
573/16	05/06/2016	Contrução irregular	Estrutural	Rua Joaquim Marques Lisboa, 465 - Vila Progresso	05/06/2016	
574/16	05/06/2016	Queda de árvore	Chuva	Rua José Fontebasso, 71 - Caxambu	06/06/2016	
575/16	05/06/2016	Queda de árvore	Vento	Rua Angelo Sibinel, 392 - Caxambu	06/06/2016	
576/16	05/06/2016	Queda de árvore	Chuva	Rua Dois, 90 - Loteamento São Jorge - Mato Dentro	06/06/2016	
577/16	05/06/2016	Alagamento	Chuvras	Rua José Milani, 120 - Bela Vista	13/06/2016	
578/16	05/06/2016	Queda de parte da residência	Vento	Rua Dois, 517- Loteamento São Jorge - Mato Dentro	06/06/2016	
579/16	05/06/2016	Queda de árvores	Chuva/Vento	Est. Munic. Marco Leite, 810 - Jd. Liberdade	05/06/2016	
580/16	05/06/2016	Queda de árvore	Chuva/Vento	Rua Paulo Alberto Leite, 40 - Vale Azul	05/06/2016	
581/16	05/06/2016	Parte da Residência Caiu	Chuvras	Rua Tenente PM Adelino Luchini, 411 Bairro Mato Dentro	06/06/2016	
582/16	06/06/2016	Destelhamento	Chuva/Vento	Travessa três irmãos, 100 - Rio Acima	06/06/2016	
583/16	06/06/2016	Muro com risco de queda	Chuva/Vento	Rua Benedito Venceslau Ferreira,19 - Colonia	07/06/2016	
584/16	06/06/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Graça Aranha, 55 - Vila Santana	08/06/2016	
585/16	05/06/2016	Alagamento	Chuva	Rua José Maria Witaker, 84 - Jd. São Camilo	07/06/2016	
586/16	06/06/2016	Queda de árvore sobre imóvel	Chuva/Vento	Av. Comendador Antonio Borin, 5994 - Caxambu	06/06/2016	
587/16	06/06/2016	Queda de reboco de laje	Chuva	Rua João Capitão Chavier Dias da Costa, 276 - Vila Rossi	07/06/2016	
588/16	06/06/2016	Queda de Reboco	Chuva	Rua João Capitão Chavier Dias da Costa, 71 - Vila Rossi	07/06/2016	
589/16	06/06/2016	Muro caindo	Chuva	Rua Joaquim Jorge Martinho, 43 - Colônia	07/06/2016	
590/16	06/06/2016	Queda de Murio	Chuva	Rua Giovane Mezalira, 202 Jardim Caçula	06/06/2016	
591/16	06/06/2016	Queda de árvores e postes	Chuvras	Rua João Toresin, 3675 - Jundiá Mirin	06/06/2016	
592/16	06/06/2016	Destelhamento e rachaduras	Vento/Chuva	Rua Um, 503 - Chacara São Jorge - Mato Dentro	07/06/2016	
593/16	06/06/2016	Queda de casas	Vento	Rua três, 354 - Mato Dentro	06/06/2016	
594/16	06/06/2016	Risco de queda de parede	Estrutural	Rua Pedro Latance, 891 - Jd. São Camilo	07/06/2016	
595/16	06/06/2016	Risco de queda de casa	Chuvras/Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho,190 - Jd. São Camilo	07/06/2016	
596/16	06/06/2016	Deslizamento de terra	Chuvras	Av. Bento Amaral Gurgel, 492 - VI Nambi	08/06/2016	
597/16	CANCELADO					
598/16	06/06/2016	Queda de árvore	Chuva/Vento	Rua Tenente Dalino Luchini, s/n - Mato Dentro	06/06/2016	
599/16	06/06/2016	Laje cedendo	Estrutural	Rua Raul Pompéia, 367 - Jd. Rio Branco	06/06/2016	

600/16	06/06/2016	Queda de casas	Chuvas	Rua Três, 850 - Mato Dentro	06/06/2016	
601/16	06/06/2016	Deslizamento de terra/Árvores	Chuvas	Av. Comendador Luiz Aiello, 77- Jardim Martins	06/06/2016	
602/16	06/06/2016	Queda de árvore sobre imóvel	Chuva/Vento	Av. Silvestre José de Oliveira, 17 - Caxambú	06/06/2016	
603/16	06/06/2016	Alagamento	Chuvas	Rua José Piovesan Filho, s/nº	06/06/2016	
604/16	06/06/2016	Queda de cobertura	Chuvas	Av. Comendador Antonio Borin, 2539 - Jd. Caçula	06/06/2016	
605/16	06/06/2016	Alagamento	Chuvas	Av. Guistiniano Borin, 900 - Jd. São Camilo	06/06/2016	
606/16	06/06/2016	Deslizamento de terra/Árvores	Chuvas	Av. Comendador Luiz Aiello, 83-Jd.Martins	06/06/2016	Parcial
607/16	06/06/2016	Risco de queda de parede	Estrutural	Av. Dr. Hélio Campos, 731 - Jd. Pacaembu	07/06/2016	
608/16	06/06/2016	Risco de queda de árvore	Natural/Chuva	Rua Irmã Francisca Gossens, 213 - Colonia	07/06/2016	
609/16	06/06/2016	Infiltração de água	Estrutural	Rua Manoel Peixoto, 40 - VI palma	10/06/2016	
610/16	06/06/2016	Desbarrancamento	Chuva	Rua Caiapós (Rua Aymore), 72 - Vila Cidadania	07/06/2016	
611/16	06/06/2016	Deslizamento e queda de muro	Chuva	Rua Pedro Latance, s/nº - Jd. São Camilo	06/06/2016	
612/16	06/06/2016	Destelhamento e queda de muro	Vento	Rua Um, 472 - Casa 2 - Loteamento São Jorge - Mato Dentro	06/06/2016	
613/16	06/06/2016	Destelhamento	Vento	Rua Um, 472 - Casa 1 - Loteamento São Jorge - Mato Dentro	06/06/2016	
614/16	06/06/2016	Muro caiu dentro de lago, Rua e Calçada Solapando	Chuva	Av. Nações Unidas, 2390 - Vila Esperança	07/06/2016	
615/16	06/06/2016	Vistoria em casa	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão, 2797 - Jd. Novo Horizonte	06/06/2016	
616/16	06/06/2016	Casas destelhadas	Chuva/Vento	Av. Santa Eliza, 1400 - Curupira	06/06/2016	
617/16	06/06/2016	Casa em risco devido a deslizamentos	Chuva	Rua Ricardo César Favaro, 481 - F36 - Jd. Santa Gertrudes	06/06/2016	
618/16	07/06/2016	árvores penduradas em rede elétrica	Chuva/Vento	Av. Prefeito Luiz Latorre, 4860 - Vila das Hortências	07/06/2016	
619/16	06/06/2016	Queda de um muro de arrimo	Chuva	Rua Angelo Borin, 70 - Jd. Caçula	08/06/2016	
620/16	06/06/2016	Deslizamento	Chuva	Rua Francisco Guerra, 84- Mirante de Colonia	08/06/2016	
621/16	06/06/2016	Vistoria em area de risco	Chuva	Rua Xavantes Travessa 2 - Jd. Conquista	07/06/2016	
622/16	06/06/2016	Residência com risco de queda	Chuva/Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion - Rua A, Travessa A - Balsan - Tamoio	07/06/2016	
623/16	06/06/2016	Desabamento de muro	Chuvas	Rua Eduardo Povoá, 136 - Jd. Santa Gertrudes	08/06/2016	
624/16	06/06/2016	Deslizamento de Barranco	Chuvas/Natural	Rua Antonio Tacildo Vion, 107 Santa Gertrudes	08/06/2016	
625/16	06/06/2016	Deslizamento de barranco	Chuvas	Rua José Ramos de Santana, 136 - Santa Gertrudes	08/06/2016	
626/16	06/06/2016	Desbarrancamento de Córrego	Chuvas	Av. Nami Azen, 910 Colônia (Cond.Vivart)	07/06/2016	
627/16	06/06/2016	Destelhamento/Queda de Muro e árvores	Chuvas/Vento	Rua Um, 503 - Entrada da Fazenda Conceição - Mato Dentro	06/06/2016	
628/16	06/06/2016	Muro com rachaduras / Abaulado	Chuvas/Estrutural	Av. São Camilo, 150 - Jd. São Camilo	07/06/2016	
629/16	06/06/2016	Muro com risco de ruína	Chuvas	Av. Comendador Luiz Aiello, 115 - Jd. Martins	06/06/2016	
630/16	07/06/2016	Deslizamento de terra	Chuvas	Rua Norberto Crispin, 170 - Jd. Caçula	07/06/2016	
631/16	07/06/2016	Muro com risco de queda	Chuva	Rua Xavantes, 02 - Vila Nambi / Cidadania	07/06/2016	
632/16	07/06/2016	Deslizamento	natural	Rua Benedito Basílio Souza Filho, 211 - Jd. São Camilo	07/06/2016	
633/16	06/06/2016	Destelhamento	Vento	Rua Um, 135 - Loteamento Chacara São Jorge - Mato Dentro	06/06/2016	
634/16	06/06/2016	Destelhamento	Vento	Rua Um, 133 - Loteamento Chacara São Jorge - Mato Dentro	06/06/2016	
635/16	06/06/2016	Destelhamento/Queda de Muro	Vento	Rua Um, 490 - Loteamento Chacara São Jorge - Mato Dentro	06/06/2016	
636/16	06/06/2016	Alagamento	Chuva	Rua Pedro Latance, 907 - Jd. São Camilo - Viela Ubatuba	07/06/2016	
637/16	06/06/2016	Deslizamento /Alagamento	Chuva	Rua Bom Sucesso, 123 - Jd Fepasa	15/06/2016	
638/16	07/06/2016	Rachaduras	Chuva/Estrutural	Av. São Camilo, 1029 - Viela Santos - Jd. São Camilo	09/06/2016	
639/16	07/06/2016	Ruina de muro	Estrutural	Frederico João Martinho Wohnrath, 470 - VI Aparecida	09/06/2016	
640/16	07/06/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Travessa Duélio Fontebasso, 215 - Roseira	10/06/2016	
641/16	07/06/2016	Desbarrancamento	Chuvas	Rua Jair Accioli de Souza, 112 - Santa Gertrudes	08/06/2016	
642/16	07/06/2016	Desbarrancamento	Chuva/Estrutural	Rua Anizio Sales Bueno, 50 - Vila Santana II	08/06/2016	
643/16	07/06/2016	Infiltração e Rachaduras	Estrutural	Rua Pedro Latance, 901 Viela Bertioga Jd São Camilo	09/06/2016	
644/16	07/06/2016	Rachaduras/Avaliação de Moradias	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 150 Jd São Camilo	10/06/2016	
645/16	07/06/2016	Infiltração	Chuva/Estrutural	Rua Tatuí, 20 - Jd. Tamoio	07/06/2016	
646/16	07/06/2016	Deslizamento de Terra	Chuva	Rua A, 89 - Balsan	07/06/2016	
647/16	07/06/2016	Laje Caindo	Chuva/Estrutural	Rua Francisco Bueno de Oliveira, 172 - Jd. Anhanguera / Vila Ana	07/06/2016	
648/16	07/06/2016	MURO com Risco de Desabamento	Estrutural	Rua Olício Rafael Pereira, 340 - Jd. Marambaia 2 - Santa Gertrudes	07/06/2016	Interdição total
649/16	07/06/2016	Deslizamento de Terra	Chuvas	Av. Humberto Cereser, 1100 - Caxambu	08/06/2016	
650/16	07/06/2016	Falta Direcionamento de Água	Chuvas	Rua Hugo Brandini, 98 Colônia	10/06/2016	
651/16	07/06/2016	Deslizamento de talude	Chuvas	Rua Fátima Boa, 33 - Jd. Lirio	08/06/2016	
652/16	06/06/2016	Água com lama escoando pelo terreno	Chuvas	Av. Adelino Martins, s/n - Jd. Tulipas	07/06/2016	
653/16	06/06/2016	Alagamento de residência	Chuvas	Rua Dr. Eloy Chaves, 457 - Ponte São João	07/07/2016	
654/16	06/06/2016	Alagamento de residência	Chuvas	Rua Espírito Santo, 343 - Jd. Tarumã	06/06/2016	
655/16	08/06/2016	Avaliação de Árvore Interna	Chuvas	R Yolanda Seraphine Page, 238 Jd. Guanabara	08/06/2016	
656/16	08/06/2016	Deslizamento de terra	Chuvas	Rod. Presidente Tancredo de A. Neves - km 76,5 - Jd. Santa Gertrudes	08/06/2016	
657/16	06/06/2016	Infiltração em imóvel	Chuvas	Rua João Carelli, 117 - Vila Aparecida	07/06/2016	

658/16	05/06/2016	Destelhamento	Chuvas	Rua Amélia Tumiatti Vieira, 393 - Chacaras Maltoni	06/06/2016	
659/16	08/06/2016	Estrutural	Chuva	Rua Giovane Mesalin, 96 (Esq. Angelo Borin) - Jd. Caçula	08/06/2016	
660/16	08/06/2016	Residencia em risco	Estrutural	Rua da Mina, 37 - Balsan	08/06/2016	
661/16	08/06/2016	Avaliação	Chuva	Av. São Camilo, 1029 - Jd. São Camilo	09/06/2016	
662/16	08/06/2016	Árvore em via publica	Natural	Alamedas dos Embúias 76	10/06/2016	
663/16	08/06/2016	Deslizamento de Terra	Chuvas	Rua Catarina Anholon, 33 São Camilo	09/06/2016	
664/16	09/06/2016	Avaliação de Moradia	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 228 Viela Francisco Caetano de Melo, Viela 6 São Camilo	10/06/2016	
665/16	09/06/2016	Queda de muro - Ocorrência que fizemos boletim de ocorrência por injúria	Estrutural	Rua Antonio Zandona, 35 - Jd Pacaembu	09/06/2016	
666/16	09/06/2016	Casa com Rachaduras	Estrutural	Rua Pedro Latance, s/nº - Jd. São Camilo	13/06/2016	
667/16	09/06/2016	Rachaduras	Estrutural	Rua Jose Maria Witaker, Viela Sebastião Carneiro Coutinho, 95- São Camilo	13/06/2016	
668/16	09/06/2016	Rachaduras em Moradias	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias Viela Maurício de Oliveira Travessa 06 Jd São Camilo	10/06/2016	
669/16	09/06/2016	Rachaduras em Moradias	Estrutural	Rua Pedro Latance, 891- Jd. São Camilo	13/06/2016	
670/16	09/06/2016	Rachaduras e afundamento de solo	Estrutural	Viela Santos, 83 Final da Rua Pedro Latance Jd São Camilo	09/06/2016	
671/16	09/06/2016	Muro Cedendo	Chuva	Rua Nossa Senhora das Graças, 53-B - São Camilo	13/06/2016	
672/16	10/06/2016	Cratera em via pública	Natural	Rua Emilio Atique, 159 - Jd. Paulista I	13/06/2016	
673/16	10/06/2016	Vistoria em residencia	Estrutural	Trav. Ozias Vieira Ramos, 15- São camilo	13/06/2016	
674/16	10/06/2016	Vistoria particular	Estrutural	Rua Mirassol, 112- Jardim Estadio	13/06/2016	
675/16	10/06/2016	Queda de Muro	Chuva	Rua Hugo Brandini, 160 Colônia	14/06/2016	
676/16	10/06/2016	Queda de Muro	Chuva	Rua Bragança Paulista, 90- Jardim Pacaembu	10/06/2016	
677/16	10/06/2016	Vistoria em cratera aterrada	Estrutural	Rua Roberto Gaspari, alt nr 550 Fazenda Grande	10/06/2016	
678/16	13/06/2016	Desbarrancamento	Natural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 228 Viela 6 - Jd. São Camilo	13/06/2016	
679/16	13/06/2016	Transporte de Árvores Nativas p/Itatiba	Ventos/Chuvas	Fazenda Grande/ Mato Dentro	13/06/2016	
680/16	13/06/2016	Muro com risco de queda	Chuvas	Rua Dr. Antenor Soares Gandra/divisa Condomino dos Cristais	13/06/2016	
681/16	13/06/2016	Vistorias em 2 Casas	Estrutural	Rua Giovane Cervi, 162 e 164 - Cidade Jardim I	14/06/2016	
682/16	13/06/2016	Rachadura em cima onde fica Gerador	Estrutural	Rua Pedro Ravanhani, 298- São Camilo	14/06/2016	
683/16	13/06/2016	Arvore em risco	Natural	Rua José de Sousa/ Rio Acima	13/06/2016	
684/16	10/06/216	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Pedro Latance, 901- Viela Bertioiga, 902 - São Camilo	13/06/2016	
685/16	14/06/2016	Muro com riscos	Estrutural	Rua Pedro Ravanhani, 269- São Camilo	14/06/2016	
686/16	14/06/2016	Deslizamento de margem de rio	Chuvas	Rua Capitão Francisco Copelli, 845- Jundiá Mirim	14/06/2016	
687/16	14/06/2016	Vistoria em residencia	Estrutural	Viela Sebastião Carneiro Coutinho, 59- São Camilo	14/06/2016	
688/16	14/06/2016	Queda de muro/deslizamento	Estrutural	Rua Ricardo Cesar Favaro, 129- Santa Gertrudes	15/06/2016	
689/16	15/06/2016	Destelhamento / Rachaduras	Estrutural	Rua um Mato Dento	15/06/2016	
690/16	15/06/2016	Muro com risco de ruína	Estrutural	Av. Capitão Francisco Copelli, 914- Jdi. Mirim	15/06/2016	
691/16	15/06/2016	Vistoria em moradia	Estrutural	Rua Benedito Basilio S. Filho, 39- Viela Caragatatuba- São Camilo	17/06/2016	Interdição total
692/16	15/06/2016	Imóvel com rachaduras	Estrutural	Av. Francisco Pereira de Castro, 400- Anhangabaú	16/06/2016	
693/16	15/06/2016		Chuvas	Rua Ricardo Cesar Favaro, 129-F 68- Jd. Sta. Gertrudes- Área verde	15/06/2016	
694/16	16/06/2016	Rompimento de um trecho de Interceptor	Chuvas	Ribeirão Caxambú na divisa entre Jundiá e Itupeva	16/06/2016	
695/16	16/06/2016	Vazamento de Gas	Estrutural	Av. 9 de Julho e Rua Messina - Jd Bonfiglioli	16/06/2016	
696/16	16/06/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Viela Guarujá, 110- Rua Idalina Gonç. Dias- São Camilo	21/06/2016	
697/16	16/06/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Viela Francisco Torlai Neto, 66 B - Rua Idalina Gonç. Dias- São Camilo	21/06/2016	
698/16	17/06/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua bom sucesso 223 - Jd Fepasa	17/06/2016	Interdição total
699/16	17/06/2016	Árvore em risco de queda	natural	Rua dullo Fontebasso 215	17/06/2016	
700/16	20/06/2016	Deslizamento de terra/Muro	Chuvas	Av. Clemente Rosa, 850- Vila Maringá	21/06/2016	
701/16	20/06/2016	Risco de queda de muro	Estrutural	Rua Dr. Antenor Soares Gandra, 1613- Colonia	20/06/2016	
702/16	20/06/2016	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Idalina G. Dias, 229 - Viela 6- São Camilo	20/06/2016	
703/16	20/06/2016	Queda de árvore	Natural	Av. Eng. João Fernandes Gimenes Molina, 50 - Distrito Industrial	20/06/2016	
704/16	21/06/2016	Rachaduras em imóvel	Estrutural	Av. São Camilo, 1061 B - São Camilo	21/06/2016	
705/16	21/06/2016	Infiltrações nas paredes	Estrutural	Rua Jurandir Guinther, 28- Cidade Nova I	22/06/2016	
706/16	21/06/2016	Rachaduras na parede	Estrutural	Rua José Maria Withaker, Viela Newton de Oliveira, 122- fundos- São Camilo	21/06/2016	
707/16	22/06/2016	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Paraná, 200 - Vila Maringá	23/06/2016	
708/16	23/06/2016	Árvore em risco	Natural	Estrada da Laranja Azeda, 200- Santa Clara	23/06/2016	
709/16	23/06/2016	Ávore em risco de queda	Natural	Rua Noemia Queiros Teles	23/06/2016	
710/16	23/06/2016	Ávore em risco de queda	Natural	Travessa Cambará	23/06/2016	
711/16	23/06/2016	Reavaliação de moradia	Estrutural	Rua José Carlos Tomé, 180- Jd. Fepasa	24/06/2016	
712/16	23/06/2016	Vistoria em árvore	Natural	Capital Ville I- Lote T-13	24/06/2016	
713/16	24/06/2016	Risco de queda de muro	Estrutural	Rua 30 de julho, 29- Ponte S. João	29/06/2016	
714/16	24/06/2016	Rachaduras em paredes	Estrutural	Ru Uva Diamante Negro, 51- Bloco 4- Apto. 4A- Morada das Vinhas	27/06/2016	

715/16	24/06/2016	Desassoreamento de represa	Chuvas	Rua Cesar Puglia,130-Jd.Samambaia	24/06/2016	
716/16	27/06/2016	Árvore em risco	Natural	Av. Maria Negrine Negro, estrada de servidão, 200 - Caxambu / Toca	28/06/2016	
717/16	27/06/2016	Rachaduras em imóvel	Estrutural	Rua Tito Livio Meireles, 258 - Almeirinda Chaves	27/06/2016	
718/16	29/06/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Rodovia Ver. Geraldo Dias Km,74 Bº Corrupira.	29/06/2016	
719/16	28/06/2016	Despreendimento dos pisos	Estrutural	Rua Zuferey, 457 - VI Progresso	28/06/2016	
720/16	28/06/2016	Trincas no piso	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, Viela Caraguatutaba, 59 - São Camilo	28/06/2016	
721/16	29/06/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Jose Maria Whitaker, viela Sebastiao Carneiro Coutinho, 131 - São Camilo	29/06/2016	Total
722/16	29/06/2016	Árvore em risco	natural	Rua Dois 149 Mato Dentro	29/06/2016	
723/16	30/06/2016	Trincas nas paredes	Estrutural	Rua Bela Vista, 821 - Bela Vista	30/06/2016	
724/16	30/06/2016	Muro inclinado	Estrutural	Rua Francisco Fernandes Netto, 157 - Jd Carlos Gomes	30/06/2016	
725/16	30/06/2016	Desassoreamento de correço	Natural	Av. Nami Azem, 2990 a 3160 - Jd. Colonia/Caxambu	30/06/2016	
726/16	04/07/2016	Rachaduras em Moradia	Estrutural	Rua República, 169 - VI Arens	04/07/2016	
727/16	01/07/2016	Atêrro em Terreno Erodido	Natural	Av. Emili Antonon S/Nº Bº Aeropórtó	04/07/2016	
728/16	04/07/2016	Retirada de Areião e Cascalho de Terre no.	Chuvas	Av. aristides Carra nº 642 Bº Terra Nova	04/07/2016	
729/16	04/07/2016	Limpeza e Manutenção de lago	Natural	Av.Engº Tasso Pinheiro nº 920/800 Bº Terra Nova	07/07/2016	
730/16	04/07/2016	Muro com risco de queda.	Chuvas	Av. Don Pedro I nº 531 Bº Anhangabaú	04/07/2016	
731/16	05/07/2016	Fogo em vegetação	Humana	Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro - Anhangabaú	05/07/2016	
732/16	04/07/2016	Muro com risco de ruína	Estrutural	Rua Pedro Latance nº 251 Jd. São Camilo	05/07/2016	
733/16	05/07/2016	Avaliação em estrutura de telhado	Estrutural	Av. União Dos Ferroviários nº 1600 Bº Centro	05/07/2016	
734/16	05/07/2016	Árvore com risco de queda na entrada do imóvel.	Natural.	Av. Julius Paulli nº550 Bº Caxambú	06/07/2016	
735/16	06/07/2016	Árvore com risco de queda .	Natural.	Rua Areias nº 84 V. Aparecida	07/07/2016	
736/16	06/07/2016	Rachaduras em Imóvel.	Estrutural	Rua São Vicente de Paula nº 13 Bº Centro	07/07/2016	
737/16	06/07/2016	Queda de helicóptero	Desconhecida	Rua Emilio Barcaro, s/n - Tijuco Preto	27/06/2016	
738/16	07/07/2016	Delizamento	Natural.	Rua Francisco Carrilho nº 30 Jd. Florestal	07/07/2016	
739/16	07/07/2016	Rachaduras em imóvel.	Natural.	Rua Idalina Gonçalves Dias nº 575 Viela José Fábio Hisídio Santana nº 26	07/07/2016	
740/16	07/07/2016	Árvore para podas.	Natural.	Rua Eulinda Cardoso dos Santos nº 41 Bº Jundiá-Mirim	07/07/2016	
741/16	11/07/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Major Sucupira, 75 - Centro	11/07/2016	
742/16	11/07/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Base Ecológica da Serra do Japi. Av. Brasil Tamega - Malota	11/07/2016	
743/16	11/07/2016	Reconstrução de travessia de correço - Autorização Emergencial	Estrutural	Av. José Manoel da Silva, 3700 - Rio Acima	12/07/2016	
744/16	12/07/2016	Arvore deslocando muro	Estrutural	Av. Geraldo Azzoni, 2051 - Rio Acima	12/07/2016	
745/16	12/07/2016	Arvores com risco de queda	Natural	Av. da uva, 1502 - Agua Doce	12/07/2016	
746/16	12/07/2016	Árvore necessitando de poda	Natural	Rua Florença Jd. Bonfiglioli	14/07/2016	
747/16	12/07/2016	Area afetada por vendaval	Natural	Rua Deolinda Nbaville Fontebasso, 1430 - Roseira	13/07/2016	
748/16	13/07/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Um, S 268 - Jd Sorocabana	18/07/2016	
749/16	13/07/2016	Fogo em vegetação	Humana	Av. Humberto Cereser - Caxambu	13/07/2016	
750/16	12/07/2016	Alagamento em residencia	Natural	Rua Filinto de Almeida, 61 - Jd Pitangueiras	14/07/2016	
751/16	13/07/2016	Árvores com risco de quedas.	Natural	Av. Alexandre Milani nº 9265 Bº Mato Dentro	14/07/2016	
752/16	15/07/2016	Fogo em vegetação	Humana	Av. Humberto Cereser, 3051 - Caxambu	15/07/2016	
753/16	18/07/2016	área pública p/ limpeza c/ inúmeros animais pestilentes.	Natural	Rua Orlando Scarpinelli,395-Vila Marlene	19/07/2016	
754/16	18/07/2016	Alagamento de moradia	Natural	Rua Medina Pinto Bento, 153 - Cidade Jardim Dois	19/07/2016	
755/16	19/07/2016	Recomposição do Córrego União	Natural	Córrego União - Rua União	19/07/2016	
756/16	20/07/2016	Desassoreamento de 2 lagos	Natural	Sítio S.José-Av.Jose Mezzalira,1864-Caxambu	20/07/2016	
757/16	20/07/2016	Desassoreamento de 1 lago	Natural	Av.Maria Negrine Negro,3500-Toca	20/07/2016	
758/16	21/07/2016	Vistoria em árvores	Natural	Rua João Ferrara, 167-Jd. Pitangueiras 2	22/07/2016	
759/16	21/07/2016	Deslizamento de talude	Natural	Rua Aurélio Segala, 217- J.São Camilo	21/07/2016	
760/16	25/07/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Bom Jesus de Pirapora, 917 - Vianelo	26/07/2016	
761/16	25/07/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Waldemar Gobi, 610- Jundiá Mirim	25/07/2016	
762/16	26/07/2016	Arvore com risco	Natural	Rua Alberto Langue, 20 - VI Nova Jundiainópolis	Thiers fez vistoria	
763/16	27/07/2016	Rachaduras em Imóvel.	Estrutural	Rua Zacarias de Góes, 186 Bº Centro	28/07/2016	
764/16	28/07/2016	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua 24 de Outubro, 34 - Via Inhamupé	28/07/2016	
765/16	29/07/2016	Fogo em vegetação	Humana	Rua Carlos Humell, 335 - Tamoio	29/07/2016	
766/16	20/07/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Moacir Lopes, 75- Jd. Caçula	29/07/2016	
767/16	28/07/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Noêmia de Queróz T.Fonseca nº35 V. Mafalda	29/07/2016	
768/16	01/08/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Elias Jose Cavalcanti - Jd Ermida I	01/08/2016	
769/16	1º/08/2016	Risco de queda de árvore	Natural	Rua Bom Jesus de Pirapora, 833-Vianelo	01/08/2016	
770/16	1º/08/2016	Avaliação de residencia	Estrutural	Rua França, 147- Vila Municipal	02/08/2016	
771/16	04/08/2016	Avaliação de residencia	Estrutural	Viela Newton de Oliveira,18- São Camilo	08/08/2016	total

772/16	04/08/2016	Cx. D'Água com corrosão	Estrutural	Rua Miguel Barreto Matar, 41	04/08/2016	
773/16	04/08/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Pastor Francesco Ciaramela,548- Almer.Chaves	05/08/2016	
774/16	05/08/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 61- Jd.Tamoio	05/08/2016	
775/16	05/08/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Angelina Bulchiarelli Carvalho, 41 - Vila Joana	05/08/2016	
776/16	05/08/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Vielá Geraldo Augusto Dias-Rua Benedito Bas.Souza Filho-SANCA	08/08/2016	
777/16	05/08/2016	Talude com risco	Natural	Rua Pedro Latance,886-S.Camilo	09/08/2016	
778/16	05/08/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Av. Henrique Andres,139	10/08/2016	
779/16	11/08/2016	Fogo em vegetação	Humana	Estrada Bairro Jundiaí Mirim, Pinheirinho/Represa	11/08/2016	
780/16	12/08/2016	Avaliação de arvore	Natural	Rua Dr Cavalcanti, 774 - Centro	12/08/2016	
781/16	12/08/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Ferraz Menez, 121 - Agua Doce	12/08/2016	
782/16	14/08/2016	Incêndio na fábrica	Humana	Av.Antonieta Piva Barranqueiros,s/nº	14/08/2016	
783/16	17/08/2016	Vistoria em residencias	Estrutural	Rua Joaquim Lino de Camargo Jr, 133-137-Vila Marlene	18/08/2016	
784/16	17/08/2016	Risco de queda de árvore	Natural	Av.Comendador Antonio Borin, 5866-Caxambu	18/08/2016	
785/16	17/08/2016	Risco de queda de caixa d'agua	Estrutural	Rua Santos Dumont,875-Ponte S.João	18/08/2016	
786/16	17/08/2016	Galhos em fiação elétrica	Natural	Rua Maria David Ganen ,97 - Jd Planalto	17/08/2016	
787/16	18/08/2016	Vistoria em residência	Estrutural	Av.S.Camilo,alt.991-São Camilo	23/08/2016	
788/16	17/08/2016	Desassoreamento de Rios e Córregos	Natural	Vários	s/v	
789/16	18/08/2016	Árvore com risco	Natural	Av.Alexandre Fleming,489-Jd. Pacaembu	19/08/2016	
790/16	19/08/2016	Queda de arvore	Natural	AV Uva Niagara, 331 - Morada das Vinhas	19/08/2016	
791/16	19/08/2016	Rompimento de duto de água	Estrutural	Rua 1, nº S 74- Jd.Sorocabana	19/08/2016	
792/16	20/08/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua João Batista Robbi	21/08/2016	
793/16	22/08/2016	Queda de galho danificando shopping	Estrutural	Av Nove de Julho, 1115 - Chacara Urbana	22/08/2016	
794/16	22/08/2016	Rachaduras na parede	Estrutural	Rua Luiz Henrique Stackfleth,214- Trav 3, F 27 - Pq Centenario	22/08/2016	
795/16	22/08/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Dario Murari, 229 - VI Rio Branco	22/08/2016	
796/16	22/08/2016	Deslizamento de talude	Natural	Av.Com. Antonio Borin, 1400/3000	23/08/2016	
797/16	23/08/2016	Rompimento de rede de esgoto	Estrutural	Córrego da Fazenda Grande	s/v	
798/16	24/08/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Marconília R.dos santos,293-Rio Acima	24/08/2016	
799/16	23/08/2016	Imóvel com trincas diversas	Estrutural	Rua Minas Gerais, 490-Jd.Tarumã	24/08/2016	
800/16	24/08/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 400, casa em frente a 23 - São Camilo	25/08/2016	
801/16	24/08/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Pedro Galli, Viela 3, casa G-31-Jd.Guanabara	25/08/2016	
802/16	24/08/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Pedro Latance, Viela Pereira Veras, 24 - São Camilo	25/08/2016	
803/16	24/08/2016	Desassoreamento de Córrego de Engordadouro	Natural	Córrego do Engordadouro-trecho entre UNIP e DECA	s/v	
804/16	25/08/2016	Estrutura Instavel	Estrutural	Rua Maria Caplica Tamega, 170-Jd.Tulipas	25/08/2016	
805/16	24/08/2016	Muro Inclinado comrisco de queda	Hunana	Rua Benedito Basilio de Souza Fº Jd. S. Camilo	25/08/2016	
806/16	26/08/2016	Queda de muro	Estrutural	Rua Operária,86-V.Aparecida	26/08/2016	
807/16	26/08/2016	Adequações em barragens e limpeza de córrego	Estrutural	Av. Luiz Gobbo, 5650 - Santa Clara	26/08/2016	
808/16	28/08/2016	Incêndio em residência	Humana	Rua Dom Marcos Teixeira, 92 - J Carlos Gomes	28/08/2016	totalmente
809/16	26/08/2016	Queda de muro de arrimo	Estrutural	Rua Irma Ines de Jesus,	26/08/2016	
810/16	29/08/2016	Alagamento da casa por rompimento de duto da DAE	Estrutural	Rua I, nº S-180 A - Jd.Sorocabana	29/08/2016	Totalmente
811/16	29/08/2016	Imóvel em ruínas	Estrutural	Rua Dr.Antenor S. Gandra,459-Colonia	29/08/2016	
812/16	30/08/2016	Intervenção em rede de esgoto	Estrutural	Córrego atrás Rua Cesar Cosin, Ivoituruaia	s/v	
813/16	30/08/2016	Vistoria em residência	Estrutural	Rua Sebastião Ol. Queiroz,34-Jd.Fepasa	30/08/2016	
814/16	01/09/2016	Desassoreamento de reservatórios.	Natural	Bairro santa Clara/ Caxambú	31/08/2016	
815/16	02/09/2016	Imóvel c/ escavações no piso e risco de ruína	Estrutural	Rua Hum S-180 Jd. Sorocabana	02/09/2016	Totalmente
816/16	02/09/2016	Afundamento da Canalização.	Estrutural	Rua Da Várzea nº 700 Bº Agapeama	02/09/2016	
817/16	08/09/2016	Intevenção em rede de esgoto	Estrutural	Córrego do Jd.Ana Maria-BALAIÓ	s/v	
818/16	06/09/2016	Árvore com risco	Natural	Rua Luiz Carelli, 938=Jd.Pacaembu	06/09/2016	
819/16	08/09/2016	Rachaduras em residencia	Estrutural	Rua Dr. Pascoal de Muzzio,174-Vianelo	09/09/2016	
820/16	08/09/2016	Rachaduras em residencia	Estrutural	Rua Osias Vieira Ramos,51-São Camilo	09/09/2016	
821/16	08/09/2016	Rachaduras em edificio	Estrutural	Rua Uva Maria, 52 -Bloco 68-Morada das Vinhas	09/09/2016	
822/16	06/09/2016	Reparos em Terminais	Estrutural	CECAP/COLONIA/VILA ARENS	08/09/2016	
823/16	06/09/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Olicio Rafael Pereira,340-Marambaia	08/09/2016	
824/16	08/09/2016	Muro com risco de queda.	Estrutural	Rua "A" nº 130 Bº Balsan	08/09/2016	
825/16	08/09/2016	Incêndio	Humana	Rua Luis Leardini,250-Ivoturuaia	08/09/2016	Total
826/16	09/09/2016	Talude com risco deslizamento	Natural	Rua Benedito Basilio S. Filho,70-São Camilo	09/09/2016	
827/16	09/09/2016	Estrutura da casa abalada	Estrutural	Rua Raquel Carderelli, 169-Bela Vista	09 e 10/09/2016	
828/16	11/09/2016	Focos de incêndios	Humana	Estrada do Pinheirinho -Jundiaí-Mirim	11/09/2016	
829/16	11/09/2016	Focos de incêndios	Humana	Marginal Anchieta da Anhanguera	11/09/2016	

830/16		12/09/2016	Árvores em risco	Natural	Av. Augusta Zorzi Baradel, 4111	12/09/2016	
831/16		12/09/2016	Imóvel com rachaduras e trincas	Estrutural	Rua Ibioporã, 96 - VI Comercial	12/09/2016	
832/16		12/09/2016	Árvore com risco	Natural	Rua 3, 129-Rod. Geraldo Dias, km. 74,5- Fernandes	15/09/2016	
833/16		13/09/2016	Imóvel com risco de ruína	Estrutural	Rua Da Abolição nº 49 - Centro	13/09/2016	
834/16		13/09/2016	Infiltração de água do vizinho	Estrutural	Av. Narciso Marquesin,428-Caxambu	13/09/2016	
835/16		14/09/2016	Árvore em risco	Natural	Rua Manoel Ferreira Alves,355-Santa Clara	14/09/2016	
836/16		14/09/2016	Limpeza e Manutenção de lago	Natural	Fernandes/Castanho	s/v	
837/16		15/09/2016	Imóvel com rachaduras e trincas	Estrutural	Rua Mal. Deodoro da Fonseca nº 471	15/09/2016	
838/16		15/09/2016	Vistoria em residência	Estrutural	Rua Brasil,452-Vila Progresso	22/09/2016	
839/16		15/09/2016	Desassoreamento de córrego	Natural	Rua Cecília Rocha Mesquita-Jd.Sta.G	s/v	
840/16		15/09/2016	Deslizamento de terra	Natural	Rua Judite da Silva, 36 - Sta. Gertrudes	16/09/2016	
841/16		16/09/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Antonio Zandona, 915 - Vila Nambi	16/09/2016	
842/16		18/09/2016	Destelhamento	Estrutural	Rua Sebastião Carneiro Coutinho, 71 São Camilo (Rua um)	18/09/2016	
843/16		19/09/2016	Avaliação de residência	Estrutural	Rua João Pinheiro dos Santos, 161-S.Camilo	20/09/2016	
844/16		19/09/2016	Árvores em risco	Natural	Lote L-42 - Capital Ville	22/09/2016	
845/16		19/09/2016	Desassoreamento de lago	Chuvas	Av. Aristides Marioti, s/nº-Gramadão		
846/16		20/09/2016	Muro com risco	Estrutural	Travessa A, nº 14-Casa 1 - Balsan	20/09/2016	
847/16		20/09/2016	Risco de queda de letras	Estrutural	Rua Carlos Gomes	21/09/2016	
848/16		20/09/2016	Imóvel com risco diversos	Estrutural	Rua Jataí nº 373 V. Josefina	21/09/2016	
849/16		20/09/2016	Deslizamento de terra	Natural	Av. Clemente Rosa,830-Vila Comercial	21/09/2016	
850/16		21/09/2016	Rompimento de adutora	Estrutural	Rua Geraldina da Rocha S Pereira 774	21/09/2016	
851/16		22/09/2016	Risco de queda de parede	Estrutural	Rua 1, 198-Jd.Sorocabana	22/09/2016	
852/16		22/09/2016	Decomposição de margem	Natural	Rua do Chale, 439-Bom Jardim	22/09/2016	
853/16		23/09/2016	Infiltração de água do vizinho	estrutural	AV Pistoia 65	23/09/2016	
854/16		23/09/2016	Muro com risco de queda	estrutural	Rua Prudente de Moraes nº 1551	26/09/2016	
855/16		23/09/2016	Queda de árvore	Natural	Rod. Constandio Cintra, km72-Mato Dentro	23/09/2016	
856/16		23/09/2016	Decomposição de margem	Natural	Rod. Akzo Nobel, 1207- Bairro Chave	23/09/2016	
857/16		23/09/2016	Árvores em risco	Natural	Rua 6, 125-Bosque do Corrupira	20/09/2016	
858/16		27/09/2016	Avaliação de Árvore Interna	Natural	Rua Agostinho Caodaglio, 94 - Vila Progresso	27/09/2016	
859/16		27/09/2016	Incêndio em imóvel	Desconhecida	Rua Guilherme Augusto Baad nº 432 V.Esperança	27/09/2016	Parcial
860/16		27/09/2016	Infiltrações no imóvel	Chuva	Rua Pedro Ravanhani, 298- São Camilo	27/09/2016	
861/16		28/09/2016	Talude necessitando de contenção	Natural	Rua Kanebo, 175-Distrito Industrial	29/09/2016	
862/16		28/09/2016	Talude com risco de ruína.	Natural	Rua Domingos Vendrimati nº 123/127	28/09/2016	
863/16		29/09/2016	Talude em risco	Natural	Rua Nova Esperança, 48-Vila Ruy Barbosa	30/09/2016	
864/16		29/09/2016	Árvore em risco	Natural	AV Clarismundo Fornari nº 401 JD Sallis	29/09/2016	
865/16		29/09/2016	Fogo em Vegetação	Humana	Em frente ao Terminal Vila Arens - Vila Arens	29/09/2016	
866/16		29/09/2016	Imóvel com rachaduras	Estrutural	Rua Aruaque, 03-Vila Cidadania	29/09/2016	
867/16		01/10/2016	Queda de Árvore	Vento	Rua Eduardo Tomanik, 110 Chácara Urbana	01/10/2016	
868/16		04/10/2016	Incêndio em residência	Desconhecida	Rua Raul Pompéia, 105 - Jd.Rio Branco	04/10/2016	Total
869/16		05/10/2016	Desassor. E limpeza de 2 lagos	Chuvas	Sítio S.Luis-Rua Mario Gobbo,920-Jdi.Mirim	05/10/2016	
870/16		06/10/2016	Aut.Emerg. Desass.Corrego	Natural	Rod. Ver.Geraldo Dias, 8675-Fernandes	06/10/2016	
871/16		06/10/2016	Vistoria em moradia	Estrutural	Viel Newton de Oliveira,179-São Camilo	07/10/2016	
872/16		07/10/2016	Árvores em risco	Natural	Av. União dos Ferroviários, 2940-Pt.Campinas	07/10/2016	
873/16		11/10/2016	Imóvel com trincas diversas	Estrutural	Av. Giustiniano Borin nº 800 Jd. Caçula	11/10/2016	
874/16		11/10/2016	Trincas Diversas	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias - Viela -11 casa 72 Jd. S. Camilo	11/10/2016	
875/16		11/10/2016	Residencias em risco	Estrutural	Rua Bahia, 698-702-710-720-Jd.Tarumã	13/10/2016	
876/16		13/10/2016	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Peruíbe, 66- Vila Pirapora	13/10/2016	
877/16		13/10/2016	Deslizamento de terra	Natural	Ruas Fatima Boa, 48-Jd.Iriri	13/10/2016	
878/16		14/10/2016	Alagamento	Natural	Rod. Tancredo Neves, km.53,5-Castanho	14/10/2016	
879/16		15/10/2016	Infiltrações nas Parêdes	Humana	Rua Marcilio Dias nº 256 Centro	15/10/2016	
880/16		17/10/2016	Poste com risco de queda	Estrutural	Rua Antonio dos Santos, 72-Jd do Lírio (escadão)	17/10/2016	
881/16		17/10/2016	Invasão de usuários em viela	Humana	Viel entre Av.Cesar Cosin e Av. Ema Gossner	17/10/2016	
882/16	16/102016		Edificação da Portaria com Rachaduras	Estrutural	Rua Uva Niagara nº 663 Morada das Vinhas	16/10/2016	
883/16		17/10/2016	Acidente de carro	humana	Rua José Firmino Timotio, 20-Pq.Continental	18/10/2016	
884/16		18/10/2016	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Osias Vieira Ramos, 192-Jd.S.Camilo	20/10/2016	
885/16		18/10/2016	Incêndio em prédio	Humana	Av.Osmundo Santos Pellegrini,215	18/10/2016	
886/16		19/10/2016	Rachaduras em prédio	Estrutural	Rua Francisco Alves Rodrigues, 315 - Almerinda Chaves	20/10/2016	
887/16		19/10/2016	Rachaduras em residencia	Estrutural	Rua Ovidio Zambon, 76-Vila Hortolandia	20/10/2016	

888/16	19/10/2016	Fogo em Vegetação	Humana	Av Eng Tasso Pinheiro x Mário Mazzola Terra Nova (Subindo Sentido Pedreira)	19/10/2016	
889/16	26/10/2016	Deslizamento de terra	Natural	Rua Aurelio Cegala, 233-fundos- Jd.São Camilo	26/10/2016	
890/16	26/10/2016	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Dino, 102- Vila Joana		
891/16	26/10/2016	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Alfredo Luis Ferreira, 223-Casa 2 - V. Nambi	27/10/2016	
892/16	27/10/2016	Árvore em risco	Natural	Rua Fatima Boa, 104-Jd.Lirio	27/10/2016	
893/16	27/10/2016	Muro em risco	Estrutural	Av. Roque de Barro, 31 - Jd.Caçula	27/10/2016	
894/16	27/10/2016	Árvores com risco de quedas.	Natural	Rua Renato Barata, 92 - Jd.Lirio	27/10/2016	
895/16	29/10/2016	Incendio	Humana	Rua Sorocaba, 255-Varzea Pta.	29/10/2016	
896/16	31/10/2016	Queda de árvore	Humana	Rua Joaquim Almeida Ramos, 118 - Agapeama	31/10/2016	
897/16	03/11/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Joaquim Pires de Oliveira, 533-Jd.Brasil	03/11/2016	
898/16	03/11/2016	Rachaduras em casa	Estrutural	Rua Pedro Latance, Viela Ubatuba, 903-São Camilo	04/11/2016	
899/16	20/10/2016	Queda de Muro de Condomínio	Estrutural	Rua Congo -490 Bonfiglioli	20/10/2016	Parcial
900/16	20/10/2016	Queda de Muro de Divisa	Estrutural	Rua do Retiro - 2172	20/10/2016	
901/16	20/10/2016	Alagamento de Residência	Natural/Chuvvas	Rua Brasil - 118 Vila Arens	20/10/2016	
902/16	20/10/2016	Alagamento	Chuva	Rua Joaquim de Almeida Ramos, 355 fundos-Agapeama	20/10/2016	
903/16	20/10/2016	Alagamento	Chuva	Rua Joaquim de Almeida Ramos, 355-Agapeama	20/10/2016	
904/16	20/10/2016	Queda de árvore em cima do restaurante	Vento/Chuva	Av. Jundiá - Anhangabaú	20/10/2016	
905/16	20/10/2016	Alagamento	Chuva	Rua Joaquim de Almeida Ramos, 333 - Agapeama	20/10/2016	
906/16	20/10/2016	Alagamento	Chuva	Rua Santana 1, 132 - Vila Santana I	20/10/2016	
907/16	20/10/2016	Queda de árvore em cima de carro	Vento/Chuva	Rua Congo, 1000 - Bonfiglioli	20/10/2016	
908/16	20/10/2016	Queda de árvore	Vento/Chuva	Rua Antonio Lucato, 167 - Eloy Chaves	20/10/2016	
909/16	20/10/2016	Risco de transbordamento de rio - alagamento de residências	Chuva	Av. Marginal Jundiá - Jd. Tulipas	20/10/2016	
910/16	20/10/2016	Queda de árvore	Vento/Chuva	Rua Eduardo Tomanik - Centro	20/10/2016	
911/16	21/10/2016	Queda de Telhado do Estacionamento do Cond. Vizinho	Vento/Chuva	R. Professora Maria Margarida Miranda Duarte -247 Bonfiglioli	21/10/2016	Parcial
912/16	21/10/2016	Desmoronamento de Muro jto c parte Edícula	Vento/Chuva	R. Adolfo Torricelli - 94	21/10/2016	Parcial
913/16	21/10/2016	Pedaco de Telha pendurada fio	Vento/Chuva	R. Jonfuler - 81 Centro	21/10/2016	
914/16	20/10/2016	Pedaco de moldura pendurado	Vento	Rua Br. Teffe, alt. 1300- Jd.Ana Maria	24/10/2016	
915/16	21/10/2016	Casa está cedendo devido à demolição da casa do vizinho	Estrutural	Rua Zuferey - 1360 Vila Progresso	21/10/2016	
916/16	21/10/2016	Casa com Rachaduras e Afundamento/ Muro Caindo feita em cima de Aterro	Estrutural	R. Adalberto Moreira Baialuna - 166 Cidade Jardim Jundiá	21/10/2016	
917/16	21/10/2016	Queda de muro	Chuva	Rua Disney Lopes Gimenés, 82 - Jd. Tarumã	21/10/2016	
918/16	20/10/2016	Queda de fachada	Vento/Chuva	Rua Baronesa do Japi, 452 - Centro	21/10/2016	
919/16	24/10/2016	Infiltrações no teto	Estrutural	Rua Baronesa do Japi, 134-Centro	24/10/2016	
920/16	03/11/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Fernando Orsini de Castro,48-Chacara Urbana	04/11/2016	
921/16	03/11/2016	Rachaduras e afundam. Piso	Estrutural	Rua C, 36 - Balsan	04/11/2016	
922/16	04/11/2016	Casa com rachaduras	Estrutural	Rua Zuferey, 1360-Vila Progresso	04/11/2016	
923/16	04/11/2016	Árvores com risco de queda	Natural	Rua 2, 271- Caxambu	07/11/2016	
924/16	07/11/2016	Rompimento de adutora	Estrutural	Rua JJ Rodrigues - Ponte sobre rio Guapeva - VI Arens	07/11/2016	
925/16	07/11/2016	Vazamento de gás	Mecânica	Av. Navarro de Andrade nº 131 Pque Centenário	07/11/2016	
926/16	08/11/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Lupercio Decarli, 39 - Ivoturuaia	08/11/2016	
927/16	08/11/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Av Maria Negrine Negro, 2041 - Toca	09/11/2016	
928/16	08/11/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Capitão Taurino José de Araújo, 60 - Jd Anhanguera (VI Ana)	09/11/2016	
929/16	08/11/2016	Imóvel com trincas	Estrutural	Rua Lima nº 503 V. Joana	09/11/2016	
930/16	08/11/2016	Infiltrções por vazamentos do vizinho	Estrutural	Rua Alfredo Luis Ferreira nº 362 Pque Nova República	10/11/2016	
931/16	08/11/2016	Trincas e Afundamento do piso	Estrutural	Av. São Camilo 1169 Viela Itanhanhem	10/11/2016	
932/16	08/11/2016	Muro com risco	Estrutural	Rua Dr. Edson Zordeto Toledo nº 60 Pque Colégio	09/11/2016	
933/16	09/11/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Av Antonio Fred. Ozanam, 1240 - Jd Santana II	09/11/2016	
934/16	10/11/2016	Queda de mangueira	Natural	Rua Olinda, 84-V.S.Paulo		
935/16	10/11/2016	Muro com risco	Estrutural	Rua Alagoas, 46 - Jd.Taruma		
936/16	10/11/2016	Árvore em risco	Natural	Rua Prof. José Tavares, 565-Vianelo		
937/16	10/11/2016	Trincas em imóvel	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias Viela -12 casa -6 Jd. S. Camilo.	10/11/2016	
938/16	10/11/2016	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Geronimo de Alb. Maranhao,17 Jd.C.Gomes		
939/16	11/11/2016	Residencia em risco	Estrutural	Rua Iguaçu, 42 - Vila Comercial	11/11/2016	
940/16	11/11/2016	Queda de muro	Estrutural	Av. Fernando Arens, 467-Vila Arens	16/11/2016	
941/16	11/11/2016	Avaliação em residencia	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias,1020 - S.Camilo	11/11/2016	Total
942/16	11/11/2016	Queda de muro em residência	Estrutural/chuva	Rua Adolfo João Marquesin, 147 - Ivoturuaia	12/11/2016	Total
943/16	12/11/2016	Parede com infiltração	Estrutual	Av. São Camilo, 959 - São Camilo	12/11/2016	
944/16	12/11/2016	Casa alagada	Chuva	Rua Luís Leardine, 750 - Ivoturuaia - Várzea Pta.	12/11/2016	

945/16	12/11/2016	Rachaduras no quintal	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias s/nº - São Camilo	12/11/2016	
946/16	12/11/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Trav. Ozias Vieira Ramos,53-São camilo	16/11/2016	
947/16	12/11/2016	Deslizamento / Assoreamento	Natural	Rua das Amoreiras, 51 - Ivoituruaia	12/11/2016	
948/16	14/11/2016	Infiltrações por vazamentos de esgoto da DAE	Estrutural	Av. São Camilo 1033- Viela Santos Casa-	14/11/20216	
949/16	14/11/2016	Infiltração na casa	Estrutural	Rua Dora Franco nº 94 Bela Vista	14/11/2016	
950/16	14/11/2016	Árvore sobre telhado vizinho	Natural	Av. Com. Vicente Rossi,278-Jd.Morumbi	14/11/2016	
951/16	14/11/2016	Muro de Arrimo com Risco	Estrutural	Rua Hum nº 145 Bº Mato Dentro	14/11/2016	
952/16	14/11/2016	Trincas nas paredes do imóvel	Estrutural	Rua Nossa Senhora das Graças nº 51 S.Camilo	14/11/2016	
953/16	16/11/2016	Avaliação de árvores	Natural	Rua Iracema Carrilo, ao lado do 50 - Chacara São Francisco - Corrupira	17/11/2016	
954/16	16/11/2016	Avaliação de imóvel abandonado	Estrutural	Rua Brasil, ao lado do 1380 - Jd Mercei	16/11/2016	
955/16	16/11/2016	Vazamento em tubulação de esgoto do imóvel vizinho.	Estrutural	Rua Profª. Benedita Siqueira de Godoy nº 150 Jd. Roma	17/11/2016	
956/16	16/11/2016	Problemas com muro de divisa	Estrutural	Rua Francisco Alves nº 53 V. Progresso	16/11/2016	
957/16	16/11/2016	Autoriz.Emergencial		Travessa dos Fava - Vale Azul	s/v	
958/16	17/11/2016	Deslizamento de terra	Natural	Av. 9 de julho, 3730 - Condomínio Residencial Nove de Julho 1	18 e 21/11/2016	
959/16	17/11/2016	Rachaduras e infiltrações	Estrutural	Rua Hum, 172 - Jd.Sorocabana	18/11/2016	
960/16	18/11/2016	Entupimento de grelhas	Estrutural	Rua Prudente de Moraes, 503-Centro	18/11/2016	
961/16	18/11/2016	Queda de laje	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, Viela Caraguatatuba, 18 - São Camilo	18/11/2016	Total
962/16	21/11/2016	Limpeza e desassor. Lago	Natural	Trav.Part.Jose Spinassi-Caxambu	s/v	
963/16	18/11/2016	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Eng Milton Takeo, 25 - Pq dos Ingás	21/11/2016	
964/16	18/11/2016	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua João Pinh.Santos, Viela Newton O,s/nº-Sanca	21/11/2016	
965/16	21/11/2016	Árvore em risco	Natural	Rua Bragança Pta,402-jd.pacaembú	22/11/2016	
966/16	21/11/2016	Afundamento de via	Natural	Rua Prof. Albino M.Oliveira,291-Jd.St.Adelaide	21/11/2016	
967/16	21/11/2016	Manutenção de via	Natural	Rua Luiz Carlos Lopes Crizol - Paiol Velho	s/v	
968/16	22/11/2016	Avaliação em árvores	Natural	Rua Aristides Mariotti,1800-Gramadão	22/11/2016	
969/16	18/11/2016	Vistoria em residencia	Estrutural	Viela Caraguatatuba, s/nº-Jd.São Camilo	22/11/2016	
970/16	18/11/2016	Muro com risco de ruína	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Fº. Viela Fco. Caetano de Mello nº 27 J.S.Camilo	22/11/2016	
971/16	21/11/2016	Arvore com risco de queda	Natural	Rua Lúcia Bressan Passarin, 383 - Vila Rica	22/11/2016	
972/16	22/11/2016	Imóvel em risco	Estrutural	Rua Padre Roma,53 - Jd.S.Camilo	22/11/2016	
973/16	23/11/2016	Alagamento de moradia	Natural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela Benjamin Monteiro Franco (Viela 12), nº 39 - Jd. São Camilo	23/11/2016	
974/16	23/11/2016	Erosao margem de córrego próximo a moradia	Estrutural	Rua Manoel Mendes, 108 - VI Nova Jundiainópolis	23/11/2016	
975/16	23/11/2016	Alagamento do imóvel	Humana	Rua Hum nº 220 Jd. Sorocabana	24/11/2016	
976/16	23/11/2016	Vistoria em imóvel	Estrutural	Rua João Pinh.Santos, Viela Newton O,160	24/11/2016	
977/16	28/11/2016	Remoção de plantas aquáticas - Autorização	Natural	Rod Vereador Geraldo Dias, 2000 - Pq da Represa	28/11/2016	
978/16	28/11/2016	Avaliação de árvore	Natural	Rua Conrado Offa, 128 - Chacara Urbana	28/11/2016	
979/16	29/11/2016	Caixa d'agua sem tampa	Natural	Rua João Scabin, 363 - Vianelo	29/11/2016	
980/16	29/11/2016	Revestimento em Queda	Estrutural	Rua barão de Jundiá nº 901. Bº Centro	29/11/2016	
981/16	29/11/2016	Avaliação de talude	Estrutural	Rua Tiradentes, 453 - VI Rio Branco	30/11/2016	
982/16	29/11/2016	Infiltração e ausência de massa sob calçada do corredor	Estrutural	Rua Yolanda Seraffhin Page nº 341 Jd. Guanabara	30/11/2016	
983/16	30/11/2016	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Dante Belodi nº 330 Pque Eloy Chaves	30/11/2016	
984/16	30/11/2016	Muro deslizou	Estrutural	Rua Manoel Inacio Moreira,90-Boa Vista	30/11/2016	
985/16	30/11/2016	Trinca em fachada frontal de Portaria	Estrutural	Rua Uva Niagara nº 663 Morada das Vinhas	01/12/2016	
986/16	30/11/2016	Movimentação de terreno	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela Benjamin Monteiro Franco (Viela 12), ao lado do nº 39 - Jd. São Camilo	30/11/2016	
987/16	01/12/2016	Imóvel em risco	Estrutural	Rua Pindamonhangaba, 124-Vila cOmercial	01/12/2016	Parcial
988/16	05/12/2016	Muro em risco	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos,755-São Camilo	05/12/2016	
989/16	05/12/2016	Árvores em risco	Natural	Rua Bahia, 480-Jd.Tarumã e Av. Alexandre Fleming, 312-Jd. Pacaembu	05/12/2016	
990/16	08/12/2016	Limpeza e desassoreamento córrego	Natural	Rio Abaixo	08/12/2016	
991/16	08/12/2016	Buraco em rua	Estrutural	Rua das Hortencias, 222 - Jd Samambaia	08/12/2016	
992/16	12/12/2016	Muro em risco	Estrutural	Rua Arcangelo Bianchini,850-Ivoituruaia	13/12/2016	
993/16	13/12/2016	Árvore em risco	Natural	Estr. Munic. Fazenda Ermida, 659-Ermida	14/12/2016	
994/16	13/12/2016	Árvore em risco	Natural	Rua Antenor S. Gandra,alt. 1145-Jd.Pacaembu	13/12/2016	
995/16	14/12/2016	Tampa de Cx.D'Água em risco	Estrutural	Rua Filomena Ricci,368-Jd.Lago	14/12/2016	
996/16	16/12/2016	Sacada de casa em risco	Estrutural	Rua Benedito B.S.Filho,296-Viela Carag.,39-SC	19/12/2016	
997/16	16/12/2016	Avaliação de talude	Estrutural	Rua Angelina Buchiareli Carvalho, varias - VI Joana	19/12/2016	Parcial
998/16	19/12/2016	Árvore em risco	Natural	Rua Moises Abaid,114-V.Arens	20/12/2016	
999/16	19/12/2016	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Luiz Henrique Stackfleth, 66 - Pq Centenario	19/12/2016	Parcial
1000/16	20/12/2016	Vistoria em edicula	Estrutural	Rua Antonio Zandona, 35 - Jd Pacaembu	21/12/2016	
1001/16	20/12/2016	Vistoria em moradia	Estrutural	Rua Jose Carlos Tome,360-Jd.Fepasa	21/12/2016	

1002/16	20/12/2016	Vistoria em moradia	Estrutural	Rua Jose M.Witacker,Viela Newton Oliv.,168	26/12/2016	
1003/16	22/12/2016	Avaliação de residencia	Estrutural	Rua Platina, 180 - Capital Ville	26/12/2016	
1004/16	28/12/2016	Avaliação de muro de divisa	Estrutural	Rua Cornelio Pires, 33 - VI Santana	28/12/2016	
1005/16	29/12/2016	Limpeza de lago	Natural	Sítio S.Pedro-Bairro da Toca	03/01/2017	
001/17	02/01/2017	Trincas e Rachaduras	Estrutural	Viela Newton de Oliveira,São Camilo	02/01/2017	
002/17	03/01/2017	Árvores em risco	Natural	Rua Napoleão Mazzali, 190- V.Campos Sales	03/01/2017	
003/17	04/01/2017	Imóvel com rachaduras	Estrutural	Av. Carlos Ang. Mathion,1670-Jd.Tamoio	04/01/2017	
004/17	04/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Rua Padre Roma-Jd.S.Camilo	05/01/2017	
005/17	04/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Rio Guapeva-Vianelo-V.Arens	05/01/2017	
006/17	04/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Rio Jundiá-Pte.Duratex até Jd.Tulipas	05/01/2017	
007/17	04/01/2017	Rachadura no teto	Estrutural	Rua Wili Tripi, 87- Jd.Estadio	05/01/2017	
008/17	06/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Av.João B. Spiandorello nº2550 Roseira	06/01/2017	
009/17	06/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Av. João B. Spiandorello 2999 Roseira	06/01/2017	
010/17	06/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Vários conforme lista anexa	06/01/2017	
011/17	06/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Rua Jose Piovesan Filho, 25-Jd.Lirio	06/01/2017	
012/17	05/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Rua 1, s/nº-Jd.Sorocabana	05/01/2017	
013/17	09/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Vários conforme lista anexa	09/01/2017	
014/17	09/01/2017	Trincas na casa	Estrutural	Rua Americo Brasileiro,217-Retiro	11/01/2017	
015/17	09/01/2017	Casa com rachaduras	Estrutural	Viela Newtonde Oliveira, 180- Jd.S.Camilo		
016/17	10/01/2017	Alagamento	Natural	Rua Cecilia Rocha Mesquita, 160 - Santa Gertrudes	10/01/2017	
017/17	10/01/2017	Deslizamento	Natural	Rua Joao Cereser, 235-Sta.Gertrudes	12/01/2017	
018/17	10/01/2017	Lage Cedendo	Estrutural	Rua Idalina G. Dias Viela - 4 -nº 71 Jd.S.Camilo	10/01/2017	
019/17	11/01/2017	Limpeza e desassoreamento	Natural	Rua Nair Delimoli Mingorance-Vila Esperança	11/01/2017	
020/17	11/01/2017	Rompimento de rede de esgoto	Estrutural	Av. Nicola Accieri, alt. 331 - Corrupira	11/01/2017	
021/17	11/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Av. Mateus Fontebasso de Aquino nº 211	11/01/2017	
022/17	11/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Rodov. Constâncio Cintra -Mato Dentro	11/01/2017	
023/17	11/01/2017	Limpeza e Desassoreamento	Natural	Estrada do Pinheirinho nº 3000	11/01/2017	
024/17	12/01/2017	Rachaduras diversas no imóvel	Estrutural	Rua Rosa Maria Franco Amadi nº 538 Iivoturucaia	12/01/2017	
025/17	12/01/2017	Parêde de imóvel com risco de ruína	Estrutural	Rua Pedro Ravagnani -Viela Gelson de Mello nº 174 Jd. S. Camilo.	12/01/2017	total
026/17	12/01/2017	Imóvel com risco	Estrutural	Rua Nair Delimolli Mingorance,70-Jd.Aurelia	16/01/2017	
027/17	13/01/2017	Imóvel com infiltrações	Estrutural	Rua Parnaíba nº158 Bº Agapeama	13/01/2017	
028/17	12/01/2017	Afundamento de Asfalto em ponte	Estrutural	Rua Cantenário	13/01/2017	
029/17	13/01/2017	Avaliação estrutural	Estrutural	Rua Sebastiao de Oliveira Queiroz, 24 - Jd.Fepasa	19/01/2017	
030/17	13/01/2017	Avaliação estrutural	Estrutural	Rua jose Carlos Tome, 158 - Jd.Fepasa	24/01/2017	
031/17	15/01/2017	Incêndio em residência	Estrutural	Rua Vicente Francesqui, 121 - Jd. Vista Alegre	16/01/2017	total
032/17	16/01/2017	Árvores em risco	Natural	Rua Antenor Soares Gandra, 2251-Morro Piolho	16/01/2017	
033/17	16/01/2017	Vistoria no prédio	Estrutural	Rua São Jorge, 28 - Vila Boa Ventura	16/01/2017	
034/17	17/01/2017	Queda de muro	Estrutural	Rua Lourenzon, 165 - Bom Jardim	19/01/2017	
035/17	17/01/2017	Imovel com rachaduras	Estrutural	Rua Rui Camargo Duarte, 354 - Jd. Caçula	19/01/2017	
036/17	17/01/2017	Deslizamento	Natural	Rua Fracisco C.P.Neto, 90- Jd.Rio Branco	19/01/2017	
037/17	17/01/2017	Alagamento na rua	Natural	Rua Dario Bochino, 3366 a 3480-Alm.Chaves	17/01/2017	
038/17	17/01/2017	Queda de muro	Estrutural	Av S. Camilo, 865- Jd S.Camilo	17/01/2017	parcial
039/17	17/01/2017	Imóvel com Infiltrações	Estrutural	Av. São Camilo nº 959 Jd. São Camilo	17/01/2017	
040/17	17/01/2017	Rachadura em muro	Estrutural	Rua Sebastião O. Queiroz, 60=FEPASA	17/01/2017	
041/17	17/01/2017	Trincas e infiltrações na casa	Estrutural	Rua Sebastião Oliveira Queiroz,124=Jd.Fepasa	17/01/2017	total
042/17	17/01/2017	Infiltrações na laj do imóvel	Estrutural	Viela Sebastião Carneiro Coutinho nº 71 Jd. S. Camilo	17/01/2017	parcial
043/17	17/01/2017	Alagamento de casas	Natural	Rod. Constancio Cintra, km.70,5-Mato Dentro	17/01/2017	
044/17	17/01/2017	Deslizamento	Natural	Rua Idalina Gonçalves Dias nº 150 Jd. S.Camilo	17/01/2017	
045/17	17/01/2017	Infiltrações pelas parêdes do Imóvel	Estrutural	Viela Sebastião Cordeiro Coutinho nº 35 Jd.S.Camilo	18/01/2017	total
046/17	17/01/2017	Queda de Muro descalçou imóvel	Estrutural	Rua Osias Vieira Ramos Viela Socorro Jd. S. Camilo	18/01/2017	total
047/17	18/01/2017	Queda de parêde da Edificação	Estrutural	Rua Niterói nº 181 Bº Agapeama	18/01/2017	
048/17	18/01/2017	Queda de marquize	Estrutural	Rua dos Bandeirantes,511-V.Municipal		
049/17	18/01/2017	Alagamento em residencia	Natural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, Viela Caraguatatuba, s/n - São Camilo	18/01/2017	
050/17	18/01/2017	Infiltrações em moradia.	Estrutural	Rua Dário Bochino nº 1993 Almerinda Chaves	cancelado	
051/17	19/01/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Av. São Camilo, 1089- S.Camilo	20/01/2017	
052/17	19/01/2017	Árvore caiu sobre muro	Natural	Av. Alexandre Fleming, 240 - Jd.Pacaambu	20/01/2017	
053/17	19/01/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Atilio Barros, 112- Almerinda Chaves	20/01/2017	
054/17	19/01/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Gaetano Fagundes, 1550- Champirra		

055/17	20/01/2017	Queda de muro	Estrutural	Rua Barão de Jundiaí,148-Centro	20/01/2017	
056/17	20/01/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Jose Maria Witacker, Viela Pele, 72-S.Camilo	20/01/2017	
057/17	21/01/2017	Alagamento	Natural	Rua Eulalia Siqueira campos, 134-Sta.Gertrudes	21/01/2017	
058/17	21/01/2017	Deslizamento de terra na rua	Natural	Rua João Cereser, 235-Santa Gertrudes	21/01/2017	
059/17	22/01/2017	Queda de muro	Estrutural	Rua Sebastiao de Oliveira, 60	22/01/2017	
060/17	23/01/2017	Deslizamento de terra	Natural	Rua Paulo Gonçalves de Sá, 77- Vila Ana	23/01/2017	
061/17	23/01/2017	Rachadura	Estrutural	Rua João Omair Simionato,98	29/01/2017	
062/17	23/01/2017	Vistoria em residência	Estrutural	Rua Apolo de Almeida, 38-Vila Comercial	23/01/2017	
063/17	23/01/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Viela Valinhos-Jd.s.Camilo	24/01/2017	
064/17	23/01/2017	Imóvel com rachaduras	Estrutural	Rua Joao Pinheiro dos Santos,93-S.Camilo	24/01/2017	
065/17	23/01/2017	Deslizamento de terra	Natural	Rua Regina Bichari, 96 - StsaG	24/01/2017	
066/17	23/01/2017	Vistoria em residencia	Estr/Natur	Rua do Chalet, 550-bom Jardim	23/01/2017	
067/17	24/01/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Luisa Turchete Bernardon,166-Cid.Nova 1	24/01/2017	
068/17	24/01/2017	Vistoria em Residência	Estrutural	Rua Irmã Francisca Gossens,212-Colonia	25/01/2017	
069/17	25/01/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Av. São Camilo, 1169- Jd.S.Camilo	02/02/2017	
070/17	26/01/2017	Queda de árvore	Natural	Rua Daniel José Pelizzari, 900 - Poste	s/v	
071/17	26/01/2017	Destelh. E alagam. Casa	Natural	Rua Augusto Carbonari, 300- Poste	26/01/2017	
072/17	27/01/2017	Infiltração	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion,1603-Tamoio	30/01/2017	
073/17	27/01/2017	Deslizamento de terra	Natural	Rua Hum, 170- Siito S.José- Bairro S.José	27/01/2017	
074/17	30/01/2017	Infiltração com rachaduras	Natural	Rua Adolfo João Marquezin, 140-Ivoturuaia	30/01/2017	
075/17	30/01/2017	Infiltração de água pelo telhado	Natural	Av. bento Figueiredo, 680-V.Marlene	03/02/2017	
076/17	30/01/2017	Queda de muro	Estrutural	Rua Inocencio Mazzuia/Rua Cardeal arcoverde	30/01/2017	
077/17	30/01/2017	Alagamento	Natural	Av. Alexandre Milani, alt.1610-Caxambú	30/01/2017	
078/17	30/01/2017	Queda de árvore	Natural	Rua Norivaldo Martins,s/nº-Jd.Guanabara	30/01/2017	
079/17	30/01/2017	Queda de árvore	Natural	Rua José Aparecido Barbosa, alt. 512 - Jd. Guanab	30/01/2017	
080/17	31/01/2017	Vistoria em obra do vizinho	Estrutural	Rua Prof. João Duarte Paes,260-Cid.Luiza	31/01/2017	
081/17	31/01/2017	Vistoria em obra do vizinho	Estrutural	Rua Cel.Leme da Fonseca,426-Centro		
082/17	31/01/2017	Deslizamento de barranco	Natural	Rua Benedito Basilio S.Filho,5-Viela Geraldo Dias,20-S.camilo		
083/17	30/01/2017	Telhado furado	Estrutural/Natural	Rua hum, 120- Jd.Sorocabana	30/01/2017	
084/17	31/01/2017	Infiltrações nas salas de aula	Estrutural	Rua Tiradentes, 100-V.Rio Branco	31/01/2017	parcial
085/17	31/01/2017	Infiltrações graves	Natural	Av. Rubbo, 472-V.Jundiainopolis	02/02/2017	parcial
086/17	31/01/2017	Infiltrações nas paredes	Estrutural	Rua João Evangelista Magalhaes,296-V.Nambi	02/02/2017	
087/17	01/02/2017	Deslizamento de terra	Natural	Av. Batalha dos Guararapes,192-Jd.Carlos Gomes	02/02/2017	parcial
088/17	01/02/2017	Alagamento	Natural	Rua Adelino Martins, 1935-Jd.Tulipas	01/02/2017	
089/17	01/02/2017	Infiltração de água pelo telhado	Natural	Rua Idalina Gonçalves Dias,395-S.Camilo		
090/17	01/02/2017	Infiltrações por entup. Galeria	Natural	Rua José Schioser, 95 - Vila Ana	02/02/2017	total
091/17	02/02/2017	Deficiencia no direc. Ag.pluviais	Natural	Av. Rubbo, 490- V.Jundiainopolis	02/02/2017	
092/17	02/02/2017	Árvores em risco	Natural	Rua Praia Grande, Lote 9 - Capital Ville I	03/02/2017	
093/17	01/02/2017	Fenda em asfalto	Estrutural	Rua Carlos Augusto de Castro,alt.238-Tamoio	01/02/2017	
094/17	03/02/2017	Infiltração de água em residencia	Estrutural	Viela Sebastião Carneiro Coutinho,95-b(40)-SANCA		
095/17	03/02/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Benedito Bsilio Souza Filho,34-S.Camilo		
096/17	06/02/2017	Infiltrações na casa	Estrutural	Rua N.Sra.das Graças,120-São Camilo	06/02/2017	
097/17	06/02/2017	Deslizamento de terra	Nat/Estr.	Rua Antonio Tacildo Vion, 655-Sta.Gertrudes	06/02/2017	
098/17	07/02/2017	Infiltação na casa	Natural	Rua 3, 54-Jd.Mirim	07/02/2017	
099/17	08/02/2017	Muro com risco	Estrutural	Rua Congo, 277-Jd.Bonfigliolli	08/02/2017	
100/17	09/02/2017	Telhado cedeu	Estrutural	Rua Jose Capretz,301-Fazenda Grande	09/02/2017	parcial
101/17	13/02/2017	Avaliação em talude	Natural	Rua Serra Verde, 360- Vila Rui Barbosa	14/02/2017	
102/17	13/02/2017	Avaliação em residencia	Humana	Rua Dragutin Kalman,233-Cidade Jardim	14/02/2017	
103/17	16/02/2017	Avaliação em Talude	Natural	Rua Jose Senci nº 21, 31, 41, 55 V. Santana	16/02/2017	parcial
104/17	17/02/2017	Limpeza e roçagem de córrego	Natural	Rua Henrique Brunini x Estrada CESP-fazenda grande	17/02/2017	
105/17	20/02/2017	Vistoria em muro	Estrutural	Rua Rio claro, 180-V.Hortolandia	20/02/2017	
106/17	23/02/2017	Vistoria em árvores	Natural	Av. Caminho de Goiás-Rua 1, 50 - fernandes	23/02/2017	
107/17	24/02/2017	Vistoria em árvores	Natural	Rua João Telles, 281 - Medeiros	06/03/2017	
108/17	02/03/2017	Vistoria em residência	Estrutural	Rua Bartolomeu Lourenço,87-Centro	03/03/2017	
109/17	02/03/2017	Avaliação de casa	Estrutural	Rua Bastos, 71 - Jd. Tamoio	02/03/2017	
110/17	06/03/2017	Vistoria em moradia	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, Viela Caraguatatuba, 155 - São Camilo	10/03/2017	
111/17	06/03/2017	Deslizamento e infiltrações	Estrutural	Av; Sjaoo Camilo,880-Viela Santos-S.Camilo	06/03/2017	
112/17	06/03/2017	Infiltrações diversas	Estrutural	Av. S.Camilo,1099-Viela Santos- S.Camilo	06/03/2017	

113/17	06/03/2017	Queda de muro	Estrutural	Av. Francisco Nobre,1451-Medeiros	06/03/2017	parcial
114/17	06/03/2017	Deslizamento de talude	Natural	Av. Carlos Angelo Matrhion,1603-Jd.Tamoio	06/03/2017	parcial
115/17	06/03/2017	Vistoria em residência	Estrutural	Rua Sebastião de Godoy Ferraz, 31-V.Marlene	07/03/2017	
116/17	07/03/2017	Deslizamento de terra	Chuvus	Rua Idalina G. Dias, 48- S.Camilo	08/03/2017	
117/17	07/03/2017	Árvores em risco	Natural	Rua Paulo de Faria,1762-Lote L 62-Cap.Ville	07/03/2017	
118/17	07/03/2017	Árvores em risco	Natural	Rod.D.Gabriel Paul.Bueno Couto,km.65-Distrito	07/03/2017	
119/17	06/03/2017	Infiltrações diversas	Chuvus	Av. S.Camilo, 1099-S.Camilo	06/03/2017	
120/17	06/03/2017	Deslocamento de passeio	Chuvus	Vieia Osvaldo Francisco dos Santos-S.Camilo	06/03/2017	
121/17	07/03/2017	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho,11-S.Camilo	08/03/2017	
122/17	07/03/2017	Rachaduras diversas	Estrutural	Rua Pedro Ravagnani,55-Jd.S.Camilo	07/03/2017	
123/17	06/03/2017	Alagamento de Imóvel	Chuvus	Rua Padre Roma , 53 Jd.S.Camilo	07/03/2017	
124/17	06/03/2017	Alagamento de Imóvel	Chuvus	Rua Padre Roma , 117 Jd.S. Camilo	07/03/2017	
125/17	08/03/2017	Vistoria em residência	Estrutural	Rua Ricardo Cesar Favaro,35-Jd.Sta.G	08/03/2017	
126/17	09/03/2017	Vistoria em resid. - Gatos	Humana	Rua Antonio Begiato,55-Vila Rami	14/03/2017	
127/17	08/03/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Benedito Bas.S.Filho,atras do nº 11-S.Camilo	08/03/2017	
128/17	13/03/2017	Liberação de trafego	Trafego	Rua Rosa Maria F. Amadi, esq.Rua Adolfo Marq.		
129/17	14/03/2017	Vistoria em Blc. Residencial	Estrutural	Rua Uva Patricia nº 22 Blc. 53 Cecap	14/03/2017	
130/17	15/03/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Jose M. Withaker-Vieia Porto Feliz,84-S.Camilo	15/03/2017	
131/17	16/03/2017	Vistoria em árvores	Natural	Av. Da. Maria Carlete,255-Pq.S.Luiz	16/03/2017	
132/17	16/03/2017	Trincas em apartamentos	Estrutural	Rua 4, 91 - Bloco 1, Ap 21 - Novo Horizonte	17/03/2017	
133/17	16/03/2017	Árvore em risco	Natural	Av. Retentem, 560-Traviú	17/03/2017	
134/17	17/03/2017	Árvore em risco	Natural	Rua João Vicente de Paula,32-Vila Hortolandia	17/03/2017	
135/17	20/03/2017	Ruína de muro de arrimo	Estrutural	Rua Angelo Borin,96-Jd.Caçula	22/03/2017	
136/17	22/03/2017	Avaliação de apartamento	Estrutural	Rua do Retiro,1617-Jd.Paris	22/03/2017	
137/17	23/03/2017	Erosão em margem de rio	Natural	Av. Henrique Brunini,s/nº-Faz.Grande		
138/17	23/03/2017	Piso e parede com rachaduras	Estrutural	Av. Samuel Martins, 634-Vila Progresso		
139/17	23/03/2017	Vistoria em talude	Estrutural	Rua Prof Oscar Augusto Guelli Filho, 515 - Cidade Jardim	28/03/2017	Parcial
140/17	23/03/2017	Rachaduras em paredes	Estrutural	Rua Carlos Gomes, 963-Córrego-Jd.Carlos Gomes	24/03/2017	
141/17	27/03/2017	Rachaduras	Estrutural	Rua 8, 5024 - Jd.Novo Horizonte	27/03/2017	
142/17	27/03/2017	Incendio	Humana	Av.das Industrias,147-Distr.Indl.	27/03/2017	
143/17	28/03/2017	Erosões	Natural	Av. Luis Pelizari, 273-Distr.Indl.		
144/17	28/03/2017	Deslizamento de terra	Natural	Rua Guido Nano, alt. 151-Vila Ana	28/03/2017	
145/17	28/03/2017	AutEmerg-Remanej.Rede Esgoto		Córrego Ponte Alta-Caxambú	28/03/2017	
146/17	29/03/2017	Deslizamento de talude	Natural	Rua Domingos Vendemiatti,113 a 127-V.Nambi	29/03/2017	
147/17	30/03/2017	Vistoria em árvore	Natural	Rua Osvaldo Machado,55-Vila Rica		
148/17	1º/04/2017	Teto com infiltrações	Estrutural	Rua Nossa Sen.Graças, 53-A-Jd.S.Camilo	1º/04/2017	
149/17	03/04/2017	Árvore em risco	Natural	Rua São Gonçalo, 324-Vila Aparecida	03/04/2017	
150/17	04/04/2017	AutEmerg-Remanej.Rede Esgoto	Estrutural	Rua União	04/04/2017	
151/17	05/04/2017	Vistoria em casa	Estrutural	Rua Domingos Vendemiatti,197-V.Nambi	05/04/2017	
152/17	06/04/2017	Casa inundada	Natural	Rua Eulalia Siqueira Machado, 134-Santa Gertr.	06/04/2017	
153/17	07/04/2017	Afundamento do estacionamento	Estrutural	Rua Paraná, 100 - VI Maringá	07/04/2017	
154/17	10/04/2017	Vistoria em árvore	Natural	Rua Sem. Bento Pereira Bueno, 385-V.Progresso	10/04/2017	
155/17	10/04/2017	Fogo em vegetação	Humana	Av André Vidal de Negreiros - VI Rica	10/04/2017	
156/17	11/04/2017	Infiltrações pelo telhado	Estrutural	Praça Gov.Pedro de Toledo,42-Centro	11/04/2017	
157/17	11/04/2017	Desprendimento de filhas d zinco	Estrutural	Rua Margarida Rincon, 83-Vila Municipal	12/04/2017	
158/17	11/04/2017	Movimento de terra	Estrutural	Rua Antonio Tófoli, 150-Vila Guarani	11/04/2017	parcial
159/17	11/04/2017	Vistoria em casa	Estrutural	Rua Dom Marcos Teixeira, 67-Jd.Carlos Gomes	18/04/2017	
160/17	12/04/2017	Avaliação de muro e parede	Estrutural	Rua Presbitero Armando Pereira, 332 - Varjão	12/04/2017	
161/17	12/04/2017	Avaliação de taludes	Estrutural	Rua João Tenório Ricardo Cavalcanti, s/n - Jd Anhanguera	17/04/2017	
162/17	18/04/2017	Deslizamento de terra	Natural	Rua do Bom Sucesso, alt.574-Jd.Fepasa	19/04/2017	
163/17	17/04/2017	Autorização Emergencial para supressão de vegetação	Estutural	Av. Comendador Luiz Aielo, Area Verde - Jd Martins	18/04/2017	
164/17	19/04/2017	Avaliação em casa	Estrutural	Rua Dom Marcos Teixeira, 81 - Jd.Carlos Gomes	26/04/2017	
165/17	21/04/2017	Árvore em risco	Natural	Av. Americo Bruno,331-Apt.24-Vila Nambi	24/04/2017	
166/17	23/04/2017	Risco de queda de casa	Estrutural	Rua Waldomiro Camilo de Cmargo,26-Cravos	24/04/2017	
167/17	20/04/2017	Vistoria em casa	Estrutural	Rua Iguaçu,61-Vila Comercial	24/04/2017	
168/17	24/04/2017	Vistoria em casa	Estrtural	Rua José Ramos de Santana, 203-Jd.Marambaia	24/04/2017	
169/17	24/04/2017	Avaliação de muro	Estrutural	Rua São Carlos Borromeu, 201 - Colonia	24/04/2017	
170/17	18/04/2017	Levantamento das áreas atingidas por alagamentos	Natural	Varios	s/v	

171/17	29/04/2017	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Inocencio Mazaia,17-Jd.Guanabara	02/05/2017	
172/17	02/05/2017	Avaliação de talude	Estrutural	Av Atilio Gobo, Prox CREAM, Santa Clara	03/05/2017	
173/17	02/05/2017	Avaliação Social	Social	Rua Vinte e Quatro de Outubro nº 34 V. Inhamupe	02/05/2017	
174/17	05/05/2017	Trincas em paredes	Estrutural	Rua República nº 69 V. Arens	05/05/2017	
175/17	05/05/2017	Queda de muro	Estrutural	Av. S.Gonçalo,204-Vila Aparecida	06/05/2017	
176/17	05/05/2017	Queda de árvore	Natural	Av. Reynaldo porcari,700-Medeiros	08/05/2017	
177/17	09/05/2017	Vistoria em casa	Estrutural	Av. Dr.Sebastião Mendes da Silva, 280-Anhangabaú	09/05/2017	
178/17	10/05/2017	Limpeza e desassoreamento de córrego	Natural	Av Manoel Teixeira Cabral, 877 - Jd Planalto	10/05/2017	
179/17	12/05/2017	Vazamento de esgoto	Humana	Rua Nevio Salvia, 385 - Jd.Roma	12/05/2017	
180/17	17/05/2017	Avaliação de telhado	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão, 4163 - Jd Novo Horizonte	19/05/2017	
181/17	11/05/2017	Avaliação de imóvel	Estrutural	Estaçãozinha Jundiá Paulista (ao lado do túnel da Av Ferroviarios) - Ponte de Campinas	23/05/2017	
182/17	21/05/2017	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua A, 87 - Tamoio	21/05/2017	
183/17	22/05/2017	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Pedro Ravanhani (viela Gerson Melo), s/n - São Camilo	22/05/2017	Total
184/17	22/05/2017	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Pedro Ravanhani (viela Gerson Melo), s/n - São Camilo	22/05/2017	Total
185/17	23/05/2017	Solapamento margem de correço	Estrutural	Rua Ernesta Lourencine de Moraes, 256 - Jd São Vicente	24/05/2017	
186/17	23/05/2017	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Stefano Scarazzato, 270 - Colonia	25/05/2017	
187/17	29/05/2017	Piso oco e rachaduras	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela Francisco Torlai Neto, 62 - Jd São Camilo	29/05/2017	Parcial
188/17	29/05/2017	Muro em risco	Estrutural	Rua 11 de junho, 330-		
189/17	29/05/2017	Solicitação de autorização emergencial para desassorear rio Jundiá	Natural	trecho do Jd Tulipas	S/v	
190/17	30/05/2017	Denuncia de trabalho escravo		Av Comendador Antonio Borin, 2251 - Jd Rosaura	30/05/2017	
191/17	24/05/2017	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Adolpho Hummel Guimarães, 37 - VI Argos Velha	29/05/2017	
192/17	29/05/2017	Avaliação de talude deslizado	Estrutural	Rua Amelia Maria Cassalho, fundos da Rua Issis Martins Roda, 522 - Lagoa dos Patos - Jd Santa Gertrudes	31/05/2017	
193/17	02/06/2017	Entulhos sobre talude	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela Mongagua, s/n - Jd São Camilo	06/06/2017	
194/17	02/06/2017	Deslizamento de terra	Natural	Rod. Ver.Geraldo dias, km.67-Rotatória-PP 2	09/06/2017	
195/17	02/06/2017	Vistoria em casa	Estrutural	Rua Mario Duarte,58 - Jd. California		
196/17	03/06/2017	Vistoria em casa	Estrutural	Rua Ricardo Cesar Favaro,122-StaG	05/06/2017	
197/17	05/06/2017	Painel com risco	Estrutural	Av. Dr. Cavalcanti, 396-Vila arens	05/06/2017	
198/17	06/06/2017	Avaliação de árvore	Natural	Av. Salvador Krupp,140-Traviú	06/06/2017	
199/17	07/06/2017	Árvore em risco	Natural	Av. Brasil Tamega, 395- Malota	07/06/2017	
200/17	07/06/2017	Acidente com carro	Humana	Rod Ver. Geraldo dias, km. 73- Corrupira	07/06/2017	Parcial
201/17	07/06/2017	Vistoria em casa	Estrutural	Viela Valinhos-Jd.s.Camilo	09/06/2017	Parcial
202/17	07/06/2017	Árvore em risco	Natural	Rua Egito, 169 - Jd.Bonfiglioli	08/06/2017	
203/17	08/06/2017	Galpão em risco	Estrutural	Rua Prof. Dario de Queiroz, 143-Jd.Tamoio	08/06/2017	
204/17	08/06/2017	Rompimento de tubulação	Estrutural	Av. Santa Elisa,2000-Corrupira	09/06/2017	
205/17	13/06/2017	Avaliação de árvore	Natural	Rua do Retiro, 2366 - Retiro	13/06/2017	
206/17	14/06/2017	Deslizamento de terra	Natural	Av.São Camilo,1025-Viela Santos-S.Camilo	21/06/2017	
207/17	15/06/2017	Piso estufando	Estrutural	Av Henrique Brunini, 40, Condomínio Novo Horizonte, Bl 7, Apto 12, Fazenda Grande	15/06/2017	
208/17	20/06/2017	Avaliação de talude	Estrutural	Rua Cecilia Rocha Mesquita Santos - Aguas das Flores - Santa Gertrudes	21/06/2017	
209/17	26/06/2017	Avaliação de árvore	Natural	Rua Joao Dias da Rocha, 15-Rio acima	27/06/2017	
210/17	28/06/2017	Reavaliação de moradia	Estrutural	Rua Donato Guaratine, 506 - Pq Centenário	30/06/2017	Continua Interditada
211/17	28/06/2017	Avaliação de RCC	Estrutural	Av. Yamashita Yukio,1268-Distrito	04/07/2017	
212/17	29/06/2017	Vistoria em área verde	Natural	Rua José Aparecido Barbosa, ao lado 512 - Jd.Guanabara	30/06/2017	
213/17	30/06/2017	Vistoria em muro de arrimo	Estrutural	Rua Dom Amaury Castanho, 90-Anhangabaú	03/07/2017	
214/17	03/07/2017	Vistoria em imóvel	Estrutural	Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 88 - Centro	05/07/2017	
215/17	04/07/2017	Autorização Emergencial - recuperação de interceptor de esgoto	Estrutural	Atras da empresa Roca - Av 14 de dezembro, 2800 - VI Rami	04/07/2017	
216/17	05/07/2017	Vistoria em árvores	Natural	Rua Nancy Carlota Netto, 210 - Eloy Chaves	06/07/2017	
217/17	10/07/2017	Vistoria em im óvel	Estrutural	Rua Quatro, 82 - VI.Nova Cidadania	10/07/2017	
218/17	17/07/2017	Vistoria em loteamento	Estrutural	Av. da Uva, 638-Loteam. Agua Doce 1 A	26/07/2017	
219/17	18/07/2017	Vistoria em edificação	Estrutural	Praça Mauá, snº-Vila arens	19/07/2017	
220/17	18/07/2017	Vistoria em residência	Estrutural	Rua Hum, 172-fundos-Jd.Sorocabana	19/07/2017	
221/17	19/07/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua José Belesso, 174 - Via Joana	19/07/2017	
222/17	21/07/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Manoel Fagundes Cotrin, 173-Jd.Tannus	24/07/2017	
223/17	25/07/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 471-Centro	25/07/2017	
224/17	24/07/2017	Avaliação de talude	Estrutural	Rua Corina Soave Gandra - Torres de São José - Ceasa - Unip	28/07/2017	
225/17	27/07/2017	Vistoria em árvores	Natural	Rua Cica, 1345-Vila Rami	01/08/2017	

226/17	28/07/2017	Avaliação de talude	Natural	Av.9 de julho,3730-Jd.Bonfiglioli	28/07/2017	
227/17	28/07/2017	Imóvel com rachaduras	Estrutural	Av. Profa. Leonita Faber Ladeira, 539-Jd.Estadio	VISTORIA CANCELADA PELA MUNÍCIPE EM 31-7-17	
228/17	28/07/2017	Vistoria em residências	Estrutural	Av.Nações Unidas, entre 1129 e 1171-Vila Didi	31/07/2017	
229/17	31/07/2017	Avaliação de córregos	Natural	Av do Retentém, 205 e 413 - Traviu	01/08/2017	
230/17	02/08/2017	Vistoria em muro	Estrutural	Rua Afranio Peixoto,45-Centro	02/08/2017	
231/17	07/08/2017	Incêndio em residência	Natural	Av. das Industrias, 755-Distrito Industrial	07/08/2017	
232/17	07/08/2017	Alagamentos em residencias	Natural	Av Osmundo dos Santos Pellegrini - Retiro	07/08/2017	
233/17	09/08/2017	Muro com risco	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela 4, nº 74 - São Camilo	10/08/2017	
234/17	09/08/2017	Obra vizinha causando risco	Estrutural	Rua Piratininga, 207 - VI Bandeirantes	Sem vistoria	
235/17	11/07/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Viela Caraguatatuba,155-S.Camilo	16/08/2017	
236/17	16/08/2017	Parede com risco	Estrutural	Rua Piratininga,207-VI.Bandeirantes	16/08/2017	
237/17	16/08/2017	Queda de muro	Estrutural	Rua Angelo Botan, 91 - Acesso pela Av da Uva, ao lado do 1821 - Poste	17/08/2017	
238/17	16/08/2017	Ponte parcialmente colapsada	Estrutural	Av Moacir Lourençon, em frente ao 3615 - Poste	17/08/2017	
239/17	17/08/2017	Umidade na parede	Estrutural	Rua Wagner de souza, 602-StaG	18/08/2017	
240/17	17/08/2017	Árvores em risco	Natural	Rua Santo André, 109- Vila Pirapora	17/08/2017	
241/17	18/08/2017	Vistoria em córrego	Natural	Rod. Eng. Constancio Cintra,km.68,5	21/08/2017	
242/17	18/08/2017	Rachaduras	Estrutural	Rua Dr. Benedito de Godoi Ferraz, 450-Jd.Shangai	21/08/2017	
243/17	21/08/2017	Árvores em risco	Natural	Rua Durval Chiochetti, alt.540-Jd.Carolina	21/08/2017	
244/17	21/08/2017	Afundamento de piso	Estrutural	Rua Doraci Camargo Alegre, 187-Cid.Nova I	22/08/2017	
245/17	23/08/2017	Vistoria em muro	Estrutural	Viela Caraguatabua, 169-S.Camilo	25/08/2017	
246/17	23/08/2017	Avaliação de talude	Estrutural	Rua Jader Paulo de Castro, alt 151 - Jd Anhanguera	28/08/2017	
247/17	25/08/2017	Tombamento de carga	Humana	Rua Kanebo, 175- Distrito Industrial	25/08/2017	
248/17	28/08/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Dario Bocchino, 1716-Novo Horizonte	31/08/2017	
249/17	28/08/2017	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Eduardo Tavares, 59-Jdi. Mirim	29/08/2017	
250/17	28/08/2017	Rachaduras nas paredes	Estrutural	Viela Socorro, Trav.Ozias Vieira Ramos, s/nº- Jd.S.Camilo	28/08/2017	
251/17	29/08/2017	Copa de árvores em fiação	Natural	Rua Dr. Durval Knox da Veiga, 153-Q.boa vista	29/08/2017	
252/17	29/08/2017	Rompimento de rede de esgoto	Estrutural	Margens do Córrego Tarumã - Jd. Tarumã	s/v	
253/17	29/08/2017	Desprendimento de placas forro	Estrutural	Rua da Varzea, 1157-Agapeama	30/08/2017	
254/17	31/08/2017	Rachadura em imóvel	Estrutural	Rua Willi Tripi, 87-Jd.Estadio	01/09/2017	
255/17	30/08/2017	Avaliação de moradia (queda de muro em Jan/2016)	Estrutural	Rua João Debroi, 251 - Vila Ana	04/09/2017	Parcial
256/17	04/09/2017	Desbarrancamento em talude	Natural	Rua Luis Henrique Stackfleth, 533-Pq.Centenário	04/09/2017	Parcial
257/17	06/09/2017	Vistoria em córregos e baragens	Natural	Av Luiz Gobbo, 5650 - Santa Clara	06/09/2017	
258/17	11/09/2017	Vistoria em árvore	Natural	Rua D. Raquel Simonsen, 189-V.Progresso	11/09/2017	
259/17	11/09/2017	Movimentação de terra	Estrutural	Rua Francisco Guerra, 84 - Jd Mirante da Colonia	12/09/2017	
260/17	11/09/2017	Vistoria em árvores	Natural	Av. Luiz José Sereno,1200-Eloy Chaves	12/09/2017	
261/17	13/09/2017	Vistoria em árvores	Natural	Av. Reynaldo Porcari,1080-Medeiros	13/09/2017	
262/17	13/09/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua dos Bandeirantes,718-V.Municipal	14/01/1900	
263/17	12/09/2017	Vistoria em talude	Estrutural	Rua Mario Franchi, 455 - Jd Sales	13/09/2017	Parcial
264/17	14/09/2017	Incendio em moradia	Estrutural	Av Andre Vidal de Negreiros, 56 - Jd Carlos Gomes	14/09/2017	
265/17	14/09/2017	Corrego assoreado	Natural	Av Nicola Accieri, alt 1130 - Currupira	18/09/2017	
266/17	19/09/2017	Vistoria em talude	Estrutural	Rua Irma Ines de Jesus, 194 - VI Rio Branco	19/09/2017	
267/17	20/09/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Carlos Chagas, 70-Jd.Guanabara	20/09/2017	Parcial
268/17	25/09/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Av. Vitorio Baradel, 408-Jd.Sta.Gertrudes	25/09/2017	
269/17	26/09/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Cariri, 6 e 8 - Vila Cidadania(Nambi)	28/09/2017	
270/17	26/09/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Prof. Artur Chagas Jr., 331-Eloy Chaves	27/09/2017	
271/17	26/09/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua 2, nº 149-Trav. Av. Milani-Mato Dentro	28/09/2017	
272/17	27/09/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Viela Newton de Oliveira, Rua João Pin.Santos	02/10/2017	
273/17	28/09/2017	Rompimento de rede de esgoto	Estrutural	Rio Jundiaí-Jd.Tulipas	s/v	
274/17	28/09/2017	Rompimento de rede de esgoto	Estrutural	Córrego Furquim - Jd.Sta. Gertrudes	s/v	
275/17	02/10/2017	Deslizamento de terra	Natural	Trav. 3- Av.Capitão Francisco Coeplli-Jdi.Mirim	02/10/2017	Total
276/17	02/10/2017	Alagamento em casa	Natural	Rua Luis Henrique Stackfleth,481-Pq.Centen.	02/10/2017	
277/17	04/10/2017	Árvores em risco	Natural	Rua Francisco Guerra, 144-Colonia	04/10/2017	e.mail dpaj
278/17	25/09/2017	Rachaduras em moradia	Estrutural	Av Anna de Souza Fioravante, 395 - Jd Novo Mundo	05/10/2017	
279/17	05/10/2017	Boiler caiu sobre laje	Estrutural	Rua Oswlido Boldrini,53-Vista Alegre	05/10/2017	
280/17	09/10/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Pedro Latance,873-S.Camilo	10/10/2017	
281/17	05/10/2017	Autorização Emergencial - instalação de galeria	Estrutural	Av Marginal do Rio Jundiaí - Jd Tulipas	s/v	
282/17	10/10/2017	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Aurelio Zem, alt.102-Agapeama	10/10/2017	
283/17	11/10/2017	Árvore com risco	Natural	Av. Luiz Pereira dos Santos, 1500-Corrupira	11/10/2017	

284/17	12/10/2017	Incêndio em residência	Humana	Rua A-Trav.R.batos,187-50-Balsan	12/10/2017	
285/17	16/10/2017	Avaliação de árvores	Natural	Av Prof Pedro Clarismundo Fornari, 475 - Engordadouro	20/10/2017	
286/17	16/10/2017	Trincas em moradia	Estrutural	Av Francisco Pereira de Castro, 1006 - Anhangabaú	16/10/2017	
287/17	11/10/2017	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Carmela Nano, 48 - Jd América	16/10/2017	
288/17	17/10/2017	Incêndio em residência	Humana	Rua Giustianianno Borin,800-F-23		
289/17	19/10/2017	Árvore em risco	Natural	Rua Angelina Bulchiarelli,42-PonteS.Joao	23/10/2017	
290/17	23/10/2017	Infiltrações naas paredes	Estrutural	Ru Profa.Geraldina S.R.Pereira,774-Almer.Chaves	23/10/2017	
291/17	24/10/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Guadalajara,11-Jd.Guanabara	24/10/2017	
292/17	24/10/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Diácono Antonio Massagardi,73-Resid.Jundiai	25/10/2017	
293/17	25/10/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Estr.Munic.Varjão,1211	27/10/2017	
294/17	25/10/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Idalina G.Dias-Viela Mongaguá-S.Camilo		
295/17	26/10/2017	Vistoria em cratera aterrada	Estrutural	Rua Roberto Gaspari, 550 - Fazenda Grande	27/10/2017	
296/17	27/10/2017	Relatório de taludes - Ministério da Integração Nacional	Estrutural	Rua José Carlos Tomé, Rua Sebastião de Oliveira Queiroz, Rua do Bom Sucesso - Jd Fepasa	31/10/2017	
297/17	30/10/2017	Vistoria em residencia	Estrutural	Rua Roberto da S. Rocha, 91 e 101-StaG	30/10/2017	
298/17	30/10/2017	Marquize em risco	Estrutural	Av. Dr. Odil de Campos Saes, 154-Vianelo		
299/17	06/11/2017	Queda de árvore	Natural	Rua Balbina Miguel Casoni,716-Engordadouro	06/11/2017	AE
300/17	07/11/2017	Muro em risco	Estrutural	Rua Marcolino Franco, 223 - Vila Didi	08/11/2017	NOTIF.
301/17	08/11/2017	Casas em risco	Estrutural	Rua Prof. Jose Leme do Prado,315-327-Jd.Primav.	08/11/2017	
302/17	09/11/2017	Árvore em risco	Natural	Rua da Figueira,ao lado do nº 255-Malota	09/11/2017	AE
303/17	16/11/2017	Árvore incendiada com risco de queda	Humana	Rua Beija Flor, ao lado do 142 - Agua Doce	24/11/2017	AE
304/17	17/11/2017	Rompimento de adutora	Estrutural	Av. Dom Pedro I, 105 - Anhangabaú	17/11/2017	Total (5 casas)
305/17	17/11/2017	Clinica em dondições precarias		Alameda dos Tipuanas,370-Rio Acima	17/11/2017	
306/17	17/11/2017	Erosão em terreno	Estrutural	Rod Hermenegildo Tonolli, 2000, galpão 200 - Distrito Industrial	24/11/2017	
307/17	18/11/2017	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela 11, nº 55, fundos para av. nova - Jd. São Camilo	18/11/2017	
308/17	21/11/2017	Ruína de muro sobre via pública	Estrutural	Rua Francisco Jose de Castro, 131-Vila Marlene	21/11/2017	
309/17	21/11/2017	Rachaduras em residencia	Estrutural	Rua Nigeria, 593 - Jd.Bonfiglioli	22/11/2017	
310/17	21/11/2017	Infiltração/Rachaçdura	Estrutural	Viela Iguape, 6-Rua Pedro Latance-S.Camilo	22/11/2017	
311/17	21/11/2017	Árvore com risco	Natural	Rua Dr.Wellington.B.Martins,801-Malota	22/11/2017	
312/17	21/11/2017	Ilfiltrações/Mofo	Estrutural	Rua Ricardo C.Favaro,casa43-StaG	22/11/2017	
313/17	22/11/2017	Casa em risco	Estrutural	Rod. Constancio Cintra, km. 70,5- Mato Dentro	23/11/2017	
314/17	22/11/2017	Muro em risco	Estrutural	Rua Catarina Anholon, 150-Jd.S.Camilo	22/11/2017	
315/17	22/11/2017	Casa em ruína	Estrutural	Trav. Pe. Armando Guerrazi,92-Vila Torres Neves		
316/17	23/11/2017	Alagamento de moradia	Estrutural	Rua Luiz Henr. Stackfleth, trav. 3, 159 - Pq Centen.	24/11/2017	Total
317/17	27/11/2017	Árvore seca em risco	Natural	Rua Nicolau Matar, 160- Vila Bela 2	28/11/2017	
318/17	27/11/2017	Avaliação de árvores	Natural	Av Juvenal Arantes, 310 - Jd Carolina	29/11/2017	
319/17	29/11/2017	Árvore em risco	Natural	Rua Sudão, 119-Jd.Bonfiglioli	30/11/2017	
320/17	29/11/2017	Árvore em risco	Natural	Rua Aurelio Zem, 116-Vila Didi	30/11/2017	
321/17	01/12/2017	Acumulador	Humana	Rua Moçambique,111-Jd.Bonfiglioli	05/12/2017	
322/17	01/12/2017	Denuncia Fogo	Humana	Av. Antonio Frederico Oanan, 2810- Pte.S.João	01/12/2017	
323/17	01/12/2017	Vazamento de esgoto	Estrutural	Rua Tatuí,22-Viela(Ultima casa)-Tamoio	01/12/2017	
324/17	04/12/2017	Incêndio em residência	Estrutural	Viela 12-Rua Idalina Gonç.Dias-São Camilo	04/12/2017	
325/17	06/12/2017	Árvore em risco	Natural	Rua Conde de Monsanto, 480 B. Vianelo	06/12/2017	
326/17	07/12/2017	Avaliação de residencia	Estrutural	Rua Francisco Cervi	08/12/2017	
327/17	08/12/2017	Ruína de muro	Estrutural	Rua José Maria Whitacker, 19 - Jd São Camilo	08/12/2017	Parcial
328/17	11/12/2017	Avaliação de talude	Estrutural	Rua Pedro Latance, 886 - São Camilo	13/12/2017	Parcial
329/17	11/12/2017	Vazamento de tubulação	Estrutural	Rua José Augusto de Carvalho,5-Jd.Lago	11/12/2017	
330/17	11/12/2017	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Jose Carlos Tome, 120-Jd.Fepasa		
331/17	12/12/2017	Muro com risco	Estrutural	Rua A, 130 - Balsan - Tamoio	18/12/2017	Parcial
332/17	12/12/2017	Árvore em risco	Natural	Rua Francisco Guerra, 144-C.4-Mirante Colonia	12/12/2017	
333/17	13/12/2017	Laje em risco	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela 4, 346 e 421 - São Camilo	13/12/2017	Parcial
334/17	15/12/2017	Acidente de Transito	Humana	Rua Palmira Cervi Barbaro,128-VI.Hortolandia	15/12/2017	
335/17	15/12/2017	Avaliação de residencia	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão, 1185	21/12/2017	
336/17	18/12/2017	Ruína de parede	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela Gerson de Melo, 94 - São Camilo	18/12/2017	Parcial
337/17	18/12/2017	Deslizamento de terra	Estrutural	Rua José Maria Whitacker, Viela do Pelé, s/n - São Camilo	18/12/2017	Total
338/17	18/12/2017	Deslizamento de terra	Humana	Av. Amélia Latorre, 104-Retiro	18/12/2017	Total
339/17	19/12/2017	Árvore em risco	Natural	Rua Andre Vidal de Negreiros, 230 - Jd Carlos Gomes	19/12/2017	
340/17	19/12/2017	Queda de galhos sobre telhado	Estrutural	Rua Paulo Maria de Lourdes Moraes, 237 - Cidade Nova	19/12/2017	
341/17	20/12/2017	Árvore em risco	Natural	Rua José Martinelli, 82 - jd. Lago	21/12/2017	

342/17	20/12/2017	Avaliação de residencia	Estrutural	Rua Saldanha Mrinho,274-Vila Rio Branco	20/12/2017	
343/17	08/12/2017	Talude aterrado	Estrutural	Rua Gilberto Pereira de Souza, s/n - Jd Ipanema	26/12/2017	
344/17	26/12/2017	Avaliação em residência	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1603-Tamoio	27/12/2017	
345/17	26/12/2017	Imovel com rachaduras	Estrutural	Rua Jorge Marquesin, 193 - Pq da Represa	27/12/2017	
346/17	26/12/2017	Rachadura em parede no imóvel de divisa	Estrutural	Rua Vasco da Gama nº147 V.Municipal	27/12/2017	
347/17	27/12/2017	Avaliação de reservatório	Estrutural	Rua João Muller, 423 - Champirra	28/12/2017	
348/17	27/12/2017	Vazamento de esgoto do vizinho	Estrutural	Rua Cacilda Becker, 2015 - Jd Guanabara	28/12/2017	
349/17	20/06/2017	Alagamento de moradias	Chuvas	Av Geraldo Azoni, 30 - Rio Acima	20/06/2017	
001/19	02/01/2019	Vistoria em imóvel	Estrutural	Rua Fernão Dis P. Leme/Rua Julio Ribeiro-S.Camilo	02/01/2019	
002/19	03/01/2019	Avaliação de guarita desativada	Estrutural	Av Juracy Pauperio, 30 - Cidade Jardim II	03/01/2019	
003/19	03/01/2019	Inundações dos imóveis	Córrego	Rodovia Constância Cintra Km, 70,5 Mato Dentro Casa 4 -Loja do Barba	04/01/2019	
004/19	03/01/2019	Inundação do imóvel	Córrego	Rua Antonio Isidorio Guilhen, 99 Roseira	03/01/2019	
005/19	04/01/2019	Alagamento	Chuvas	Av. João Bat.Spiandorello,2481-Roseira	04/01/2019	
006/19	04/01/2019	Alagamento	Chuvas	Rua das Flores, 121-Casa3-Champirra	04/01/2019	
007/19	04/01/2019	Rompimento de lagoa	Chuvas	Av.Maria Negrini Negro,3428-Toca	04/01/2019	
008/19	05/01/2019	Muro com risco de queda	Estrutural	Av. Francisco Pereira de Castro,1029 Anhangabaú	08/01/2019	
009/19	05/01/2019	Queda de parede em moradia	Estrutural	Estrada da Servidão, 200 - Toca	05/01/2019	Parcial
010/19	04/01/2019	Refluxo de esgoto pelos ralos	Chuvas	Rua Ibioporã, 825 - VI Maringá	04/01/2019	
011/19	04/01/2019	Alagamento em moradia	Chuvas	Rua Jair Linhaci, 17 - Jd Palermo	04/01/2019	
012/19	04/01/2019	Infiltração em moradia	Estrutural	Rua Jair Linhaci, 227 - Jd Palermo	04/01/2019	
013/19	07/01/2019	Avaliação de árvore	Natural	Rua Manoel Caminhas, 92 Bº. Medeiros	10/01/2019	
014/19	07/01/2019	Desassor. de Córrego da Toca	Natural	Av. Maria Negrini Negro , 3428 Bº da Toca	07/01/2019	
015/19	07/01/2019	Desassor. de Córrego da Toca	Natural	Av. Maria Negrini Negro , 3500 Bº da Toca	07/01/2019	
016/19	08/01/2019	Queda de árvore sobre residência	Chuvas/Ventos	Trav Deolinda Navilli Fontebasso, 765 - Roseira	09/01/2019	Parcial
017/19	08/01/2019	Queda de árvore sobre residência	Chuvas/Ventos	Trav Fazendinha, 190 - Roseira	08/01/2019	Parcial
018/19	08/01/2019	Deslizamento de barranco	Chuvas	Rua Cap.Taurino J. Araújo,41-Vila Ana	10/01/2019	of.005
019/19	09/01/2019	Avaliação em árvores	Natural	Rua Deolinda Nazzilli Fontebasso, 777 B. Roseira	09/01/2019	
020/19	10/01/2019	Avaliação em Obras Emergenciais Concluídas	Estrutural	Rodov. Vice-PREF. Hermenegildo Tonolli, 2000 Distrito Industrial	14/01/2019	
021/19	11/01/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Lupercio De Carli,406-Ivoturuaia	14/01/2019	
022/19	14/01/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Carlos Sales Block, 599-Anhangabaú	16/01/2019	
023/19	14/01/2019	Entupimento de córrego	Chuvas	Av. Geraldo Azzoni, 4452-Rio Acima	22/01/2019	
024/19	14/01/2019	Avaliação em buraco em frente ao imóvel na entrada da garagem	Estrutural	Rua Ilha Bela , 140 Jd. Stadio	14/01/2019	
025/19	16/01/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Gilberto Almeida Curado,102-Fazenda Grande	21/01/2019	
026/19	16/01/2019	rede de esgoto da DAE obstruída por produtos diversos que foram descartados no vasos sanitários	Estrutural Entupimento	Rua Armando Malite nº 131 / 149 / 155 / 170 /195 Jd. Das Tulipas	16/01/2019	
027/19	16/01/2019	Destelhamento parcial de Imóvel	Chuvas e Ventos	Estrada Municipal do Varjão , 1831 Novo Horizonte II	16/01/2019	
028/19	17/01/2019	Avaliação em imóveis	Estrutural	Rua Antonio Domingos da Silva, 100/107 V. Anchieta	18/01/2019	
029/19	16/01/2019	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias - Viela Brotas	23/01/2019	
030/19	17/01/2019	Edificação abandonada em ruína	Estrutural	Av. Benedicto Quirino, 885 Reserva da Serra	17/01/2019	
031/19	17/01/2019	Avaliação de árvore	Natural	Av. Monsenhor Venerando Nalini, 916 Jd. Das Carpas	18/01/2019	
032/19	17/01/2019	Deslizamentos de terra vizinho	Estrutural	Av Vereador Rogerio Alfredo Giuntini, 149 - Rio Acima - Chacara dos Companheiros	21/01/2019	
033/19	17/01/2019	Avaliação de talude	Estrutural	Av Atilio Gobbo, 4023 - Santa Clara	18/01/2019	
034/19	19/01/2019	Telhado com sinais visíveis de afundamento	Estrutural	Rua Fernando de Noronha, 461 V. Didi	19/01/2019	Parcial
035/19	20/01/2019	Queda de muro	Estrutural	Rua Marcolino Franco,233-V.Didi	21/01/2019	
036/19	20/01/2019	Avaliação de imóvel	Estrutural	Av. Ricardo Cesar Favaro,481-StaG	21/01/2019	
037/19	18/01/2019	Inundação dos imóveis	Chuvas Natural	Rua Nair Delimoli Mingorance nºs 69;79;85;101;107;111;119;127;131; Jd.Aurélia	18/19/01/2019	
038/19	22/01/2019	Inundação de imoveis	Chuvas	Rua Julis Pauli, Travessa I - Caxambu	22/01/2019	
039/19	21/01/2019	Avaliação em talude	Natural	Av. da Uva nº 223 Água Doce	22/01/2019	
040/19	21/01/2019	Avaliação de árvore	Natural	Estrada Municipal do Varjão , 5031 Novo Horizonte	22/01/2019	
041/19	11/01/2019	Nova avaliação de talude	Estrutural	Rua Cecilia Rocha Mesquita Santos - Aguas das Flores - Jd Santa Gertrudes	22/01/2019	
042/19	23/01/2019	Avaliação de árvore	Natural	Rua Uva Niágara 462 Morada das Vinhas	23/01/2019	
043/19	23/01/2019	Avaliação em canaleta de águas pluviais	Estrutural	Rua Francisco Catalano, 111 V. Isabel Eber	25/01/2019	
044/19	22/01/2019	Avaliação de árvore	Natural	Av Amelia Latorre, 144 - Retiro	24/01/2019	Notif
045/19	23/01/2019	Avaliação de árvore	Natural	Rua Emilio Frasson, 71 Jd. América	29/01/2019	
046/19	24/01/2019	Avaliação em árvores com risco	Natural	Rua Alfredo Abaid , 287 - V. Pires Medeiros	28/01/2019	
047/19	25/01/2019	Avaliação de árvore	Natural	Rua Durval Knox da Veiga, 316 Quinta da Boa Vista	29/01/2019	
048/19	28/01/2019	Avaliação em parede de imóvel	Estrutural	Rua Geraldo Gomes de Paula, 251 Almerinda Chaves	28/01/2019	

049/19	28/01/2019	Avaliação em árvore (Eucalipto)	Natural	Rua Alceu de Toledo Pontes, 510 Bloco-F - Cecap I	28/01/2019	
050/19	28/01/2019	Avaliação em Talude com risco	Natural	Av. Cesar Cosin, 737 Bº Ivoturuaia	31/01/2019	
051/19	28/01/2019	Avaliação em talude	Natural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, 169 Viela Caraguatatuba - Jd. São Camilo	29/01/2019	
052/19	29/01/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 385 Distrito Industrial	01/02/2019	
053/19	30/01/2019	Avaliação em muro c/ risco	Estrutural	Rua Marconília Rosa dos Santos, 150 Chacara dos Companheiros - Rio Acima	04/02/2019	
054/19	31/01/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av São Paulo, 361 - Vi Arens	01/02/2019	
055/19	01/02/2019	Avaliação em moradias Demolidas	Estrutural	Rua Pedro Latance 886 Jd. São Camilo	11/02/2019	
056/19	01/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua São Francisco de Salles, 256 V. Rami	05/02/2019	
057/19	02/02/2019	Avaliação em imóvel com trincas	Estrutural	Rua Marcolino Franco, 90 V. Didi	05/02/2019	
058/19	04/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Irmã Francisca Joseph Goossens, 213-Colonia	06/02/2019	
059/19	05/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Lucia Bressan Passarin, 298 V. Rica	06/02/2019	
060/19	18/01/2019	Avaliação de talude	Estrutural	Rua José Dias, ao lado 609 - Jd Taruma	05/02/2019	
061/19	05/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. Fernando arens,967-Vila Progresso	08/02/2019	
062/19	07/02/2019	Infiltração em moradia	Estrutural	Av. São Camilo, 1061 Jd. São Camilo	11/02/2019	
063/19	06/02/2019	Infiltrações na parêde dos estacionamentos do prédio	Estrutural	Rua Barão de Teffé, 930 Jd. Ana Maria	07/02/2019	
064/19	06/02/2019	Afundamento em Via Pública	Estrutural	Rua Claudionor Walter Moretti, 40 V. Isabel Eber	06/02/2019	
065/19	06/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1583 Jd. Tamoio	11/02/2019	of.019
066/19	06/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1583 Jd. Tamoio	11/02/2019	0f.019
067/19	06/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1583 Jd. Tamoio	11/02/2019	of.019
068/19	06/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1583 Jd. Tamoio	11/02/2019	of.019
069/19	06/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1583 Jd. Tamoio	11/02/2019	of.019
070/19	07/02/2019	Muro de divisa com rachadura	Estrutural	Rua Casemiro Martho, 77 Jd. Morumbi	07/02/2019	
071/19	06/02/2019	Avaliação de chaminé	Estrutural	Av Dr Cavalcanti, 396 - Centro	08/02/2019	
072/19	09/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av.Brigido Marcassa, 985 Jd. Pacaembú	11/02/2019	
073/19	05/02/2019	Avaliação de córrego	Natural	Rua Oswaldo Willy Fehr - Jd Tanus	08/02/2019	AE 18/19
074/19	11/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Macedo Soares,100-Jd.Guanabara	13/02/2019	
075/19	11/02/2019	Avaliação em muro c/ risco	Estrutural	Rua do Retiro, 2173-V. Hortencias	12/02/2019	
076/19	12/02/2019	Afundamento de via	Estrutural	Ria Giuseppe Franco, 301-Jd.Samambaia	12/02/2019	
077/19	12/02/2019	Desassoriamento de córrego	Natural	Av. Maria Negrini Negro, 2707 Bairro da Toca	12/02/2019	
078/19	12/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Profª.Armanda Santina Polenti,193-Jd.Pta.	12/02/2019	
079/19	12/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Adelino Martins, 1654 Jd. Tulipas	14/02/2019	
080/19	12/02/2019	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Comandante Vildelmo Munhóz, 477 Bº Anhangabaú	13/02/2019	
081/19	13/02/2019	Imóvel com risco de ruína	Estrutural	Av. Bento do Amaral Gurgel, 564 V. Nambi	14/02/2019	
082/19	13/02/2019	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Paranaíva, 53, casa 2 - Vi Maringá	14/02/2019	Total
083/19	14/02/2019	Deslizamento de barranco	Chuvas	Rua Antonio Zandona, 849-Vila Santana	18/02/2019	
084/19	14/02/2019	Avaliação em escola	Estrutural	Rua Inocencio Mazzaia,60-Jd.Guanbara	14/02/2019	
085/19	15/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av.Antenor Soares Gandra,459V.Santana	18/02/2019	Total
086/19	14/02/2019	Avaliações diversas em condomínio	Estrutural	Av. Giustiniano Borin, 800 Bº. Caxambú	15/02/2019	
087/19	15/02/2019	Vazam.esgoto/Muro em risco	Estrutural	Rua Hermogenes Bisquolo, 315-Jd.Pacaembu	18/02/2019	
088/19	15/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Ignes, 86- Vila Joana	15/02/2019	
089/19	15/02/2019	Avaliação de Telhado	Estrutural	Rua Goiânia, 163 Bº Agapeama	19/02/2019	
090/19	16/02/2019	Queda de muro com inundação de água e lama no imóvel	Estrutural	Rua Medina Pinto Bento, 100 Jd. Do Lago	16/02/2019	Total
091/19	16/02/2019	Infiltração em moradia	Estrutural	Rua Messina, 600 Apto. 115-A Jd. Messina	18/02/2019	
092/19	16/02/2019	Queda de Muro.pondo imóvel em risco	Estrutural	Rua Moacir Duarte, 61 Jd. Lírio - Cólônia	16/02/2019	
093/19	16/02/2019	Repasamento de água nos fundos do imóvel	Chuvas	Rua Tiradentes, 1075 V. Galvão	16/02/2019	
094/19	16/02/2019	Infiltrações dentro do imóvel	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Fº,Viela Valinhos Jd. S. Camilo	19/02/2019	
095/19	16/02/2019	Queda parcial de muro	Estrutural	Rua Benedito Basilio de Souza Filho, Viela Caraguatatuba, 169 - São Camilo	16/02/2019	Total
096/19	16/02/2019	Afundamento de estacionamento de condominio	Estrutural	Av Juvenal Arantes, 1500 - Medeiros	18/02/2019	
097/19	18/02/2019	Infiltração em muro	Estrutural	Rua Leonetto Carletti, 151 - Jd Pacaembu	18/02/2019	
098/19	18/02/2019	Muro com risco	Estrutural	Rua Ubatuba, 73-Vila Nambi	20/02/2019	
099/19	18/02/2019	Casa em risco	Estrutural	Rua Marcolino Franco, 158-Vila Didi	19/02/2019	
100/19	18/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av.Dr.Carlos Sales Block,530-Anhangabaú	18/02/2019	e.mailDPAJ
101/19	18/02/2019	Vazamento de esgoto	Estrutural	Rua Pedro Latance, 1093 - São Camilo	18/02/2019	
102/19	19/02/2019	escola Cordeirinhos I	Estrutural	Av. Judith Carrara Jahnel, 195 Vila Marlene	20/02/2019	
103/19	20/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Sítio Gravatá Jd. Califórnia Quadra A Lote 9	21/02/2019	
104/19	20/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Sítio Gravatá Jd. Califórnia Quadra A Lote 8	21/02/2019	
105/19	20/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Sítio Gravatá Jd. Califórnia Quadra E Lote 2	21/02/2019	
106/19	20/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Sítio Gravatá Jd. Califórnia Quadra A Lote 6	21/02/2019	

107/19	20/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Sítio Gravatá Jd. Califórnia Quadra A Lote 7	21/02/2019	
108/19	20/02/2019	Avaliação em Barranco	Natural	Rua Domingos Vendemiatti, 113 V. Nambi	18/03/2019	
109/19	21/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Miguel Basile,50-Vila Progresso	21 e 22/2/19	Notif
110/19	20/02/2019	Avaliação de imóvel	Estrutural	Sítio Gravatá-Jd.California	21/02/2019	
111/19	20/02/2019	Avaliação de imóvel	Estrutural	Sítio Gravatá-Jd.California	21/02/2019	
112/19	21/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Presbit.Tarcino Rodrigues de Castro,186-Res.	22/02/2019	
113/19	21/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Adolpho H.Guimarães,37-Vila Argos Velha	06/03/2019	
114/19	22/02/2019	Queda de telhado	Estrutural	Rua Quinto Razze Neto 40-Vista Alegre	22/02/2019	
115/19	22/02/2019	Queda de muro	Estrutural	Rua Prof.Sebastião A. Miranda,199-Campos El.	22/02/2019	
116/19	22/02/2019	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Maria Clarice S.Almeida,660-Jd.Mirim	22/02/2019	
117/19	22/02/2019	Queda de muro	Estrutural	Rua dos Pinhos,410-Jd.Novo Mundo	22/02/2019	
118/19	22/02/2019	Avaliação em muro c/ risco	Estrutural	Rua Um, 166-Vilas de Jundiai- GRAMADÃO	23/02/2019	Parcial
119/19	22/02/2019	Queda de muro	Estrutural	Av. S.Paulo,1126-V.Progresso	23/02/2019	
120/19	22/02/2019	Queda de árvore	Natural	Av. da Uva, 1200-Poste	22/02/2019	
121/19	22/02/2019	Queda de árvore	Natural	Rua Giuseppina Benec.Fredi,285-Gramadão	22/02/2019	
122/19	22/02/2019	Queda de árvore	Natural	Rua Francisco Fredi,325-Pq.Novo Mundo	22/02/2019	
123/19	22/02/2019	Queda de árvore	Natural	Rua Ernesto Pincinato,1070/1076-Jd.Qui.Vid	23/02/2019	
124/19	23/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av.Bento Figueiredo,30-Vila Marlene	26/02/2019	
125/19	23/02/2019	Avaliação em muro c/ risco	Estrutural	Av. Bartolo Murari,2580-Cidade Nova I	23/02/2019	
126/19	23/02/2019	Avaliação em árvores	Natural	Rua Orlando Seco, 149-Tulipas	26/02/2019	
127/19	25/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Dr. Eloy Chaves, 177-Pt.S.João	15/03/2019	
128/19	25/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua S.Jose Rio Preto,117-Jd.Lago	26/02/2019	
129/19	25/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Gal. Osório, 123=- Centro	26/02/2019	
130/19	25/02/2019	Avaliação em muro	Estrutural	Rua do Manacá, 170-Malota	25/02/2019	
131/19	25/02/2019	Avaliação de árvores	Natural	Rua Profa Adelaide Pontes Laureano, 456 - Jd Novo Mundo	25/02/2019	
132/19	25/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Clara Faber,101-Vila Cristo	27/02/2019	
133/19	25/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua dos Pinheiros, 405-Jd.Novo Mundo	28/02/2019	
134/19	25/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Vitória, 384-Agapeama	26/02/2019	
135/19	25/02/2019	Colisão caminhão x casa	Estrutural	Rua Aracaju, 188 - Jd Maria Genoveva	25/02/2019	
136/19	26/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av.Luis Crivelaro,846-V.Esperança	26/02/2019	
137/19	26/02/2019	Deslizamento de terra	Chuvvas	Rua Aurelio Segala,175-S.Camilo	13/03/2019	
138/19	25/02/2019	Queda de árvore	Natural	Rua Luiz Milani, 80 - Bela Vista	25/02/2019	
139/19	26/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Dr.Durval Knox Veiga,316-Pq.Q.B.Vista	28/02/2019	
140/19	26/02/2019	Deslizamento de terra	Natural	Rua José Tonelli,s?nº-Jd.Copacabana	27/02/2019	
141/19	26/02/2019	Muro com risco	Estrutural	Rua Frei Itapric,30-V.Guilherme	26/02/2019	
142/19	26/02/2019	Queda de árvore	Natural	Rua Ferraz Menezes, 121-Agua Doce	27/02/2019	
143/19	26/02/2019	Queda de muro	Estrutural	Rua Agua Branca, 161 - VI Ruy Barbosa	26/02/2019	Parcial
144/19	26/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Amapá, 356-Agapeama	27/02/2019	
145/19	26/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Vila Pelé, 197 B-S.Camilo	06/03/2019	
146/19	26/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Giuseppina Benicampi Fredi,lote 35A	28/02/2019	
147/19	26/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av.Pe.,Evaristo Afonso, 440-Jd.Mirim	26/02/2019	
148/19	26/02/2019	Deslizamento de terra	Chuvvas	Rua Jair Gobbi, Jardim Tarantella	26/02/2019	
149/19	26/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av.S.Camilo,1061-Vila Barretos - Jd São Camilo	06/03/2019	
150/19	26/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. S. Camilo, 1073 - Vila Barretos - Jd São Camilo	06/03/2019	
151/19	27/02/2019	Árvore em risco	Natural	Rua Hilda Del Nero Bisquolo,350-Jd.Ana Maria	28/02/2019	
152/19	27/02/2019	Queda de árvore	Natural	Av.Com. ANTONIO Carbonari, 2265-Traviú	01/03/2019	
153/19	27/02/2019	Árvore em risco	Natural	Rua Prof. Joaquim Ladeira, 79-Pt.S.João	27/02/2019	
154/19	27/02/2019	Deslizamento de terra	Chuvvas	Rua Norberto Crispim,287-Jd.Caçula	27/02/2019	
155/19	27/02/2019	Árvore em risco	Natural	Rua Antonio Melato,524-V.Progresso	01/03/2019	
156/19	27/02/2019	Árvore em risco	Natural	Av. 9 de julho, 2021-1º andar-Anhangabaú	01/03/2019	
157/19	27/02/2019	Árvore em risc o	Natural	Rod.Ver.Geraldo Dias,km.74-Corrupira	12/03/2019	
158/19	27/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Barão de Teffé n1220 Jd. Ana Maria	01/03/2019	
159/19	28/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Prof. João Muto, 111-Pq.Represa	01/03/2019	
160/19	27/02/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Antero Pereira de Alencar, 217 Jd. Copacabana	27/02/2019	
161/19	28/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Engº. Antonio Araujo Vieira,2000 Colonia	28/02/2019	
162/19	28/02/2019	Avaliação de árvore em Fiação	Natural	Av. Geraldo Azoni, 2815 Rio Acima	s/v	
163/19	28/02/2019	Deslizamento de terra	Natural	Av. Brigido Marcassa,416 Jd. Pacaembú	28/02/2019	
164/19	28/02/2019	Deslizam./Infiltrações	ESTRUTURAL	Vila Pelé, 179 B- São Camilo	06/03/2019	

165/19	28/02/2019	Queda de muro	Estrutural	Rua Carlos Fernandes Neto, 171-V.Marlene	01/03/2019	
166/19	28/02/2019	Deslizamento de terra	Chuvos	Rua Paulo nselmo Boaventura, 131-Cid.Nova I	01/03/2019	
167/19	28/02/2019	Cavidade em canteiro central	Estrutural	Av Humberto Cereser - Lagoa - Jundiá Mirim	28/02/2019	
168/19	28/02/2019	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Zelindo Zomignani,s/nº-V.Nambi	01/03/2019	
169/19	28/02/2019	Avaliação de represa	Estrutural	Estrada Municipal, S.Jorge,751-Mato dentro	19/03/2019	
170/19	02/03/2019	Infiltrações diversas	Estrutural	Av. Carlos Angelo Mathion,2124 Jd. Tamoio	11/03/2019	
171/19	28/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. Nações Unidas, 2317 V. Esperança	01/03/2019	
172/19	27/02/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Antonio Zanotelo, 85-Cidade Nova I	01/03/2019	
173/19	01/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Ru 13 de maio, 180-Vianelo	06/03/2019	
174/19	04/03/2019	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Pe. Sena, 24-São Camilo	07/03/2019	
175/19	04/03/2019	Avaliação em muro	Estrutural	Av. 9 de julho, 3730-Anhangabaú	06/03/2019	
176/19	04/03/2019	Queda de árvore	Natural	Rodov. Engº. Constâncio Cintra, Km, 73,5	07/03/2019	
177/19	05/03/2019	Avaliação em muro	Estrutural	Av. Nami Azém , 4897 Caxambú	06/03/2019	
178/19	06/03/2019	Avaliações de diversas árvores	Natural	Av. Nami Azém , 1080/4897	06/03/2019	
179/19	06/03/2019	Vazamento de esgoto em lagoa		Acesso pela Av Antonio Pincinato, 21 - Rec IV Centenário	06/03/2019	
180/19	06/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Rita de Cassia Revoredo de Parangua,191-Eloy	12/03/2019	
181/19	06/03/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Petronilha Antunes, 537-Centro	08/03/2019	
182/19	06/03/2019	Queda de muro	Estrutural	Rua Jose Renovato da Silva, final da rua-GRAMADÃO	07/03/2019	
183/19	07/03/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Piracicaba,B-7-Cpital Ville	s/v	POR TELEF
184/19	07/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Miguel Barreto Matar,580-TUPY 3-Tamoio	12/03/2019	
185/19	07/03/2019	Queda de Muro	Estrutural	Rua Eduardo Póvoa, 47 Jd.Sta.Gertrudes	11/03/2019	
186/19	07/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Zurferey, 1549 Vila Progresso	11/03/2019	
187/19	07/03/2019	Imóvel com risco de ruína	Estrutural	Rua Geraldo Antonio Pereira, 146 Quinta das Videiras	07/03/2019	
188/19	07/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Marcílio Dias,36-Centro	11/03/2019	notif
189/19	08/03/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Maria A.C.Oliveira,344-Villagio das Flores	11/03/2019	
190/19	08/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Adelaide Pontes Laureano,235-Quinta Videiras	11/03/2019	
191/19	10/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua José Belesso, 122 Vila Joana	11/03/2019	
192/19	11/03/2019	Queda de arvore	Natural	Av Paulo Ferraz dos Reis, 425 - Santa Clara	11/03/2019	notif
193/19	11/03/2019	Avaliação em árvores	Natural	Rua Caetano Fagundes,1993-Champirra	19/03/2019	
194/19	12/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua S.Vicente de Paulo,13-Centro	12/03/2019	
195/19	12/03/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Benedito Basilio S.Filho,265-Jd.S.Camilo	13/03/2019	
196/19	12/03/2019	Avaliações de árvores	Natural	Av Julius Pauli, 1340 - Caxambu	14/03/2019	AE
197/19	12/03/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. Antonio Frederico Ozanan,1240-Jd.Santana	13/03/2019	
198/19	12/03/2019	Avaliação de árvores	Natural	Rua Ernesto Pincinato , 1076 Jd. Quinta das Videiras	15/03/2019	
199/19	01/03/2019	Queda de muro	Estrutural	Av Pedro Clarismundo Fornari - Engordadouro	01/03/2019	
200/19	14/03/2019	Avaliação de talude	Chuvos	Av.Adelino Martins,s/nº - Jd.Tulipas	15/03/2019	
201/19	14/03/2019	Queda parcial de galeria pluvial	Estrutural	Rua Prof Oscar Augusto Guelli Filho, 752 - Cidade Jardim II	14/03/2019	
202/19	15/03/2019	Infiltrações	Estrutural	Av. Adelino Martins, 1298-Jd.Tulipas	15/03/2019	
203/19	15/03/2019	Avaliação em árvore com risco	Natural	Rua JoaquimPires de Oliveira, 550 Jd. Brasil	18/03/2019	notif
204/19	16/03/2019	Avaliação em imóveis	Estrutural	Rua do Bom Sucesso, 436-Jd.Fepasa	16/03/2019	Not 440
205/19	16/03/2019	Alagamento	Chuvos	Rua Atilio Scalli,246-Caxambu	16/03/2019	
206/19	16/03/2019	Muro com risco	Estrutural	Av. Adelino Martins, 497-Jd.Tulipas	16/03/2019	
207/19	15/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Angelo Martinelli,339-Jd.Carolina	02/04/2019	
208/19	18/03/2019	Queda parcial de muro	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela Santos Guedes Pereira, 202 - Jd São Camilo	19/03/2019	Total
209/19	20/03/2019	Muro em risco	Estrutural	Av. Nami Azen, 4861-Caxambu	20/03/2019	
210/19	19/03/2019	Muro em risco	Estrutural	Rua Gelson Comparini, 124-Jd.Samambaia	20/03/2019	
211/19	19/03/2019	Queda de barranco	Natural	Rua Taboão da Serra,37-Hortolandia	20/03/2019	
212/19	20/03/2019	Muro em risco/Árvore	Estrutural	Rua Idalina G. Dias-Viela 11-Sanca	21/03/2019	
213/19	20/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Caiapós,61-Vila Cidadania	21/03/2019	
214/19	21/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Pedro Galli,57-Vila Sta. Marina	21/03/2019	
215/19	21/03/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Americo Mietto,111-Corrupira	22/03/2019	AE
216/19	22/03/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av Benedito Castilho de Andrade, 747 - Eloy Chaves	22/03/2019	
217/19	22/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av.Ricardo Cesar Favaro,536-Área verde Casa 49 - Santa Gertrudes	25/03/2019	
218/19	25/03/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av.Carlos Sales Block, 587-Anhangabaú	02/04/2019	
219/19	27/03/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Aristides Mariotti,1500-Lot.Brisas da Mata	28/03/2019	
220/19	27/03/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua José Milani, 126- Bela Vista	29/03/2019	
221/19	27/03/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua João Chiamonte, 152-Caxambu	28/03/2019	
222/19	28/03/2019	Corrego assoreado	Natural	Av Luis Pereira dos Santos, 2350 - Jd Celeste	28/03/2019	AE

223/19	28/03/2019	Vistoria em árvore	Natural	Rua seis, 263-Terras de Sta.Cruz-Ivoturucaia	03/04/2019	
224/19	01/04/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Pe. Norberto Mojola,40-StaG	02/04/2019	
225/19	02/04/2019	Vistoria em imóvel	Estrutural	Rua 01, Lote 04, quadra 01-Poste	05/04/2019	of65-ugpuma
226/19	02/04/2019	Vistoria em árvore	Natural	Rua Cap. Curado, 216-V.Progresso	03/04/2019	
227/19	02/04/2019	Avaliação em cobertura de Estacionamento	Estrutural	Rua Carlos Humel Guimarães, 705 Jd. Tamoio	11/04/2019	
228/19	05/04/2019	Vistoria em imóvel	Estrutural	Rua Antonio Melato , 387 Vila Progresso	09/04/2019	
229/19	08/04/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. da Uva - Rua 1 s/nº Loteamento Serra Azul	11/04/2019	
230/19	09/04/2019	Avaliação em muro c/ risco	Estrutural	Rua Onze de Junho, 330 Chacara Urbana	09/04/2019	
231/19	12/04/2019	Vazamento de água	Estrutural	Rua Anisio Sales Bueno,50-V.Santana 2	12/04/2019	
232/19	15/04/2019	Vistoria em imóvel	Estrutural	Rua Uva Paulistinha, Bl.34-Ap.14B-Morada	17/04/2019	
233/19	17/04/2019	Vistoria em imóvel	Estrutural	Rua Angelo Piace, 12 - Caxambu	30/04/2019	
234/19	18/04/2019	Vistoria em imóvel	Estrutural	Trav. Pe. Armando Guerazzi, 118-Centro	26/04/2019	
235/19	17/04/2019	Vistoria em CECE Nilo Avelino	Estrutural	Rua Luiz de Camargo Duarte Junior, 163, Jd Esplanada	22/04/2019	
236/19	22/04/2019	Avaliação em muro	Estrutural	Rua João Carelli, 125-V.Aparecida	14/05/2019	Notif.
237/19	22/04/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. Reynaldo porcari, 700-Medeiros	23/04/2019	Notif.
238/19	22/04/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. Reynaldo Porcari, alt.580-Medeiros	22/04/2019	e.mailDPAJ
239/19	22/04/2019	Avaliação de imovel	Estrutural	Av Reynaldo Porcari, 2597, Medeiros	22/04/2019	
240/19	22/04/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av.S.Camilo,1029-Viela 20	26/04/2019	
241/19	23/04/2019	Avaliação em árvores	Natural	Av.Salvador Caruso Orlando,1923-Medeiros	23/04/2019	Aut.Em.069
242/19	23/04/2019	Avaliação em imóveis	Estrutural	3 endereços conforme e.mail Dika	24/04/2019	
243/19	25/04/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua João Carbonari Jr,214-V.Jundiainópolis	30/04/2019	
244/19	25/04/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua 8, 5024-Jd.Novo Horizonte	26/04/2019	of.fumas
245/19	27/04/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Clara Faber, 151-Vila Cristo	30/04/2019	
246/19	28/04/2019	Queda de árvore sobre residência	Chuvas	Av. Reinaldo Porcari, 100 - Medeiros	Encaminhado para UNIDAM	
247/19	02/05/2019	Muro em risco	Estrutural	Av. Andre Costa,940-Engordadouro	02/05/2019	
248/19	10/05/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Idalina G. Dias-Viela Gerson de Melo,12-S.Cam	13/05/2019	
249/19	06/05/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. Antonio Frederico Ozanan, 1440-V.Nambi	07/05/2019	
250/19	11/05/2019	Imóveis Incêndiados	Desconhecida	Rua XV de Novembro nº 1035/1041 Centro	11/05/2019	Total
251/19	14/05/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. Francisco Nobre,1451-Bl.8-Apt.41-Medeiros	22/05/2019	
252/19	15/05/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. André Vidal de Negreiros, 46 Jd. Carlos Gomes	16/05/2019	
253/19	16/05/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Guadalajara,260-Cond.Alpha III-Jd.Guanabara	23/05/2019	
254/19	19/05/2019	Avaliação em caixa d"agua	Estrutural	Rua Manoel Ignacio Moreira,209-V.Nova Jundiain.	21/05/2019	
255/19	17/05/2019	Avaliação de árvores	Natural	Rua Esterina Brena Mojola, s/n - Jd Santa Gertrudes	20/05/2019	
256/19	17/05/2019	Avaliação de imovel	Estrutural	Rua Conde de Monsanto, 480 - Vianelo	21/05/2019	
257/19	25/05/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Prof. Rubens Ocasr Guelli, 141-Eloy Chaves	25/05/2019	
258/19	29/05/2019	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Itálo Primo Belini, 252 Jd. Florestal	31/05/2019	
259/19	01/06/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Bom Jesus de Pirapora, 917-Vinelo	04/06/2019	dpaj
260/19	03/06/2019	Movimentação de talude	Natural	Ru Maria Benta, 171-Agua Doce	03/06/2019	
261/19	03/06/2019	Avaliação em Talude	Natural	Rua José Maria Witacker, 223 Jd. S. Camilo	03/06/2019	
262/19	04/06/2019	Queda de raio em antena	Estrutural	Rua da Padroeira, 80- Centro	04/06/2019	
263/19	04/06/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Uva Paulistinha,84 Bl.38 Morada das Vinhas	05/06/2019	Aut.Emer.
264/19	05/06/2019	Avaliação em, imóvel	Estrutural	Rua Miguel Barreto Mattar,451-Bl.1-Apt.103-Tamoio	05/06/2019	
265/19	05/06/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Vagner de SOuza, 25-Sta.G	06/06/2019	
266/19	06/06/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Alberto de Castro, 163-Sta.Tereza	06/06/2019	dpaj
267/19	07/06/2019	Avaliação em barranco	Natural	Rua 1, 172- Jd.Sorocabana	10/06/2019	
268/19	13/06/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Ernesto Pincinato,569-Jd.Quinta Videiras	14/06/2019	
269/19	17/06/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Augusto Sacomani, 250- Torres S.José	17/06/2019	
270/19	17/06/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Jose Alves C.Lima,251-Jd.Nova Esperia	17/06/2019	
271/19	17/06/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Estrada do varjão, 1211-Jd.Novo Horizonte	18/06/2019	TOTAL
272/19	17/06/2019	Avaliação em estrutura de guarita	Estrutural	Ru Juracy Paupério , 30 Pq. Cidade Jardim III	18/06/2019	
273/19	19/06/2019	Avaliação em árvore	Natural	Estrada das Paineiras, 205-Medeiros	27/06/2019	Aut. Emerg (Notif)
274/19	21/06/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Carlos Angelo Mathion,1603-Tamoio	26/06/2019	Parcial
275/19	24/06/2019	Incendio em moradia	Estrutural	Rua Ernesto Pincinato, 522 - Jd Quintas das Videiras	25/06/2019	Total (1 desaloj)
276/19	25/06/2019	Rachaduras e infiltrações nas paredes do imóvel	Estrutural	Trav. Osias Vieira Ramos -Viela Mongaguá, Selagem-001.002.003.019.0001 - São Camilo	10/07/2019	
277/19	28/06/2019	Infiltrações na parede de divisa	Estrutural	Rua Antonio Bernardes, 179 V. Rica	01/07/2019	
278/19	03/07/2019	Trincas em moradia	Estrutural	Rua Capitão João Xavier Dias da Costa, 11 - VI Rossi	04/07/2019	
279/19	03/07/2019	Rachaduras em moradia	Estrutural	Rua Luis Estevan de Siqueira, 307 - VI Rossi	04/07/2019	Total (2 desaloj)

280/19	05/07/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Margarida Rincon ,120 Ponte Campinas	10/07/2019	
281/19	05/07/2019	Deslizamento de Terra	Natural Chuvas	Rua Mario Franchi , 267 Jd. Salles	05/07/2019	Parcial
282/19	05/07/2019	Queda de muro no imóvel do vizinho	Estrutural e Chuvas	Rua Robertoda Silva Rocha, 161 Jd. Sta. Gertrudes	10/07/2019	
283/19	04/07/2019	Inundação de avenida	Chuvas	Av Humberto Cereser, 8000 - Caxambu	05/07/2019	AE
284/19	06/07/2019	Soltura de piso	Natural	Rua Prof Albino Melo de Oliveira, 361 - Jd Adelaide	06/07/2019	
285/19	09/07/2019	Soltura de piso	Natural	Rua Dragrentin Kalnal, 133 - Cidade Jardim	09/07/2019	
286/19	17/06/2019	Colunas do imóvel deterioradas	Estrutural	Rua Benedito Basilio de S.Fº. 288-Viela Caraguatatuba, 39 Jd. S. Camilo	10/07/2019	
287/19	11/07/2019	Construção irregular	Estrutural	Rua Pedro Latance, 812 Jd. S. Camilo	11/07/2019	
288/19	06/07/2019	Infiltrações por água de piscina do imóvel vizinho	Estrutural	Rua Don Roberto Pinarello de Almeida, 301 Jd. Della Piazza	16/07/2019	
289/19	13/07/2019	Árvore caída no rio	Natural	Av. Vig.J.J. Rodrigues, s/nº-Rio Guapeva	16/07/2019	e.mail DPAJ
290/19	15/07/2019	Muro em risco	Estrutural	Av. Jose Gotardo, 431-Medeiros	16/07/2019	
291/19	15/07/2019	Falta de Higiene e Manutenção	Estrutural	Rua Senador Fonseca , 983 Bº. Centro	16/07/2019	
292/19	19/07/2029	Muro em risco	Estrutural	Rua Paulo Chenquer, 26-Residencial	22/07/2019	
293/19	22/07/2019	Árvore em risco	Natural	Av. Santo Ceolin, 2010-Fernandes	22/07/2019	
294/19	22/07/2019	Talude em risco	Natural	Av.9 de Julho, 3730-Jd.Paulista	23/07/2019	
295/19	24/07/2019	Avaliação em tubulações em imóveis de divisa nos fundos	Estrutural	Rua Domingos Vendemiatti, 197 V. Santana	24/07/2019	
296/19	24/07/2019	Muro com risco	Estrutural	Rua Urbano Rubbo Copelli-final da rua	24/07/2019	
297/19	24/07/2019	Obra causando risco	Estrutural	Rua Dr.Luciano Alberto Pazinato,78-Tulipas	25/07/2019	
298/19	24/07/2019	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Benedito Bas.S.Filho-Viela Oswaldo...,188-S.Cam	30/07/2019	
299/19	26/07/2019	Árvores em risco	Natural	Rua João Lazaro Trindade,6-Rio Acima	26/07/2019	
300/19	27/07/2019	Incendio em residencia	Estrutural	Rua Jair Peres n º 561 V. Nova Jundiainopolis	27/07/2019	TOTAL O3 DESALOJADOS
301/19	31/07/2019	Árvore em risco	Natural	Av. João Gonçalves dos Reis,807-Medeiros	31/07/2019	
302/19	01/08/2019	Vistoria em árvores	Natural	Rua Natalino Iotti, 266 - VI Rica	01/08/2019	
303/19	01/08/2019	Avaliação de muro	Estrutural	Rua Irmã Inez de Jesus, 188 - VI Rio Branco	01/08/2019	
304/19	01/08/2019	Avaliação de muro	Estrutural	Rua Siqueira de Moraes - Centro	01/08/2019	
305/19	01/08/2019	Alagamento	Estrutural	Rua Rangel Pestana, 533 - Centro	01/08/2019	
306/19	01/08/2019	Vistoria viaduto Av 9 de julho	Estrutural	Av 9 de Julho x Av Jundiá - Centro	01/08/2019	
307/19	01/08/2019	Muro comRisco de queda	Estrutural	Rua Profº. Emilio Mazzola nº 360 Jd. Samambaia	01/08/2019	
308/19	01/08/2019	Muro com risco	Estrutural	Rua Eduardo Tavares, 59-Jdi.Mirim	02/08/2019	
309/19	01/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Mato Grosso, 201 Jd. Tarumã	02/08/2019	
310/19	02/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Leoneto Caletti,84-Jd. Pacaembu	02/08/2019	
311/19	02/08/2019	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua Jorge Copelli, 250 Jd.Florestal	02/08/2019	
312/19	05/08/2019	Vistoria de queimadas	Humana	Rua Jose Rodrigues, 437 - CECAP	05/08/2019	
313/19	05/08/2019	Imóvel comrisco de ruína	Estrutural	Rua Adamilson Ferreira, 100 Pque Centenário	05/08/2019	
314/19	05/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Serra Verde, 273 V. Rui Barbosa	05/08/2019	
315/19	05/08/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Eulinda Cardoso dos Santos, 49-Jd.California	05/08/2019	
316/19	06/08/2019	Avaliação de muro de arrimo	Estrutural	Rua Bendito Basilio de Souza Fº, 400 S. Camilo	06/08/2019	
317/19	06/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av.S.Camilo, 1163 Viela Itanhaém	06/08/2019	
318/19	06/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Esterina Brena Mojola, 75 - Jd Santa Gertrudes	07/08/2019	
319/19	07/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua da Mina nº 50 A/ 50/B Jd. Tamoio	08/08/2019	
320/19	08/08/2019	Vazamento de esgoto e inundação	Natural	Av Geraldo Mazzi com Rua João Muller - Champirra	08/08/2019	
321/19	09/08/2019	Avaliação em talude	Natural	Rua Hum,166-Vilas de Jundiá-Gramadão	12/08/2019	
322/19	10/08/2019	Avaliação em árvores	Natural	Av.S.José da Pedra Santa, Trav.2 nº185 Corrupira	12/08/2019	
323/19	13/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. Benedito C.Andrade,794-Eloy Chaves	13/08/2019	
324/19	16/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Paul Harris, 121-Edif. Claudia	19/08/2019	
325/19	19/08/2019	Avaliação em imóvel por odor da rede de esgoto	Estrutural	Rua Bartolomeu Lourenço nº 87 Centro	20/08/2019	
326/19	22/08/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rod.Ver.Geraldo Dias, km.70,4-Pq.Centenário	22/08/2019	Notif.a supres.
327/19	22/08/2019	Avaliação de Imóveis	Estrutural	Rua Vagner de Souza, 115 Casa 01 Sta.Gertrudes	22/08/2019	
328/19	22/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Dr. Torres Neves, 299 Centro	22/08/2019	
329/19	22/08/2019	Vazamento de óleo vegetal - acidnte	Acidente rodoviário	Rodovia dos Bandeirantes, sul - Tulipas	23/08/2019	
330/19	26/08/2019	Poste em risco	Estrutural	Rua Santo Inacio de Loiola, 102-Jd.Tamoio	27/08/2019	
331/19	26/08/2019	Vistoria em imóvel-POÇO	Estrutural	Rua 8, 4238-Jd.Novo Horizonte	27/08/2019	
332/19	26/08/2019	Denúncia de incêndios	Humana	Travessa Molinari,700-Caxambu	26/08/2019	
333/19	28/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Palmira Cervi Barbaro, 338-V.Hortolandia	30/08/2019	
334/19	30/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Bruno Trevisan, 313-Jd. Tannus	02/09/2019	
335/19	31/08/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Bastos Trav. - D - 99 Jd. Tamoio	02/09/2019	
336/19	02/09/2019	Avaliação em árvore com risco	Natural	Av. Mons. Venerando Nalini, 1969 Bº. Colonia	03/09/2019	Aut.Emerg.
337/19	02/09/2019	Avaliação em muro com risco de queda	Estrutural	Av.Prefeito Luiz Latorre, 4950 Jd. Das Hortências	03/09/2019	Notificação

338/19	04/09/2019	Avaliação estrutural	Estrutural	Av. Giustiniano Borin, 800 Bº. Caxambú	05/09/2019	
339/19	04/09/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Ru 24 de outubro,54-V.Inhamupé	05/09/2019	
340/19	05/09/2019	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Maestro Pulo Mario de Souza, 5-Jd.Planalto	05/09/2019	
341/19	05/09/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. Giustiniano Borin nº 900 Bº Caxambú	09/09/2019	
342/19	06/09/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Hermenegildo Martinelli, 61-Jd.da Fonte	06/09/2019	
343/19	06/09/2019	Ponte em risco	Estrutural	Rua Roque Fermiano de Oliveira,1498-V.Cebrantes	09/09/2019	Aut.Emerg.
344/19	09/09/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Hum , 325 Jd. Sorocabana	09/09/2019	
345/19	10/09/2019	Avaliação em Muro	Estrutural	Rua Olcio Rafael Pereira, 340 Jd. Marambaia II	11/09/2019	
346/19	11/09/2019	Incêndio em Apartamento	Estrutural	Rua do Retiro , 1480 Apto. 54 Jd. Paris	11/09/2019	
347/19	12/09/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rodovia Ver. Geraldo Dias Km,70.4 Pque.Centenário	12/09/2019	
348/19	13/09/2019	Avaliação em árvores	Natural	Av. Reynaldo Porcari, 1731 Bº. Medeiros	16/09/2019	
349/19	24/09/2019	Deslizamento de talude	Humana/ Corte 90º	Rua Hildebrando Fabricio, 106 Horto Sto. Antonio	24/09/2019	
350/19	25/09/2019	Deslizamento de terra talude com trincas	Humana Retirada de Terra	Av. José Mesalira nº 5130 Bº. Ivoturucaia	01/10/2019	
351/19	25/09/2019	Muro de divisa com trincas	Estrutural	Rua Barão de Teffé n1220 Jd. Ana Maria	02/10/2019	
352/19	25/09/2019	Construção com risco de queda	Estrutural	Av. São Camilo nº 961 Jd. S. Camilo	17/10/2019	
353/19	25/09/2019	Lajes com risco de ruína	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão, 5155 Varjão casa -2	26/09/2019	
354/19	26/09/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. Nações Unidas, 2440 V. Didi	03/10/2019	
355/19	26/09/2019	Avaliação Rio Guapeva	Natural	Av. Quatorze se Dezembro - VI Mafalda	26/09/2019	Aut Emerg
356/19	26/09/2019	Avaliação córrego Tanque Velho	Natural	Rua Nair Delimoli Mingorance - Jd Auréla	26/09/2019	Aut Emerg
357/19	26/09/2019	Aterro em Terreno		Rua Jair Linhaci , 227 V. Comercial	01/10/2019	Of 118/19
358/19	27/09/2019	Avaliação Ribeirão Roseira	Natural	Rua João Batista Spiandorelo, alt 2912 - Roseira	27/09/2019	Aut Emerg
359/19	30/09/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. João B. Spiandorello, 3500 Trav. Fazendinha 188 Bº. Roseira	01/10/2019	
360/19	02/10/2019	Avaliação em Talude com risco	Humana Retirada de Terra	Rua Profª. Odila Richter nº 371 Parque Centenário	03/10/2019	
361/19	02/10/2019	Avaliação em tubulação	Estrutural	Estrada Particular Demarchi , 83 Bº. Do Poste	04/10/2019	Proc 31.096-1/2018
362/19	04/10/2019	Avaliação em Edificação	Estrutural	Avenida Atilio Gobbo nº 3270 Santa Clara	14/10/2019	
363/19	07/10/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. Ernesto Casteluber, 119 Bº. Ivoturucaia	09/10/2019	
364/19	09/10/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. Humberto Cereser, 6245 Bº. Caxambu	10/10/2019	
365/19	09/10/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. Brasil Tamega, 2260 Bº. Malota	10/10/2019	
366/19	10/10/2019	Avaliação em ponte ferroviária de concreto	Estrutural	Av. Antonio Frederico Ozanan S/Nº Jd. Fepasa	11/10/2019	
367/19	12/10/2019	Colisão van x lanchonete	Estrutural	Rua José Lins do Rego, 124 - Jd Tamoio	11/10/2019	Total
368/19	14/10/2019	Avaliação de risco por vazamento de produto quimico dentro de imóvel	Estrutural vazamento	Rua João Scabin, 265 Bº. Vianelo	17/10/2019	
369/19	15/10/2019	Avaliação em muro e saída de água Pluviais	Estrutural	Rua Conde do Parnaíba nº 8 Centro	16/10/2019	
370/19	17/10/2019	Telhado com risco de queda	Estrutural	Rua Benedito Cucharro, 136 Jd. Novo Horizonte	17/10/2019	
371/19	16/10/2019	Escadas necessitando de reparos	Estrutural	Rua Vitalina Torricelli Trevisan, 65 V. Aparecida	17/10/2019	
372/19	17/10/2019	Imóvel com risco de ruína	Estrutural	Rua Bastos Trav. D. nº 45 Jd. Tamoio	25/10/2019	
373/19	22/10/2019	Avaliação de muro e córrego	Estrutural	Av. Bento do Amaral Gurgel, 1363 - VI Nambi	29/10/2019	
374/19	22/10/2019	Avaliação de área verde	Natural	Rua Ricardo Cesar Favaro, ao lado 721 - Jd Santa Gertrudes	23/10/2019	
375/19	25/10/2019	Rompimento de adutora	Estrutural	Rua Gumercindo Bertino, 15 - Fazenda Grande	25/10/2019	Total
376/19	30/10/2019	Muro com risco de queda	Estrutural	Rua São Bento nº 208 Centro	04/11/2019	
377/19	30/10/2019	Imóvel com rachaduras	Estrutural	Av. Yolanda Ferreira Breda, 378 Jd. Pacaembu	05/11/2019	
378/19	30/10/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Paris , 183 V. S. Sebastião	04/11/2019	
379/19	01/11/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Jose Maria Wtaker, 411 Jd. S. Camilo	05/11/2019	
380/19	30/10/2019	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Apolo de Almeida , 125 V. Maringá	05/11/2019	
381/19	30/10/2019	Talude com risco de deslizamento	Natural	Rua Francisco Guerra, 144 Casa -15 Colonia	05/11/2019	
382/19	04/11/2019	Talude com risco de deslizamento	Natural	Rua Engº. Euclides Palma Guião, 80 Jd. Celeste	06/11/2019	
383/19	08/11/2019	Talude com risco de deslizamento	Humana	Rua Aurélio Segala 279 Jd. S. Camilo	08/11/2019	
384/19	09/11/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. José Mesalira 5951 Bº. Ivoturucaia	11/11/2019	
385/19	11/11/2019	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias Jd. S. Camilo	13/11/2019	
386/19	13/11/2019	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Ceará , 49 Fundos Jd. Tarumã	14/11/2019	
387/19	14/11/2019	Avaliação em talude deslizando	Natural	Rua Da Mina , 22 B Jd. Vitória ? Tamoio	14/11/2019	Parcial
388/19	14/11/2019	Alagamento por refluxo e intupimento	Estrutural	Rua Hum ,295 A Jd. Sorocabana	14/11/2019	
389/19	18/11/2019	Autorização Emergencial de córrego	Natural	Rodovia Ver. Geraldo Dias até Churrascaria Rei do Sul	21/11/2019	
390/19	19/11/2019	Autorização Emergencial de córrego	Natural	Av.Monsenhor Venerando Nalini, 1840 Bº. Colonia	19/11/2019	
391/19	19/11/2019	Avaliação em árvore	Natural	Av. Dr. Cavalcanti, 396 V. Argos	19/11/2019	
392/19	21/11/2019	Afundamento em tampão de poço por deslizamento de terra	Estrutural	Rua Francisco Magabeira, 267 Jundiá-Mirim	21/11/2019	
393/19	22/11/2019	Avaliação em imóvel com risco	Estrutural	Rua Prudente de Moraes, 1107 Centro	22/11/2019	
394/19	22/11/2019	Avaliação de árvore	Natural	Av. Com. Antonio Borin , 5866 Caxambu	28/11/2019	

395/19	22/11/2019	Avaliação de árvore	Natural	Av. Humberto Cereser, 5000 Bº Nova Odessa	22/11/2019	
396/19	24/11/2019	Queda de árvore sobre residência	Estrutural	Rua Vitorio Lucato, 64 - Jd Tamoio	25/11/2019	
397/19	26/11/2019	Avaliação de árvore	Natural	Rua Inacio Torricelli, 232 - Cecap	27/11/2019	
398/19	26/11/2019	Queda de alambrado e árvore	Natural	Rua Sebastião de Oliveira Queiróz, frente 224 Jd.Fepasa	26/11/2019	
399/19	26/11/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Augusto Trevisan, 60 Parque do Colégio	27/11/2019	
400/19	26/11/2019	Avaliação de imóvel	Estrutural	Rua Prudente de Moraes, 191 - Centro	28/11/2019	
401/19	26/11/2019	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Aromonte Attisano, 170 Jd. Ermida II	28/11/2019	
402/19	27/11/2019	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Hildebrando Fabricio, 106 Horto Sto. Antonio	28/11/2019	
403/19	28/11/2019	Avaliação em Apartamento	Estrutural	Rua Uva Italia Bloco -68 Apto.34 A Morada das Vinhas	02/11/2019	
404/19	29/11/2019	Incêndio em residencia	Estrutural	Rua José Carlos Thomé, 56 Jd. Fepasa	29/11/2019	TOTAL (04)Desalojados
405/19	28/11/2019	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Cananéia , 22 / 16 V. Pirapora	11/12/2019	
406/19	29/11/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Arcangelo Bianchini, 603 Ivoturuaia	03/12/2019	
407/19	29/11/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Ernesto Pincinato, 1080 Quinta das Videiras	05/12/2019	
408/19	02/12/2019	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Pedro Augusto de Oliveira, 233 Sta. Gertrudes	02/12/2019	
409/19	03/12/2019	Avaliação em árvore	Natural	Rua Balduino do Amaral Gurgel, 475 Jd. Paulista I	05/12/2019	
410/19	03/12/2019	Muro de Imóvel com risco	Estrutural	Rua Luiz Biazoto, 150 Jd. Nova Espéria	04/12/2019	
411/19	22/11/2019	Avaliação de correço	Natural	Av João Batista Spiandorello, alt 2825 - Roseira	03/12/2019	
412/19	04/12/2019	Avaliação de Córrego	Natural	Av. Alexandre Milani, 3030 Mato Dentro	12/12/2019	
413/19	04/12/2019	Avaliações em árvores	Natural	RuaProfª. Escolática de Toledo Pontes, 182 Jd. Maria Luza	05/12/2019	
414/19	03/12/2019	Avaliação de moradias	Estrutural	Rua Graff, 130, 146, 148, 154, 160 - VI Graff	05/12/2019	
415/19	09/12/2019	Avaliação em piso do Estacionamento	Estrutural	Rua Conde de Monsanto, 480 Bº. Vianelo	11/12/2019	
416/19	10/12/2019	Avaliação Estruturais do Prédio	Estrutural	Av. Dr. Cavalcanti, 351 V. Argos	10/12/2019	
417/19	16/12/2019	Avaliações em árvores	Natural	Av. Cesar Cosin, 5335 Bº. Ivoturuaia	16/12/2019	
418/19	22/12/2019	Avaliação de Lagoa	Natural	Av. Alexandre Milani , 1008 Bº Caxambu	26/12/2019	
419/19	27/12/2019	Imóvel com estrutura em risco de ruína	Estrutural	Rua Dr. Antenor Soares Gandra , 1823 Colonia	27/12/2019	
001/20	03/01/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Graça Aranha, 77 Vila Santana II	06/08/01/2020	AE
002/20	06/01/2020	Garagem irregular	Estrutural	Rua Antônio do Prado Júnior, fundos 210 - VI de Vito	07/01/2020	
003/20	08/01/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Miguel Giuntine, 123 Vila Lacerda	08/01/2020	
004/20	08/01/2020	Deslizamento em margem de córrego	Natural	Rua Padre Roma , 53 Jd. S. Camilo	09/01/2020	
005/20	09/01/2020	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Luis Leardine , 761 Ivoturuaia	10/01/2020	
006/20	10/01/2020	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Robartino Marto, 570 Jd. Da Fonte	10/01/2020	
007/20	10/01/2020	Avaliação em telhado	Estrutural	Rua Caetano Manzine, 67 Jd. Califórnia	10/01/2020	Total (6 desaloj)
008/20	10/01/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão, 5803 - Varjão	13/01/2020	
009/20	10/01/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Inácio Antonio de Castro,153 V. Rio Branco	13/01/2020	
010/20	13/01/2020	Infiltrações por águas de chuvas	Estrutural	Rua Ozias Ferreira Ramos, Viela Geraldo Augusto Dias	14/01/2020	
011/20	13/01/2020	Poda de galhos em árvore dentro do imóvel	Natural	Rua Um , 275 Bº. Água Doce	14/01/2020	
012/20	16/01/2020	Avaliação em árvore	Natural	Av. Carlos Martins, 1222 Horto Florestal	20/01.2020	
013/20	16/01/2020	Avaliação em árvore	Natural	Av. Osmundo dos Santos Pelegre,342 Gramadão	18/01/2020	
014/20	17/01/2020	Avaliação em talude	Estrutural	Av. Benedicto Fagundes, 560 Champirra	17/01/2020	
015/20	17/01/2020	Avaliação em imóvel - poço	Estrutural	Rua Oito, 1764 Jd. Novo Horizonte	21/01/2020	
016/20	18/01/2020	Avaliação em muro com risco de queda	Estrutural	Rua Campos Sales, 190 Bº Centro	18/01/2020	
017/20	18/01/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Antonio Latorre, 230 Jd. Das Hortencias	20/01/2020	
018/20	21/01/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Angelo Rivelli,590Jd. Da Fonte	27/01/2020	
019/20	21/01/2020	Incendio em moradias	Estrutural	Av São Camilo, 853, casas 1,2 e 3 - Jd São camilo	22/01/2020	Total (10 desaloj)
020/20	22/01/2020	Avaliação em Caixa de Inspeção -DAE	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão, 4520 - Jd Novo Horizonte	28/01/2020	
021/20	22/01/2020	Avaliação de moradias	Estrutural	Rua Cecília Rocha Mesquita Santos - Águas da Flores - Jd Santa Gertrudes	27/01/2020	
022/20	27/01/2020	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Viela Oswaldo Francisco dos Santos ao lado nº 48 Jd. S. Camilo	06/02/2020	
023/20	28/01/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av.Joã Batista Spiadorelo, em frente ao nº3675 Roseira	28/01/2020	
024/20	28/01/2020	Queda de muro	Estrutural	Av. Osmundo dos Santos Pelegre, 700 - Jd do Trevo	28/01/2020	
025/20	28/01/2020	Umidade em muro	Estrutural	Av. Paula Penteado, 280 - Centro	28/01/2020	
026/20	28/01/2020	Avaliação em árvore	Natural	Av. Alexandre Milani, 357 Bairro Caxambú	29/01/2020	
027/20	29/01/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. São Camilo, 609 Jd. S. Camilo	06/02/2020	
028/20	30/01/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Bertolini , 129 Bairro Bom Jardim	31/01/2020	
029/20	31/01/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Pascoal Bortholo, 296 Jd. Currupira	31/01/2020	
030/20	03/02/2020	Avaliação em imóvel (buraco em quintal)	Estrutural	Rua Adolfo Torricell, 94 Bairro Vianelo	03/02/2020	
031/20	29/01/2020	Afundamento asfalto	Estrutural	Rua Palmyra Genesisini Preterotti, 224 - Jd São Vicente	03/02/2020	
032/20	31/01/2020	Lama na rua	Chuvas	Rua do Bom Sucesso, 600 - Jd Fepasa	03/02/2020	
033/20	04/02/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Caetano Manzini, 67 Jd. California	05/02/2020	

034/20	04/02/2020	Queda de árvore sobre imóvel	Natural	Av. Com. Antonio Borin ,5866 Caxambú	04/02/2020	
035/20	04/02/2020	Deslizamento de terra	Natural	Rua Dos Favas, 70 Bairro Caxambú	04/02/2020	Parcial
036/20	04/02/2020	Inundação em imóvel	Natural	Rua Pedro Franciscon, 25 Bº.Caxambú	04/02/2020	1 casa inundada
037/20	04/02/2020	Inundação em imóvel	Natural	Rua Pedro Franciscon, 45 Bº Caxambú	04/02/2020	1 casa inundada
038/20	04/02/2020	Inundação em imóvel	Natural/Chuvvas	Av. Alexandre Milani, 901 :921 : 941 ; 951 : 961 ; 981 ; Bº Caxambú	04/02/2020	6 casas inundadas
039/20	04/02/2020	Inundação em imóvel	Natural/Chuvvas	Rua Miguel Munhóz, 51 ; 71 ; 457 ; Bº Caxambú	04/02/2020	3 casas inundadas
040/20	07/02/2020	Avaliação em árvore	Natural	Av. João Toresin, 3887 Jundiá-Mirim	10/02/2020	
041/20	07/02/2020	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Olivio Rafael Pereira, 340 Jd. Marambaia Sta. Ge.	11/02/2020	
042/20	05/02/2020	Alagamento de Via Pública	Chuvvas/Córrego	Rua Atilio Scalli - Final da Rua Bº Caxambu	10/02/2020	
043/20	07/02/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Francisco Morato, 58 Bº Vianelo	14/02/2020	
044/20	10/02/2020	Avaliação em Barranco	Natural	Rua Antonio Tacildo Vion Jd. Sta. Gertrudes	10/02/2020	
045/20	10/02/2020	Queda de Muro	Estrutural	Rua Wilson Alves dos Santos, 181 Jd. Sta. Gertrudes	10/02/2020	
046/20	10/02/2020	Queda de Muro	Estrutural	Rua Roque Fontebasso, 145 Bº. Roseira	14/02/2020	
047/20	10/02/2020	Deslizamento de barranco	Natural	Av. Antonio Carbonari, 76 Casa -2 Bº. Traviú	11/02/2020	
048/20	10/02/2020	Inundação em imóvel	Natural/Chuvvas	Av.Valdemar Gobbi, 364; 446; 497; 595; 605; 615	10/02/2020	6 casas inundadas
049/20	10/02/2020	Inundação em imóvel	Natural/Chuvvas	Rua João Toresin, 2570 Bº Jundiá-Mirim	10/02/2020	01 casa inundada
050/20	11/02/2020	Afundamento asfalto	Estrutural	Av Angelo Riveli, viaduto novo - Jd São Camilo	11/02/2020	
051/20	12/02/2020	Avaliação em Muro	Estrutural	Rua José Canterucci, 45 V. Municipal	12/02/2020	
052/20	13/02/2020	Avaliação em Barranco	Natural	Rua Emilio Barcaro, 846 Bº. Tijuco Preto	17/02/2020	
053/20	13/02/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Madri , 94 VI. São Sebastião	18/02/2020	
054/20	17/02/2020	Queda parcial de ponte	Estrutural	Rua Waldemar Gobbi - Caxambú	17/02/2020	Total
055/20	17/02/2020	Rompimento de galerias	Estrutural	Rua Joaquim Murtinho - Jd Boa Vista	17/02/2020	
056/20	19/02/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Profº. João Duarte Paes, 273 Casa- 2 Jd. Cidade Luiza	20/02/2020	
057/20	20/02/2020	Avaliação em árvore	Natural	Av. Nicola Acierri nº 750 Bº. Corrupira	28/02/2020	
058/20	21/02/2020	Avaliação de árvore	Natural	Beco Fino - Ra João Batista Curado, 80 - Anhangabaú	21/02/2020	AE
059/20	21/02/2020	Queda de ramo de árvore	Natural	Av. Maria Negrini Negro, 3500 - Toca	21/02/2020	
060/20	21/02/2020	Alagamento de moradia	Chuvvas	Rua 8, 3042 - Jd Novo Horizonte	21/02/2020	
061/20	22/02/2020	Avaliação no Espaço Multi-uso de Eventos	Estrutural	Av. Navarro de Andrade S/nº V. Hortolândia	22/02/2020	
062/20	25/02/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Atilio Vianelo, 339 Bº. Vianelo	26/02/2020	
063/20	26/02/2020	Avaliação em muro	Estrutural	Rua João Chiaramonte, 499 Bº. Caxambu	27/02/2020	
064/20	26/02/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Olavo Bilac nº 131 V. Aparecida	26/02/2020	
065/20	27/02/2020	Avaliação estrutural	Estrutural	Rua Padre Norberto Mojola , 40 Jd. Sta. Gertrudes	28/02/2020	
066/20	27/02/2020	Avaliação em Prédio Residencial	Estrutural	Rua Hilda Del Nero Bisquolo, 350 Jd. Ana Maria	02/03/2020	
067/20	28/02/2020	Avaliação em córrego Assoriado	Natural	Av. Atilio Giarola, 2055 Bº. Colonia	28/02/2020	AE
068/20	02/03/2020	Avaliação em Ponte de madeira	Estrutural	Av. Antonio Demarchi, 356 Bº. Engordadouro	04/03/2020	
069/20	27/02/2020	Arvore no interior da FUMAS	Natural	Av. União dos Ferroviários, 2222 - Centro	27/02/2020	
070/20	04/03/2020	Avaliação em área com vazamento de Esgôto	Estrutural	Av. José Mezzalira nº 467 Ivoturuaia	05/03/2020	AE
071/20	06/03/2020	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Da Árvore nº.200 Trav. Nami Azém	09/03/2020	Parcial
072/20	09/03/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Roberto Carbonari, 200 Bº. Traviú	10/03/2020	AE
073/20	10/03/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rodovia Constancio Cintra, Km, 73,5	11/03/2020	
074/20	12/03/2020	Avaliação em barragem de lagôa	Estrutural	Av. José Mezzalira,2019 Trav Spnassi Caxambú	12/03/2020	
075/20	12/03/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Eulália Siqueira Machado Campos, 140 Sta.Gertrudes	23/07/2020	
076/20	13/03/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão,3320 Novo Horizonte	01/06/2020	
077/20	17/03/2020	Vazamento de água limpa	Estrutural	Rua Pedro Latance, Viela Iguape - Jd São Camilo	19/03/2020	
078/20	12/03/2020	Avaliação em árvore	Natural	AV Clemente Rosa, alt 978 - VI Maringá	S/V	
079/20	31/03/2020	Avaliação de imovel	Estrutural	Rua Profa Odila Richter, fundos 255 - Pq Centenário	05/08/2020	
080/20	01/05/2020	Vistoria em moradia	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 52 - Jd São Camilo	S/V	
081/20	05/05/2020	Vistoria em moradia	Estrutural	Rua Alfredo Vaz de Campos	05/08/2020	
082/20	15/05/2020	Vistoria em muro	Estrutural	Av União dos Ferroviários c/ Barão do Rio Branco - Vi Arens	18/05/2020	
083/20	19/05/2020	Vistoria em imovel	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão, 1217 - Jd Novo Horizonte	21/05/2020	
084/20	20/05/2020	Vistoria em muro	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela Gerson de Melo - Jd São Camilo	28/05/2020	
085/20	26/05/2020	Vistoria em talude	Estrutural	Av Maria Negrini Negro, 1469 - Toca Caxambu	28/05/2020	
086/20	03/06/2020	Demolição Hospital Maternidade	Estrutural	Av. Jundiá, 430 - Anhangabaú	04/06/2020	
087/20	03/06/2020	Trinca em muro	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão, 1247 - Jd Novo Horizonte	S/V	
088/20	04/06/2020	Incendio em terreno	Curto circuito	Rua Mario Joao Bampa, ao lado do 29 - VI Comercial	05/06/2020	
089/20	07/06/2020	Descida de lama	Estrutural	Av Carlos Angelo Mathion, 1525 - Jd Tamoio	08/06/2020	
090/20	05/06/2020	Trincas em imovel	Estrutural	Rua Grecia, 59 - Jd Bonfiglioli	08/06/2020	
091/20	10/06/2020	Vistoria em árvore	Natural	Rua Pássaro Preto, 292 - Medeiros	15/06/2020	

092/20	22/06/2020	Vistoria em moradia	Estrutural	Rua Leonita Faber Ladeira, 1670 - Jd do Lago	23/06/2020	
093/20	19/06/2020	Vistoria em bananeiras	Estrutural	Rua Inocencio Mazaia, 49 - Jd Guanabara	23/06/2020	
094/20	19/06/2020	Vistoria em botijão de gás	Estrutural	Rua Macedo Soares, 137 - Jd Guanabara	23/06/2020	
095/20	23/06/2020	Avaliação em arvore	Natural	Av. Cassatela, 177 - Ivoturuaia	23/06/2020	
096/20	29/06/2020	Vistoria em moradia	Estrutural	Av São Camilo, alt 865, Viela Santos - Jd São Camilo	30/06/2020	
097/20	27/06/2020	Vistoria em arvores	Natural	Rua Catania, 55/65 - Jd Messina	01/07/2020	
098/20	22/06/2020	Vistoria em moradia	Estrutural	Av. Moacir Lourençon, 3620 - Poste	01/07/2020	
099/20	29/06/2020	Vistoria em moradia	Estrutural	Rua Lima, 40 - VI Joana	01/07/2020	
100/20	29/06/2020	Vistoria em arvores	Natural	Rua dos Favas, 100 - Caxambu	30/06/2020	
101/20	29/06/2020	Vistoria em imóvel	Estrutural	Av Francisco Copelli, 929 - Jd Tarumã	30/06/2020	
102/20	30/06/2020	Vistoria em arvores	Natural	Rua Vagner de Souza, 331 - Jd Santa Gertrudes	02/07/2020	
103/20	01/07/2020	Vistoria em caixa d'agua	Estrutural	Rua Uva Niagara, 464, Bl 27, AP3A - CECAP	01/07/2020	
104/20	01/07/2020	Vistoria em obra apartamento	Estrutural	Av. Profa. Leonita Faber Ladeira, 1722 - Jd do Lago	01/07/2020	
105/20	02/07/2020	Incendio em apartamento	Estrutural	Rua Francisco Teles, 84, AP91 - VI Arens	02/07/2020	Total
106/20	19/03/2020	Vistoria em moradia	Estrutural	Rua Maceio, 408 - Agapeama	03/07/2020	
107/20	03/07/2020	Vistoria em moradia	Estrutural	Rua Carlos Gomes, 817 - Ponte São João	06/07/2020	
108/20	31/03/2020	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua A, 41 - Jd Tamoio	S/V	
109/20	07/07/2020	Avaliação de árvore	Natural	Rua Moacir Lopes, 700 - Jd Caçula	07/07/2020	
110/20	07/07/2020	Avaliação de árvore	Natural	Rua Graciliano Ramos, 379 - Jd Rio Branco	07/07/2020	
111/20	08/07/2020	Avaliação de árvore	Natural	Av. Soror Maria da Providência, 562 - Jd Pacaembu	10/07/2020	
112/20	09/07/2020	Avaliação de muro	Estrutural	Av São Camilo, Viela Maria Geralda Amorim Arruda - Jd São Camilo	13/07/2020	
113/20	10/07/2020	Afundamento de piso	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, Viela Francisco Torlai Neto, 64 - Jd São Camilo	13/07/2020	
114/20	02/07/2020	Vistorias em árvores	Natural	Rua Durval Chiochetti, 540 - Medeiros	15/07/2020	
115/20	16/07/2020	Vistoria em arvore	Natural	Rua Alberto Benedito Pereira, 67 - Quinta das Videiras	17/07/2020	
116/20	02/07/2020	Vistoria em imóvel	Estrutural	Rua Adriano Borgononi, 10 - Jd São Camilo	21/07/2020	
117/20	16/07/2020	Vistoria em imóvel	Estrutural	Av São Camilo, 929 - Jd São Camilo	21/07/2020	
118/20	CANCELADA					
119/20	06/08/2020	Incêndio em imóvel	Estrutural	Rua Carlos Gomes, 968 - Ponte São João	07/08/2020	
120/20	07/08/2020	Trincas em imóvel	Estrutural	Rua Prudente de Moraes, 1117 - Centro	19/08/2020	
121/20	06/08/2020	Vistorias em árvores	Natural	Tv. Duilio Fontebasso, 145 - Roseira	13/08/2020	
122/20	10/08/2020	Vistoria em arvore	Natural	Rua João Lázaro Trindade, 200 - Rio Acima	13/08/2020	
123/20	12/08/2020	Vistoria em talude	Estrutural	Av. Ver. Rogério Alfredo Guintini, 317 - Rio Acima	13/08/2020	
124/20	18/08/2020	Vistoria prédio abandonado	Estrutural	Av. 9 de julho, 1151 - Centro	20/08/2020	
125/20	17/08/2020	Vistoria em moradias	Estrutural	Rua José Carlos Tomé, 172, 302 e Rua do Bom Sucesso, 255 - Jd Fepasa	26/08/2020	
126/20	15/08/2020	Corrego assoreado	Natural	Av Malota, em frente 188 - Malota	19/08/2020	
127/20	20/08/2020	Avaliação de arvore	Natural	Rua das Uvas, 200 - Ivoturuaia	21/08/2020	
128/20	22/08/2020	Piso soltou	Estrutural	Rua João Pinheiro dos Santos, 159 - São Camilo	24/08/2020	
129/20	23/08/2020	Avaliação de imóvel	Estrutural	Av. Antonio Frederico Ozanan, 2790 - Ponte São João	25/08/2020	
130/20	24/08/2020	Avaliação de talude	Estrutural	Rua Uva Patrícia, Bl 51A - CECAP	25/08/2020	
131/20	21/08/2020	Avaliação de ponte	Estrutural	Rua Lino Peixoto Amorim - Distrito Industrial	28/08/2020	
132/20	28/08/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Profª. Odila Richter nº 184 Pque Centenário	28/08/2020	
133/20	28/08/2020	Terra em calçada	Chuvvas	Rua Guadalajara, 260 - Jd Guanabara	01/09/2020	
134/20	01/09/2020	Avaliação de árvore	Natural	Av. Emma Gossner, 251 - Ivoturuaia	02/09/2020	
135/20	02/09/2020	Avaliação de moradia	Estrutural	Rua Angelo Lotierzo, 16 - Pq Brasília	03/09/2020	
136/20	01/09/2020	Avaliação de árvore	Natural	Av João Toresin, 726 - Jundiaí Mirim	04/09/2020	
137/20	02/09/2020	Incêndio em imóvel	Estrutural	Av. Antonio Frederico Ozanan, 9600 Jd. Shangai casa-296	03/09/2020	
138/20	05/09/2020	Avaliação em Quiosque e praça.	Estrutural /Natural	Rua Cananéia S/Nº Praça Profª Edmira Silva	08/09/2020	
139/20	09/09/2020	Quebra de árvore	Natural	Rua Imperatriz Leopoldina - Quinta das Videiras	09/09/2020	
140/20	10/09/2020	Trincas na moradia	Estrutural	Rua Rhodesia, 191 - Bonfiglioli	S/V	
141/20	14/09/2020	Avaliação em árvore	Natural	Av. Nações Unidas, 1049 V. Didi	14/09/2020	
142/20	14/09/2020	Afundamento asfalto	Estrutural	Rua Olavo Bilac, 64 - VI Aparecida	14/09/2020	
143/20	14/09/2020	Avaliação em árvore	Natural	Av. Nações Unidas, 78 V. S. Paulo	14/09/2020	
144/20	15/09/2020	Derramamento de produto em via pública	Acidental	Rua Gregório Machado, S/Nº Distrito Industrial	15/09/2020	
145/20	15/09/2020	Avaliação em Talude de Corte	Natural	Rua Benedito Basílio de Souza Fº. 177 Jd.S.Camilo	17/09/2020	
146/20	19/09/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua João Carbonari Junior, 463 V. Nova Jundiainopolis	21/09/2020	
147/20	22/09/2020	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Cacilda Becker, 214 Jd. Guanabara	22/09/2020	
148/20	22/09/2020	Avaliação em árvores	Natural	Rua Solar das Andorinhas, 220 Bº. Champirra	22/09/2020	
149/20	01/10/2020	Vazamento adutora	Estrutural	Av Marginal Rod Bandeirantes - Foxconn	01/10/2020	

150/20	01/10/2020	Avaliação em árvores	Natural	Rua Palermo nº 427 Jd. Messina	01/10/2020	
151/20	05/10/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Conceição nº 37 V. Joana	06/10/2020	
152/20	06/10/2020	Vistoria em arvore	Natural	Av Nações Unidas, 2237 - VI Didi	06/10/2020	
153/20	08/10/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Antonio Bertassi, 567 Traviú	14/10/2020	
154/20	14/10/2020	Avaliação em Muro	Estrutural	Rua Taurino Coimbra, 265 Vila Aparecida	15/10/2020	
155/20	19/10/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua São José dos Campos, 365 V. Ruy Barbosa	21/10/2020	
156/20	21/10/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Júlio César Franzoni, 189 Jd. Tropical Colonia	21/10/2020	
157/20	22/10/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Caieras, 98 - Vila São Paulo	23/10/2020	
158/20	22/10/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Quatro, s/n - Agua Doce	26/10/2020	
159/20	21/10/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av São Camilo, Viela Santos - Jd São Camilo	22/10/2020	
160/20	23/10/2020	Avaliação em Árvores(Eucaliptos)	Natural	Av. Nami Azém, 1271 Bº. Colônia	26/10/2020	
161/20	26/10/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Dr. Cavalcanti, 628 Centro	27/10/2020	
162/20	27/10/2020	Rio Assoreado	Natural	Av. Antonio Muller - Rio Acima	28/10/2020	AE
163/20	03/11/2020	Avaliação de árvore	Natural	Av Nami Azem, 237 - Colonia	03/11/2020	AE
164/20	04/11/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Francisco Vendramin, 184 V. Jundiainópolis	04/11/2020	
165/20	04/11/2020	Avaliação em árvore	Natural	Travessa Dullio Fontebasso, 376 Roseira	06/11/2020	
166/20	05/11/2020	Avaliação em muro	Estrutural	Av. João Batista Spiandorello, 3512 Bº. Nova Odessa	09/11/2020	
167/20	06/11/2020	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Tibagi, 81 Vila Maringá	09/11/2020	
168/20	09/11/2020	Avaliação de árvore	Natural	Rua Angela Botan, 91 Bº. Do Poste	10/11/2020	
169/20	10/11/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Dois , 280 Bº Agua Doce	11/11/2020	
170/20	10/11/2020	Avaliação em árvore	Natural	Trav. Duílio Fontebasso, 420 Bº Roseira	11/11/2020	
171/20	10/11/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Ozias V. Ramos - Viela Vinhedo S. Camilo	18/11/2020	
172/20	13/11/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Roquete Pinto nº 81 V. Nambi	13/11/2020	
173/20		Avaliação em árvores	Natural	Av. Brasil Tâmega, 3300 - Malota	11/11/2020	
174/20	19/11/2020	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Carlos Gomes	24/11/2020	
175/20	22/11/2020	Arvore em praça em risco	Natural	Rua Miguel Garcia Luchini, Pq da Represa	23/11/2020	
176/20	19/11/2020	Avaliação em parede de imóvel	Estrutural	Av. Yolanda Ferreira Breda, 330 Jd. Pcaembú	24/25/11/2020	
177/20	26/11/2020	Valeta assoreada	Natural	Av. José Mezzalira, 3790 - Ivoturcaia	27/11/2020	
178/20	27/11/2020	Avaliação em árvore	Natural	Alameda Das Cibipirunas , 120 V. Alvorada	30/11/2020	
179/20	27/11/2020	Aviação em árvore	Natural	Rua Maria David Gonen, 97 Jd. Planalto	27/30/11/2020	
180/20	27/11/2020	Inundação de moradias	Natural	Rua Nair Delimoli Mingorance - Jd Aurélia	01/12/2020	
181/20	27/11/2020	Inundação de moradias	Natural	Rua Profa Maria Eugenia Pestana, 155, 145, 139 - Agapeama	27/11/2020	
182/20	28/11/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Nair Delimoli Mingorance nº 165 Jd. Aurélia		
183/20	30/11/2020	Avaliação em talude de corte	Natural	Rua Medina Pinto Bento, 182 Cidade Jardim II	01/12/2020	
184/20	27/11/2020	Talude em parquinho	Natural	Rua Cândido Portinari, alt. 162 - Gramadão	02/12/2020	
185/20	02/12/2020	Avaliação em estrutura de imóvel	Estrutural	Rua Dos Bandeirantes , 863 Bº Centro	02/12/2020	
186/20	03/12/2020	Deslizamento em talude	Estrutural	Av. Matheus Fontebasso de Aquino, 30 - Roseira	03/12/2020	
187/20	07/12/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Dos Bandeirantes , 495 Ponte Campinas	07/12/2020	
188/20	08/12/2020	Avaliação de árvore	Natural	Rodovia Engº Constâncio Cintra Km, 70,5 Trevo Rio Acima	08/12/2020	
189/20	09/12/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Moisés Abaid , 218 V. Arens	09/12/2020	
190/20	10/12/2020	Avaliação em árvore	Natural	Rua Carolina Stackflet, 216 - Portal do Paraíso II		
191/20	10/12/2020	Avaliações de árvores	Natural	Rua Ocílio Reitoni , 407 - 421 Jd. Das Tulipas	10/12/2020	
192/20	25/11/2020	Avaliação de árvore	Natural	Rod. Ver. Geraldo Dias, km 70,4 - Parque Centenário	SV	
193/20	01/06/2020	Arvore área publica	Natural	Rua Olício Rafael Pereira, 182 - Jd Marambaia	SV	
194/20	12/12/2020	Avaliação Estrutural	Estrutural	Rua Barão de Jundiá - 582 Centro	12/12/2020	
195/20	14/12/2020	Avaliação em árvores	Natural	Rua Profº. Luis Rivelli ,145 Jd. Sta. Adelaide	14/12/2020	
196/20	15/12/2020	Avaliação de arvore	Natural	Rua Jose Francisco de Castro, 107 - VI Marlene	16/12/2020	Notif
197/20	16/12/2020	Avaliação em árvores	Natural	Rua Matheus Fontebasso, 211 Bº. Roseira	17/12/2020	Notif
198/20	17/12/2020	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Dr. Adriano de Oliveira, 44 V. Helena	22/12/2020	
199/20	15/12/2020	Avaliação de arvores	Natural	Rua Pirangi, 295 - Cappital Ville	18/12/2020	AE
200/20	18/12/2020	Queda de ramo de árvore	Natural	Rua Barão de Jundiá, 1106 - Centro	18/12/2020	AE
201/20	18/12/2020	Avaliação de muro	Estrutural	Alameda dos Ipês, 80 - VI Alvorada	21/12/2020	
202/20	21/12/2020	Afundamento de via	Estrutural	Rua Tatuí, 24 - Jd Tamoio	21/12/2020	
203/20	21/12/2020	Avaliação em árvore	Natural	Av. Nicola Accieri, 750 Rua- 6 nº 125 Corrupira	22/12/2020	
204/20	22/12/2020	Avaliação em árvore	Natural	Travessada Fazendinha, 340 Roseira	23/12/2020	
205/20	22/12/2020	Avaliação em árvore	Natural	Av. Alexandre Milani, 278 Cacambú	23/12/2020	
206/20	28/12/2020	Arvore em area verde	Natural	Rua Alberto Segala, 64 - Tulipas	28/12/2020	

207/20	29/12/2020	Queda de muro	Estrutural	Rua Diacono Sebastião Cegobias, 89 - Vista Alegre	29/12/2020	
208/20	29/12/2020	Queda de árvore	Natural	Rua Dr. Cavalcanti, 613 - Centro	29/12/2020	
209/20	29/12/2020	Queda de muro	Estrutural	Travessa C - Tamoio - Varzea Paulista	29/12/2020	
210/20	29/12/2020	Alagamento	Chuvas	Rua Lucia Bressan Passarin, 550 fundos - VI Rica	29/12/2020	
211/20	29/12/2020	Queda de árvore	Natural	Rua João Carelli, 130 - VI Aparecida	29/12/2020	AE
212/20	30/12/2020	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Quinto Razzé Neto, 40 Fundos Vista Alegre	30/12/2020	
001/21	04/01/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Ernestina de Castro Marcondes, 263 Pq. da Represa	16/01/2021	
002/21	04/01/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rodovia Ver. Geraldo Dias, Parque Centenário	20/01/2021	
003/21	04/01/2021	Sede UGMT - Complexo Fepasa	Estrutural	Av. União dos Ferrovários, 1600 - Pte de Campinas	06/01/2021	
004/21	06/01/2021	Avaliação de Muro	Estrutural	Rua Francisco Pedretti, 60 Jd. Califórnia	07/01/2021	
005/21	06/01/2021	Avaliação de moradias	Estrutural	Quadra J - Vale do Champirra	07/01/2021	
006/21	09/01/2021	Incêndio - Galpão da Empresa	Desconhecida	Rua Itirapina, 970 V. Hortolândia	09/01/2021	Total
007/21	08/01/2021	Alagamento de via Pública	Chuvas	Rua Santo Inácio de Loyola, 102 Jd. Tamoio	19/01/2021	Of 12/21
008/21	11/01/2021	Avaliação Estrutural	Estrutural	Rua Iantônio Maximiliano de Almeida, 76 Cidade Luiza	11/01/2021	
009/21	12/01/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Dr. Paschoal de Muzzio, 120 Bº Vianelo	16/01/2021	
010/21	12/01/2021	Alagamento em Via Pública	Chuvas	Av. Geraldo Azzoni, 1779-2035 Rio Acima	12/01/2021	
011/21	12/01/2021	Alagamento em Via Pública	Chuvas	Av. Geraldo Azzoni, 5157 Rio Acima	12/01/2021	
012/21	12/01/2021	Alagamento de Moradias	Chuvas	Estrada Municipal do Varjão, alt. 6057 - Jd Novo Horizonte	12/01/2021	
013/21	12/01/2021	Alagamento de Moradias	Chuvas	Rua Oito, alt. 3080 e 4026 - Jd Novo Horizonte	12/01/2021	
014/21	14/01/2021	Incêndio em loja de produtos descartáveis	Desconhecida	Av. São João, 343 Bº Ponte S. João	14/01/2021	
015/21	13/01/2021	Infiltração de lama	Chuvas	Rua Monol Peixoto, 66 - VI Palma	13/01/2021	
016/21	13/01/2021	Alagamento moradia	Chuvas	Av São Camilo, 650 - Jd São Camilo	13/01/2021	
017/21	13/01/2021	Alagamento moradia	Chuvas	Rua Pedro Latance, 803 - Jd São Camilo	13/01/2021	
018/21	14/01/2021	Avaliação em árvore	Natural	Av. Álvares Azevedo, 233 Vila Liberdade	14/01/2021	
019/21	14/01/2021	Avaliações em muros	Estrutural	Av. Batalha dos Guararapes, 182-198 Jd. Carlos Gomes	18/01/2021	
020/21	14/01/2021	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Joaquim de Almeida Ramos, 375 Agapeama	15/01/2021	
021/21	15/01/2021	Avaliação em árvore	Natural	Av. Bento do Amaral Gurgel, 602 V. Nambi	25/01/2021	
022/21	15/01/2021	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Vila Osvaldo Francisco dos Santos, 48 Jd. S. Camilo	28/01/2021	
023/21	16/01/2021	Avaliação em Muro	Estrutural	Rua Osias Vieira Ramos, 276 Jd. S. Camilo	16/01/2021	
024/21	18/01/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua José Joaquim dos Santos, S/N Ivoturuaia	25/01/2021	
025/21	20/01/2021	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Av. São Paulo, 918 Vila Arens	27/01/2021	
026/21	20/01/2021	Rompimento interceptor	Estrutural	Rio Jundiá - Jd Tulipas	SV	
027/21	21/01/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Euclides da Cunha nº 323 Chacara Urbana	22/01/2021	
028/21	21/01/2021	Avaliação em talude	Natural	Rua Pedro Galli nº 08 Jd. Guanabara	21/01/2021	
029/21	21/01/2021	Avaliação em talude	Natural	Rua Antenor Camargo nº 85 Jd. Scala	21/01/2021	
030/21	21/01/2021	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Balbina Miguel Casoni nº 716 Engordadouro	21/01/2021	
031/21	21/01/2021	Avaliação em Muro	Estrutural	Rua Tuiuti nº 150 Vila Garcia	22/01/2021	
032/21	22/01/2021	Avaliações em árvores	Natural	Travessa Dullio Fontebasso nº 255 Roseira	25/01/2021	
033/21	25/01/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Goiânia, 343 Bº. Agapeama	27/01/2021	
034/21	27/01/2021	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Av. Samuel Martins nº 2078 Jd. Do Lago	29/01/2021	
036/21	27/01/2021	Avaliação em Muro	Estrutural	Av. Dr. Cavalcanti nº 73 / 60 Centro	28/01/2021	
035/21	27/01/2021	Avaliação em talude	Natural	Av. Humberto Cereser nº 1621 Vale Azul	29/01/2021	
037/21	27/01/2021	Afundamento em piso de Vela	Estrutural	Rua Benedito Basílio de S. Fº., Vila Marília, 24 S. Camilo	04/02/2021	
038/21	28/01/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Oito, 1255 Jd. Novo Horizonte	03/02/2021	
039/21	29/01/2021	Avaliação em Muro	Estrutural	Rua Siqueira de Moraes S/N Centro	01/02/2021	
040/21	01/02/2021	Avaliação em árvores	Natural	Av. Gumerindo Barranqueiros, 1215 Malota	01/02/2021	
041/21	01/02/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Das Pêras, S/N Ivoturuaia	02/02/2021	Notificado
042/21	03/02/2021	Muro Carrefour	Estrutural	Av. Profa Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 800 - Moises	03/02/2021	Of 18/21
043/21	04/02/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Prudente de Moraes, 760 Centro		
044/21	05/02/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 104 S. Camilo	11/02/2021	
045/21	07/02/2021	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Ozias Vieira Ramos, 317 Jd. S. Camilo	08/02/2021	INTERDIÇÃO
046/21	12/02/2021	Rompimento de barragem	Natural/Chuvas	Rodovia Don Gabriel Km, 70,5 - ADPM - Cebrantes	12/02/2021	
047/21	12/02/2021	Deslizamento de margem de córrego	Natural	Av. Beta nº 428 Engordadouro - Distrito Idl.	12/02/2021	
048/21	13/02/2021	Avaliação talude	Estrutural	Rua Ignácio Torricelli, 232 - CECAP	17/02/2021	Notificado
049/21	12/02/2021	Avaliação em barranco.	Natural	Av. Don Pedro I nº 156 Bº Anhanbabaú	19/02/2021	
050/21	12/02/2021	Avaliação em muro.	Estrutural	Rua José Renovato da Silva, 103 Gramadão I	18/02/2021	
051/21	18/02/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Ondina Pontes Richetti, 131 Jd. Itália	22/02/2021	
052/21	22/02/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Ceará nº 49 Jd. Tarumã	22/02/2021	

053/21		22/02/2021	Avaliação de árvore	Natural	Rua Osvaldo Húngaro , 67 Vale Azul	23/02/2021	
054/21		22/02/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Dos Favas, 488 Bº Caxambú	24/02/2021	
055/21		25/02/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Angelo Bardi nº 235 Jd. Sta. Gertrudes	26/02/2021	
056/21		27/02/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Occilio Ritone nº 133 Jd. Das Tulipas	27/02/2021	
057/21		01/03/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Das Amoreiras nº 51 Ivoturucaia	01/03/2021	
058/21		05/03/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Vila Francisco Caetano de Melo Jd. S. Camilo	27/07/2021	
059/21		04/03/2021	Refluxo de esgoto	Chuvás	Estrada Municipal do Varjão, 3791 - Jd Novo Horizonte	04/03/2021	
060/21		05/03/2021	Deslocamentos em tubulações	Estrutural	Rua José Franco de Moraes Jr. 5 - Chacara S. Francisco	05/03/2021	
061/21		06/03/2021	Queda de Muro	Estrutural	Rua Minas Gerais, 270 Jd. Tarumã	06/03/2021	Parcial
062/21		06/03/2021	Queda de Muro	Estrutural	Rua Pará , 268 Jd. Tarumã	06/03/2021	Parcial
063/21		06/03/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua José Carlos Tomé, 302 Jd. Fepasa	10/03/2021	
064/21		07/03/2021	Vazamento de água/ infiltrações	Estrutural	Rua Vigário J.J. Rodrigues, 687 Centro	09/03/2021	
065/21		07/03/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua do Bom Sucesso, 365 Jd. Fepasa	10/03/2021	
066/21		07/03/2021	Queda de árvore	Natural	Rua P.M. Aldo Pinheiro, 101 V.Galvão	07/03/2021	
067/21		07/03/2021	Deslizamento de talude em rodovia	Natural	Rodovia Geraldo Dias, Portal do Paraíso	07/03/2021	
068/21		07/03/2021	Deslizamento de talude em rodovia	Natural	Av. Geroncio da Silva S/Nº Jd. S. Camilo	07/03/2021	
069/21		08/03/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Floriano Giglioli, 342 V. Rami	09/03/2021	
070/21		08/03/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Prof. Joaquim Ladeira, 234 Pte. S. João	09/03/2021	
071/21		06/03/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Vila Caraguatatuba, 40 Jd. S. Camilo	06/03/2021	
072/21		06/03/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Vila Ilha Comprida, 120 Jd. S. Camilo	06/03/2021	
073/21		06/03/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Vila Caraguatatuba, 39 Jd. S. Camilo	06/03/2021	
074/21		06/03/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Av. Antonio Pincinato, 1300 Pque Eloy Chaves	06/03/2021	
075/21		08/03/2021	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Av. Geroncio da Silva, S/Nº Jd. S. Camilo	08/03/2021	
076/21		11/03/2021	Solapamento de ponte	Natural	Rua Roque Fermino de Oliveira, 1498 Vale Cebrantes	11/03/2021	Autorização Emer.
077/21		12/03/2021	Avaliação em terreno baldio	Estrutural	Rua Domingos Mezalira, S/Nº Jd. Samambaia	15/03/2021	
078/21		12/03/2021	Afundamento calçada	Estrutural	Av Pedro Blanco da Silva, 665 - Anhangabaú	12/03/2021	
079/21		12/03/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Benedito Sergio de Oliveira, 270 Torres de S. José	12/03/2021	
080/21		12/03/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Av. Circular , 500 Recanto da Prata	12/03/2021	
081/21		14/03/2021	Queda de muro	Estrutural	Av. Geroncio da Silva, S/Nº Jd. S. Camilo	14/03/2021	
082/21		15/03/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Av. Nami Azem nº 411 Bº Colonia	18/03/2021	
083/21		15/03/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Antonio Zandona nº 1345 V. Nambi	17/03/2021	
084/21		23/03/2021	Inundação de vias	Natural	Rua Victorio Lourenzon, alt. 91 - Traviú	25/03/2021	
085/21		23/03/2021	Deslizamento talude via	Natural	Av. José Peboni Junior - Santa Clara	25/03/2021	
086/21		26/03/2021	Trincas em moradia	Estrutural	Rua João Pinheiro dos Santos, Viela Newton de Oliveira - Jd São Camilo	30/03/2021	
087/21	24/03?2021		Avaliações em árvores	Natural	Av. Antonio Frederico Ozanan, 2600 Ponte S. João	08/04/2021	
088/21		25/03/2021	Queda de muro	Estrutural	Rua José Carlos Tomé, 302 Jd. Fepasa	30/03/2021	Parcial
089/21		25/03/2021	Vistoria em árvores	Natural	Av. Prof. Clarismundo Fornari, 2200 C - Engordadouro	29/03/2021	
090/21		31/03/2021	Vistoria em obra	Estrutural	A. Pref. Luis Latorre, ao lado 4041 - VI das Hortencias	31/03/2021	
091/21		06/04/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Pedro Latance nº 852 Jd. S. Camilo	20/04/2021	
092/21		06/04/2021	Queda de muro	Estrutural	Rua Veneza nº 74 Jd. Cristina Bonfiglioli	06/04/2021	Total
093/21		07/04/2021	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão , 3595 Jd. Novo Horizonte	08/04/2021	
094/21		08/04/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua José Alves da Cunha Lima em frente nº500 V.Alvorada	08/04/2021	
095/21		12/04/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua João Gpnçalves dos Reis nº 580 Medeiros	12/04/2021	
096/21		16/04/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Av. Com. Antonio Borin, 2211 Caxambú	20/04/2021	
097/21		26/04/2021	Avaliação em terreno baldio	Natural	Rua Carmela Nano L.35 Q-B Jd. Das Samambaias	26/04/2021	
098/21		27/04/2021	Vistoria em arvores	Natural	Rua Pirajuí, Lote Q 13 - Capital Ville	03/05/2021	AE
099/21		28/04/2021	Vistoria em arvores	Natural	Av José Mezzalira, S70 Q70 L21 - Ivoturucaia	04/05/2021	AE
100/21		04/05/2021	Forte odor irritante		Av Fernando Arens, 1876 - Jd do Lago	06/05/2021	
101/21		11/05/2021	Erosão margem córrego	Estrutural	Tv. Miguel Fontrebasso, 90 - Roseira	11/05/2021	
102/21		13/05/2021	Avaliação em árvore	Natural	Av. Nações Unidas nº 2410 V. S. Paulo	17/05/2021	
103/21		13/05/2021	Avaliação de Talude	Natural	Rua Bom Jesus de Pirapora , 310 Vianelo	18/05/2021	
104/21		05/05/2021	Vistoria em moradia (odor irritante)		Rua Uva Paulistinha, 100 - Morada das Vinhas	14/05/2021	
105/21		18/05/2021	Avaliação em muro (Aut. Emergencial)	Estrutural	Av. Benedito Castilho Andrade , 1007 Eloy Chaves	19/05/2021	
106/21		19/05/2021	Avaliação ponte e rio Jundiá Mirim	Natural	Av. João Toresin - Jundiá Mirim	21/05/2021	
107/21		24/05/2021	Avaliação de Talude	Natural	Rua Guido Nano , 43 Jd. Anhanguera	25/05/2021	
108/21		26/05/2021	Avaliação de árvores	Natural	Av. Ernesto Casterluber nº 119 Id. Itália	26/05/2021	AE
109/21		26/05/2021	Avaliação de árvores	Natural	Av. Humberto Cereser nº 2007 Caxambú	26/05/2021	
110/21		27/05/2021	Avaliação em árvore	Natural	Av.Engº Francisco Oliva, 200 Jd. Ana Maria	27/05/2021	AE

111/21	27/05/2021	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Av. Rubbo , 844 V. Nova Jundiainópolis	27/05/2021	
112/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Rua Yolanda Seraphine Pajé, 276 Jd. Guanabara	30/05/2021	
113/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Rua Eurico Lourençon, 85 Chacara Aeroporto	30/05/2021	
114/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural		30/05/2021	
115/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Alameda Das Acácias, 44/68/76 Vila Alvorada	30/05/2021	
116/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Alameda Das Acácias, 52 Vila Alvorada	31/05/2021	
117/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Rua Luiz Biazoto, 447 Vila Nova Espéria	31/05/2021	
118/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Rua Gelson Camparini, 98 Jd. Samambaia	31/05/2021	
119/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Rua João Martins de Oliveira, 19 Jd. Guanabara	31/05/2021	
121/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Rua Vitor Meirelles, 110 Jd. Guanabara	31/05/2021	
120/21	31/05/2021	Despreendimento de Reboco	Estrutural	Av. Carlos Angelo Mathion, 1413 Jd. Tamoio	31/05/2021	Parcial
122/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Rua Eurico Lourenção, 77 Chácara Aeroporto	31/05/2021	
123/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Alameda Das Embuias, 11 / 36 Vila Alvorada	30/05/2021	
124/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Alameda Dos Ingás, 68 Vila Alvorada	30/05/2021	
125/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Alameda Das Nogueiras,12/28/36/67/84/92/99/107/123	30/05/2021	
126/21	30/05/2021	Telhas danificadas por tempestade de granizos	Natural	Rua José Antonio Francisco Lisbôa, 121 Recanto IV Centenário	30/05/2021	
127/21	01/06/2021	Soltura de azulajo	Natural	Rua Flavio Santoro	01/06/2021	
128/21	07/06/2021	Avaliação de árvore	Natural	Estrada das Lagrimas nº 295 Bom Jardim	07/06/2021	AE
129/21	07/06/2021	Avaliação em Talude	Natural	Rua Profª. Luiz Riveli nº 145 Jd. Sta. Adelaide	08/06/2021	
130/21	09/06/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Professor Albino Melo de Oliveira,261 Jd. Sta. Adelaide	10/06/2021	
131/21	11/06/2021	Vazamento de esgoto	Estrutural	Rua Benedito Feliciano de Moraes, 378;390;402 Vila Lacerda	16/06/2021	
132/21	13/06/2021	Incêndio em imóvel	Desconhecida	Rua Batalha dos Guararapes nº 09 Casa - 01 e Casa 02 Jd. Carlos Gomes	13/06/2021	Casa-01 -Total Casa - 02 Parcial
133/21	14/06/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Barão de Jundiá , 1024 Centro	15/06/2021	
134/21	21/06/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Profª Artur Chagas Jr.,405 Eloy Chaves	21/06/2021	
135/21	21/06/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av.Com. Antonio Borin, 6425/31 Caxambú	21/06/2021	
136/21	23/06/2021	Construção de Obras de Drenagens	Estrutural	Av. Nº. 5ª. Auxiliadora, 145 Bº. Dos Fernandes	23/06/2021	AE
137/21	23/06/2021	Avaliação em árvores	Natural	Av. Com. Gumercindo Barranqueiros, 3300 Malota	23/06/2021	AE
138/21	24/06/2021	Avaliação em árvores	Natural	Rua Nelson Loda nº 185 Bº Dos Fernandes	30/06/2021	
139/21	21/06/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Madri , 94 Vila S. Sebastião	11/11/2021	
140/21	24/06/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Emile Pilon, 211 Vila Arens	25/06/2021	
141/21	28/06/2021	Avaliação de córrego	Estrutural	Av. Dr. Bento do Amaral Gurgel, 1363 - VI Nambi	28/06/2021	
142/21	30/06/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Bragança Paulista nº 406 Jd. Pacaembú	01/07/2021	AE
143/21	30/06/2021	Incêndio em imóvel	Desconhecida	Rua Sebastião Dias Andrade nº 300 Jd. Copacabana	30/06/2021	Parcial
144/21	02/07/2021	Avaliações em árvores	Natural	Marginal Direita da Rodovia Don Gabriel, Km69,5 casa 158 Bairro Japy	07/07/2021	
145/21	05/07/2021	Avaliação em Caixa Dágua de Alvenaria	Estrutural	Rua Bom Jesus de Pirapora nº 2960 V. Rami	05/07/2021	
146/21	07/07/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Vieia Caraguatatuba SNº Jd. S. Camilo	14/07/2021	
147/21	12/07/2021	Avaliação em talude	Natural	Rua Jader Paulo de Castro , 170 Vila Ana	19/07/2021	
148/21	14/07/2021	Avaliação em árvores	Natural	Praça José Correa de Mamede s/nº Centro	14/07/2021	AE
149/21	14/07/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. Reynaldo Porcari, 2597 Bº Medeiros	21/07/2021	
150/21	19/07/2021	Avaliação em árvore	Natural	Av. Profª. Leonita Faber Ladeira, 1110 Jd. Do Lago	19/07/2021	
151/21	20/07/2021	Avaliação em árvore	Natural	Av. Samuel Martins ao lado do nº2440 Jd. Do Lago	20/07/2021	AE
152/21	21/07/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Maria José Maia de Toledo, 385 Cidade Luíza	23/07/2021	
153/21	26/07/2021	Avaliação em árvore	Natural	Av.Com. Antonio Borin, 6240 Caxambú	27/07/2021	AE
154/21	27/07/2021	Vazamento em lago	Natural	Av. Malota / Rua Das Pitangas - Bº Malota	29/07/2021	
155/21	31/07/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Urbano Copelli nº 292 Vila Ana	02/08/2021	
156/21	02/08/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Adolpho Carrel em frente ao nº 21 Malota	02/08/2021	AE
157/21	02/08/2021	Avaliação Estrutural	Estrutural	Av. Com. Luiz Aielo nº 345 Jd. Martins	03/08/2021	
158/21	04/02/2021	Avaliação em talude	Natural	Rua Anísio Salles Bueno nº 86 V. Nambi	05/08/2021	
159/21	06/08/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Don José Gaspar nº 07 Vila Rio Branco	06/08/2021	
160/21	11/08/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Carlos Gomes nº 57/61 Ponte S. João	11/08/2021	
161/21	10/08/2021	Avaliação em áreas de queimadas	Desconhecida	Rua Salvador Vacari S/N Jd. Florestal	10/08/2021	N.Queimada
162/21	12/08/2021	Avaliação em terreno	Natural/Aterro	Rua Taboão da Serra nº 139 Cidade Luíza	12/08/2021	
163/21	12/08/2021	Avaliações de árvores	Natural	Rod. Don Gabriel Paulino B.Couto, Km,69,5 Medeiros	13/08/2021	AE
164/21	13/08/2021	Avaliações em árvores	Natural	Av. Antonio Pincinato S/Nº Bairro Ermida	13/08/2021	AE
165/21	16/08/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Profª. Maria Yone Junqueira, 141 Pque da Represa	17/08/2021	
166/21	18/08/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Raulino Baptista Bulhões, 301 Chacara Pai Jacó	18/08/2021	
167/21	18/08/2021	Avaliação em áreas de queimadas	Desconhecida	Av. Antonio Frederico Ozanan, 3845 Jd. Liberdade	18/08/2021	N.Queimada
168/21	18/08/2021	Avaliações em áreas de queimadas	Desconhecida	Av. União Dos Ferroviários S/Nº V. Argos Nova	18/08/2021	N.Queimada

169/21	18/08/2021	Avaliações em áreas de queimadas	Desconhecida	Av. União dos Ferroviários, 1760 Bº. Centro	18/08/2021	N.Queimada
170/21	20/08/2021	Avaliações em árvores	Natural	Av. Humberto Cereser, 1751 - Jundiaí-mirim	23/08/2021	
171/21	24/08/2021	Avaliação em Cobertura	Estrutural	Av. União dos Ferroviários, 1760 Bº. Centro	24/08/2021	TOTAL
172/21	24/08/2021	Apoio as Opreções de combates	Queimadas	Aeroporto Jundiaí/ Cabreúva	24/08/2021	
173/21	25/08/2021	Avaliação em Obras de Contenção	Estrutural	Rua Hildebrando Fabricio nº 106 Horto Santo Antonio	25/08/2021	
174/21	26/08/2021	Avaliação em árvore	Natural	Av.Cassatela nº 695 Bº Ivoturucaia	27/09/2021	
175/21	30/08/2021	Avaliação em árvores	Natural	Rua Leonilde Ribeiro da Matta, 77 Bº. Medeiros	30/08/2021	AE
176/21	31/08/2021	Manutenção em Pluviometro	Manutenção	Av. João Batista Spiandorello, 251 - Roseira	31/08/2021	
177/21	01/09/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. União Dos Ferroviários , 1760 Bº Centro	01/09/2021	
178/21	01/09/2021	Vazamento em Rede de Esgoto	Estrutural	Av. Antonio Frederico Ozanan Alt. Do nº 9400	01/09/2021	AE
179/21	02/09/2021	Avaliação em áreas de queimadas	Desconhecida	Av. Antonio Frederico Ozanan, 3003 Ponte S. João	02/09/2021	N.Queimada
180/21	08/09/2021	Imóvel Incendiado	Desconhecida	Rua Reinaldo Ines, 167 V. Nambi	08/09/2021	TOTAL
181/21	13/09/2021	Avaliação em Muro	Estrutural	Rua Elias José Cavalcanti, 881 Jd. Ermida	16/09/2021	
182/21	13/09/2021	Imóvel Incendiado	Desconhecida	Rua Tapajós nº 18 Bº. Agapeama	13/09/2021	PARCIAL
183/21	14/09/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Antonio Rosário Lote - 25 Jd. Palermo	14/09/2021	AE
184/21	15/09/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Dos Pinheiros, 96 Jd. Novo Mundo	16/09/2021	
185/21	15/09/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Noêmia de Queiroz Telles da Fonseca, 35 V. Mafalda	15/09/2021	
186/21	15/09/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Três , 68 Jd. Tarantella	30/09/2021	
187/21	16/09/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Dino nº 345 Vila Joana	21/09/2021	
188/21	16/09/2021	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Francisco Cervi nº 279 Jd. Colônia	21/09/2021	
189/21	20/09/2021	Avaliação em Via Pública	Estrutural	Rua Ignácio Torricelli, 260 CECAP	21/09/2021	
190/21	23/09/2021	Imóvel Incendiado	Desconhecida	Rua Chopim, 49 Jd. Tamoio	23/09/2021	TOTAL
191/21	24/09/2021	Avaliação em Córrego	Natural	Av. Santa Elisa nº 1505 Currupira	28/09/2021	
192/21	28/09/2021	Incendio em Terreno	Desconhecida	Rua Jose de Marchi, 64 Jd. Pacaembu	28/09/2021	
193/21	03/10/2021	Queda de Muro	Estrutural	Av. Osmundo dos Santos Pelegrini, 1560 Recanto Centenário	03/10/2021	
194/21	03/10/2021	Alagamento pelas águas de chuvas de Condomínio vizinho	Estrutural	Rua Chavantes nº 50 Jd. Spéria	03/10/2021	
195/21	04/10/2021	Manutenção e reparos em Caixas dos Emissários de Esgoto	Estrutural	Av. Marg. Rodov. João Cereser / Av. Antonio Frederico Ozanan - Bº. Engordadouro	06/10/2021	
196/21	06/10/2021	Avaliação em áreas de queimadas	Desconhecida	Estrada Munic. Do Marco Leite, 850 Jd. Marco Leite	06/10/2021	N.Queimada
197/21	06/10/2021	Avaliação em áreas de queimadas	Desconhecida	Rodovia Engº Constancio Cintra, S/Nº Lot. Marco Leite	06/10/2021	N.Queimada
198/21	17/10/2021	Avaliação em árvores	Natural	Av. Maria Negrini Negro, 556 Bairro Caxambú	18/10/2021	
199/21	18/10/2021	Avaliação em talude	Natural	Rua Profº. José Flávio Marins Bonilha,158 Jd. Das Tulipas	18/10/2021	
200/21	18/10/2021	Avaliação em árvores	Natural	Rua Profº. José Flávio Marins Bonilha,167 Jd. Das Tulipas	18/10/2021	
201/21	19/10/2021	Avaliação de Muro de Arrimo	Estrutural	Av. São Camilo - Viela Maria Geralda Amorim Arruda São Camilo	21/10/2021	
202/21	22/10/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Barão de Tefé nº 1280 Anhangabau	25/10/2021	
203/21	25/10/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Bom Jesus de Pirapora, 1721 Jd. Loureiro	25/10/2021	
204/21	01/11/2021	Galerias de Águas Pluviais entupidadas	Estrutural	Rua Manuel Peixoto, 70 Vila Palma	03/11/2021	
205/21	09/11/2021	Explosão Ambiental - Incêndio	Desconhecida	Rua Ricardo Gobbo, 509 Cidade Jardim - II	09/11/2021	TOTAL
206/21	16/11/2021	Avaliação em área de risco invadida	Estrutural	Rua " D " Jd. Tamoio - Balsan	16/11/2021	
207/21	17/11/2021	Avaliação em muro	Estrutural	Praça Getúlio Vargas, 193 V. Progresso	24/11/2021	
208/21	18/11/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua João Pinheiro dos Santos, Viela Newton de Oliveira - Jd São Camilo	25/11/2021	
209/21	22/11/2021	Avaliação em árvores	Natural	Rod. Don Gabriel Paulino B.Couto, Km,69,5 Medeiros	22/11/2021	AE
210/21	23/11/2021	Imóvel Incendiado	Desconhecida	Rua Ocilio Ritoni nº 480 Jd. Das Tulipas	24/11/2021	TOTAL
211/21	25/11/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Benedito B.Souza Fº. Viela Caragatatuba	25/11/2021	
212/21	29/11/2021	Alagamento em moradias	Chuvas	Rua Manuel Peixoto, 70 Vila Palma	30/11/2021	
213/21	03/12/2021	Deslizamento de Terra	Chuvas	Rua José Garcia Céspedes, 143 Jd. Carlos Gomes	03/12/2021	
214/21	03/12/2021	Acidente de Trânsito	Humana	Rua José Dias Sobrinho, 31 Jd. Novo Horizonte	03/12/2021	
215/21	13/12/2021	Avaliações em árvores	Natural	Rua Profº Ney Ribeiro Nogueira - V. Palma	13/12/2021	AE
216/21	13/12/2021	Incêndio em residência	Desconhecida	Av. Samuel Martins, 2487 Jd. Do Lago Apto. 85 8ªa.	13/12/2021	
217/21	14/12/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua República, 315 Vila Arens II		
218/21	14/12/2021	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Francisco Telles, 475 VI. Progresso	14/12/2021	
219/21	15/12/2021	Avaliação em árvore	Natural	Rua Paulo Ferraz dos Reis nº 1160 Santa Clara	13/01/2022	
220/21	16/12/2021	Alagamento em imóvel	Chuvas	Rua Atilio Scalli nº 246 Jd. Caxambú	16/12/2021	
221/21	17/12/2021	Alagamento em imóvel	Chuvas	Rua Do Bom Sucesso, 372 Jd. Fepasa	17/12/2021	
222/21	17/12/2021	Queda de Muro	Estrutural	Rua Hum , 441 Loteamento Bianchini	17/12/2021	
223/21	17/12/2021	Alagamento em imóvel	Chuvas	Rua Capitão Damasio, 79 Jd. Tamoio	12/01/2022	
224/21	17/12/2021	Muro com trincas	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias,225 Jd. S. Camilo	17/12/2021	
225/21	17/12/2021	Deslizamento de terra	Chuvas	Rua Hum, 293 Jd. Sorocabana	17/12/2021	
226/21	17/12/2021	Infiltrações de água	Chuvas	Idalina Gonçalves Dias - Viela 6 - S.Camilo	17/12/2021	

227/21	17/12/2021	Queda de muro	Estrutural	Condominio Reserva da Serra- Medeiros	17/12/2021	
228/21	17/12/2021	Alagamento em imóvel	Chuvas	Av. Justiniano Borin, 900 Caxambú	20/12/2021	
229/21	17/12/2021	Alagamento em imóvel	Chuvas	Rua Ozias Viera Ramos - 335 Jd.S.Camilo	20/12/2021	
230/21	17/12/2021	Alagamento em imóvel	Chuvas	Rua Carlos Gomes, 1633 V.Savietto	17/12/2021	
231/21	17/12/2021	Alagamento em imóvel	Chuvas	Rua José Linhares, 88 V. Savietto	17/12/2021	
232/21	17/12/2021	Alagamento em imóvel	Chuvas	Rua Tiradentes, 889 Jd. Florestal	17/12/2021	
233/21	16/12/2021	Desabamento de Imóvel	Estrutural	Rua Ozias Vieira Ramos, 299 S. Camilo	16/12/2021	
234/21	21/12/2021	Avaliação em moradia	Estrutural	Rua Do Bom Sucesso, 419 Jd. Fepasa	21/12/2021	
235/21	22/12/2021	Avaliação em área de risco invadida	Natural	Rua João Pinheiro dos Santos, Calipal -S.Camilo	22/12/2021	
236/21	22/12/2021	Deslizamento de Terra	Natural	Rua Profª. Escolástica de Toledo Pontes,244 Jd. Maria Luiza	22/12/2021	
1/2022	03/01/2022	Avaliação em árvore	Natural	Av. Antonio Segre , 477 Jd. Brasil	3/1/2022	
2/2022	05/01/2022	Imóvel Incendiado	Desconhecida	Rua Antonio Dias Russi, 34 Pque da Represa	12/1/2022	
3/2022	05/01/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua XV de Novembro, 1406 Bairro Centro	7/1/2022	
4/2022	05/01/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Maceió, 281 Bairro Agapeama	7/1/2022	
5/2022	05/01/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Tv. Ozias Vieira Ramos s/ª Jd. S. Camilo	6/1/2022	
6/2022	11/01/2022	Avaliação em via pública	Estrutural	Tv. Ozias Vieira Ramos s/ª Jd. S. Camilo	11/1/2022	
7/2022	11/01/2022	Avaliação em Lago	Natural	Rua Gumercindo Bardi da Fonseca, 500 - Caxambú	12/1/2022	
8/2022	11/01/2022	Avaliação em árvores	Natural	Rua Carlos Humel Guimarães, 335 Jd. Tamoio	11/1/2022	
9/2022	13/01/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. Pirassununga , 438/446 V. Mafalda	19/1/2022	
10/2022	17/01/2022	Avaliações em árvores	Natural	Rua Aristides Carra - Terra Nova	17/1/2022	
11/2022	18/01/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Sebastião de Queiróz Telles, 320 Jd. Fepasa	19/1/2022	
12/2022	19/01/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Prudente de Moraes, 760 Centro	19/1/2022	
13/2022	22/01/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Vieia - Jd. S. Camilo	21/1/2022	
14/2022	24/01/2022	Avaliação em Muro	Estrutural	Rua Lacerda Franco nº 120 V. Arens	24/1/2022	
15/2022	26/01/2022	Acidente de trânsito x imóvel	Estrutural	Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 354 Centro	26/1/2022	Parcial
16/2022	31/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Benedito Basilio de Souza, 177 - Jd. São Camilo	31/02/2022	Total
17/2022	29/01/2022	Queda de Muro	Estrutural	Rua Veriato Corrêa, 67 - Jd. Do Lago	29/1/2022	Parcial
18/2022	31/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Aurélio Segala, 209/215 - Jd. São Camilo	31/1/2022	Total
19/2022	31/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Profª Anselmo Mazola, 41 - Vl. São João	5/2/2022	
20/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Carlos Fernandes Delgado, 279 - Vila Marlene	30/1/2022	02 - casa total
21/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Neider Borges, 95	3/3/2022	
22/2022	31/01/2022	Muro em perigo	Estrutural	Rua Bastos, 146 - Jd. Tamoio	3/2/2022	
23/2022	30/01/2022	Alagamento	Natural	Rua Arnando Maliti, - Jd. Das Tulipas	30/1/2022	
24/2022	30/01/2022	Queda de Muro	Natural	Rua Maracujá, 227 - Malota	30/1/2022	
25/2022	30/01/2022	Muro de Arrimo	Natural	Rua Figueira, 96 - Malota	30/1/2022	
26/2022	30/01/2022	Queda de Muro	Natural	Rua Joaquim Murtinho, 514 - Vl. Aparecida	31/1/2022	Parcial
27/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua João Pinheiro dos Santos, 50 - Jd. São Camilo	30/1/2022	Total
28/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Vagner de Souza, 265 - Sta. Gertrudes	1/2/2022	
29/2022	31/01/2022	Risco de queda de muro	Natural	Rua Ozias Vieira Ramos - Jd. São Camilo		
30/2022	30/01/2022	Alagamento	Natural	Rua Dario Bochino, 3410 - Almerinda Chaves	30/1/2022	
31/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua José Maria Whitaker, 223 - Jd. São Camilo	30/1/2022	Total
32/2022	31/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Tupã - Jd. São Camilo	2/2/2022	
33/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Vieia do Pelé - Jd. São Camilo		
34/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Carlos Angelo Mathion, 2025 - Jd. Balsan		
35/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Angelina Buchiarelli de Carvalho, 42 - Vila Joana	30/1/2022	Parcial
36/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Vagner de Souza, 230 - Jd. Sta. Gertrudes	31/1/2022	
37/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Profª Benedita Siqueira de Godoy, 269 - Jd. Roma	30/1/2022	Total
38/2022	30/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua João Pinheiro dos Santos, 53 - Jd. São Camilo		
39/2022	31/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Carlos Fernandes Neto, 331 - Vl Marlene	1/2/2022	
40/2022	30/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Manoel Peixoto, 70 - Vl. Palma	1/2/2022	
41/2022	30/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua João Carelli, 125 - Vl. Aparecida	4/2/2022	
42/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Bastos, 146 - Jd. Tamoio	31/1/2022	
43/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Luiz Careli, 174 - Jd. Pacaembú	1/2/2022	
44/2022	30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Raphael Ungaro, 392 - Reserva da Serra	30/1/2022	
45/2022	30/01/2022	Queda de árvore	Natural	Rua Juvenal Arantes, 1500 - Medeiros	30/1/2022	
46/2022	31/01/2022	Risco de Desmoronamento	Natural	Rua Profª Benedita Siqueira de Godoy, 70 - Jd. Roma	5/2/2022	Parcial
47/2022	30/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Dino, 438 - Ponte São João	1/2/2022	
48/2022	01/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Judite, 33 Sta Gertrudes	3/3/2022	

49/2022		30/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Angelo Corradini, 400 - Vila Nambi		
50/2022		30/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua José Spina Roseira, 250 - Vl. Jundiainópolis	5/2/2022	
51/2022		03/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Uva Niágara, 150 - Bloco 19 - Morada das Vinhas	3/2/2022	Parcial
52/2022		31/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Benedito Basílio de Souza Filho, 508 - Jd. São Camilo	2/2/2022	
53/2022		30/01/2022	Deslizamento	Natural	Tv. Ozias Vieira Ramos, 174 - Jd. S. Camilo		
54/2022		30/01/2022	Remoção de terra	Natural	Rua Amadeu Sachi, 304 - Vila Formosa	1/2/2022	
055/2022		30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Fátima Boa, 59 - Jd. Do Lírio	30/1/2022	
56/2022		30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Nami Azum, 483 - Jd. Colônia		
57/2022		30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Pedro Latance, 828 - Jd. São Camilo	2/2/2022	
58/2022		30/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Luzia Latorre de Oliveira Lima, 229 - Reserva da Serra		
59/2022		30/01/2022	Paredes com rachaduras	Estrutural	Rua Alfredo Vaz, 395 - Jd. Tamoio	7/2/2022	
60/2022		31/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1605 - Jd. Tamoio	31/1/2022	
61/2022		31/01/2022	Risco de desabamento	Estrutural	Rua Catarina Agnholon, 33 - Jd São Camilo	31/1/2022	Parcial
62/2022		31/01/2022	Deslizamento de terra	Natural	Rua Carlos Drummond de Andrade, 25 - Jd. Angela	31/1/2022	Parcial
63/2022		31/01/2022	Muro/ Risco de queda	Estrutural	Rua Marcolino Franco, 288 - Vila Didi	4/2/2022	
64/2022		31/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Orpheu Siqueira, 11 - Medeiros	3/2/2022	
65/2022		31/01/2022	Deslizamento	Natural	Av. Nossa Senhora Auxiliadora, 421 - Bairro dos Fernandes	3/2/2022	
66/2022		30/01/2022	Deslizamento	Natural	R. Aurélio Segala, 215 - Jd. São Camilo		
67/2022		31/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Francisco Carlos P. Neto, - Jd. Florestal	1/2/2022	
68/2022		31/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Batalha dos Guararapes, 192 - Jd. Carlos Gomes	1/2/2022	Total
69/2022		31/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1605 - Jd. Tamoio	31/1/2022	
70/2022		31/01/2022	Desmoronamento	Natural	Rua Carlos Angelo Mathion, 1607 - Jd. Tamoio	31/1/2022	
71/2022		29/01/2022	Alagamento	Natural	Rua Benedito Sergio de Oliveira	30/1/2022	
72/2022		01/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua José Maria Whitaker, 247 - Jd. São Camilo	2/2/2022	Total
73/2022		04/02/2022	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Jardim Paulo de Castro, 180 - Vila Ana		
74/2022		01/02/2022	Rua cedendo	Natural	Rua Benedito Ap. Ribeiro dos Santos, 12 - Vale verde	4/2/2022	
75/2022		01/02/2022	Remocão de Árvore	Natural	Rua Profª Anselmo Mazola, 31 - Jd. Pacaembú	1/2/2022	
76/2022		01/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Francisco Cabral, 295 - Sta. Gertrudes	1/2/2022	Total
77/2022		30/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 55 - Jd. São Camilo	30/1/2022	Total
78/2022		02/02/2022	Desmoronamento	Natural	Av. São Camilo, 188 - Jd. São Camilo	2/2/2022	
79/2022	31/02/2022		Desmoronamento	Natural	R. Benedito Basílio de Souza Filho, 211 - Jd. São Camilo	2/2/2022	Total
80/2022		04/02/2022	Deslizamento	Natural	R. Antônio Bernardes, 127 - Vila Rica	4/2/2022	Parcial
81/2022		02/02/2022	Ponte com Problema	Estrutural	Rod. Vereador Geraldo Dias, Km. 74	4/2/2022	
82/2022		02/02/2022	Deslizamento	Natural	Av. Carlos Angelo Mathion, 202 - Jd. Tamoio	3/2/2022	
83/2022		02/02/2022	Imóvel com risco de queda	Natural	R. Pedro Latance, 901 - Jd. São Camilo	7/2/2022	
84/2022		04/02/2022	Autorização Sup. De Árvore	Natural	Av. Namiazem, 400 - Jd. Colônia	5/2/2022	
85/2022		02/02/2022		Natural	Rua Pedro Latance. 35 - Jd São Camilo	7/2/2022	
86/2022		04/02/2022		Natural	Rua Guido Nano, 180 - Vila Ana	4/2/2022	
87/2022		02/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua José Maria Whitaker, - Jd. São Camilo	7/2/2022	
88/2022		02/02/2022	Deslizamento	Natural	Av. Das Nações Unidas, 2400 - Vila Esperança		
89/2022		02/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Dom José Gaspar/ Rua Tiradentes - Vl. Rio Branco	4/2/2022	
90/2022		02/02/2022	Deslizamento/ Muro	Estrutural	Rua Manoel Mendes, 108 - Vl. Comercial	2/2/2022	
91/2022		02/02/2022			Rua Camargo Duarte, 480 - Jd. Caçula		
92/2022		02/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua José Maria Whitaker, 317 - Jd. São Camilo	2/2/2022	Total
93/2022		02/02/2022	Poda de Árvore	Natural	Rua Benedito Correa, 351 - Vl. Comercial	5/2/2022	
94/2022		02/02/2022	Laje deslocando	Estrutural	Rua. Lamartine Babo, 142 - Jd. Tamoio		Parcial
95/2022		02/02/2022	Residência em risco	Estrutural	Rua Hum, 139 - Jd. Sorocabana	8/2/2022	
96/2022		02/02/2022	Queda de muro	Estrutural	Rua Manoel Mendes, 108 - Vl. Comercial	2/2/2022	Parcial
97/2022		03/02/2022	Rompimento do Interruptor	Natural	Rio Jundiá - Jd. Das Tulipas	3/2/2022	
98/2022		03/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Francisco Carlos Pereira Neto, 80 - Jd. Florestal	4/2/2022	
99/2022		03/02/2022	Deslizamento	Natural	R. Da Mina, 50 - Jd. Balsan (Várzea Paulista)		
100/2022		03/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Ozias Vieira Ramos, 118 - Jd. São Camilo	7/2/2022	
101/2022		03/02/2022	Infiltração	Estrutural	Rua Francisco Cabral, 399 - Sta. Gertrudes	3/3/2022	
102/2022		03/02/2022	Rachaduras	Estrutural	R. Pedro Latante, 887 - Jd. São Camilo	7/2/2022	
103/2022		03/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Uva Niágara, 120 - Bloco 20 - Morada das Vinhas	3/2/2022	Parcial
104/2022		03/02/2022	Rachaduras	Estrutural	Av. Engenheiro Francisco Oliva, 154 - Jd Ana Maria		
105/2022		03/02/2022	Rachaduras	Estrutural	Rua Vitória Lucato, 104 - Jd. Tamoio		
106/2022		03/02/2022	Queda de estrutura	Estrutural	Rua do Rosário, 354 - Centro	3/2/2022	

107/2022		04/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua João Batista Figueiredo, 162 - Jd. Brasil	4/2/2022	
108/2022		30/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Névio Sálvia, 385 - Jd. Roma	30/1/2022	Total
109/2022		03/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Névio Sálvia, 381 - Jd. Roma	3/2/2022	Total
110/2022		04/02/2022	Desmoronamento	Natural			
111/2022		04/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Geraldo Vilella Curado, 342 - Fazenda Grande	5/2/2022	
112/2022		04/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 225 (Viela) - Jd. São Camilo		
113/2022		04/02/2022	Rachadura	Estrutural	Rua Hum, 48 - Jd. Sorocabana	8/2/2022	
114/2022		04/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Bressam Passarin, 511 - Jd. Carlos Gomes	5/2/2022	
115/2022		04/02/2022	Infiltração	Estrutural	Rua Nelson dos Santos, 81 - Pq. Dos Ingás	7/2/2022	
116/2022							
117/2022		06/02/2022	Casa com trincas	Estrutural	Rua Benjamim Constant, 432 - Centro	7/2/2022	
118/2022		07/02/2022	Trincas e Rachaduras	Estrutural	Av. Comendador Borin, 3651 - Caxambú	7/2/2022	
119/2022		07/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua José Maria Whitaker, 35B - Jd. São Camilo	7/2/2022	
120/2022		07/02/2022	Desabamento de muro	Estrutural	Rua Eloy Penteado, 88 - Jd. Caçula	7/2/2022	
121/2022		07/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Nova Esperança, 145 - Vl. Ruy Barbosa	7/2/2022	
122/2022		30/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua Profª Benedita Siqueira de Godoy, 267 - Jd. Roma	30/1/2022	Parcial
123/2022		30/01/2022	Deslizamento	Natural	Rua José Maria Whitaker, 219 - Jd. São Camilo	30/1/2022	Parcial
124/2022	31/02/2022		Deslizamento	Natural	Av. dos Imigrantes, S/N Vila Santana		
125/2022		30/01/2022	Deslizamento	Natural	Av. Juvenal Arantes, 1500 - Medeiros	30/1/2022	Parcial
126/2022		07/02/2022	Árvore com risco de queda	Natural	Rua Antonio Zandona, 785 - Vila Santana	7/2/2022	
127/2022		08/02/2022	Supressão de árvore	Estrutural	Estrada da Servidão, 785 - Terra Nova	8/2/2022	
128/2022		01/02/2022	Talude c/ Risco	Natural	Rua João Ceres, 90 - Santa Gertrudes	3/3/2022	
129/2022		11/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua A, 77 - Jd. São Camilo	9/3/2022	
130/2022							
131/2022		01/02/2022	Trincas	Estrutural	Rua Francisco Cabral, 399 - Sta. Gertrudes	3/3/2022	
132/2022		08/02/2022	Muro com rachaduras	Estrutural	Rua Roberto Gaspari, 380 - Fazenda Grande	8/2/2022	
133/2022		08/02/2022	Deslizamento	Estrutural	Rua João Pinheiro dos Santos, 191 - Jd. São Camilo	8/2/2022	Total
134/2022		09/02/2022	Avaliação em Árvore	Natural	Rua Orlando Scarpinelli, 185 - Engordadouro	9/2/2022	
135/2022		10/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua A, 73 - Casa 02 - Jd. Tamoio	10/2/2022	Total
136/2022		10/02/2022	Deslizamento	natural	Rua A, 75 - Casa 01 - Jd. Tamoio	10/2/2022	Total
137/2022		10/02/2022	Trincas e Rachaduras	Estrutural	Rua da Várzea Paulista, 661 - Vila Santana	11/2/2022	
138/2022		10/02/2022	Árvore	Natural	Rua Antônio Zandona, 279 - Jd. Pacaembú	14/2/2022	
139/2022		10/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Alfredo de Vito, 89 - Jd. Recanto Panilho	16/2/2022	
140/2022							
141/2022		11/02/2022	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua da Várzea, 661 - Vila Agrícola	11/2/2022	Parcial
142/2022		11/02/2022	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua da Várzea, 651 - Vila Agrícola	11/2/2022	Parcial
143/2022		14/02/2022	Deslizamento	Natural	R. Profª José Flávio M. Bonilha, 127 - Sta. Giovana	16/2/2022	
144/2022							
145/2022		15/02/2022	Rachaduras	Natural	Av. Bento do Amaral Gurgel, 756 - Vl. Nambi	16/2/2022	
146/2022							
147/2022		16/02/2022	Incêndio	Desconhecida	Rua Peri, 58 - Jd. Guanabara	16/2/2022	Total
148/2022		16/02/2022	Risco de queda de árvore	Natural	Rua José Maria Whitaker, 201 - Jd. São Camilo	23/2/2022	
149/2022		16/02/2022		Natural	Rua Aurélio Segala, 175 - Jd. São Camilo	21/2/2022	
150/2022		17/02/2022	Rachaduras	Estrutural	Rua Benjamim Constant, 432 - Centro	17/3/2022	
151/2022		17/02/2022	Muro de Arrimo	Estrutural	Rua Benedito Ap. Ribeiro Final, 18 - Jd. Marambaia II	17/2/2022	
152/2022		17/02/2022	Avaliação em Árvore	Natural	Av. Das Nações Unidas, 1810 - Vila Esperança	17/2/2022	
153/2022		21/02/2022	Deslizamento	Natural	Rua Antônio Vion, 37 - Jd. Santa Gertrudes	3/3/2022	
154/2022		21/02/2022	Avaliação em Córregos	Natural	Trecho Av. Alexandre Milani	22/2/2022	
155/2022		23/02/2022	Autorização P/ Contenção de talude	Natural	Rua Amélia Maria Casallo, 50 - Tijuco Preto	3/3/2022	
156/2022		23/02/2022	Deslizamento de terra	Natural	Av. Humberto Cereser, 8000 - Caxambú	23/2/2022	
157/2022		23/02/2022	Avaliação em Talude	Natural	Rua Eunice Yariid Silva, 15 - Jd. California	8/3/2022	
158/2022		23/02/2022	Autorização Emergencial	Natural	Trecho Av. Alexandre Milani / Av. João Batista Spiandorello.	25/2/2022	
159/2022		24/02/2022	Supressão de árvore	Natural	Av. Emílio Antonon, 1000 - Chácara Aeroporto	10/3/2022	
160/2022		25/02/2022	Deslizamento em Barranco	Natural	Av. Namiazem, 483 - Jd. Colônia	25/2/2022	
161/2022		25/02/2022	Avaliação em Árvore	Natural	Rua Abraão Farrão, 08 - Pq. Centenário	8/2/2022	
162/2022		24/02/2022	Autorização Emergencial	Natural	Trecho Av. João Batista Spiandorello	25/2/2022	
163/2022		24/02/2022	Autotização Emergencial	Natural	Rua Alexandre Fortebasso	25/2/2022	
165/2022		26/02/2022	Incêndio	Estrutural	Av. Das Nações Unidas, 133 - Agapeama	26/2/2022	total

166/2022	01/03/2022	Alagamento em Imóveis	Natural	Rua Gumercindo Soares de Camargo, 85 - Jd. Estádio	1/3/2022	
167/2022	02/03/2022	Alagamento	Natural	Rua da Manga, 123 - Jd. Marajoara	9/3/2022	
168/2022	03/03/2022	Deslizamento	Natural	Rua Guilherme Augusto Baad, 64 - Vl. Esperança	9/3/2022	
169/2022	04/03/2022	Erosão Avaliação em Imóvel	Natural	Rua José Franco de Moraes Junior, 05 - Chácara São Francisco	16/3/2022	
170/2022	03/03/2022	Inundação em imóvel	Natural	Rua Nair Delimoli Mingorance, 101 - Jd. Aurélia	3/3/2022	
171/2022	07/03/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Nova Esperança, 145 - Vl. Ruy Barbosa	7/3/2022	
172/2022	07/03/2022	Autorização Emergencial	Natural	Margem Esquerda do Rio Jundiáí		
173/2022	07/03/2022	Autorização p/ poda de árvore	Natural	Rua Antônio de Oliveira Toninho, 261 - Jd. Tulipas	9/3/2022	
174/2022	08/03/2022	Avaliação em árvore	Natural	Rua Jair Gobbi, 157 - Campo Verde	8/3/2022	
175/2022	09/03/2022	Obras de Interdição	Natural	Margem do Rio Jundiáí	9/3/2022	
176/2022	09/03/2022	Avaliação em árvore	Natural	Rod. Dom Gabriel P. B. Couto, Km 65.5 - Jd. Tannus	9/3/2022	
177/2022	09/03/2022	Avaliação em Árvore	Natural	Rua da Conquista, 613/619 - Jd. FEPASA	10/3/2022	
178/2022	14/03/2022	Deslizamento de terra	Natural	Av. Henrique Brunini, 1580 - Fazenda Grande	17/3/2022	
179/2022	14/03/2022	Avaliação de Talude	Natural	Rua José Censi, 31 - Vl. Santana	14/3/2022	
180/2022	15/03/2022	Queda de Muro	Acidental	Rua Antonio Demarche, 77 - Engordadouro	15/3/2022	
181/2022	15/03/2022	Vistoria em Galpão	Estrutural	Rua União, 440 - Vl. Rami	15/3/2022	
182/2022	17/03/2022	Avaliação em Prédio	Estrutural	Rua Ricardo Gobbo, 509 - Cidade Jardim II	17/3/2022	
183/2022	17/03/2022	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias, 295 - Jd. São Camilo	18/3/2022	
184/2022	18/03/2022	Avaliação em árvore	Natural	Rua Barbalha, s/n - Terreno	18/3/2022	
185/2022	18/03/2022	Árvore com risco de queda	Natural	Av. Julius Pauli, 1255 - Caxambu	23/3/2022	
186/2022	19/03/2022	Queda de árvore	Natural	Av. Leonice Galda Nunes, 270 - Sta. Gertrudes	19/3/2022	
187/2022	22/03/2022	Árvore com risco de queda	Natural	Av. Profº Clarismundo Fonari, 2200	23/3/2022	
188/2022	22/03/2022	Avaliação em árvores	Natural	Rua S. Carlos Borromeu s/nº Colônia	7/4/2022	
189/2022	24/03/2022	Trincas e Rachaduras	Estrutural	Rua Benedito Ribeiro dos Santos, 18 - Jd. Marambaia II	1/4/2022	
190/2022	28/03/2022	Avaliação em árvore	Natural	Rod. Tancredo Neves, Km 55 nº 55005	31/3/2022	
191/2022	31/03/2022	Incêndio	Curto Circuito	Rua União, 406 - Vila Rami	31/3/2022	
192/2022	30/03/2022	Avaliação em árvore	Natural	Rua Américo Sallas, 330 Malota	7/4/2022	AE
193/2022	01/04/2022	Avaliação em imóvel Interditado	Estrutural	Rua João Pinheiro dos Santos - Eucalipal	7/4/2022	
194/2022	01/04/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Tv. Ozias Vieira Ramos, 335 Jd.S.Camilo	7/4/2022	
195/2022	05/04/2022	Avaliação de árvore	Natural	Rua Dino , 525 V. Joana	7/4/2022	AE
196/2022		Avaliação em árvore	Natural	Rua João Antonio Mecatti, 72 Jd. Planalto	28/4/2022	
197/2022	12/04/2022	Deslizamento de terra	Natural	Rod. Dom Gabriel Km,72 P-10 -Res.Serra c-585	19/4/2022	
198/2022	11/04/2022	Alagamento em Via Pública	Chuvas	Av. Rosicler T. Batista alt.º 326 Jd. Tulipas	14/4/2022	
199/2022	19/04/2022	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Irmã Inês de Jesus, 212 V.Rio Branco	20/4/2022	
200/2022	20/04/2022	Avaliação em árvore	Natural	Rua Hum nº. 460 Jd. Tarantela	6/5/2022	AE
201/2022	20/04/2022	Avaliação em Córrego	Natural	Av. Santa Elisa nº 1505 Currupira	26/4/2022	AE
202/2022	28/04/2022	Avaliação Estrutural	Estrutural	Rua Padre Norberto Mojola nº 40 Sta Gertrudes	3/5/2022	
203/2022	02/05/2022	Avaliação em árvores	Natural	Av. Amélia Latorre nº 01 Bº. Retiro	3/5/2022	AE
204/2022	06/05/2022	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Dino nº 345 V. Joana	11/5/2022	
205/2022	09/05/2022	Avaliação em árvores	Natural	Rua Eloy Chaves nº 178 Ponte S. João	13/5/2022	AE
206/2022	10/05/2022	Tremor de terra	Natural	Av. Juvenal Arantes nº 500 Bº Medeiros	11/5/2022	
207/2022	13/05/2022	Deslizamento de talude	Natural/Chuvas	Rua Carlos Fernandes Netto, 279 V. Marlene	13/5/2022	
208/2022	16/05/2022	Avaliação em Córrego	Natural	Av. Geraldo Azoni Alt. do nº 50 Bº S.José	16/5/2022	
209/2022	18/05/2022	Avaliação em imóvel com explosão ambiental	Desconhecida	Rua Jorge Zolner nº 217 - Centro	18/5/2022	Parcial
210/2022	23/05/2022	Avaliação em Talude	Natural	Av. Antonio Borin nº 2441 Jd. Colonial		
211/2022	23/05/2022	Avaliação em Árvore	Natural	Rua Américo Sallas nº 540 Malota		
212/2022	25/05/2022	Avaliação em Árvore	Natural	Av. Julius Pauli nº 1310 - Caxambu		
213/2022	25/05/2022	Monitoramento em Muro de Arrimo	Estrutural	Rua Benedito Ap. Ribeiro - Jd. Marambaia II	25/5/2022	
214/2022	27/05/2022	Avaliação em Córrego	Natural	Av. Geraldo Azoni Alt. do nº 50 Bº S.José		
215/2022	30/05/2022	Explosão Ambiental	Desconhecida	Av. Nove de Julho , 3575 Anhangabaú	30/5/2022	
216/2022	31/05/2022	Avaliação em árvore	Natural	Av. Carlos Angêlo Mathion, 214 casa-2 Jd.Tamoio		
217/2022	02/06/2022	Avaliação em córrego	Natural	Av. Geraldo Azoni nº 2232 Rio Acima	2/6/2022	AE
218/2022	01/06/2022	Avaliação em escada	Estrutural	Av. Carlos Angelo Mathion, S/N Jd. Tamoio	3/6/2022	
219/2022	06/06/2022	Avaliação em im´vel	Estrutural	Vielá Guarujá/Cananéia Casa-25 S.Camilo	8/6/2022	
220/2022	12/06/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Santa Lucia nº 38 Vl. Gotardo	13/6/2022	
221/2022	13/06/2022	Avaliação em talude	Natural	Av. Batalha de Guararapes Jd. Carlos Gomes	1/7/2022	
222/2022	20/06/2022	Avaliação em árvore	Natural	Av. Antonio F. Ozanan nº 1240 V. Santanan II	27/6/2022	AE
223/2022	22/06/2022	Avaliação em árvore	Natural	Rua Dr. Nelson Pereira da Silva nº 121 Bº Colonia	29/6/2022	AE

224/2022	24/06/2022	Avaliação em árvore	Natural	Rua Profª Adelaide Pontes Loureiro, 68 Quinta das Videiras	29/6/2022	AE
225/2022	24/06/2022	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Dona Rachel Simonsen, 35 V. Progresso	27/6/2022	
226/2022	29/06/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Presbítero Tarcino R. de Castro , 204 Residencial Jundiá	29/6/2022	AE
227/2022	06/07/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. União Dos Ferroviários, 1600 - Centro	7/7/2022	
228/2022	08/07/2022	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Rodésia nº 191 - Jd. Bonfiglioli	13/7/2022	
229/2022	08/07/2022	Avaliação em imóvel Incendiado	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias - Viela - 10 - nº 34 Jd. São Camilo	8/7/2022	INTERDIÇÃO
230/2022	13/07/2022	Avaliação em imóvel Incendiado	Incêndio	Rua Nigéria nº 560 Jd. Bonfiglioli	14/7/2022	INTERDIÇÃO
231/2022	13/07/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Madri nº 94 V. S. Sebastião	15/7/2022	INTERDIÇÃO
232/2022	15/07/2022	Avaliação em árvore	Natural	Av. Mitsuzo Kondo , 465 Distrito Industrial	15/7/2022	
233/2022	21/07/2022	Avaliação em talude	Natural	Rua Angelo Borin nº 46 Jd. Caçula	26/7/2022	
234/2022	24/07/2022	Avaliação em talude	Humana	Rua Gentil Gonçalves nº 213 Pque Centenário	24/7/2022	INTERDIÇÃO
235/2022	25/07/2022	Avalia em Obra de Contenção	Estrutural	Rua João Pinheiro dos Santos, Jd. S. Camilo	27/7/2022	
236/2022	25/07/2022	Imóvel Incendiado	Estrutural	Trav. Da Av. Carlos Angelo Mathion, Jd. Tamoio	5/8/2022	
237/2022	25/07/2022	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Don Roberto Pinarello de Almeida nº 301 Jd. Bonfiglioli	26/7/2022	
238/2022	26/07/2022	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Zacarias de Goes nº 513 Centro	27/7/2022	
239/2022	26/07/2022	Acidente de Trânsito x Barraca de Frutas	Estrutural	Av. Profº Pedro Clarismundo Fornari, 1450 Bº Engordadouro	27/7/2022	
240/2022	30/07/2022	Incêndio em Reisdência	INCÊNDIO	SANTA GERTRUDES	30/7/2022	INTERDIÇÃO
241/2022	31/07/2022	Incêndio em Reisdência	INCÊNDIO	CENTRO	31/7/2022	INTERDIÇÃO
242/2022	31/07/2022	Incêndio em Reisdência	INCÊNDIO	CENTRO	31/7/2022	INTERDIÇÃO
243/2022	31/07/2022	Incêndio em Reisdência	INCÊNDIO	CENTRO	31/7/2022	INTERDIÇÃO
244/2022	31/07/2022	Incêndio em Reisdência	INCÊNDIO	CENTRO	31/7/2022	INTERDIÇÃO
245/2022	03/08/2022	Imóvel Incendiado	Desconhecida	Rua José Gotardi nº 307 Bº Medeiros	3/8/2022	INTERDIÇÃO
246/2022	04/08/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Benedito Basílio de Souza Fº Viela Osvaldo Fco. Dos Santos Jd. S. Camilo	4/8/2022	INTERDIÇÃO
247/2022	12/08/2022	Avaliação em Muro de Arrimo	Estrutural	Rua Irmã Inês de Jesus, 242 V.Rio Bco	12/8/2022	
248/2022	17/08/2022	Imóvel Incendiado	Estrutural	Av. Da Uva nº 111 Distrito Industrial	17/8/2022	INTERDIÇÃO
249/2022	18/08/2022	AutoEmerg - Instalação de Aduelas	Estrutural	Ponte da Av. Humberto Cereser, 7221	18/8/2022	AE
250/2022	22/08/2022	Imóvel Incendiado	Estrutural	Rua Dr. José Lopes Fº. 73 Casa, 2 Residencial Jundiá	22/8/2022	INTERDIÇÃO
251/2022	26/08/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Pedro Latance, 887 Viela Iguape jd.S.Camilo	26/8/2022	INTERDIÇÃO
252/2022	26/08/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Pedro Latance, 887 Viela Iguape jd.S.Camilo	26/8/2022	INTERDIÇÃO
253/22	29/08/2022	Avaliação em árvore	Natural	Rodov. João Cereser Km, 66 Jundiá-Mirim	29/8/2022	AE
254/2022	03/09/2022	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Cecília Rocha Mesquita, 170 Sta. Gertrudes	3/9/2022	INTERDIÇÃO
255/2022	25/08/2022	Avaliação em árvores	Natural	Rod. Tancredo Neves, Km 58	30/8/2022	AE
256/2022	31/08/2022	Acidente de Trânsito x Imóvel	Estrutural	Rua Oscar Antoni, 231 Jd. Guanabara	31/8/2022	Parcial
257/2022	08/09/2022	Avaliação em árvore	Natural	Av. João Gonçalves dos Reis, 807 Medeiros	15/9/2022	AE
258/2022	09/09/2022	Avaliação em Córrego	Natural	Av. Santa Elisa nº 1505 Currupira	9/9/2022	AE
259/2022	12/09/2022	Avaliação em árvore	Natural	Rua Antonio Escrove, 183 Terra Nova	13/9/2022	
260/2022	14/09/2022	Avaliação em Muro	Estrutural	Rua Londrina , 55 V. Maringá	15/9/2022	AE
261/2022	14/09/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Jules Rimet, 55 V. Municipal	15/9/2022	
262/2022	16/09/2022	Avaliação em Tanque	Natural	Rod. João Cereser, Km 64,400 Pinheirinho	20/9/2022	AE
263/2022	22/09/2022	Avaliação em árvore	Natural	Av. Do Retentém , 300 Bº Traviú		
264/2022	22/09/2022	Avaliação em imóvel Incendiado	Estrutural	Rua Bastos Trav. "A" nº 430 Jd. Tamoio	23/9/2022	INTERDIÇÃO
265/2022	23/09/2022	Avaliação em árvores	Natural	Rua Dionísio Pedro do Nascimento, 353 Poste	26/9/2022	AE
266/2022	26/09/2022	Avaliação em árvore	Natural	Av. André Zancampé S/Nº - Ponte Campina	26/9/2022	NOTIFICADO
267/2022	27/09/2022	Avaliação em bambuzal	Natural	Rod. Pres. Tancredo A. Neves, Km,55 Castanho		
268/2022	27/09/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. Carlos Salles de Block, 592 - Anhangabaú	28/9/2022	
269/2022	27/09/2022	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. José Bulizani, 327 V. Marlene	28/9/2022	
270/2022	30/09/2022	Avaliação em árvore	Natural	Av. Maria Negrini Negro, 2709 Caxambú		
318/2022	28/12/2022	Alagamento	Natural	Av. Dr. Jucelino de Oliveira 1750, Loteamento Tereza Cristina, Medeiros	28/12/2022	
319/2022	30/12/2023	Deslizamento	Natural	Av. São Camilo 227, Jd. São Camilo	3/1/2023	PARCIAL
320/2022	28/12/2022	Deslizamento	Natural	Rua Carlos Fernandes Neto 331		
321/2022	29/12/2022	Queda de árvore	Natural	Av. Nicole Accieri, nº 707, Corrupira	2/1/2023	
322/2022						
323/2022	30/12/2022	Infiltrações	Estrutural	Av. Profa. Danielle Lourenço nº561, Jd. Novo Horizonte	30/12/2022	
324/2022	30/12/2022	Muro descalçado	Estrutural	Rua José Francisco de Castro n/71, V. Marlene		
325/2022	28/12/2022	Deslizamento	Natural	Rua Adelina Maria Figueiredo 100, Casa 1, Quinta das Videiras	28/12/2022	
001/23						
002/23	03/01/2023	Alagamento	Natural / Chuvas	Av. Bento do Amaral Gurgel, 680 Vila Marlene	13/01/2023	
003/23	03/01/2023	Avaliação em Árvores	Natural	Rua Areias , 108 Jd. Boa Vista	10/01/2023	SEI

004/23	03/01/2023	Muro com risco	Estrutural	Rua Bartolo Murari, 3780 Jd. Colônia	31/01/2023	
005/23	05/01/2023	Deslizamento	Natural/Chuvas	Rua Dino nº 400 Ponte. S. João	05/01/2023	AE
006/23	05/01/2023	Deslizamento	Natural/Chuvas	Rua Vilma Chiaramonte Guedes, 139 Tulipas	05/01/2023	
007/23	04/01/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Av. Reynaldo Porcari, 3074 Bº Medeiros	05/01/2023	
008/23	05/01/2023	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Nigéria, 653 Jd. Bonfiglioli	05/01/2023	
009/23	05/01/2023	Avaliação em talude	Natural	Av. Engº. Tasso Pinheiro - Trav. Part. 80 Terra Nova	09/01/2023	AE
010/23	05/01/2023	Erosão em Córrego	Natural/Chuvas	Av. Ricardo Cesar Fávaro, 999 Área Verde	05/01/2023	
011/23	05/01/2023	Deslizamento/Bueiro	Natural/Chuvas	Rua Benedito Ap. Ribeiro dos Santos, 12 Sta. Gert.	10/01/2023	
012/23	05/01/2023	Erosão em Córrego	Natural/Chuvas	Rua Presb. Tarcino R. de Castro, 302 Pque Res. Jund.	06/01/2023	Notificado
013/23	06/01/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Ozias Vieira Ramos S/Nº Jd. S. Camilo	19/01/2023	INTERDIÇÃO
014/23	06/01/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Ozias Vieira Ramos S/Nº Jd. S. Camilo	19/01/2023	INTERDIÇÃO
015/23	07/01/2023	Queda de árvore	Natural	Rua José Levada, 410 Bº. Engordadouro	07/01/2023	
016/23	06/01/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias/Viela Fco.Torlai- S. Camilo	19/01/2023	INTERDIÇÃO
017/23	09/01/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Prof. José Tavares, 854 Bº Vianelo	17/01/2023	
018/23	10/01/2023	Árvores com risco	Natural/Chuvas	Trav. Deolinda Navile Fontebasso - S/Nº Roseira	10/01/2023	SEI
019/23	11/01/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Dr.Antonio Tacildo Vion, 704 - Jd. Sta. Gertrudes	11/01/2023	
020/23	11/01/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Dr.Benedito Storani Neto, 289 Santos Dumont	11/01/2023	
021/23	13/01/2023	Queda de árvore	Natural	Rua Luiz Fontebasso, Alt, nº 1100 Bº. Champirra	13/01/2023	
022/23	13/01/2023	Avaliação em Árvores	Natural	Rua Jol Fuller, 121 Vila Boa Ventura	13/01/2023	
023/23	13/01/2023	Deslizamento	Natural	Rua Humberto Demarchi, 683 Vila Maringá	16/01/2023	SEI
024/23	14/01/2023	Queda de árvore	Natural	Rua Caetano Goinati, 1101 Bº Engordadouro	14/01/2023	
025/23	16/01/2023	Queda de árvore	Natural	Rua Tereza Maestro Curcio, 100 Jd. Celeste	16/01/2023	
026/23	17/01/2023	Destelhamento	Chuvas	Vários endereços na R.A	17/01/2023	
027/23	18/01/2023	Desassoriamento	Natural	Av. Daniel Pellizzaro, Alt. 196 Jd. Novo Horizonte	18/01/2023	AE
028/23	18/01/2023	Incêndio Urbano	Desconhecida	Rua Dr. Eloy Chaves nº 178 Ponte S. João	19/01/2023	INTERDIÇÃO
029/23	18/01/2023	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Ricardo Gobbo, 509 Nova Cidade Jardim	24/01/2023	
030/23	18/01/2023	Avaliação em Muro	Estrutural	Av. Antonio Pincinato, Alt.nº 78 Bº. Gramadão	18/01/2023	Notificado
031/23	19/01/2023	Avaliação em árvores	Natural	Av. Caetano Fagundes, 1805 Bº Champirra	25/01/2023	
032/23	20/01/2023	Avaliação em Lagoas	Natural	Rua Waldemar Gobbi s/nº Jundiai-Mirim	20/01/2023	
033/23	21/01/2023	Queda de árvore	Natural	Rua Atilio Scalli nº 246 Jd. Rosaura	21/01/2023	
034/23	20/01/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Estrada Municipal do Varjão, 3819 Jd. Novo Horizonte	24/01/2023	
035/23	20/01/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Pedro Latance, 874 - Viela Antenor S. Gandra	25/01/2023	
036/23	20/01/2023	Avaliação em talude	Natural	Rua Pedro Galli, Jd. Guanabara	24/01/2023	
037/23	23/01/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Hum, 122 Jd. Sorocabana	27/01/2023	INTERDIÇÃO
038/23	23/01/2023	Árvores com risco	Natural	Rua Inglaterra, 100 Jd. Cica	23/01/2023	
039/23	23/01/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Av. São Camilo, 587 - Jd. S. Camilo	31/01/2023	
040/23	26/01/2023	Queda de Bambú	Natural	Av. Geraldo Azzoni, 6779 Bº Currupira	26/01/2023	
041/23	25/01/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Ernesto Pincinato, 1080 - Quintas da Videiras	27/01/2023	
042/23	27/01/2023	Avaliação em árvore	Natural	Av. Com. Gumercindo Barranqueiros, 570 Jd.Sta.Terez	27/01/2023	
043/23	27/01/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Trav. Ozias V.Ramos, 275 Viela- 14 Jd. S. Camilo	31/01/2023	INTERDIÇÃO
044/23	27/01/2023	Avaliação em talude	Natural	Rua Bruxelas, 44 V. São Sebastião	31/01/2023	
045/23	27/01/2023	Avaliação em Canaletas	Estrutural	Rua Angelina Buchiarelli Carvalho, 84, 68 V. Joana	27/01/2023	
046/23	30/01/2023	Avaliação em árvores	Natural	Rua Angelo Borin s/nº Jd. Caçula		
047/23	01/02/2023	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Cica, S/Nº Vila Rami	01/02/2023	
048/23	02/02/2023	Avaliação em imóveis	Estrutural	Rua Nº. 5ª. Das Graças - Viela - Jovelina Jd.S. Camilo	02/02/2023	INTERDIÇÃO
049/23	02/02/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Av. Bento do Amaral Gurge, 1367 V. Nambi	02/02/2023	PARCIAL
050/23	02/02/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Do Bom Sucesso, 351 Jd. Fepasa	02/02/2023	PARCIAL
051/23	02/02/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Sebastião de Oliveira Queiróz, 10 Jd. Fepasa	02/02/2023	PARCIAL
052/23	02/02/2023	Erosão em córrego	Natural/Chuvas	Rua Ricardo Cesar Favaro - Área Verde - Sta. Gertrudes	03/02/2023	PARCIAL
052/23	02/02/2023	Erosão em Córrego	Natural/Chuvas	Rua Ricardo Cesar Favaro - Área Verde - Sta. Gertrudes	03/02/2023	PARCIAL
054/23	04/02/2023	Deslizamento	Natural	Rua Napoleão Mazzalli, 411 Jd. Esplanada	04/02/2023	
055/23	07/02/2023	Alagamento em imóvel	Chuvas	Rua Maria Alencar Almeida Dias, 240,270 Jd. Tulipas	07/02/2023	
056/23	07/02/2023	Afundamento de solo	Chuvas	Rua Francisco Guerra nº 84 Mirante da Colônia	09/03/2023	
057/23	03/02/2023	Avaliação em muro	Estrutural	Av. Humberto Cereser nº 2300 - Jd. Caxambú	03/02/2023	
058/23	03/02/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Ricardo César Favaro, 922 Jd. Sta. Gertrudes	03/02/2023	AE
059/23	08/02/2023	Deslizamento	Natural	Trav. Serra dos Cristais, 584 Bº Castanho	08/02/2023	
060/23	07/02/2023	Avaliação em muro	Estrutural	Av. Maria Ap. Pasarin Porcari nº 430 Bº Medeiros	16/02/2023	
053/23	03/02/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Francisco Cabral, 809 Jd. Sta. Gertrudes	14/02/2023	

061/23	06/02/2023	Avaliação em árvore	Natural	Av. Com. Gumercindo Barranqueiros S/N Moisés	14/02/2023	AE
062/23	10/02/2023	Avaliação em córrego	Natural	Rua dos Lourençon - Aglomerado Urbano	10/02/2023	AE
063/23	15/02/2023	Avaliação em muro	Estrutural	Av. 9 de Julho nº 2001 Bº Anhangabau	16/02/2023	PARCIAL
064/23	15/02/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. Mariá Carletti nº 268 Bº Jundiá-Mirim	15/02/2023	
065/23	15/02/2023	Queda de árvore	Natural	Av. Humberto Cereser nº 31700 Bº Caxambú	15/02/2023	
066/23	15/02/2023	Avaliação em córrego	Natural	Rua José Peboni Junior S/Nº Santa Clara - Serra	16/02/2023	AE
067/23	16/02/2023	Avaliação em muro	Estrutural	Av. 9 de Julho ao lado do nº 1869 Anhangabaú	17/02/2023	TOTAL
068/23	16/02/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Irmã Inês de Jesus nº 03 V. Rio Branco	17/02/2023	PARCIAL
069/23	16/02/2023	Queda de Muro	Estrutural	Rua Anita Contiere nº 305 Jd. Sevilha	16/02/2023	
070/23	17/02/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Moreira Cesar nº 26 V. Arens	17/02/2023	TOTAL
071/23	17/02/2023	Queda de árvore	Natural	Rua Rangel Pestana - Banco Bradesco nº 257 Centro	17/02/2023	
072/23	17/02/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Dona Nicolina Bardi Borin, 185 Bº Caxambú	17/02/2023	
073/23	17/02/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Miguel Munhóz nº 230 Jd. Molinari	17/02/2023	
074/23	17/02/2023	Avaliação em árvore	Natural	Estrada Munic. Do Marco Leite, 573 Jd. Liberdde	17/02/2023	
075/23	19/02/2023	Avaliação em Via Pública	Estrutural	Rua Benedito Onofre R. de Oliveira - Jd. Ipanema	23/02/2023	
076/23	19/02/2023	Deslizamento	Natural	Av. Alexandre Milani nº 1003 Jd. Rosaura	19/02/2023	
077/23	19/02/2023	Deslizamento	Natural	Av. Manacá nº 1381 Jd. Bertiga Várzea Pta.	19/02/2023	
078/23	19/02/2023	Queda de árvore	Natural	Rua Egito nº 212 Jd. Bonfiglioli	19/02/2023	
079/23	20/02/2023	Incêndio Urbano	Tecnológica	Rua Augusta T. Rodrigues nº 5378 Jd. Novo Horizonte	20/02/2023	TOTAL
080/23	22/02/2023	Avaliação em talude	Natural	Rua Carlos Fernandes Neto nº 331 V. Marlene	03/03/2023	
081/23	22/02/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Luiza Porcari Corassa nº 200 Bº Medeiros	06/03/2023	
082/23						
083/23	27/02/2023	Avaliação em árvore	Natural	Av. Romeu Paschoal Milani, 400 Bº Medeiros	27/02/2023	
084/23	27/02/2023	Avaliação em T.Chaminé	Estrutural	Av. Dr. Cavaqicanti - Complexo Argos - V. Argos	27/02/2023	PARCIAL
085/23	28/02/2023	Queda de Muro	Estrutural	Rua Roberto Gaspari, 570 Fazenda Grande	28/02/2023	
086/23	28/02/2023	Queda de Muro	Estrutural	Rua Roberto Carbonari, 150 Trv. 1 - Bº Trviú	28/02/2023	
087/23	28/02/2023	Queda de Muro	Estrutural	Rua Pedro Soares de Camargo, 543 Bº Anhangabaú	29/02/2023	PARCIAL
088/23	28/02/2023	Queda de Árvore	Natural	Estrada Palmiro Cecco, 214 Bº Medeiros	28/02/2023	
089/23	01/03/2023	Deslizamento	Natural	Rua Angra dos Reis, 113 V. Nambi	01/03/2023	
090/23	03/03/2023	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Alfredo Fronzaglia, 17 V. Marlene	08/03/2023	
091/23	03/03/2023	Avaliação em árvore	Natural	Av. José Mezzalira, 5977 Bº Ivoturuaia	03/03/2023	
092/23	06/03/2023	Avaliação em talude	Natural	Rua Calos Fernandes Netto, 345 V. Marlene		
093/23	05/03/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Don Gabriel P. B. Couto , 55 Bº Anhangabaú	05/03/2023	
094/23	05/03/2023	Queda de árvore	Natural	Rua Carlos Salles Block, 549 Bº Anhangabaú	05/03/2023	
095/23	06/03/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Salvador Caruso Orlando, 1803 Bº Medeiros	08/03/2023	
096/23	06/03/2023	Rompimento de Tubos	Estrutural	Rua Luiz Henrique Stackfleth, 481/487 Pque Centen.	06/03/2023	
097/23	07/03/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Virgilio Sacilote, 120 Chácara S. Francisco	18/03/2023	AE
098/23	07/03/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Mário Pereira Pinto, 229 Jd. Paulista I	11/04/2023	
099/23	08/03/2023	Avaliação em árvore	Natural	Av. Fernando Arens, 830 V. Progresso	09/03/2023	
100/23	06/03/2023	Queda de árvore	Natural	Av. Carlos Salles Block, 120 Bº Anhangabaú	06/03/2023	
101/23	09/03/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. São Camilo, 991 Jd. São Camilo	23/03/2023	
102/23	11/03/2023	Deslizamento	Natural	Rua das Flores, 133: 311; 341 Bº Champirra	11/03/2023	TOTAL
103/23	12/03/2023	Deslizamento	Natural	Rod. Engº. Constâncio Cintra, 70080 Bº Rio Acima	12/03/2023	PARCIAL
104/23	12/03/2023	Alagamento em imóvel	Natural/Chuvvas	Rua Antonio Muller, 1699/2624 - Bº Rio Acima	12/03/2023	PARCIAL
105/23	12/03/2023	Queda de Muro	Estrutural	Lot. Fazenda S. Pedro Q- D - Trav. 3 Champirra	13/03/2023	TOTAL
106/23	12/03/2023	Erosão em Córrego	Natural	Av. Geraldo Azzoni, 1060 - Bº Rio Acima	12/03/2023	PARCIAL
107/23	13/03/2023	Avaliação em talude	Natural	Rua Henri Batalini, 105 Jd. Paulista II	18/03/2023	
108/23	13/03/2023	Queda de Muro	Estrutural	Rua Barcelona, 98 Bº Morada Mediterrânea	14/03/2023	
109/23	13/03/2023	Deslizamento	Natural	Rua das Flores, 321 - Casa - 04 Bº Champirra	13/03/2023	TOTAL
110/23	13/03/2023	Queda de Muro	Estrutural	Lot. Fazenda S. Pedro Q- D Trav. 2 Champirra	13/03/2023	PARCIAL
111/23	13/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvvas	Rua Antonio Muller, 2618/2624 - Bº Rio Acima		
112/23	10/03/2023	Queda de Muro	Estrutural	Av. 14 de Dezembro, 2800 V. Mafalda	10.03.2023	PARCIAL
113/23	15/03/2023	Deslizamento	Natural	Av. Com. Antonio Borin, 4747 Casa- 60 Caxambú	29/12/1930	PARCIAL
114/23	13/03/2023	Avaliação em córrego	Natural	Av. Geraldo Azzoni, alt. 1060 Bº Rio Acima	13/03/2023	AE
115/23	13/03/2023	Avaliação em córrego	Natural	Rua Antonio Muller alt. 2624 Bº Rio Acima	13/03/2023	AE
116/23	14/03/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Antonio Tacildo Vion, 24 Jd. Sta. Gertrudes	22/03/2023	TOTAL
117/23 14/03/2023				Atendido com a RA- 102/23 - dia 11/03/2023		Atendido
118/23	14/03/2023			Atendido com a RA- 102/23 - dia 11/03/2023		Atendido

119/23	14/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Trav. Cambará nº 465 Bº Mato Dentro	14/03/2023	
120/23	14/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Rod. Engº Constâncio Cintra, Km - 52,5 Bº Mato Dentro	14/03/2023	
121/23	14/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Av. Geraldo Azzoni, 63 Bº Rio Acima	14/03/2023	PARCIAL
122/23	14/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Av. Geraldo Azzoni, 590 Bº Rio Acima	14/03/2023	PARCIAL
123/23	14/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Av. Geraldo Azzoni, 400 Bº Rio Acima	14/03/2023	PARCIAL
124/23	14/03/2023	Deslizamento	Natural	Rua Das Flores, 311 Bº Champirra	14/03/2023	TOTAL
125/23	15/03/2023	Erosão em Lagoa	Natural	Av. Maria Negrini Negro, 3428 Bº da Toca	15/mar	AE
126/23	16/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Av. Maria Negrini Negro, 3500 Bº da Toca	16/03/2023	
127/23	15/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Rod. Engº Constâncio Cintra, Km - 70,5 Bº Mato Dentro	15/03/2023	PARCIAL
128/23	15/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Rod. Engº Constâncio Cintra, Km - 70,5 Bº Mato Dentro	15/03/2023	PARCIAL
129/23	15/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Rod. Engº Constâncio Cintra, Km - 70,5 Bº Mato Dentro	15/03/2023	PARCIAL
130/23	15/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Rod. Engº Constâncio Cintra, Km - 70,5 Bº Mato Dentro	15/03/2023	PARCIAL
131/23	16/03/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Afonso Roveri, 124 V. Rami	16/03/2023	
132/23	16/03/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua José Alves da Cunha Lima, 558 Bº Retiro	17/03/2023	
133/23	16/03/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Natal, 44 Bº Agapeama	17/03/2023	TOTAL
134/23	16/03/2023	Erosão em Córrego	Natural /Chuvas	Av. Maria Negrini Negro, 3500 Bº da Toca	17/03/2023	AE
135/23	16/03/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Prof. Albino Melo de Oliveira s/n Jd. Sta.Adélia	18/03/2023	
136/23	21/03/2023	Avaliação em córrego	Natural	Av. Luiz Nanni, 205 Bº Tijucu Prêto	21/03/2023	AE
137/23	23/03/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua do Rosário, 55 Bº Centro	23/03/2023	AE
138/23	24/03/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Américo Gennari, do Lado nº 70 Jd.Florestal	12/04/2023	
139/23	24/03/2023	Avaliação em córrego	Natural	Rua Efigênia Gonçalves de Oliveira, 204 Vale Cebrante	29/03/2023	AE
140/23	28/03/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. São Camilo nº 967 Jd. S. Camilo	31/03/2023	
141/23	29/03/2023	Alagamento	Natural/Chuvas	Estrada Municipal do Varjão Alt. 2823 Jd. N. Horizonte	29/03/2023	
142/23	30/03/2023	Manutenção em Via	Natural	Rua do Chale Alt. Nº 500 - Bom Jardim	30/03/2023	OFÍCIO
143/23	12/04/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Américo Sallas nº 320 Chacara Malota	12/04/2023	AE
144/23	14/04/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Cabo Frio nº 200 Jd. Das Hortências	14/04/2023	
145/23						
146/23	18/04/2023	Deslizamento	Natural	Rua Albino nº 80 Bairro Mato Dentro	18/04/2023	PARCIAL
147/23	19/04/2023	Alagamento	Natural	Rua Hum nº 1390 Jd. Sorocabana	19/04/2023	TOTAL
148/23	26/04/2023	Avaliação em talude	Natural	Estrada da Boiada S/Nº V. Esperança	26/04/2023	AE
149/23	20/04/2023	Deslizamento	Natural	Estrada Santa Marta S/Nº Trav. Da Av. Luiz Gobbo	20/04/2023	OFÍCIO
150/23	28/04/2023	Colisão em muro	Estrutural	Av. Gumercindo S. de Camargo nº 85	12/05/2023	
151/23	28/04/2023	Avaliação em árvore	Natural	Rua Raymundo Lucente s/nº Vale dos Cebrantes	09/05/2023	AE
152/23	02/05/2023	Avaliação em córrego	Natural	Rua Raulino B. Bulhões, Bº Engordadouro	05/05/2023	
153/23	27/04/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Rangel Pestana, 1101 Centro	05/05/2023	
154/23	05/05/2023	Avaliação em árvore	Natural	Av. Santo Ceolin nº 2007 Bº. Fernandes	08/05/2023	AE
155/23	11/05/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Francisco Cervi, 279, Jd. Tamoió (Vila Dignidade)	23/05/2023	
156/23	16/05/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Av. Juvenal Arantes, 1435 Bº Medeiros	22/05/2023	
157/23	18/05/2023	Avaliação em im óvel	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias/ Viela Gerson de Melo	18/05/2023	TOTAL
158/23	18/05/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias / Viela Gerson de Melo	18/05/2023	TOTAL
159/23	18/05/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Idalina Gonçalves Dias / Viela Gerson de Melo	18/05/2023	TOTAL
160/23	18/05/2023	Avaliação em imóvel	Estrutural	Rua Ricardo Gobbo, 352, Jardim do Lago	22/05/2023	
161/23	19/05/2023	Avaliação em árvore	Natural	Av. Antonio Maziero, 1240, Ivoituruaia	26/05/2023	AE
162/23	19/05/2023	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Névio Sálvia, 381 - Casa - 1 - Jd. Roma		
163/23	24/05/2023	Alagamento em via	Chuvas	Av. Geraldo Azzoni, próx. Nº 1893 Bº Rio Acima	24/05/2023	AE
164/23	29/05/2023	Avaliação em árvores	Natural	Rua Rua Raymundo Lucente s/nº Vale dos Cebrantes	02/06/2023	
165/23	29/05/2023	Avaliação de Imóvel	Estrutural	Rua Jules Rimet nº 08 V. Municipal	01/06/2023	
166/23	29/05/2023	Avaliação em córrego	Natural	Av. Manoel Teixeira Cabral, 777 Bº Casa Branca	02/06/2023	AE
167/23	31/05/2023	Aut.Emerg - para Obras	Estrutural	Rua José Maria Witacker S/Nº Jd. S. Camilo	01/06/2023	AE
168/23	02/06/2023	Incêndio Urbano	Tecnológica	Rua da Várzea nº 1042 - Bairro Agapeama	02/06/2023	TOTAL
169/23	02/06/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Oswaldo Cruz nº 140 Bº Ponte S. João	07/06/2023	
170/23						
171/23	07/06/2023	Avaliação em Imóvel	Estrutural	Rua Pedro Latance nº Viela Maria Rosa da Cruz -S.Camilo	20/06/2023	TOTAL
172/23	20/06/2023	Avaliação em muro	Estrutural	Rua Pedro Latance nº 906 Jd. S. Camilo	20/06/2023	
002/23	03/01/2023		NATURAL	Rua Areias , 108 Jd. Boa Vista		
003/23	03/01/2023		NATURAL	Rua Bartolo Murari, 3780 Jd. Colônia		
004/23	03/01/2023		NATURAL	Rua Dino nº 400 Ponte. S. João		
005/23	05/01/2023		NATURAL	Rua Vilma Chiaramonte Guedes, 139 Tulipas		

006/23	05/01/2023	NATURAL	Av. Reynaldo Porcari, 3074 Bº Medeiros		
007/23	04/01/2023	NATURAL	Rua Nigéria, 653 Jd. Bonfiglioli		
008/23	05/01/2023	NATURAL	Av. Engº. Tasso Pinheiro - Trav. Part. 80 Terra Nova		
009/23	05/01/2023	NATURAL	Av. Ricardo Cesar Favaro, 999 Área Verde		
010/23	05/01/2023	NATURAL	Rua Benedito Ap. Ribeiro dos Santos, 12 Sta. Gert.		
011/23	05/01/2023	NATURAL	Rua Presb. Tarcino R. de Castro, 302 Pque Res. Jund.		
012/23	05/01/2023	NATURAL	Rua Ozias Vieira Ramos S/Nº Jd. S. Camilo		
013/23	06/01/2023	NATURAL	Rua Ozias Vieira Ramos S/Nº Jd. S. Camilo		
014/23	06/01/2023	NATURAL	Rua José Levada, 410 Bº. Engordadouro		
015/23	07/01/2023	NATURAL	Rua Idalina Gonçalves Dias/Viela Fco.Torlai- S. Camilo		
016/23	06/01/2023	NATURAL	Rua Prof. José Tavares, 854 Bº Vianelo		
017/23	09/01/2023	NATURAL	Trav. Deolinda Navile Fontebasso - S/Nº Roseira		
018/23	10/01/2023	NATURAL	Rua Dr. Antonio Tacildo Vion, 704 - Jd. Sta. Gertrudes		
019/23	11/01/2023	NATURAL	Rua Dr.Benedito Storani Neto, 289 Santos Dumont		
020/23	11/01/2023	NATURAL	Rua Luiz Fontebasso, Alt, nº 1100 Bº. Champirra		
021/23	13/01/2023	NATURAL	Rua Jol Fuller, 121 Vila Boa Ventura		
022/23	13/01/2023	NATURAL	Rua Humberto Demarchi, 683 Vila Maringá		
023/23	13/01/2023	NATURAL	Rua Caetano Goinati, 1101 Bº Engordadouro		
024/23	14/01/2023	NATURAL	Rua Tereza Maestro Curcio, 100 Jd. Celeste		
025/23	16/01/2023	NATURAL	Vários endereços na R.A		
026/23	17/01/2023	NATURAL	Av. Daniel Pellizzaro, Alt. 196 Jd. Novo Horizonte		
027/23	18/01/2023	NATURAL	Rua Dr. Eloy Chaves nº 178 Ponte S. João		
028/23	18/01/2023	NATURAL	Rua Ricardo Gobbo, 509 Nova Cidade Jardim		
029/23	18/01/2023	NATURAL	Av. Antonio Pincinato, Alt.nº 78 Bº. Gramadão		
030/23	18/01/2023	NATURAL	Av. Caetano Fagundes, 1805 Bº Champirra		
031/23	19/01/2023	NATURAL	Rua Waldemar Gobbi s/nº Jundiai-Mirim		
032/23	20/01/2023	NATURAL	Rua Atilio Scalli nº 246 Jd. Rosaura		
033/23	21/01/2023	NATURAL	Estrada Municipal do Varjão, 3819 Jd. Novo Horizonte		
034/23	20/01/2023	NATURAL	Rua Pedro Latance, 874 - Viela Antenor S. Gandra		
035/23	20/01/2023	NATURAL	Rua Pedro Galli, Jd. Guanabara		
036/23	20/01/2023	NATURAL	Rua Hum , 122 Jd. Sorocabana		
037/23	23/01/2023	NATURAL	Rua Inglaterra, 100 Jd. Cica		
038/23	23/01/2023	NATURAL	Av. São Camilo, 587 - Jd. S. Camilo		
039/23	23/01/2023	NATURAL	Av. Geraldo Azzoni, 6779 Bº Currupira		
040/23	26/01/2023	NATURAL	Rua Ernesto Pincinato, 1080 - Quintas da Videiras		
041/23	25/01/2023	NATURAL	Av. Com. Gumercindo Barranqueiros, 570 Jd.Sta.Terez		
042/23	27/01/2023	NATURAL	Trav. Ozias V.Ramos, 275 Viela- 14 Jd. S. Camilo		
043/23	27/01/2023	NATURAL	Rua Bruxelas, 44 V. São Sebastião		
044/23	27/01/2023	NATURAL	Rua Angelina Buchiarelli Carvalho, 84, 68 V. Joana		
045/23	27/01/2023	NATURAL	Rua Angelo Borin s/nº Jd. Caçula		
046/23	30/01/2023	NATURAL	Rua Cica, S/Nº Vila Rami		
047/23	01/02/2023	NATURAL	Rua Nª. Sª. Das Graças - Viela - Jovelina Jd.S. Camilo		
048/23	02/02/2023	NATURAL	Av. Bento do Amaral Gurge, 1367 V. Nambi		
049/23	02/02/2023	NATURAL	Rua Do Bom Sucesso, 351 Jd. Fepasa		
050/23	02/02/2023	NATURAL	Rua Sebastião de Oliveira Queiróz, 10 Jd. Fepasa		
051/23	02/02/2023	NATURAL	Rua Ricardo Cesar Favaro - Área Verde - Sta. Gertrudes		
052/23	02/02/2023	NATURAL	Rua Ricardo Cesar Favaro - Área Verde - Sta. Gertrudes		
052/23	02/02/2023	NATURAL	Rua Napoleão Mazzalli, 411 Jd. Esplanada		
054/23	04/02/2023	NATURAL	Rua Maria Alencar Almeida Dias, 240,270 Jd. Tulipas		
055/23	07/02/2023	NATURAL	Rua Francisco Guerra nº 84 Mirante da Colônia		
056/23	07/02/2023	NATURAL	Av. Humberto Cereser nº 2300 - Jd. Caxambú		
057/23	03/02/2023	NATURAL	Rua Ricardo César Favaro, 922 Jd. Sta. Gertrudes		
058/23	03/02/2023	NATURAL	Trav. Serra dos Cristais, 584 Bº Castanho		
059/23	08/02/2023	NATURAL	Av. Maria Ap. Pasarin Porcari nº 430 Bº Medeiros		
060/23	07/02/2023	NATURAL	Rua Francisco Cabral, 809 Jd. Sta. Gertrudes		
053/23	03/02/2023	NATURAL	Av. Com. Gumercindo Barranqueiros S/N Moisés		
061/23	06/02/2023	NATURAL	Rua dos Lourençon - Aglomerado Urbano		
062/23	10/02/2023	NATURAL	Av. 9 de Julho nº 2001 Bº Anhangabau		

063/23	15/02/2023	NATURAL	Av. Maria Carletti nº 268 Bº Jundiaí-Mirim		
064/23	15/02/2023	NATURAL	Av. Humberto Cereser nº 31700 Bº Caxambú		
065/23	15/02/2023	NATURAL	Rua José Peboni Junior S/Nº Santa Clara - Serra		
066/23	15/02/2023	NATURAL	Av. 9 de Julho ao lado do nº 1869 Anhangabaú		
067/23	16/02/2023	NATURAL	Rua Irmã Inês de Jesus nº 03 V. Rio Branco		
068/23	16/02/2023	NATURAL	Rua Anita Contiere nº 305 Jd. Sevilha		
069/23	16/02/2023	NATURAL	Rua Moreira Cesar nº 26 V. Arens		
070/23	17/02/2023	NATURAL	Rua Rangel Pestana - Banco Bradesco nº 257 Centro		
071/23	17/02/2023	NATURAL	Rua Dona Nicolina Bardi Borin, 185 Bº Caxambú		
072/23	17/02/2023	NATURAL	Rua Miguel Munhóz nº 230 Jd. Molinari		
073/23	17/02/2023	NATURAL	Estrada Munic. Do Marco Leite, 573 Jd. Liberdde		
074/23	17/02/2023	NATURAL	Rua Benedito Onofre R. de Oliveira - Jd. Ipanema		
075/23	19/02/2023	NATURAL	Av. Alexandre Milani nº 1003 Jd. Rosaura		
076/23	19/02/2023	NATURAL	Av. Manacá nº 1381 Jd. Bertiga Várzea Pta.		
077/23	19/02/2023	NATURAL	Rua Egitto nº 212 Jd. Bonfiglioli		
078/23	19/02/2023	NATURAL	Rua Augusta T. Rodrigues nº 5378 Jd. Novo Horizonte		
079/23	20/02/2023	NATURAL	Rua Carlos Fernandes Neto nº 331 V. Marlene		
080/23	22/02/2023	NATURAL	Rua Luíza Porcari Corassa nº 200 Bº Medeiros		
081/23	22/02/2023	NATURAL			
082/23			Av. Romeu Paschoal Milani, 400 Bº Medeiros		
083/23	27/02/2023	NATURAL	Av. Dr. Cavaqicanti - Complexo Argos - V. Argos		
084/23	27/02/2023	NATURAL	Rua Roberto Gaspari, 570 Fazenda Grande		
085/23	28/02/2023	NATURAL	Rua Roberto Carbonari, 150 Trv. 1 - Bº Trviú		
086/23	28/02/2023	NATURAL	Rua Pedro Soares de Camargo, 543 Bº Anhangabaú		
087/23	28/02/2023	NATURAL	Estrada Palmiro Cecco, 214 Bº Medeiros		
088/23	28/02/2023	NATURAL	Rua Angra dos Reis, 113 V. Nambi		
089/23	01/03/2023	NATURAL	Rua Alfredo Fronzaglia, 17 V. Marlene		
090/23	03/03/2023	NATURAL	Av. José Mezzalira, 5977 Bº Ivoturuaia		
091/23	03/03/2023	NATURAL	Rua Carlos Fernandes Netto, 345 V. Marlene		
092/23	06/03/2023	NATURAL	Rua Don Gabriel P. B. Couto ,, 55 Bº Anhangabaú		
093/23	05/03/2023	NATURAL	Rua Carlos Salles Block, 549 Bº Anhangabaú		
094/23	05/03/2023	NATURAL	Rua Salvador Caruso Orlando, 1803 Bº Medeiros		
095/23	06/03/2023	NATURAL	Rua Luiz Henrique Stackfleth, 481/487 Pque Centen.		
096/23	06/03/2023	NATURAL	Rua Virgilio Sacilote, 120 Chácara S. Francisco		
097/23	07/03/2023	NATURAL	Rua Mário Pereira Pinto, 229 Jd. Paulista I		
098/23	07/03/2023	NATURAL	Av. Fernando Arens, 830 V. Progresso		
099/23	08/03/2023	NATURAL	Av. Carlos Salles Block, 120 Bº Anhangabaú		
100/23	06/03/2023	NATURAL	Av. São Camilo, 991 Jd. São Camilo		
101/23	09/03/2023	NATURAL	Rua das Flores, 133: 311; 341 Bº Champirra		
102/23	11/03/2023	NATURAL	Rod. Engº. Constâncio Cintra, 70080 Bº Rio Acima		
103/23	12/03/2023	NATURAL	Rua Antonio Muller, 1699/2624 - Bº Rio Acima		
104/23	12/03/2023	NATURAL	Lot. Fazenda S. Pedro Q- D - Trav. 3 Champirra		
105/23	12/03/2023	NATURAL	Av. Geraldo Azzoni, 1060 - Bº Rio Acima		
106/23	12/03/2023	NATURAL	Rua Henri Batalini, 105 Jd. Paulista II		
107/23	13/03/2023	NATURAL	Rua Barcelona, 98 Bº Morada Mediterrânea		
108/23	13/03/2023	NATURAL	Rua das Flores, 321 - Casa - 04 Bº Champirra		
109/23	13/03/2023	NATURAL	Lot. Fazenda S. Pedro Q- D Trav. 2 Champirra		
110/23	13/03/2023	NATURAL	Rua Antonio Muller, 2618/2624 - Bº Rio Acima		
111/23	13/03/2023	NATURAL	Av. 14 de Dezembro, 2800 V. Mafalda		
112/23	10/03/2023	NATURAL	Av. Com. Antonio Borin, 4747 Casa- 60 Caxambú		
113/23	15/03/2023	NATURAL	Av. Geraldo Azzoni, alt. 1060 Bº Rio Acima		
114/23	13/03/2023	NATURAL	Rua Antonio Muller alt. 2624 Bº Rio Acima		
115/23	13/03/2023	NATURAL	Rua Antonio Tacildo Vion, 24 Jd. Sta. Gertrudes		
116/23	14/03/2023	NATURAL	Atendido com a RA- 102/23 - dia 11/03/2023		
117/23	14/03/2023		Atendido com a RA- 102/23 - dia 11/03/2023		
118/23	14/03/2023		Trav. Cambará nº 465 Bº Mato Dentro		
119/23	14/03/2023	NATURAL	Rod. Engº Constâncio Cintra, Km - 52,5 Bº Mato Dentro		
120/23	14/03/2023	NATURAL	Av. Geraldo Azzoni, 63 Bº Rio Acima		

121/23	14/03/2023		NATURAL	Av. Geraldo Azzoni, 590 Bº Rio Acima		
122/23	14/03/2023		NATURAL	Av. Geraldo Azzoni, 400 Bº Rio Acima		
123/23	14/03/2023		NATURAL	Rua Das Flores, 311 Bº Champirra		
124/23	14/03/2023		NATURAL	Av. Maria Negrini Negro, 3428 Bº da Toca		
125/23	15/03/2023		NATURAL	Av. Maria Negrini Negro, 3500 Bº da Toca		
126/23	16/03/2023		NATURAL	Rod. Engº Constâncio Cintra, Km - 70,5 Bº Mato Dentro		
127/23	15/03/2023		NATURAL	Rod. Engº Constâncio Cintra, Km - 70,5 Bº Mato Dentro		
128/23	15/03/2023		NATURAL	Rod. Engº Constâncio Cintra, Km - 70,5 Bº Mato Dentro		
129/23	15/03/2023		NATURAL	Rod. Engº Constâncio Cintra, Km - 70,5 Bº Mato Dentro		
130/23	15/03/2023		NATURAL	Rua Afonso Roveri, 124 V. Rami		
131/23	16/03/2023		NATURAL	Rua José Alves da Cunha Lima, 558 Bº Retiro		
132/23	16/03/2023		NATURAL	Rua Natal, 44 Bº Agapeama		
133/23	16/03/2023		NATURAL	Av. Maria Negrini Negro, 3500 Bº da Toca		
134/23	16/03/2023		NATURAL	Rua Prof. Albino Melo de Oliveira s/n Jd. Sta.Adélia		
135/23	16/03/2023		NATURAL	Av. Luiz Nanni, 205 Bº Tijucu Prêto		
136/23	21/03/2023		NATURAL	Rua do Rosário, 55 Bº Centro		
137/23	23/03/2023		NATURAL	Rua Américo Gennari, do Lado nº 70 Jd.Florestal		
138/23	24/03/2023		NATURAL	Rua Efigênia Gonçalves de Oliveira, 204 Vale Cebrante		
139/23	24/03/2023		NATURAL	Av. São Camilo nº 967 Jd. S. Camilo		
140/23	28/03/2023		NATURAL	Estrada Municipal do Varjão Alt. 2823 Jd. N. Horizonte		
141/23	29/03/2023		NATURAL	Rua do Chale Alt. Nº 500 - Bom Jardim		
142/23	30/03/2023		NATURAL	Rua Américo Sallas nº 320 Chacara Malota		
143/23	12/04/2023		NATURAL	Rua Cabo Frio nº 200 Jd. Das Hortências		
144/23	14/04/2023		NATURAL			
145/23				Rua Albino nº 80 Bairro Mato Dentro		
146/23	18/04/2023		NATURAL	Rua Hum nº 1390 Jd. Sorocabana		
147/23	19/04/2023		NATURAL	Estrada da Boiada S/Nº V. Esperança		
148/23	26/04/2023		NATURAL	Estrada Santa Marta S/Nº Trav. Da Av. Luiz Gobbo		
149/23	20/04/2023		NATURAL	Av. Gumercindo S. de Camargo nº 85		
150/23	28/04/2023		NATURAL	Rua Raymundo Lucente s/nº Vale dos Cebrantes		
151/23	28/04/2023		NATURAL	Rua Raulino B. Bulhões, Bº Engordadouro		
152/23	02/05/2023		NATURAL	Rua Rangel Pestana, 1101 Centro		
153/23	27/04/2023		NATURAL	Av. Santo Ceolin nº 2007 Bº. Fernandes		
154/23	05/05/2023		NATURAL	Rua Francisco Cervi, 279, Jd. Tamoio (Vila Dignidade)		
155/23	11/05/2023		NATURAL	Av. Juvenal Arantes, 1435 Bº Medeiros		
156/23	16/05/2023		NATURAL	Rua Idalina Gonçalves Dias/ Viela Gerson de Melo		
157/23	18/05/2023		NATURAL	Rua Idalina Gonçalves Dias / Viela Gerson de Melo		
158/23	18/05/2023		NATURAL	Rua Idalina Gonçalves Dias / Viela Gerson de Melo		
159/23	18/05/2023		NATURAL	Rua Ricardo Gobbo, 352, Jardim do Lago		
160/23	18/05/2023		NATURAL	Av. Antonio Maziero, 1240, Ivoturuaia		
161/23	19/05/2023		NATURAL	Rua Nêvio Sálvia, 381 - Casa - 1 - Jd. Roma		
162/23	19/05/2023		NATURAL	Av. Geraldo Azzoni, próx. Nº 1893 Bº Rio Acima		
163/23	24/05/2023		NATURAL	Rua Rua Raymundo Lucente s/nº Vale dos Cebrantes		
164/23	29/05/2023		NATURAL	Rua Jules Rimet nº 08 V. Municipal		
165/23	29/05/2023		NATURAL	Av. Manoel Teixeira Cabral, 777 Bº Casa Branca		
166/23	29/05/2023		NATURAL	Rua José Maria Witacker S/Nº Jd. S. Camilo		
167/23	31/05/2023		NATURAL	Rua da Várzea nº 1042 - Bairro Agapeama		
168/23	02/06/2023		NATURAL	Rua Oswaldo Cruz nº 140 Bº Ponte S. João		
169/23	02/06/2023		NATURAL	Rua João Ferrara nº 555 Jd. Cica		
170/23	07/06/2023			Rua Pedro Latance- Viela Maria Rosa da Cruz, Jd. São Camilo		
171/23	07/06/2023		NATURAL	Rua Pedro Latance nº 906 Jd. S. Camilo		
172/23	20/06/2023		NATURAL			
173/23				Av. Com. Antonio Borin, 6262, Caxambú		
174/23	23/06/2023			Rua Antônio Sacramone, 47, Jardim Tulipas		
175/23	27/06/2023		TECNOLÓGICO	Rua Idalina Gonçalves Dias, 346, Jd. S. Camilo		
176/23	28/06/2023		NATURAL	Av. José Mezzalira, 1189, CAXAMBU		
177/23	04/07/2023		NATURAL	Rua Pedro Latance nº 902, Jardim São Camilo		
178/23	03/07/2023		TECNOLÓGICO	Rua Luiz Fontebasso, Champirra		

179/23	03/07/2023			Rua Ricardo César Favaro, Área Verde, Jd. Sta. Gertrudes		
180/23	06/07/2023			Rua João Copelli, Jd. Da Serra (Margens do córrego)		
181/23	06/07/2023		TECNOLÓGICO	Rua do Bom Sucesso nº 412, Jd. FEPASA		
182/23	06/07/2023			Rua Nossa Senhora da Graças - Vila Jovelina Pereira da Silva, Jd. São Camilo		
183/23	06/07/2023			Rua Germano Cesar, 231, Jd. Carpas		
184/23	10/07/2023		TECNOLÓGICO	Rodovia Pres. Tancredo Neves km 55, Castanho		
185/23	12/07/2023		NATURAL	R. Antonio Izidoro Guilhen		
186/23	12/07/2023		NATURAL	Av. João Batista Spiandorello, 2481, Caxambú		
187/23	12/07/2023		NATURAL	Rua Benjamim Constant, 341, Centro		
188/23	14/07/2023		NATURAL	Rua Jair Peres, 600, Vila Maringá		
189/23	12/07/2023					
190/23				Rua Apolo de Almeida, 344, Vila Maringá		
191/23	27/07/2023		TECNOLÓGICO	R. Vigário J.J. Rodrigues, 892, Centro		
192/23	28/07/2023		NATURAL	R. Pirangi, 295 (Rod. Anhanguera, km 47)		
193/23	31/07/2023		NATURAL	Rua do Retiro, 2173, Retiro		
194/23	01/08/2023		TECNOLÓGICO			
195/23			NATURAL	R. Carlos Fernandes Netto, 321, Vila Marlene		
196/23	02/08/2023		NATURAL	Rua Salvador Fernandes Ribeiro, 126, Roseira		
197/23	03/08/2023		NATURAL	Rua Roberto Silva Rocha		
198/23	09/08/2023		TECNOLÓGICO	Av. Armando Giassetti, 501, Torre de São José		
199/23	10/08/2023		TECNOLÓGICO	Rua Areias s/n		
200/23	16/08/2023		NATURAL	Av. Antonio Pincinato, Gramadão		
201/23	23/08/2023		NATURAL	Vila Sebastião Carneiro Coutinho, 95A		
202/23	24/08/2023		NATURAL	Vila Sebastião Cordeiro Coutinho, 28		
203/23	24/08/2023		NATURAL	Rua Angelo Borin 66, Jd. Caçula		
204/23	25/08/2023		NATURAL	Av. Salvador Caruso Orlando		
205/23	25/08/2023		NATURAL	Av. Tasso Pinheiro, 1129 (Travessa de Terra)		
206/23	25/08/2023		NATURAL	Rua Pedro Latance, 205		
207/23	01/09/2023		NATURAL	Trav. D. Rua Bastos Trav dois nº50C, Balsan, Jd. Vitória		
208/23	05/09/2023			R. Vigário J.J. Rodrigues, 540, Centro		
209/23	06/09/2023			Rua Geraldo Antonio Pereira nº350, Gramadão		
210/23	06/09/2023			Rua Raposo Tavares 50, Vila Aparecida		
212/23	12/09/2023		NATURAL	Rodovia Anhanguera km 50,7		
213/23	14/09/2023		TECNOLÓGICO	Rua Ricardo César Fávaro, Área Verde - Jd. Sta Gertrudes		
214/23	14/09/2023			Av. Com. Antonio Borin nº 6408 Bº. Caxambú		
215/23	18/09/2023		NATURAL	Rua Geroncio Pereira da Silva - Vila Santos Guedes Pereira, Jd. São Camilo		
216/23	18/09/2023			Rua Ricardo Cesar Favaro - Área Verde - Sta. Gertrudes		
217/23	20/09/2023			Rua Nossa Senhora das Graças - Vila Jovelina Pereira da Silva, Jd. São Camilo		
219/23	27/09/2023			Rua Nossa Senhora das Graças - Vila Jovelina Pereira da Silva, Jd. São Camilo		
220/23	27/09/2023			Rua Um187A, 187,191, Sorocabana		
221/23	27/09/2023		NATURAL	Av. Brígido Marcassa 275, Jardim Pacaembú		
222/23	01/10/2023			Rod. Dos Bandeirantes km 52		
223/23	03/10/2023		TECNOLÓGICO	Rua Antenor Azzoni, Mato Dentro		
224/23	04/10/2023					
225/23						
226/23						
227/23				Estrada Municipal do Varjão 6069		
232/23	08/10/2023		NATURAL	Rua Maringá 140, Vila Maringá		
233/23	09/10/2023		TECNOLÓGICO	Rua Jules Rimet 52, Vila Municipal		
234/23	09/10/2023		NATURAL	Rua Osvaldo Ventriglio 94, Jd. Santa Gertrudes		
235/23	09/10/2023		NATURAL	Rua Uva Niágara 1250, Morada das Vinhas		
237/23	11/10/2023		NATURAL	Rua Eulália Siqueira Camnps 134, Sta Gertrudes		
242/23	16/10/2023		NATURAL	Av. Nicola Acliere 750, Currupira		
243/23	16/10/2023		NATURAL	Rua Antonio Paulieto 86, Medeiros		
244/23	16/10/2023		NATURAL	Rua do Bom Sucesso 284, Jd. FEPASA		
245/233	17/10/2023		NATURAL			
246/23						
247/23				Rua Cica 1740		

248/23	17/10/2023		NATURAL	Av. Moacir Lourençon 3620, Bairro do Poste		
249/23	17/10/2023			Tv. Condomínio Fortuna 400, Caxambú		
250/23	17/10/2023		NATURAL	Condomínio Novo Horizonte I		
251/23	19/10/2023					
252/23				Est. Municipal do Varjão 4520, Jd. Novo Horizonte		
253/23	26/10/2023		NATURAL			
254/23			NATURAL			
255/23				Rua Ricardo César Fávoro , Área Verde - Jd. Sta Gertrudes		
256/23	24/10/2023			Rua Bastos, Travessa 02, N°50C, Jd. Vitória		
257/23	27/10/2023		TECNOLÓGICO	Rodovia Tancredo Neves 54km 54080		
258/23	29/10/2023		TECNOLÓGICO	Estrada Eduardo Torezan 300, Portal dos Medeiros		
259/23	29/10/2023		NATURAL	R. Verona 400 e R. Milano 200, Champirra		
260/23	03/11/2023		NATURAL	R. Luís Fontebasso 1101, Champirra		
261/23	03/11/2023		NATURAL	R. Chiva 55, Jd. Bizarro		
262/23	03/11/2023			R. Santa Lucia 56, Vl. Gotardo, Centro		
263/23	03/11/2023		NATURAL	R. Marsala 76, Jd. Bonfiglioli		
264/23	03/11/2023		NATURAL	Rua Elcardo Fava 59, Caxambú		
265/23	03/11/2023		NATURAL	Natalino Carife 78, Vianelo		
266/23	03/11/2023		NATURAL	Rua Jacinto Borgeo 163, Anhangabaú		
267/23	03/11/2023		NATURAL	R. Francisco Bigotti 53, Vl. Ana		
268/23	03/11/2023		NATURAL			
269/23						
270/23						
271/23				Rua Guilherme Augusto Baad, 134, Vila Esperança		
272/23	06/11/2023		NATURAL	Rua Guilherme Augusto Baad 134, Vl. Esperança		
273/23	06/11/2023		NATURAL	R. Paulo Ferraz dos Reis 150, Santa Clara		
274/23	06/11/2023		NATURAL	Praça Rotatória s/n, Jd. Messina		
275/23	06/11/2023		NATURAL	R. Neuza Martins Dias N°140, Jd. Novo Horizonte		
276/23	03/11/2023		NATURAL	Rua Palermo 547, Bonfiglioli		
277/23	03/11/2023			Rua Bastos, Travessa 02/ Carlos Angelo Mathion, Jd. Vitória		
278/23	07/11/2023			Rua Euclides Folgazzi 153, Jd. Novo Horizonte		
279/23	03/11/2023		NATURAL	R. José Torres 60, Sta. Clara		
280/23	07/11/2023		NATURAL	Rua Eduardo Tavares 69, Jundiáí Mirim		
281/23	07/11/2023		TECNOLÓGICO	Rua Luiza Porcari Corassa 200, Medeiros		
282/23	08/11/2023		NATURAL	Rua Nelza Martins Dias 140, Jd. Novo Horizonte		
283/23	08/11/2023		TECNOLÓGICO	Rua José Torres 102, Santa Clara (Travessa da Noé Rovere)		
284/23	09/11/2023		NATURAL	Rua da Conquista 823, Jd. FEPASA		
285/23	10/11/2023			Rua Honorato Scarpine Ili 275, São José		
286/23	10/11/2023			Rod. Eng. Constâncio Cintra km 70,5, Mato Dentro		
287/23	10/11/2023					
288/23				Av. Alexandre Ludke 192, Vila Bandeirante		
289/23	14/11/2023		TECNOLÓGICO			
290/23				Rua dos Bandeirantes 555, Vila Municipal		
291/23	15/11/2023		NATURAL	Rua Lauro Pacheco Neto		
292/23	16/11/2023		NATURAL			
293/23	17/11/2023					
294/23				Avenida Luiz Gushiken alt. 191		
295/23	27/11/2023		NATURAL	Rua Uva Niagara 150, CECAP - Bloco 19, Morada das Vinhas		
296/23	28/11/2023		NATURAL	Rua Uva Diamante Negro n° 91, CECAP Morada das Vinhas		
297/23	28/11/2023			Rua. Monsenhor Venerando Nalini s/n° , Caxambú		
298/23	28/11/2023		NATURAL	Rua Antonio Isidoro Guillen		
299/23	28/11/2023		NATURAL	Rua Nelson Loda, CECAP (Fernandes)		
300/23	28/11/2023		NATURAL	Rua Bom Jesus de Pirapora N° 1721		
301/23	29/11/2023		NATURAL	RA CANCELADA		
302/23				Pio Dei Santi n°14, Vila Helena		
303/23	04/12/2023		NATURAL	R= Jader Ribeiro da Silva n°101, Vila Ana		
304/23	04/12/2023		NATURAL	R= Jader Ribeiro da Silva 93, Vila Ana		
305/23	04/12/2023		NATURAL	R= Lucia Bressan Passarin 721, Vila Rica		

306/23	04/12/2023			R= Suecia s/n, Jd. CICA		
307/23	04/12/2023		NATURAL	R=Pereira Barreto, Vila Progresso		
308/23	04/12/2023		NATURAL	R. Nami Azem 2015, Jd. Itália		
309/23				Rua Capitão Taurino José de Araújo nº93, Vila Ana		
310/23	05/12/2023		NATURAL	Rua Capitão Taurino José de Araújo nº109, Vila Ana		
311/23	05/12/2023		NATURAL	Rua Capitão Taurino José de Araújo nº109 - Fundos, Vila Ana		
312/23	05/12/2023		NATURAL	R. Dr. Antenor Soares Gandra 102, Jd. Pacaembú		
313/23	05/12/2023			Rua das Laranjeiras N°271/219, Ivoituruaia		
314/23	05/12/2023		NATURAL	Rua José de Castro nº 71 , Vila Marlene		
315/23	06/12/2023			Rua Carlos Fernandes Netto nº 321, Vl. Marlene		
316/23	06/12/2023			Rua Amadeu Geraldo nº145< Jd. Das Samambaias		
317/23	07/12/2023			Av. das Palmeiras nº281, Ivoituruaia		
318/23	07/12/2023		NATURAL	Rua Idalina Gonçalves Dias - Viela Caraguatatuba, Jd. São Camilo		
319/23	08/12/2023			R. Aristides Mariotti , prox. Ao número 479, Horto Santo Antonio (Gramadão)		
320/23	11/12/2023			Avenida Antônio Frederico Ozanan 3900/4000, Ponte São João Jd. Liberdade (prox. à Nissan)		
321/23	11/12/2023		NATURAL	Rua Senador Fonseca nº983, Centro		
322/23	12/12/2023		TECNOLÓGICO	Rua Décio Geraldo Langenbach , 300 Jd. Copacabana		
323/23	19/12/2023			Av. Luiz Nani , Jd. Santa Gertrudes		
324/23	19/12/2023			Rua Módica 90, Bonfiglioli		
325/23	25/12/2023			Av. São José da Pedra Santa 149, Corrupira		
326/23	28/12/2023			Rua Ary Normanton 250, Santa Gertrudes		
327/23	28/12/2023			Av. São José da Pedra Santa S/N - Próx. Prox. propriedadeSr, Salvador Munhoz, Corrupira		
328/23	28/12/2023			Av. São José da Pedra Santa S/N - Próx. Prox. propriedadeSr, Carlinho Marzullo, Corrupira		
329/23	28/12/2023			Estrada Municipal do Varjão 5253 - Casa 2 - Viela		
280/23*	07/11/2023					
001/24	08/01/2024			Av. Antônio Segre (altura do Posto de Saúde)		
002/24	08/01/2024			R. Ernesta Martinasso 51, Jd. América		
003/24	08/01/2024			R. Demétrio Beletti 55, Vl. Marlene		
004/24	08/01/2024	08/01/2024		Rua Luis Gonzaga Martins Camargo (altura do N°70), Vl. Hortolandia		
005/24	09/01/2024			Rua dos Bandeirantes 189, Vila Municipal		
006/24	09/01/2024			Rua Conceição 108, Ponte São João		
007/24	08/01/2024	08/01/2024		Rua Hum 244, Jd. Sorocabana		
008/24	09/01/2024	09/01/2024		Rua Salgado Filho 40, Vila Lacerda		
009/24	09/01/2024	09/01/2024		Rua Manuel Nogueira Pontes 56, Vila Nambi		
010/24	09/01/2024			Av. Companhia Paulista de Estradas de Ferro 1609, Hortoflorestal		
011/24	09/01/2024			Av. Justiniano Borin s/n, Colônia		
012/24	09/01/2024			Av. D. Pedro I 237, Vila Loiola		
013/24	09/01/2024			Rua das Pitangueiras 152, Recanto da Pedra, Ivoituruaia		
014/24	11/01/2024			Av. São Camilo 1035, Jd. São Camilo		
015/24	17/01/2024			Rua Moisés Abaid 218, Vila Arens		
016/24	12/01/2024			R. Benedito Fagundes 100,Champirra		
017/24	15/01/2024			Av. Luis Pellizzari 168, Traviú		
018/24	15/01/2024			Av. Silvestre José de Oliveira, Caxambú		
019/24	16/01/2024			Rua Benedito Basílio de Souza Filho 211, Jd. São Camilo		
020/24	19/01/2024			Rua do Maracujá 43, Malota		
021/24						
022/24						
023/24						
024/24						
025/24						
026/24						
027/24						
028/24						
029/24						
030/24						
031/24	23/01/2024	23/01/2024		Rua da Conquista 614, Jardim FEPASA		
032/24	23/01/2024	23/01/2024		Rua Emile Pilon 215, Vila Arens II		
033/24	23/01/2023			Rua Adélia Silverstroni 180 (Vl.São João Bastista), Colônia		

034/24	23/01/2024	23/01/2024	Rua Capitão Taurinoi José de Araújo, Vila Ana		
035/24	27/01/2024	27/01/2024	Rua Oswaldo Aranha 505, Vila Lacerda		
036/24	03/01/2024	30/01/2024	Rua Pedro Latance 902, Jd São Camilo		
037/24	02/02/2024	02/02/2024	Av.Alexandre Milani, Caxambú		
038/24	05/02/2024	05/02/2024	Rua Pedro Latance 902, Jd São Camilo		
039/24	06/02/2024	08/02/2024	Rua Vagner de Souza n° 331, Jd. Santa Gertrudes		
040/24	08/02/2024	08/02/2024	Rua Candido Mojola 1017, Jardim Bufalo		
041/24	08/02/2024	21/02/2024	Rua Ricardo César Fávaro, Área Verde - Santa Gertrudes		
042/24	13/02/2024	13/02/2024	Rua Moacir Lourençom 3620, Bairro do Poste		
043/24	23/02/2024	26/02/2024	Rua Adolpho Carrel 21, Malota		
044/24	13/02/2024	14/02/2024	Estrada Municipal do Varjão 2851, Jd. Novo Horizonte		
045/24	14/02/2024	14/02/2024	Estrada Municipal do Varjão2825 , Jd. Novo Horizonte		
046/24	14/02/2024	14/02/2024	Estrada Municipal do Varjão 2835, Jd. Novo Horizonte		
047/24	14/02/2024		Rua Domingos		
048/24	14/02/2024	14/02/2024	Estrada Municipal do Varjão2835 , Jd. Novo Horizonte		
049/24	15/02/2024	15/02/2024	Rua Dario Bocchino 2704, Alamerinda Chaves		
050/24	15/02/2024	16/02/2024	Rua Caetano Manzini n°67		
051/24	16/02/2024	16/02/2024	Rodovia Ver. Geraldo Dias km 3032, Corrupira		
052/24	17/02/2024	17/02/2024	Rua Bastos 100 Trav. C, Jd. Tamoio, Várzea Paulista		
053/24	17/02/2024	17/02/2023	Rua Tenente Tenente José Valermo 223, Jd. Tamoio		
054/24	17/02/2024		Rua da Mina 55, Jd. Tamoio		
055/24	17/02/2024		Rua Dario Bocchino 3370, Alamerinda Chaves		
056/24	17/02/2024		Rua Jussara 140, Vila Nambi		
057/24					
058/24	19/02/2024		Av. Jundiá 429, Anhangabaú		
059/24	19/02/2024	21/02/2024			
060/24	20/02/2024		Rua Alfredo Vaz Camposd n° 200, Jardim Tamoio		
061/24	20/02/2024	20/02/2024	Rua Marsala 226, Jd. Bvonfiglioli		
062/24	20/02/2024	20/02/2024	Av. Nami Azém 694, Colônia		
063/24	20/02/2024		R João Carbonari Junior 479, Residencial Anchieta		
064/24	21/02/2024	21/02/2024	Av. Samuel Martins s/n , Jd. Do Lago		
065/24	21/02/2024	22/02/2024	Rua Ideal Padrão		
066/24	21/02/2024	22/02/2024	Rua Nair Delimone Migoranci 59, Jd Aurélia		
067/24					
068/24	21/02/2024	21/02/2024	Av. Samuel Martins s/n , Jd. Do Lago		
069/24	23/02/2024	27/02/2024	Rua Lisboa 61, Vila São Sebastião		
070/24	27/02/2024	27/02/2024	Rua Barão de Jundiá 932, Centro		
071/24	26/02/2024	27/02/2024	Av. Com. Antonio Borin 3480, Caxambú		
072/24	27/02/2024		Av. São Camilo alt. Do 163 - Viela Itanhaém, Jd. São Camilo		
073/24	28/02/2024	28/02/2024	Viela N. Sra.das Graças, São Camilo		
074/24	01/03/2024	01/03/2024	Av. Antonio Maziero 1615, Ivoturucaia		
075/24	01/03/2024	01/03/2024	Rua do Jacarandá 12, Malota		
076/24	04/03/2024	05/03/2024	Av. Dr. Gilberto Luiz Pereira da Silva, Colonia		
077/24	04/03/2024		Rua Nair Delimoli Migorance altura do n° 059, Jd. Aurélia		
078/24	05/03/2024	14/03/2024	Rua Republica 137, Vila Arens		
079/24/	05/03/2024	07/03/2024	Estrada Municipal do Varjão 3261, casa 4, viela, Jd. Novo Horizonte		
080/24	05/03/2024	05/03/2024	Av Santo Ciolin 2000, Currupira		
081/24	05/03/2024	06/03/2024	Rua Rodrigo Soares de Oliveira 240, Anhangabaú		
082/24	05/06/2024	06/03/2024	Av. Carlos Angelo Mathion 1624, Casa 2, Jardim Tamoio		
083/24	06/03/2024	06/03/2024	Rua Osvaldo Ventriglio 94, Sta. Gertrudes		
084/24	08/03/2024	08/03/2024	Rua Wagner de Sousa alt.n°20 ao 91, Jd. Sta. Gertrudes		
085/24	06/03/2024	06/03/2024	Rua Wagner de Souza N°s 25, 31, 39, 35, 47, 69, 75, 91, Jd Sta. Gertrudes		
086/24	11/03/2024	26/03/2024	Rua Osvaldo Ventriglio 110, Jd. Santa Gertrudes		
087/24	12/03/2024	14/03/2024	Rua Ricardo Cesar Fávaro 712 ou 690, Jardim Santa Gertrudes		
088/24	13/03/2024	19/03/2024	Av.Nicola Accieri 750 (rua 2, 160, Cond. Bosque do Corrupira), Corrupira		
089/24	15/03/2024		Rua Prudente de Moraes, "contigua à direita do n° 1491"		
090/24	15/03/2024	27/03/2024	Rua Wilma Maria Chiaramonte Guedes 119, Jardim dos Tulipas		
091/24	15/03/2024	05/04/2024	Rua Benedito Aparecido Ribeiro dos Santos 12, Jd. Santa Gertrudes		

092/24						
093/24	15/03/2024	15/03/2024		Rua Gerônimo Pereira da Silva 176, Jd. São Camilo		
094/24	19/03/2024	27/03/2024		Av. Bento do Amaral Gurgel 546, Vila Nambi		
035/24	19/03/2024	19/03/2024		Estrada Municipal do Varjão 5253, Jd. Novo Horizonte		
096/24	19/03/2024	19/03/2024		Estrada Municipal do Varjão 2071, Jd. Novo Horizonte		
097/24	19/03/2024	01/04/2024		Rua Várzea Paulista 987, Agapeama		
098/24	02/03/2024	26/03/2024		Rua Clovis Bevilacqua 134, Vila Aparecida		
099/24	25/03/2024	26/03/2024		Rua Luís de Oliveira 81, Jd. Do Lago		
100/24	25/03/2024	26/03/2024		Rua Nigéria, fundos dos n°s 451 e 463, Jardim Bonfiglioli		
101/24	25/03/2024	26/03/2024		Rua da Árvore , alt. do n°326, Caxambu		
102/24	26/05/2024	27/03/2024		Rua Sebastião de Oliveira Queiroz 24, Jd. FEPASA		
103/24	06/04/2024	08/04/2024		Rua Benedito Basílio Souza Filho 925,Jd. São Camilo		
104/24	08/04/2024	08/04/2024		Rua Benedito Basílio Souza Filho 925,Jd. São Camilo		
105/24	08/04/2024	08/03/2024		Rua Tibiriça 245, Vila Arens II		
106/24	08/04/2024	08/04/2024		Rua Maria Luiza Sebastião Santana 60, Parque Nova República		
107/24						
108/24	17/04/2024	17/04/2024		Av. Francisco Roveri, 505 - Parque Res. Almerinda Chaves		
109/24	17/04/2024	17/04/2024		Av. Juvenal Arantes 1435, Medeiros		
110/24	18/04/2024	18/04/2024		Rua Senador Fonseca 179, Vianelo		
111/24	22/04/2024	24/04/2024		Rua 18 de Junho 296, Jd. Morumbi		
112/24	22/04/2024	24/04/2024		Av. Dr. Gilberto Luiz Pereira da Silva 13, Cidade Nova		
113/24	10/04/2024	11/04/2024		Av. Dr. Gilberto Luiz Pereira da Silva 13, Cidade Nova		
114/24	24/04/2024	24/04/2024		Rua Benjamin Constant 284, Centro		
115/24	24/04/2024			Rua Diácono Lázaro Domingos 293, Parque Residencial Jundiá		
116/24						
117/24	07/05/2024	07/05/2024		Rua João Carbonare Junior 267, Vila Maringa		
118/24	08/05/2024	08/05/2024		Rua Ricardo César Fávoro, Área Verde - Santa Gertrudes		
119/24	14/05/2024	14/05/2024		Rua José Spina 10, Jundiáinópolis		
120/24	16/05/2024	16/05/2024				
121/24	16/05/2024	14/05/2024		Rua Holanda 365, Jardim Cica		
122/24	22/05/2024			Rua Paulista 36 e 38, Vila Rio Branco		
123/24	24/05/2024			Rua Vagner de Souza 77, Jd. Santa Gertrudes		
124/24	27/05/2024	28/05/2024		Rua Monsenhor Venerando Nalini 140, Jd. Itália		
125/24	28/05/2024	03/06/2024		Rua Noé Roveri 211, Santa Clara		
126/24	28/05/2024	28/05/2024		Próximo à UNIP - Av. Frederico Ozanan S/N, Jd. Shangai		
127/24	03/06/2024	05/06/2024		Av. Atilio Giarola 1897, Colônia		
128/24	06/06/2024			Rua Prudente de Moares 1814, Centro (Esq Oscar Maia)		
129/24	12/06/2024	12/06/2024		Rua da Várzea n° Alt. 1629, Agapeama		
130/24						
131/24	25/06/2024	01/07/2024		Rua Moises Abaid 218, Vila Arens		
132/24	25/06/2024	28/06/2024		Rua Island Silva Junior 371, Vale dos Cebrantes		
133/24	26/04/2024	28/06/2024		Av. São José da Pedra Santa 150, Currupira		
134/24	26/06/2024	02/07/2024		Rua José Maria Whitaker, Jd. São Camilo		
135/24	26/06/2024	02/07/2024		Av. José Mezalina 5275, Ivoituruaia		
136/24	02/07/2024	02/07/2024		Rua Pedro Latance (Final da Rua), Jd. São Camilo		
137/24	02/07/2024	02/07/2024		Rua João Pinheiro dos Santos, 36		
138/24	05/07/2024	05/07/2024				
139/24	05/07/2024	13/11/2024		Rua Oswaldo Aranha 234, Vl. Lacerda		
140/24	04/07/2024	15/07/2024		Rua do Bom Sucesso 215, Jd. FEPASA		
141/24	10/07/2024	11/07/2024		Ministério Público do Estado de SP		
142/24	10/07/2024	11/07/2024		Av. Com. Antonio Carbonari 33, Traviú		
143/24	10/07/2024			Rua José Milani s/n, Bela Vista		
144/24	15/07/2024	13/11/2024		Rua Nair Delimoli Mingorance 165, Casas 1 e 2 - Jardim Aurélia		
145/24	10/07/2024	11/07/2024		Av. Caetano Gornati, 1500 - Bloco E, 15°andar, Engordadouro		
146/24						
147/24	17/07/2024	17/07/2024		Rua Oito 5200, Jd. Novo Horizonte		
148/24	18/07/2024	18/07/2024		Rua Regente Feijó 587, Vila Arens II		
149/24	12/08/2024	12/08/2024		Av. Benedito Chrispim e Rua Sgt. Maurício Vicente da Silva, Santa Gertrudes		

150/24						
151/24	05/08/2024	05/08/2024		Av. Namiazem 1498, Jd. Itália		
152/24	31/07/2024	01/08/2024		Rua Guiulherme Schuller 41, Jd. Planalto		
153/24	19/08/2024	21/08/2025		Rua da Várzea Paulista 987, Agapeama		
154/24	23/08/2024	26/08/2024		Rua São Carlos Borromeu 05, Colonia		
155/24	23/08/2024	23/08/2024		Av. Henrique Brunini s/n, Fazenda Grande		
156/24	27/08/2024	30/08/2024		Rua Gerônimo Pereira da Silva, Viela Caragatatuba, Jd. São Camilo		
157/24	28/08/2024	30/08/2024		Rua Faltstino Vicente Amador		
158/24	29/08/2024	29/08/2024		Rodovia dos Bandeirantes km 47		
159/24	01/09/2024	02/09/2024		Rua Luiz de Oliveira Arruda		
160/24	03/09/2024	04/09/2024		Av. Adilson Rodrigues s/n°, Moisés		
161/24	03/09/2024	06/09/2024		Av. Salvador Caruso Orlando 1729, Medeiros		
162/24	03/09/2024	03/09/2024		Rod. Tancredo de Almeida Neves, Bairro do Castanho, Trilha Sete Minutos		
163/24	03/09/2024	09/09/2024		Rua Paulo Eiró		
164/24	09/09/2024	09/09/2024		Av. Prof. Pedro Calrismundo Fornazi 1043, Engordadouro		
165/24	09/09/2024	09/09/2024		Rua Antonio Falcade 101/320, Traviú		
166/24	10/09/2024	10/09/2024		Rodovia Constância Cintra		
167/24	11/09/2024			R. Prof. Rubens Oscar Gueli 230, Parque Eloy Chaves		
168/24	11/09/2024	11/09/2024		Jd.S.Camilo, Jd.Tamoio,Jd. Fepasa, Jd. Sorocabana,Jd. Anhanguera, Vianelo.		
169/24	12/09/2024	12/09/2024		Jd.Taramtella, Agapeama,Jd.do Lago, Santa Gertrudes, Jd. Água das Flores		
170/24	19/09/2024	13/09/2024		Av. Armando Giassetti r Rod. João Cereser, Torres de São José		
171/24	16/09/2024	16/09/2024		Av. Dr. Gilberto Luiz Pereira da Silva 13, Cidade Nova		
172/24	13/09/2024	13/09/2024		Avenida União dos Ferroviários, Vila Arens II		
173/24	18/09/2024	18/09/2024		Morro da Baleia, Jd. Palermo		
174/24	20/09/2024	20/09/2024		Rua Antonio dos Santos 370, Jd. do Lírio		
175/24	20/09/2024	20/09/2024		Maria Negrini Negro 2051, Toca		
176/24	20/09/2024	20/09/2024		Rua Oito n° 137, Vivenda		
177/24	20/09/2024	23/09/2024		Rua Bom Jesus de Pirapora 110, Jardim Petrópolis		
178/24	21/09/2024	23/09/2024		Rua Ermenegildo Campos de Almeida 726, Vila Japi II		
179/24	21/09/2024	24/09/2024		Rua Julius Pauli 49, Caxambu		
180/24	24/09/2024	24/09/2024		Rua Dr. Jayme Pinheiro Cintra 355, Cidade Luiza		
181/24	25/09/2024	25/09/2024		Av.Humberto Cereser 5530, Caxambú		
182/24	02/10/2024	02/10/2024		Rua Benjamin Constant 44, Centro		
183/24	04/10/2024	04/10/2024		Rua Dr. Wellington Barbosa Martins 801, Chácara Malota		
184/24	04/10/2024	04/10/2024		Rua João Cereser 415, Santa Gertrudes		
185/24	07/10/2024	08/10/2024		Rua do Rosário 21, Centro		
186/24	15/10/2024					
187/24	17/10/2024			Avenida Circular 579, Recanto da Prata		
188/24	18/10/2024	08/11/2024		Av. Antonio Barchetta 436, Jd. Copacabana		
189/24	22/10/2024	22/10/2024		Avenida Frederico Ozanam, Terminal de Cargas		
190/24	24/10/2024	24/10/2024		Rua Hum 439, Jd. Sorocabana		
191/24	24/10/2024	25/10/2024		Clube de Campo Jundiaense, Parque Centenário		
192/24	24/10/2024	24/10/2024		Rua Nicoulau Orsii 124, Vila Maringá		
193/24						
194/24	24/10/2024	25/10/2024		Rua Augusta Teixeira Rodrigues 5024, Jd. Novo Horizonte		
195/24	24/10/2024	12/11/2024		Rua Vigário JJ Rodrigues 539, Centro		
196/24	25/10/2024	25/10/2024		Rua do Bonsucesso 233, Jd Fepasa		
197/24	25/10/2024	29/10/2024		Rua João Maurício de Nassau 14, Jardim Carlos Gomes		
198/24	26/10/2024	26/10/2024		R Ocílio Reitoni 210, Jd Tulipas		
199/24	06/11/2024	08/11/2024		Av. Brígido Marcassa 920, Jardim Pacaembú		
200/24	30/10/2024	05/11/2024		Av. dos Ferroviários ao lado do n°2151		
201/24	30/10/2024	25/10/2024		Rompimento de Interceptor (Esgoto)		
202/24	04/11/2024	07/11/2024		Análise de Risco em Muro		
203/24	04/11/2024	07/11/2024		Rua Profª Eugênia Pestana 138, Casa 5, Vila Santa Maria		
204/24	25/10/2024	25/10/2024		Av. Antônio Maziero 1240, Ivoturucaia		
205/24	04/11/2024	08/11/2024		Rua Florianópolis 910, Jd. Esplanada		
206/24						
207/24	06/11/2024	06/11/2024		Rua João Maurício de Nassau 14, Jd. Carlos Gomes		

208/24						
209/24	06/11/2024	07/11/2024		Rua Pedro Egidio Machado 22, Vila Nambi		
210/24	25/10/2024	25/10/2024		Av José Mezzalina 6200, Ivturucuia		
211/24	07/11/2024	07/11/2024		Rua Profa. Maria Yone Junqueira 141, Parque da Represa		
212/24	07/11/2024	08/11/2024		Rua do Manacá 389, Malota		
213/24	07/11/2024	11/11/2024		Estrada Municipal do Varão 1485		
214/24	08/11/2024	08/11/2024		Av. dos Imigrantes Italianos		
215/24	08/11/2024	11/11/2024		Rua Acre 146, Vila Didi - Agapeama		
216/24	08/11/2024	08/11/2024		Rua Antonio Zandona 775, Vila Santana		
217/24	08/11/2024	08/11/2024		Rua Pe. Sena Freitas 124, Jd. São Camilo		
218/24	11/11/2024	11/11/2024		Rua lisboa 61, Jd. Do Lago		
219/24	11/11/2024	11/11/2024		Rua José Levada , Jd. São Vicente		
220/24	12/11/2024	12/11/2024		Av. Nicola Accieri 750 (Rua 7, 138), Corrupira		
221/24	12/11/2024	12/11/2024		Av. Angelo Rivelli 870, Jd. Da Fonte		
222/24	12/11/2024			Rua Cica 1345, Vila Rami		
223/24	12/11/2024			Av. João Batista Spiandorello 689, Roseira		
224/24	14/11/2024	14/11/2024		Rua Giuseppe Franco 250, Jd. Samambaia		
225/24	18/11/2024	21/11/2024		Rodovia Vereador Geraldo Dias , Parque Centenário		
226/24	19/11/2024	21/11/2024		Rua José Francisco de Castro 25, Vila Marlene		
227/24	19/11/2024	21/11/2024		Av. Nicola Aciere 750 - Rua Dois n° 180, Corrupira		
228/24	13/11/2024	27/11/2024		Rua Guerino Pierobon 54, Casa 2 - V. Cristo Redentor		
229/24	25/11/2024	26/11/2024		Rua Miguel Barreto Matar 451, Jd. Vitória		
230/24	29/11/2024	29/11/2024		Av. Antonio Frederico Ozanan s/n°, Jd. Fepasa		
231/24						
232/24	03/12/2024	03/12/2024		Rua Sebastião de Oliveira Queiróz 10, Jd>		
233/24	04/12/2024	05/12/2024		Rua Vagner de Souza 692, Santa Gertrudes		
234/24	04/12/2024	05/12/2024				
235/24	04/12/2024	05/12/2024		Rua Guadalajara 260, Jd. Guanabara		
236/24						
237/24	05/12/2024			Rua Hildebrando Fabricio 106, Horto Santo Antonio		
238/24	06/12/2024	13/12/2024		Av. Paulo Benassi s/n°, Cidade		
239/24	09/12/2024	10/12/2024		Rua Vilma Maria Chiaramonte Guedes		
240/24	11/12/2024	11/12/2024		Av. Nicola Acciere 1130 - Condomínio Reserva da Serra, Jd. Celeste		
241/24	11/12/2024	11/12/2024		Rua Benedito Basílio de Souza925, Jardim São Camilo		
242/24	13/12/2024	16/12/2024		Rua "A" 223, Balsan		
243/24	17/12/2024	17/12/2024		Av. dos Ferroviários 1600, Centro		
244/24	17/12/2024	20/12/2024		Av. Nami Azém 959, Colônia		
245/24	17/12/2024	18/12/2024		Rod. Vereador Geraldo Dias km 70, Engordadouro		
246/24	17/12/2024	18/12/2024		Av. Malota x Rua das Acácias, Malota		
247/24						
248/24	17/12/2024			Rua Sílvio Romero 254 e 261		
249/24	03/11/2024	03/11/2024		Av. Frederico Antônio Ozanan s/n		
250/24	20/12/2024	20/12/2024		Av. Emma Gosnner 469, Ivturucuia		
251/24	21/12/2024	21/12/2024		Travessa A e Av. Carlos Angelo Mathion 2141, Jardim Tamoio, Balsan		
252/24	26/12/2024	26/12/2024		Rua Francisco Catalano 126, Vila Isabel Eber		
253/24						
254/24	26/12/2024	26/12/2024		Rua Luiza Bloch da Silva Rocha 25,Vila Argos Nova		
255/24						
256/24						
257/24	27/12/2024	27/12/2024		Rua Marcionilha Rosa dos Santos 20, Rio Acima		
258/24	27/12/2024	27/12/2024		AV. Geraldo Azzoni 30, Rio Acima		
259/24	27/12/2024	27/12/2024		Av. Nações Unidas 2450, Vila Esperança		
260/24						
261/24						
262/24						
263/24						
264/24	30/12/2024	30/12/2024		Rua Cândido Mojola 682, Vila Hortolândia		
265/24						

266/24						
267/24	30/12/2024	30/12/2024		Rua Madri 94, V.S. Sebastião		
268/24						
269/24	30/12/2024	30/12/2024		Rua Eduardo Baialuna 302, Jd. Tamoio		
270/24	30/12/2024	30/12/2024		Rua Alfredo Vaz de Campos 333, Jd. Tamoio		
271/24						
272/24	28/12/2024	28/12/2024		Rua Cirilo Massa, altura do n°120, Colônia		
273/24	29/12/2024	29/dez		Rua José Garcia Céspedes 50, Jardim Carlos Gomes		



TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

Contratação de serviços especializados para elaboração da *Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização* do Município de Jundiaí/SP, atualização do Plano Municipal de Redução de Risco contendo as setorizações de risco em áreas delimitadas e, ainda, realização de curso de treinamento e capacitação de equipe técnica municipal, para atuação em mapeamento e gestão de riscos.

2 JUSTIFICATIVA

Os serviços a contratar por parte da Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP, conforme objeto do presente Termo de Referência (TR), visam atender as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012 (BRASIL, 2012), que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). Considera-se, ainda, a perspectiva de atender ao Decreto Federal 10.692, de 03 de maio de 2021, que instituiu o cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, tendo em vista as áreas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa e inundações mapeadas no município de Jundiaí.

A obrigatoriedade de elaboração da cartografia geotécnica está entre os requisitos estabelecidos aos municípios brasileiros pela PNPDEC. Além de definir normas específicas sobre os assuntos próprios da organização e operação do sistema nacional de defesa civil, a PNPDEC introduziu também alterações em outras normas legais importantes, que tratam da abordagem do tema da cartografia geotécnica municipal, entre as quais se destacam as seguintes:

- Lei Federal 6.766/1979 - Lei Lehmann, que dispõem sobre o parcelamento do solo urbano, prevendo-se que, em municípios com áreas



PREFEITURA DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL
DEFESA CIVIL




suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação de projetos de loteamento e desmembramento deve atender as diretrizes contidas na *Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização*, a ser elaborada no Município;

- Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, explicitando-se que, no plano diretor municipal, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do Município, a identificação e o mapeamento de áreas de risco devem levar em conta as cartas geotécnicas; e
- Lei Federal 12.340/2010, que regula a transferência de recursos da União a estados e municípios para gestão de riscos, estabelecendo cinco requisitos aos solicitantes, incluindo-se o de mapear as áreas suscetíveis e elaborar uma Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização (CGAU) contendo diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança dos novos parcelamentos do solo urbano municipal e para o aproveitamento de agregados na construção civil, assim como o de elaborar um plano de implantação de obras e serviços para a redução de riscos de desastre, consubstanciado na forma de um Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR).

Dessa forma, considerando-se que o Município de Jundiaí/SP já possui o mapeamento das áreas suscetíveis em todo o seu território, representado na Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações de Jundiaí (IPT, 2015a; CPRM, 2022), bem como estudos correlatos elaborados por outras instituições na região do Município, os quais deverão ser utilizados para atender as finalidades do presente TR, necessita-se proceder especificamente à elaboração da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização para apoiar o planejamento e a gestão do território, assim como a elaboração das cartas de setorização de risco em áreas priorizadas pelo Município para fins de prevenção de desastres e regularização fundiária, atualizando-se o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR).

A Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações, elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) e Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), com base em Fell et al. (2008), Macedo e Bressani (2013), Bitar et al. (2014) e IPT (2015b), encontra-se disponível em IPT (2015a) e/ou CPRM (2022), conforme ilustração apresentada na **Figura 1**.

Figura 1- Ilustração da Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações do Município de Jundiaí/SP.



Fonte: IPT, 2015a (Disponível em <https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/15165>. Acesso: fev.2023).

Deve-se, ainda, proceder à realização de um curso de treinamento e capacitação de equipes técnicas municipais, visando à atuação autônoma e contínua por parte da Administração Municipal em mapeamento e gestão de riscos associados a deslizamentos, solapamento de margem de rios e córregos, inundações e alagamentos e outros processos relevantes que venham a ser identificados em distintas localidades no território municipal, em razão das características inerentes aos terrenos e de suas interações com a dinâmica de uso e ocupação do solo, assim como assegurar a atualização de dados nas áreas mapeadas ao longo do tempo.



3 OBJETIVOS

Os serviços a contratar têm o objetivo geral de desenvolver a cartografia geotécnica no Município, compreendendo os seguintes objetivos específicos:

- 3.1** elaborar a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização (CGAU) do Município de Jundiaí/SP, em escala geográfica de referência 1:10.000;
- 3.2** atualizar o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR), contendo as cartas de setorização de risco em áreas delimitadas e listadas pela Prefeitura Municipal, em escala geográfica de referência 1:2.000, assim como a indicação das intervenções estruturais e não estruturais nesses locais; e
- 3.3** realizar Curso de Capacitação e Treinamento de equipe técnica municipal para atuação em mapeamento e gestão de riscos associados a deslizamentos, a solapamento de margem de rios e córregos e a inundações e alagamentos.

4 ÁREA DE ABRANGÊNCIA E ESCALAS DE TRABALHO

A área de abrangência dos serviços especializados a contratar deverá contemplar os limites territoriais a seguir apontados, contidos dentro do Município de Jundiaí/SP, de acordo com os objetivos previstos no item 3 anterior:

- para o objetivo “3.1” (CGAU) deverá ser considerado o conjunto de áreas definidas como macrozona urbana no plano diretor de Jundiaí e/ou legislação correlata vigente, incluindo-se eventuais áreas consideradas pela municipalidade como de provável expansão/regularização urbana, totalizando cerca de 200 km². Para a macrozona rural deverão ser apresentadas diretrizes geotécnicas de caráter geral, tendo em vista eventuais iniciativas de alterações legislativas que possam advir no futuro, visando mudanças de uso do solo de não urbano para urbano. Para isso, deverá ser utilizado como base o conjunto de dados contidos na Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações do Município de



PREFEITURA DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL
DEFESA CIVIL



Jundiaí, conforme elaborado pelo IPT/CPRM, na escala 1:25.000 (dados correspondentes à Revisão 03 – Março/2015, disponível em <https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/15200>) e apresentada na escala 1:50.000 para fins de impressão e manuseio. Portanto, a escala geográfica de trabalho para a CGAU na macrozona urbana deverá ser 1:10.000. As diretrizes geotécnicas a desenvolver na macrozona rural deverão ter como base os dados disponíveis na escala 1:25.000.

- para os objetivos “3.2” (PMMR e cartas de setorização de risco) e “3.3” (Curso de Capacitação) deverão ser consideradas as áreas de estudo delimitadas e listadas pela Prefeitura Municipal. A delimitação exata dos polígonos correspondentes às áreas que serão objeto de setorização de risco será fornecida em arquivo digital diretamente pela Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP para fins de elaboração da Proposta Técnica. Nessas áreas, a escala de trabalho deverá ser 1:2.000.

5 PRODUTOS A ENTREGAR E PROCEDIMENTOS PREVISTOS

Os produtos a entregar estão apresentados a seguir. Os procedimentos metodológicos que deverão ser adotados na execução dos serviços especializados compreenderão ao menos os tópicos apresentados na sequência de acordo com os produtos a entregar, sem prejuízo de outros que possam ser julgados pertinentes e adicionados pelo proponente, visando atender plenamente os objetivos previstos neste TR.

5.1 Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização (CGAU) do Município de Jundiaí/SP, contendo ao menos:

- Planta principal da CGAU com o zoneamento das unidades geotécnicas elaborado, o quadro-legenda e ilustrações sobre os principais mapas temáticos obtidos e utilizados na elaboração da CGAU, em formato digital, na escala geográfica de referência 1:10.000, com o estabelecimento de diretrizes para planejamento e gestão da ocupação urbana de modo a fundamentar a atualização do Plano Diretor pela Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP. A elaboração da CGAU deverá



PREFEITURA DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL
DEFESA CIVIL



envolver, de forma concisa, ao menos os seguintes procedimentos metodológicos: Definição do Modelo Inicial Orientador – reconhecimento preliminar das áreas de estudo com definição inicial dos processos geoambientais determinantes das unidades geotécnicas da CGAU; Compilação de dados – incluindo material da Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP, necessários à elaboração do mapeamento e recomendações à ocupação segundo a capacidade dos terrenos e sua aptidão à ocupação; Organização das informações em ambiente SIG – envolvendo os dados compilados e os posteriores levantamentos de campo; Elaboração dos mapas temáticos – de informações do meio físico, biótico e antrópico; Interpretação dos dados – com delimitação cartográfica preliminar, ou de escritório, das unidades geotécnicas; Verificação de campo – com correção e complementação da interpretação anterior; e Edição da CGAU – com delimitação final das unidades geotécnicas e diretrizes da aptidão à urbanização apresentadas em quadro legenda;

- Mapas temáticos utilizados na elaboração da CGAU, como geologia/litologia, geomorfologia/padrões de relevo, pedologia/solos/cobertura, relevo sombreado, declividade, hipsometria, suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa (MGM), suscetibilidade a inundações e/ou alagamentos, suscetibilidade a corrida de massa e/ou enxurrada, áreas de atingimento (MGM e corrida/enxurrada), feições e ocorrências registradas, áreas urbanizadas/edificadas, processos minerários/agregados minerais, e áreas protegidas/restrições/impedimentos legais, uso e ocupação atual do solo, a serem produzidos em escala adequada à geração da CGAU, todos em formato digital. Os mapas temáticos de suscetibilidades devem ser detalhados a partir de dados contidos na Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações de Jundiaí/SP, elaborada pelo IPT e SGB-CPRM, na escala geográfica de referência 1:25.000 e apresentada em formato pdf na escala 1:50.000, para as finalidades de impressão e manuseio (IPT 2015a);



PREFEITURA DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL
DEFESA CIVIL



- Classificação e zoneamento geotécnico dos terrenos, contendo a descrição de cada unidade geotécnica delimitada, com as características gerais do meio físico, processos do meio físico predominantes, potencialidades e limitações dos terrenos frente ao uso e ocupação do solo e diretrizes geotécnicas específicas para a segurança do parcelamento do solo urbano e do aproveitamento de agregados para construção civil;
- Desenvolvimento de diretrizes geotécnicas gerais para a macrozona rural, tendo como base a Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações de Jundiaí/SP, elaborada pelo IPT e SGB-CPRM, na escala geográfica de referência 1:25.000 (IPT, 2015a);
- Mapa síntese, contendo o zoneamento das classes de aptidão à urbanização frente a movimentos gravitacionais de massa e inundações, em formato de representação semafórico, apresentado entre os mapas temáticos da CGAU (conforme IPT, 2015a), considerando-se: Áreas favoráveis à ocupação (verde), onde a ocupação urbana demanda cuidados usuais com relação aos estudos para fundação e obras de contenção; Áreas de urbanização condicionada a controle especial (amarelo), onde devem ser exigidos estudos especiais como condição prévia à ocupação, face ao perigo existente ou que pode ser potencializado pelo processo de urbanização, dentre essas medidas de controle, podem ser incluídas: a exigência de implantação de infraestrutura completa; a exigência de implantação das edificações concomitantemente ao processo de parcelamento do solo, ou seja, não se permite a venda de terra nua; a exigência de critérios especiais de uso e ocupação do solo de forma a minimizar os riscos; e exigência de estudos prévios, como estabilidade de encostas; e Áreas de baixa aptidão à urbanização (vermelho): locais onde não se recomenda edificações de uso permanente, ou edificações de qualquer caráter, ou ainda onde não se recomendam obras de urbanização de qualquer natureza, devendo ser indicadas alternativas de destinação e soluções



PREFEITURA DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL
DEFESA CIVIL



construtivas, face aos riscos da ocupação irregular, bem como soluções específicas recomendadas para cada unidade geotécnica; e

- Relatório técnico ilustrado da CGAU elaborada, com a correspondente base de dados digital, contendo todos os dados e informações gerados e respectivos documentos cartográficos em formato *shapefile*, com indicação de áreas para futuras setorizações de risco. A CGAU deverá ser acompanhada de Guia de Utilização referente ao conteúdo geral e de detalhamentos acerca de cada unidade geotécnica definida. Conterá, ainda, as diretrizes geotécnicas específicas para a macrozona urbana e as diretrizes geotécnicas gerais para a macrozona rural, bem como a indicação de áreas para futuros estudos de setorização de risco.

5.2 Plano Municipal de Redução Risco atualizado, contendo as cartas de setorização de risco referentes às áreas delimitadas e listadas pela Prefeitura Municipal, resultante da utilização de dados gerados a partir das seguintes atividades a realizar:

- Levantamento e análise de dados, essencialmente dos arquivos existentes na Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP e na Defesa Civil Municipal e Estadual, acerca de dados coletados e de mapeamentos existentes;
- Realização de sobrevoo de drone para obtenção de fotos oblíquas onde serão delineados os setores de risco;
- Mapeamento e diagnóstico das áreas de risco sujeitas aos processos de deslizamentos, solapamentos de margem e inundações (vistorias de campo);
- Representação cartográfica e processamento dos dados (em *softwares* ArcGIS ou QGis);
- Indicação de intervenções estruturais para os setores classificados com risco alto (R3) e muito alto (R4);
- Estimativa de custos, de acordo com as tipologias de intervenções estruturais propostas em áreas de deslizamentos;



PREFEITURA DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL
DEFESA CIVIL



- Indicação de medidas não estruturais, tendo em vistas normas ambientais vigentes e de regularização fundiária;
- Compatibilização das intervenções propostas com planos e programas municipais existentes;
- Estabelecimento de critérios de priorização para o planejamento das intervenções estruturais;
- Levantamento das fontes potenciais de recursos, nas esferas federal e estadual, para auxílio na implementação das intervenções propostas no trabalho; e
- Relatório técnico ilustrado do Plano Municipal de Redução Risco atualizado, composto das cartas de setorização de risco elaboradas, com a correspondente base de dados digital contendo todos os dados e informações gerados e respectivos documentos cartográficos em formato *shapefile*.

5.3 Curso de Capacitação para profissionais técnicos municipais sobre Mapeamento e gestão de áreas de risco, com duração total de 40h, entre aulas teóricas e práticas em campo, envolvendo até 30 participantes. Entre outras referências didáticas, utilizar-se-á o manual de capacitação sobre o assunto elaborado pelo Ministério das Cidades (2013). Ao final, deverá ser apresentado Relatório técnico específico, contendo dados e informações sobre o curso realizado, assim como cópia dos materiais utilizados nas aulas teóricas e práticas.

6 DOS LOCAIS DE ESTUDO / ANÁLISE

A elaboração da *Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização* do Município de Jundiaí/SP, atualização do Plano Municipal de Redução de Risco contendo as setorizações de risco em áreas delimitadas abrangerá toda extensão do território de Jundiaí, em áreas definidas e em especial as áreas descritas no Anexo I.



7 CRONOGRAMA

A contratada deverá concluir as atividades e entregar todos os produtos descritos no item 5 deste TR no prazo máximo de 12 meses, desenvolvendo suas atividades de acordo com o cronograma físico-financeiro dos trabalhos a ser apresentado na Proposta Técnica correspondente. Esse prazo será contado a partir da assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviços por parte da Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP e recebida pela contratada.

8 DADOS A FORNECER PELA PREFEITURA MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP assegurará à contratada os materiais e o acesso aos dados e informações digitais disponíveis e necessários à execução dos trabalhos, bem como a delimitação exata dos polígonos nas áreas que serão objeto de setorização de risco. Será realizada a disponibilização prévia dos dados digitais referentes à base planialtimétrica de Jundiaí e ao modelo digital de terreno em alta resolução, por parte da Prefeitura Municipal, contendo ao menos a cobertura total da macrozona urbana do território municipal em escala 1:10.000 ou menor, bem como outros dados cartográficos digitais disponíveis (unidades de conservação da natureza, áreas de preservação permanente e outros) utilizados na elaboração do plano diretor e de interesse ao trabalho.

Dados sobre investigações e sondagens do subsolo disponíveis no acervo do setor de obras da Prefeitura, segundo locais a indicar pela equipe técnica do Contratado durante a elaboração da CGAU, também poderão ser disponibilizados ao trabalho em caso de necessidade.

9 RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos para a realização dos serviços previstos neste TR deverão compreender a alocação de recursos humanos especializados e com experiência em cartografia geotécnica e mapeamento de áreas de risco (com



PREFEITURA DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL
DEFESA CIVIL



formação nas áreas de geologia, engenharia civil, geografia, engenharia ambiental e outras correlatas).

Todos os custos necessários à realização dos serviços, como horas da equipe técnica, transportes (aluguel de veículo, combustível, pedágios), alimentação, hospedagem/estadias, insumos laboratoriais, materiais de consumo e outras despesas, deverão ser contemplados no preço global a ser apresentado pelo proponente e explicitados na proposta correspondente.

JOÃO OSÓRIO GIMENEZ GERMANO

Cel Res PMSP
Assessor Especial da Defesa Civil



PREFEITURA DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL
DEFESA CIVIL



REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil-PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nos 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 11 abr. 2012.

CPRM. SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. **Cartas de suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações** (Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Prevencao-de-Desastres/Produtos-por-Estado---Cartas-de-Suscetibilidade-a-Movimentos-Gravitacionais-de-Massa-e-Inundacoes-5384.html>. Acesso em: fev/2023).

FELL, R. et al. Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk zoning for land-use planning. **Engineering Geology**, v. 102, p. 83-111, 2008.

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Carta de suscetibilidade a movimentos de massa e inundações no município de Jundiaí/SP**, São Paulo. São Paulo: IPT/CPRM, 2015a (Carta original elaborada em 2013; Revisão 03 – Março/2015, disponível em <https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/15200>. Acesso: fev.2023).

IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Guia Cartas geotécnicas** [livro eletrônico]: orientações básicas aos municípios / autores e organizadores Omar Yazbek Bitar, Carlos Geraldo Luz de Freitas, Eduardo Soares de Macedo. São Paulo: IPT, 2015b. 28p. (IPT Publicação 3022).

MACEDO, E. S.; BRESSANI, L. A. (Org.). **Diretrizes para o zoneamento da suscetibilidade, perigo e risco de deslizamentos para planejamento do uso do solo**. São Paulo: ABGE; ABMS, 2013. 88 p.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. **Capacitação em mapeamento e gerenciamento de risco**. [S.l.]. Disponível em: <<http://www.defesacivil.mg.gov.br/conteudo/arquivos/manuais/Mapeamento/mapeamento-grafica.pdf>>. Acesso em: 9 set. 2013.