



**Prefeitura de Jundiaí**  
Secretaria de Transportes

Indicação nº. 00312/2013 - controle nº. 899/2013

Ao GP/SMAP  
Em 11/03/2013

Ref.: Rebaixamento de guias  
Local: Rua Jol Fuller, nº. 56 - Centro  
Interessado: Ver. Gerson Sartori

Em atendimento a solicitação de manifestação quanto a liberação de rebaixamento de guias no imóvel de nº. 56 da Rua Jol Fuller, temos que:

- o mesmo já conta com rebaixamento, posicionado em frente ao abrigo existente.
- a legislação atual limita os rebaixamentos de guias, de forma a garantir a existência de vagas públicas na via, portanto não há como liberar novos rebaixamentos, exceto se houver planta aprovada do imóvel, com data anterior a legislação existente, justificando a liberação de novos rebaixamentos.
- existe faixa de pedestres posicionada em frente ao imóvel.
- o rebaixamento de guias está em desacordo com o detalhe padrão adotado pela PMJ, causando uma rampa acentuada e desnecessária no mesmo.

Informamos ainda que, por tratar-se de liberação de dispositivo com regras especificadas em legislação, alguma vezes necessitando de sinalização específica de obra, de forma a garantir a segurança dos pedestres, este assunto deve ser tratado em processo próprio.

Na oportunidade, renovamos a Vossa Senhoria nossos protestos de elevada estima e consideração.

Segue anexo, foto do Google mostrando a fachada do imóvel.

Atenciosamente,

  
Noel Martins  
SMT/DOT

  
Regina Romão  
Diretor do DOT

Google

Rua Joli Fuller, 56, Jundiaí - São Paulo

51 Rua Joli Fuller, Jundiaí, São Paulo, Brasil  
O endereço é aproximado

