



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

14

INDICAÇÃO Nº 19374

Tapamento de buraco na Av. São Camilo, em frente ao nº. 1057 (Jardim São Camilo).




Na Av. São Camilo, em frente ao nº. 1057 (Jardim São Camilo) existe um buraco de grandes proporções, que está causando avarias nos veículos que por ali trafegam.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Tapamento de buraco na Av. São Camilo, em frente ao nº. 1057 (Jardim São Camilo).

Sala das Sessões, em 12 de julho de 2016.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. PACHECO'




4540

SMRI/DAP

EM 18/07/2016

À SMO.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.


Diretor de Assuntos Parlamentares.

A
SMRI/DAP

Conforme solicitado, reparo foi executado por operação Tapa Buraco, em 22/08/2016.



Erik Luiz Machado
Chefe de Seção
Manutenção de Pavimentação
DivPav/DOPB/SMO
22/08/2016



Robson J. Apezato
Chefe de Divisão
DivPav/DOPB/SMO