

Câmara Municipal de Jundiaí


Estado de São Paulo

US-2

INDICAÇÃO N° 19866

COCMJ14447

Reparo em calha de água pluvial na Rua Eduardo Baialuna (Jardim Tamoio).



Considerando que na Rua Eduardo Baialuna, nentrada para a Rua Atibaia, no Jardim Tamoio, há uma calha de água pluvial com buracos no seu interior e entorno, o que está ocasionando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em calha de água pluvial no locala cima descrito.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2016.


VALDECI VILAR MATHEUS



Jundiaí, 28 de setembro de 2016

Controle Interno: **COCMJ14447**

De: SMSP/GS

Para: US2-LESTE

Assunto: Referente a Indicação nº 19866

Para análise e manifestação. Após, retornar.



Juliana B. da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Para: DIA

01/12/2016

Serviço Executado



Carimbo e assinatura
Celso Luiz Arantes
Diretor Técnico

De: SMSP/GS

10/12/2016

Para: SMR/DAP

Conforme manifestação do setor, o serviço foi executado.



Juliana Baldi da Silva
Assistente de Administração

Carimbo e assinatura