

Ofício SUP nº 002/2018

Jundiaí, 02 de Janeiro de 2018.

À

Câmara Municipal de Jundiaí

Ilmo. Sr. Gustavo Martinelli

DD.Vereador do Município de Jundiaí

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

J. L. M.
Presidente
01/01/18

Ref.: Indicação nº. 2.650.

Assunto: Manutenção dos tampões de bueiro próximos ao número 65 da Rua Caconde e em frente ao número 293 da Rua João Ramalho (Vila Rami).

Prezado Senhor,

Seguem as informações desta DAE, emitidas pelo Engº. João José Viveiros – Diretor de Manutenção.

“ Em atenção ao solicitado pelo vereador, temos a informar que o poço de visitas da Rua Caconde, 65, está nivelado, com a tampa presa e íntegra; o poço de visitas da Rua João Ramalho, 293, foi resolvido emergencialmente, com o nivelamento (fotos em anexo) ”.

Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.


Atenciosamente,

Eduardo Pereira da Silva
Eduardo Pereira da Silva

Diretor Superintendente

DAE S/A – Água e Esgoto

Jundiaí / SP



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 2.650

Manutenção dos tampões de bueiro próximos ao número 65 da Rua Caconde e em frente ao número 293 da Rua João Ramalho (Vila Rami).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

27/06/2017

Considerando que os tampões de bueiro próximos ao número 65 da Rua Caconde e em frente ao número 293 da Rua João Ramalho (Vila Rami) estão soltos e fazem muito barulho quando carros ou caminhões passam por cima;

Considerando que além do barulho, essa situação provavelmente causa danos ao leito carroçável das vias públicas;

Considerando, portanto, a necessidade de manutenção no local, possivelmente com a instalação de borrachas para vedação,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção dos tampões de bueiro próximos ao número 65 da Rua Caconde e em frente ao número 293 da Rua João Ramalho (Vila Rami).

Sala das Sessões, em 27 de junho de 2017.

GUSTAVO MARTINELLI



Foto 01



Foto 02