

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCO) 11/JAN/2018 13:59 079712

Ofício PRES nº 03/2018

Jundiaí, 09 de Janeiro de 2018.

À

Câmara Municipal de Jundiaí

Ilmo. Srº Cícero Camargo da Silva

DD. Vereador do Município de Jundiaí

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

J. S. Palhares
Presidente
19/01/18

Ref.: Indicação 5090

Assunto: Vistoria em vazamento de água na Rua União, próximo do nº. 359 (Parque União).

Prezado Senhor,

Prezado Senhor,

Seguem as informações desta DAE, emitidas pela DMA/GMA, na pessoa do Engº. João José Viveiros – Diretor de Manutenção.

“Informamos que as redes de água do local foram vistoriadas, não tendo sido encontrados vazamentos ou irregularidades com as mesmas”.

Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Santos Palhares

Diretor Presidente

DAE S/A – Água e Esgoto

Jundiaí / SP



INDICAÇÃO Nº 5090

Vistoria em vazamento de água na Rua União, próximo do nº 359 (Parque União).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

28/11/2017

Em atenção às solicitações de moradores da Rua União, que relatam que a via está sempre úmida e em alguns pontos parecem verter água (foto anexa),

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para vistoria na Rua União quanto a possível vazamento de água próximo do nº 359, no Parque União.

Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2017.

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

CÍCERO CAMARGO DA SILVA

'Cícero da Saúde'

DAE S.M. JUNDIAÍ COLINA 20/11/2017 16:11

DAE S.M. JUNDIAÍ COLINA 20/11/2017 16:11



Câmara Municipal
Jundiaí
SÃO PAULO

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 5090/2017

