

OF. PRES – 52/2018

CÂMARA M. DE JUNDIAÍ (PROTÓCOLO) 09/03/2018 13:04 - 00000080067

Jundiaí, 08 de Março de 2018.

À

Câmara Municipal de Jundiaí

Ilmo. Srº Rogério Ricardo da Silva

D.D Vereador

Ref.: Indicação nº. 20.228

Assunto: Vistoria e correção de emissão de esgoto no Ribeirão Ponte Alta (Condomínio Vale Verde / Ivoturucaia).

Prezado Vereador:


Seguem as informações desta DAE, emitidas pela DMA/GME , na pessoa do Engº. João José Viveiros – Diretor de Manutenção.


“ Conforme vistoria no local, a rede coletora de esgoto encontra-se em perfeitas condições de uso. A mesma foi remanejada no final de 2.016”.

Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Santos Palhares
Diretor Presidente
DAE S/A – Água e Esgoto
Jundiaí / SP





Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 20.228

Vistoria e correção de emissão de esgoto no Ribeirão Ponte Alta (Condomínio Vale Verde / Ivaturucaia).



CONSIDERANDO a presença de esgoto em vala existente entre o Ribeirão Ponte Alta e a Rua 1, no Condomínio Vale Verde / Ivaturucaia, que deságua no referido curso d'água;

CONSIDERANDO se tratar de recurso utilizado no abastecimento de água em Jundiaí, necessitando, portanto, ser preservado,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de vistoria e correção da emissão de esgoto no referido local.

Sala das Sessões, em 20 de setembro de 2016.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA